


**MOTORIDUTTORI**  
**ROSSI**



12-2008

**RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI  
A VITE**

**WORM GEAR REDUCERS  
AND GEARMOTORS**

$P_1$  0,09 ... 55 kW,  $M_{N2} \leq 1\ 900$  daN m,  $i_N$  10 ... 16 000,  $n_2$  0,056 ... 400 min<sup>-1</sup>

**A04**



## Indice


1 - Simboli e unità di misura	5
2 - Caratteristiche	6
3 - Designazione	12
4 - Potenza termica $P_t$	12
5 - Fattore di servizio $f_s$	13
6 - Scelta	14
7 - Potenze e momenti torcenti nominali <b>(riduttori)</b>	18
8 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio	30
9 - Programma di fabbricazione ( <b>motoriduttori</b> )	32
10 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio	50
11 - Gruppi riduttori e motoriduttori	55
12 - Dimensioni gruppi	58
13 - Carichi radiali $F_{r1}$ sull'estremità d'albero veloce	64
14 - Carichi radiali $F_{r2}$ o assiali $F_{a2}$ sull'estremità d'albero lento	64
15 - Dettagli costruttivi e funzionali	78
16 - Installazione e manutenzione	83
17 - Accessori ed esecuzioni speciali	88
18 - Formule tecniche	95

## Index

1 - Symbols and units of measure	5
2 - Specifications	6
3 - Designation	12
4 - Thermal power $P_t$	12
5 - Service factor $f_s$	13
6 - Selection	14
7 - Nominal powers and torques <b>(gear reducers)</b>	18
8 - Designs, dimensions, mounting positions and oil quantities	30
9 - Manufacturing programme ( <b>garmotors</b> )	32
10 - Designs, dimensions, mounting positions and oil quantities	50
11 - Combined gear reducer and garmotor units	55
12 - Combined unit dimensions	58
13 - Radial loads $F_{r1}$ on high speed shaft end	64
14 - Radial loads $F_{r2}$ or axial loads $F_{a2}$ on low speed shaft end	64
15 - Structural and operational details	78
16 - Installation and maintenance	83
17 - Accessories and non-standard designs	88
18 - Technical formulae	95


## Riduttori a vite - Worm gear reducers

32 ... 81



**RV**  
a vite  
with worm gear pair

100 ... 250



**R IV**  
a 1 ingranaggio cilindrico e vite  
with 1 cylindrical gear pair plus worm




## Motoriduttori a vite - Worm gearmotors

32 ... 81




**MR V**  
a vite  
with worm gear pair


100 ... 250



**MR IV**  
a 1 ingranaggio cilindrico e vite  
with 1 cylindrical gear pair plus worm




40 ... 81



**MR 2IV**

a 2 ingranaggi cilindrici e vite  
with 2 cylindrical gear pairs plus worm


100 ... 126




## Gruppi riduttori e motoriduttori (combinati) - Combined gear reducer and gearmotors units




**RV + RV**



**RV + R IV**



**MR V + R 2I, 3I**




**MR IV + R 2I, 3I**



**RV + MR V**



**RV + MR IV**




**MR V + MR 2I,**




**MR IV + MR 2I,**

## Riduttori e motoriduttori (ruota a vite)

32 ... 50




63 ... 160




161

200, 250






## Riduttori (vite)

32\* ... 161




## Gear reducers (worm)

200, 250







## Motoriduttori (vite)

32\* ... 161



## Gearmotors (worm)

200, 250



\* Grandezza 32: cuscinetto obliqua a due corone di sfere più uno a sfera.

\*\* Per MR V 32, 40 con motore grand. 63 e 71. MR V 50 con motore grand. 71 e 80. MR V 63 ... 81 con motore grand. 80 e 90 la flangia motore è, normalmente, integrale con la carcassa.

\* Size 32: double row angular contact ball bearing plus ball bearing.

\*\* For MR V 32, 40 with motor size 63 and 71, MR V 50 with motor size 71 and 80, MR V 63 ... 81 with motor 80 and 90 motor flange is usually integral with casing.

# 1 - Simboli e unità di misura

Simboli in ordine alfabetico, con relative unità di misura, impiegati nel catalogo e nelle formule.

# 1 - Symbols and units of measure

Symbols used in the catalogue and formulae, in alphabetical order, with relevant units of measure.

Simbolo Symbol	Espressione Definition	Nel catalogo In the catalogue	Unità di misura Units of measure		Note Notes
			Sistema Tecnico Technical System	Sistema SI <sup>1)</sup> SI <sup>1)</sup> System	
	dimensioni, quote	dimensions	mm	—	
a	accelerazione	acceleration	—	m/s <sup>2</sup>	
d	diametro	diameter	—	m	
f	frequenza	frequency	Hz	Hz	
fs	fattore di servizio	service factor			
ft	fattore termico	thermal factor			
F	forza	force	—	kgf N <sup>2)</sup>	1 kgf ≈ 9,81 N ≈ 0,981 daN
F <sub>r</sub>	carico radiale	radial load	daN	—	
F <sub>a</sub>	carico assiale	axial load	daN	—	
g	accelerazione di gravità	acceleration of gravity	—	m/s <sup>2</sup>	val. norm. 9,81 m/s <sup>2</sup> normal value 9,81 m/s <sup>2</sup>
G	peso (forza peso)	weight (weight force)	—	kgf N	
Gd <sup>2</sup>	momento dinamico	dynamic moment	—	kgf m <sup>2</sup>	—
i	rapporto di trasmissione	transmission ratio			$i = \frac{n_1}{n_2}$
I	corrente elettrica	electric current	—	A	
J	momento d'inerzia	moment of inertia	kg m <sup>2</sup>	— kg m <sup>2</sup>	
L <sub>h</sub>	durata dei cuscinetti	bearing life	h	—	
m	massa	mass	kg	kgf s <sup>2</sup> /m	kg <sup>3)</sup>
M	momento torcente	torque	daN m	kgf m	N m 1 kgf m ≈ 9,81 N m ≈ 0,981 daN m
n	velocità angolare	speed	min <sup>-1</sup>	giri/min rev/min	— 1 min <sup>-1</sup> ≈ 0,105 rad/s
P	potenza	power	kW	CV W	1 CV ≈ 736 W ≈ 0,736 kW
Pt	potenza termica	thermal power	kW	—	
r	raggio	radius	—	m	
R	rapporto di variazione	variation ratio			$R = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$
s	spazio	distance	—	m	
t	temperatura Celsius	Celsius temperature	°C	—	
t	tempo	time	s min h d	s	1 min = 60 s 1 h = 60 min = 3 600 s 1 d = 24 h = 86 400 s
U	tensione elettrica	voltage	V	V	
v	velocità	velocity	—	m/s	
W	lavoro, energia	work, energy	MJ	kgf m J <sup>4)</sup>	
z	frequenza di avviamento	frequency of starting	avv./h starts/h	—	
α	accelerazione angolare	angular acceleration	—	rad/s <sup>2</sup>	
η	rendimento	efficiency			
η <sub>s</sub>	rendimento statico	static efficiency			
μ	coefficiente di attrito	friction coefficient			
φ	angolo piano	plane angle	°	rad	1 giro = 2 π rad 1 rev = 2 π rad $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ rad
ω	velocità angolare	angular velocity	—	— rad/s	1 rad/s ≈ 9,55 min <sup>-1</sup>

Indici aggiuntivi e altri segni

Additional indexes and other signs

Ind.	Espressione	Definition
max	massimo	maximum
min	minimo	minimum
N	nominale	nominal
1	relativo all'asse veloce (entrata)	relating to high speed shaft (input)
2	relativo all'asse lento (uscita)	relating to low speed shaft (output)
÷	da ... a	from ... to
≈	uguale a circa	approximately equal to
≥	maggiori o uguali a	greater than or equal to
≤	minori o uguali a	less than or equal to

- SI è la sigla del Sistema Internazionale di Unità, definito ed approvato dalla Conferenza Generale dei Pesi e Misure quale unico sistema di unità di misura.  
Ved. CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).  
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.  
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).  
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).  
BS: British Standards Institution (BSI).  
ISO: International Organization for Standardization.
- Il newton [N] è la forza che imprime a un corpo di massa 1 kg l'accelerazione di 1 m/s<sup>2</sup>.
- Il kilogrammo [kg] è la massa del campione conservato a Sèvres (ovvero di 1 dm<sup>3</sup> di acqua distillata a 4 °C).
- Il joule [J] è il lavoro compiuto dalla forza di 1 N quando si sposta di 1 m.

- SI are the initials of the International Unit System, defined and approved by the General Conference on Weights and Measures as the only system of units of measure.  
Ref. CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).  
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.  
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).  
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).  
BS: British Standards Institution (BSI).  
ISO: International Organization for Standardization.
- Newton [N] is the force imparting an acceleration of 1 m/s<sup>2</sup> to a mass of 1 kg.
- Kilogramme [kg] is the mass of the prototype kept at Sèvres (i.e. 1 dm<sup>3</sup> of distilled water at 4 °C).
- Joule [J] is the work done when the point of application of a force of 1 N is displaced through a distance of 1 m.

## 2 - Caratteristiche

**Fissaggio universale con piedi integrali alla carcassa** su 3 facce (grandezze 32 ... 81) o 2 facce (grandezze 100 ... 250) e con **flangia B14** su 2 facce. Il disegno e la robustezza della carcassa consentono **interessanti sistemi di fissaggio pendolare**

**Intervallo infinito delle grandezze e delle prestazioni** (alcune grandezze contigue sono ottenute con la stessa carcassa e molti componenti in comune)

**Prestazioni elevate – bronzo al Ni –, affidabili e collaudate; ottimizzazione delle prestazioni dell'ingranaggio a vite (profilo a evolvente ZI e profilo ruota a vite adeguatamente coniugato)**

**Compattezza, dimensioni normalizzate e corrispondenza alle norme**

Motore normalizzato IEC



32 ... 81

**Carcassa monolitica di ghisa, rigida e precisa**

**Generoso spazio interno fra rotismo e carcassa che consente:**

- elevata capienza olio;
- minore grado di inquinamento dell'olio;
- maggiore durata della ruota a vite e dei cuscinetti della vite;
- minore temperatura di esercizio.

**Possibilità di applicare motori di grandezza notevole e di trasmettere elevati momenti torcenti nominali e massimi**

**Modularità spinta a livello sia di componenti sia di prodotto finito che assicura flessibilità di fabbricazione e di gestione**

**Elevata classe di qualità di fabbricazione**

**Possibilità di realizzare azionamenti multipli e a velocità sincrona**

**Ampia disponibilità di esecuzioni e accessori:** sistemi di fissaggio pendolare, sistemi di calettamento misto con linguetta e elementi di bloccaggio (anello per grandezze 32 ... 50, bussola per grandezze 63 ... 250), **flange quadrate per servomotori** e collare di bloccaggio, **gioco ridotto**, ecc.

**Manutenzione ridotta**

La moderna concezione, i calcoli analitici di **ogni parte**, le lavorazioni eseguite sulle più recenti macchine, i controlli sistematici su materiali, lavorazioni e montaggio conferiscono a questa serie **rendimenti elevati, precisione** di funzionamento, **regolarità** di moto e **silenziosità, costanza** di caratteristiche, **durata e affidabilità**, robustezza e sovraccaricabilità e idoneità ai **servizi gravosi**, universalità e facilità di applicazione, ampia gamma di grandezze e rapporti, servizio eccellente **tipici dei riduttori a vite di qualità costruiti in grande serie**.

## 2 - Specifications

**Universal mounting having feet integral with casing** on 3 faces (sizes 32 ... 81) or on 2 faces (sizes 100 ... 250) and **B14 flange** on 2 faces. Design and strength of the casing permit **interesting shaft mounting solutions**

**Thickened size and performance gradation** (some sequential sizes are obtained with the same casing and many components in common)

**High, reliable and tested performances (Ni bronze); optimization of worm gear pair performances (ZI involute profile and adequately conjugate worm wheel profile)**

**Compactness, standardized dimensions and compliance with standards**

IEC standardized motor



100 ... 250

**Rigid and precise cast iron monolithic casing**

**Generous internal space between train of gears and casing allowing:**

- high oil capacity;
- lower oil pollution;
- greater duration of worm wheel and worm bearings;
- lower running temperature.

**Possibility of fitting particularly powerful motors and transmitting high nominal and maximum torques**

**Improved and up-graded modular construction both for component parts and assembled product which ensures manufacturing and product management flexibility**


**High manufacturing quality standard**

**Possibility of obtaining multiple drives and at synchronous speed**

**Wide design and accessory availability:** shaft-mounting arrangements, mixed keying systems with key and locking elements (rings for sizes 32 ... 50, bush for sizes 63 ... 250), **square flanges for servomotors** and hub clamp, **reduced backlash**, etc.

**Reduced maintenance**

A combination of modern concepts, analytical calculations carried out on each single part, use of the very latest machine tools, plus systematic checks on materials, assembling and workmanship, gives this series of gear reducers **high efficiency**, running **precision, regular** motion and noiselessness, constant performances, **life and reliability**, strength and overload withstanding and suitability for **heaviest applications**, wide size and ratio range, excellent service - **the advantages typically associated with high quality worm gear reducers produced in large series**.




## 2 - Caratteristiche

### a - Riduttore

#### Particolarità costruttive

Le principali caratteristiche sono:

- **fissaggio universale** con **piedi integrali alla carcassa** (piedi inferiori, superiori e verticali sulla faccia opposta al motore per grandezze 32 ... 81; piedi inferiori e superiori per grandezze 100 ... 250) e con **flangia B14** (integrale alla carcassa per grandezze 32 ... 50) sulle 2 facce di uscita dell'albero lento cavo. **Flangia B5** con centraggio «foro» montabile sulle flange B14 (ved. cap. 17). Il disegno e la robustezza della carcassa consentono **interessanti sistemi di fissaggio pendolare**;



\* relativo a  $n_1 = 1\ 400 \text{ min}^{-1}$  e al rapporto di trasmissione indicato nel diagramma.

1)  $H$ ,  $H_0$  altezza d'asse;  $D$  Ø estremità d'albero lento [mm];  $M_{N2}$ ,  $M_2$  Grand. momento torcente [daN m];  $F_{r2}$  carico radiale [daN].

- intervallo infinito delle grandezze (10 grandezze di cui 4 doppie con interasse finale 32 ... 250) e delle prestazioni; le grandezze doppie sono ottenute con la stessa carcassa e molti componenti in comune;
- struttura del riduttore dimensionata in modo da portare — sia per MR V, sia per MR IV — motori di grandezza notevole e da trasmettere gli elevati momenti torcenti nominali e massimi che l'ingranaggio a vite consente alle basse velocità uscita;
- motoriduttori grandezze 40 ... 126 con **prerotismo** formato da 2 ingranaggi cilindrici coaxiali per ottenere elevati rapporti di trasmissione — **reversibili** e non — con motore normalizzato (63 ... 112) in modo compatto ed economico;
- normalmente i motoriduttori MR V grandezze 32, 40 (con grandezze motore 63 e 71), 50 (con grandezze motore 71 e 80) e 63 ... 81 (con grandezze motore 80 e 90) hanno la flangia motore **integrale** con la carcassa;
- albero lento cavo con cava linguetta e (grandezze 63 ... 250) gola anello elastico per estrazione: di ghisa sferoidale (grigia per grandezze 32 e 40) integrale con la ruota a vite (grandezze 32 ... 161) o di acciaio (grandezze 200 e 250); albero lento normale (sporgente a destra o a sinistra) o bisporgente (ved. cap. 17);
- riduttori: lato entrata con piano (R V) o flangia (R IV) lavorati e con fori; estremità di vite con linguetta; estremità di vite ridotta (è la stessa estremità di vite utilizzata per R IV, MR IV, MR 2IV, MR V 160 ... 250 con giunto) con gola anello elastico;
- motoriduttori: **motore normalizzato IEC** calettato direttamente nella vite (MR V); per grandezze motore 200 ... 250 sistema di calettamento **brevettato** per facilitare montaggio e smontaggio ed evitare l'ossidazione di contatto; motore normalizzato con il pignone montato direttamente sull'estremità d'albero (MR IV, MR 2IV);
- **ventilazione forzata** (grandezze 100 ... 250); realizzata in modo da disporre, con semplice asportazione del disco centrale del copriventola, della **vite bisporgente**; per MR V 81 con motore 100 e 112, ventola incorporata nella flangia attacco motore;
- cuscinetti volventi vite: obliqui a due corone di sfere più uno a sfera (grandezza 32); a rulli conici contrapposti (grandezze 40 ... 161); a rulli conici accoppiati più uno a sfera (grandezze 200 e 250);
- cuscinetti volventi ruota a vite: a sfere (grandezze 32 ... 160); a rulli conici (grandezze 161 ... 250);
- **carcassa monolitica** di ghisa 200 UNI ISO 185 con nervature trasversali di irrigidimento ed elevata capienza d'olio;
- lubrificazione a bagno d'olio con **olio sintetico** (cap. 16) per lubrificazione «lunga vita»: riduttori con un tappo (grandezze 32 ... 64) o due tappi (grandezze 80 e 81) forniti **completi di olio**; con tappo di carico con **valvola**, scarico e livello (grandezze 100 ... 250) forniti **senza olio**; tenuta stagna;
- verniciatura: protezione esterna con vernice a polveri epossidiche (grandezze 32 ... 81) o con vernice sintetica (grandezze 100 ... 250) idonee a resistere ai normali ambienti industriali e a consentire ulteriori finiture con vernici sintetiche; colore blu RAL 5010 DIN 1843; protezione interna con vernice a polveri epossidiche (grandezze 32 ... 81) o epossidica (grandezze 100 ... 250) idonee a resistere agli oli sintetici;
- possibilità di realizzare gruppi riduttori e motoriduttori ad elevato rapporto di trasmissione con diversi tipi di rotismo in funzione dell'ingombro, del rendimento e della velocità uscita richiesta.


## 2 - Specifications

### a - Gear reducer

#### Structural features

Main specifications are:

- **universal mounting** having **feet integral with casing** (lower, upper feet and vertical on the face opposite to motor for sizes 32 ... 81; lower and upper feet for sizes 100 ... 250) and **B14 flange** (integral with casing for sizes 32 ... 50) on 2 faces of hollow low speed shaft output. **B5 flange** with spigot «recess» which can be mounted onto B14 flanges (see chap. 17). Design and strength of the casing permit **interesting shaft mounting solutions**;




\* concerning  $n_1 = 1\ 400 \text{ min}^{-1}$  and transmission ratio stated in the scheme.

1)  $H$ ,  $H_0$  shaft height;  $D$  Ø low speed shaft end [mm];  $M_{N2}$ ,  $M_2$  Size torque [daN m];  $F_{r2}$  radial load [daN].

- thickened size (10 sizes with 4 size pairs with final centre distance 32 ... 250) and performance gradation; the size pairs are obtained with the same casing and with many components in common;
- gear reducer structure sized so as to accept particularly powerful motors — both MR V and MR IV — and to permit the transmission of high nominal and maximum torques at low output speeds, this being the particular advantage of worm gear pairs;
- gearmotors sizes 40 ... 126 with 2 cylindrical coaxial gear pair **first stage** in order to obtain high — **reversible** and irreversible — transmission ratios with standardized motor (63 ... 112) in a compact and economy way;
- normally, gearmotors MR V sizes 32, 40 (with motor sizes 63 and 71) 50 (with motor sizes 71 and 80) and 63 ... 81 (with motor sizes 80 and 90) have motor flange **integral** with the casing;
- hollow low speed shaft with keyway, and (sizes 63 ... 250) with circlip groove for removal purposes: in spheroidal cast iron (grey cast iron for sizes 32 and 40) integral with wormwheel (sizes 32 ... 161) or steel (sizes 200 and 250); standard (left or right extension) or double extension low speed shaft (see ch. 17).
- gear reducers: input face with machined surface (R V) or flange (R IV) and with fixing holes: wormshaft end with key, and reduced wormshaft end with circlip groove (the same as for R IV, MR IV, MR 2IV, MR V 160 ... 250 with coupling);
- gearmotors: **IEC standardized motor directly** keyed into the worm (MR V), for motor sizes 200 ... 250 **patented** keying system to obtain easier installing and removing and avoid fretting corrosion; standardized motor with pinion directly mounted onto the shaft end (MR IV, MR 2IV);
- **fan cooling** (sizes 100 ... 250); use of **double extension worm-shaft** simply obtained by removing the fan cowl centre disc; for MR V 81 with motor 100 and 112, fan incorporated in motor mounting flange;
- bearings on worm: double row angular contact ball bearing plus ball bearing (size 32); face-to-face taper roller bearings (sizes 40 ... 161); paired back-to-back taper roller bearings plus one ball bearing (sizes 200 and 250);
- bearings on wormwheel: ball bearings (sizes 32 ... 160); taper roller bearings (sizes 161 ... 250);
- 200 UNI ISO 185 **cast iron monolithic casing** with transverse stiffening ribs, and high oil capacity;
- oil bath lubrication with **synthetic oil** (ch. 16) for «**long-life**» lubrication: units provided with one plug (sizes 32 ... 64) or two plugs (sizes 80 and 81) supplied **filled with oil**; with filler plug with **valve**, drain plug and level plug (sizes 100 ... 250) supplied **without oil**; sealed;
- paint: external coating in epoxy powder paint (sizes 32 ... 81) or in synthetic paint (sizes 100 ... 250) appropriate for resistance to normal industrial environments and suitable for the application of further coats of synthetic paint; colour blue RAL 5010 DIN 1843; internal protection in epoxy powder paint (sizes 32 ... 81) or in epoxy resin paint (sizes 100 ... 250) appropriate for resistance to synthetic oils;
- possibility of obtaining combined gear reducer and gearmotor units providing high transmission ratios with different train of gears depending on overall dimension, efficiency, and final output speed requirements.

## 2 - Caratteristiche



**Linee e area di contatto** determinate al calcolatore per verificare il progetto di ogni ingranaggio.

**Lines of contact and area of action** determined by computer to check on each individual gear pair design.

### Rotismo:

- a vite; ad 1 ingranaggio cilindrico e vite; a 2 ingranaggi cilindrici e vite (solo motoriduttore);
- ingranaggi a vite con rapporti di trasmissione ( $i = 10 \dots 63$ ) **interi e uguali** per le diverse grandezze;  $i = 7$  per MR V 32 ... 81;
- 10 grandezze di cui 4 doppie (normale e rinforzata) con interasse riduzione finale secondo serie R 10 (32 ... 250) per un totale di **14 grandezze**;
- rapporti di trasmissione nominali secondo serie R 10 (10 ... 315; fino a 16 000 nei gruppi);
- vite cilindrica di acciaio 16 CrNi4 o 20 MnCr5 UNI 7846-78 (secondo la grandezza) cementata/temprata con profilo a **evolvente (ZI)** rettificato e **superfinito**;
- ruota a vite con profilo adeguatamente coniugato a quello della vite tramite ottimizzazione del creatore, con mozzo di ghisa sferoidale o grigia (secondo la grandezza) e corona di **bronzo al Ni CuSn12Ni2-B** (EN1982-98) con elevata purezza e tenore di fosforo controllato;
- ingranaggio cilindrico di acciaio 16CrNi4 UNI 7846-78 cementato/temprato con profilo rettificato, dentatura elicoidale;
- capacità di carico del rotismo calcolata a rottura e ad usura; verifica capacità termica.

### Norme specifiche:

- rapporti di trasmissione nominali e dimensioni principali secondo numeri normali UNI 2016 (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- dentiera di riferimento secondo BS 721-83; profilo ad evolvente (ZI) secondo UNI 4760/4-77 (DIN 3975-76, ISO/R 1122/2°-69);
- altezze d'asse secondo UNI 2946-68 (DIN 747-67, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- flange di fissaggio B14 e B5 (quest'ultima con centraggio «foro») derivate da UNEL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- fori di fissaggio serie media secondo UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- estremità d'albero cilindriche (lunghe o corte) secondo UNI ISO 775-88 (DIN 748, NF E 22.051, BS 4506-70, ISO/R775-88) con foro filettato in testa secondo UNI 9321 (DIN 332 BI. 2-70, NF E 22.056) escluso corrispondenza d-D;
- linguette UNI 6604-69 (DIN 6885 BI. 1-68, NF E 27.656 e 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R 773-69) eccetto per determinati casi di accoppiamento motore/riduttore in cui sono ribassate;
- forme costruttive derivate da UNEL 05513-67 (DIN 42950-64, IEC 34.7);
- capacità di carico e rendimento dell'ingranaggio a vite determinati in base a **BS 721-83** integrata con ISO/CD 14521.

### b - Motore elettrico

#### Esecuzione normale:

- motore **normalizzato IEC**;
- asincrono trifase, chiuso, ventilato esternamente, con rotore a gabbia;
- polarità unica, frequenza 50 Hz, tensione  $\Delta 230 \text{ V Y } 400 \text{ V} \pm 10\%^1$  fino alla grandezza 132,  $\Delta 400 \text{ V} \pm 10\%$  a partire dalla grandezza 160;
- protezione IP 55, classe isolamento F, sovratemperatura classe B<sup>1)</sup>;


<sup>1)</sup> Limiti massimo e minimo di alimentazione motore; classe di sovratemperatura F per alcuni motori con potenza o corrispondenza potenza-grandezza non normalizzate e motori 200 LR 6, 200L 6.

## 2 - Specifications



Copriventola con disco centrale asportato per l'utilizzazione della vite bisborgente.

Fan cowl centre disc removed so as to utilize double extension wormshaft.



#### Riduttore esecuzione UO2B:

estremità di vite ridotta (serve anche per ottenere R IV, MR IV, MR 2IV, MR V 160 ... 250 con giunto). Albero lento bisborgente.

#### Gear reducer design UO2B:

reduced wormshaft end (also suitable for R IV, MR IV, MR 2IV, MR V 160 ... 250 with coupling). Double extension low speed shaft.

### Train of gears:

- worm gear pair; 1 cylindrical gear pair plus worm; with 2 cylindrical gear pairs plus worm gear pair (gearmotor only);
- worm gear pairs, with **whole-number identical** for the different sizes;  $i = 7$  for MR V 32 ... 81;
- 10 sizes having 4 sizes pairs (standard and strengthened) with final reduction centre distance to R 10 series (32 ... 250) for a total of **14 sizes**;
- nominal transmission ratios to R 10 series (10 ... 315; up to 16 000 for combined units);
- casehardened and hardened cylindrical worm in 16 CrNi4 or 20 MnCr5 UNI 7846-78 steel (depending on size) with ground and **superfinished involute profile (ZI)**;
- wormwheel with profile especially conjugate to the worm through hob optimization, with hub in spheroidal or grey cast iron (depending on size) and **Ni bronze CuSn12Ni2-B** (EN1982-98) gear rim with high pureness and controlled phosphorus contents;
- casehardened and hardened cylindrical gear pair in 16CrNi4 UNI 7846-78 steel with ground profile and helical tooth;
- train of gear load capacity calculated for breakage and wear; thermal capacity verified.

### Specific standards:

- nominal transmission ratios and principal dimensions according to UNI 2016 standard numbers (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- basic rack to BS 721-83; involute profile (ZI) to UNI 4760/4-77 (DIN 3975-76), ISO/R 1122/2-69);
- shaft heights to UNI 2946-68 (DIN 747-67, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- fixing flanges B14 and B5 (the latter with spigot «recess») taken from UNIL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- medium series fixing holes to UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- cylindrical shaft ends (long or short) to UNI ISO 775-88 (DIN 748, NF E 22.051, BS 4506-70, ISO/R775/88) with tapped butt-end hole to UNI 9321 (DIN 332 BI. 2-70, NF E 22.056) excluding d-D diameter ratio;
- parallel keys to UNI 6604-69 (DIN 6885 BI. 1-68, NF E 27.656 and 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R 773-69) except for specific cases of motor-to-gear reducer coupling where key height is reduced;
- mounting positions taken from UNEL 05513-67 (DIN 42950-64, IEC 34.7);
- worm gear pair load capacity and efficiency to **BS 721-83** integrated with ISO/CD 14521.

### b - Electric motor

#### Standard design:

- **IEC standardized** motor;
- asynchronous three-phase, totally-enclosed, externally ventilated, with cage rotor;
- single polarity, frequency 50 Hz, voltage  $\Delta 230 \text{ V Y } 400 \text{ V} \pm 10\%^1$  up to size 132,  $\Delta 400 \text{ V} \pm 10\%$  from size 160 upwards;
- IP 55 protection, insulation class F, temperature rise class B<sup>1)</sup>;

<sup>1)</sup> Max and min limits of motor supply; temperature rise class F for some motors with power or power-to-size correspondence not according to standard and motors 200 LR 6, 200 L 6.

## 2 - Caratteristiche

- potenza resa in servizio continuo (S1) e riferita a tensione e frequenza normali; temperatura massima ambiente di 40 °C e altitudine di 1000 m: se superiori interpellarsi;
- capacità di sopportare uno o più sovraccarichi — di entità 1,6 volte il carico nominale — per un tempo totale massimo di 2 min ogni ora;
- momento di spunto con inserzione diretta, almeno 1,6 volte quello nominale (normalmente è superiore);
- forma costruttiva B5 e derivate, come indicato nella tabella seguente;
- **idoneità al funzionamento con inverter** (dimensionamento elettromagnetico generoso, lamierino magnetico a basse perdite, separatori di fase in testata, ecc.);
- ampia disponibilità di esecuzioni per ogni esigenza: volano, servoventilatore, servoventilatore ed encoder ecc.

Per altre caratteristiche e dettagli ved. **documentazione specifica**.

Grandezza motore Motor size	Dimensioni principali di accoppiamento Main coupling dimensions UNEL 13117-71 (DIN 42677 BI 1.A-65, IEC 72.2)	
	Estremità d'albero Shaft end Ø D × E	Flangia Ø P Flange Ø P B5
<b>63, 71 B5R<sup>1)</sup></b>	11 × 23	140
<b>71, 80 B5R<sup>1)</sup></b>	14 × 30	160
<b>80, 90 B5R</b>	19 × 40	200
<b>90, 100 B5R<sup>1)</sup>, 112M B5R<sup>1)</sup></b>	24 × 50	200
<b>100, 112, 132M B5R<sup>1)</sup></b>	28 × 60	250

1) La lunghezza motore Y e l'ingombro Y<sub>1</sub> (capp. 10 e 12) aumentano di 14 mm per grand. 71, 18 mm per grand. 80, 22 mm per grand. 100 e 112, 29 mm per grand. 132.

### Motore autofrenante (prefisso alla designazione: F0):

- motore **normalizzato IEC** con le stesse caratteristiche di quello normale;
- costruzione particolarmente robusta per sopportare le sollecitazioni di frenatura; **massima silenziosità**;
- freno elettromagnetico a molle alimentato in **c.c.**; alimentazione prelevata direttamente dalla morsettiera; possibilità di alimentazione separata del freno direttamente dalla linea;
- momento frenante **proporzionato** al momento torcente del motore (normalmente  $M_f \approx 2 M_N$ ) e registrabile aggiungendo o togliendo coppie di molle;
- possibilità di elevata frequenza di avviamento;
- rapidità e precisione di arresto;
- leva di sblocco manuale con ritorno automatico; asta della leva asportabile.

Per altre caratteristiche e dettagli ved. **documentazione specifica**.

### Servizio di durata limitata (S2) e servizio intermittente periodico (S3); servizi S4 ... S10

Per servizi di tipo S2 ... S10 è possibile incrementare la potenza del motore secondo la tabella seguente; il momento torcente di spunto resta invariato.

**Servizio di durata limitata (S2).** — Funzionamento a carico costante per una durata determinata, minore di quella necessaria per raggiungere l'equilibrio termico, seguito da un tempo di riposo di durata sufficiente a ristabilire nel motore la temperatura ambiente.

**Servizio intermittente periodico (S3).** — Funzionamento secondo una serie di cicli identici, ciascuno comprendente un tempo di funzionamento a carico costante e un tempo di riposo. Inoltre in questo servizio le punte di corrente all'avviamento non devono influenzare il riscaldamento del motore in modo sensibile.

$$\text{Rapporto di intermittenza} = \frac{N}{N+R} \cdot 100\%$$

in cui: N è il tempo di funzionamento a carico costante,

R è il tempo di riposo e  $N + R \leq 10$  min (se maggiore interpellarsi).

Servizio - Duty		Grandezza motore <sup>1)</sup> - Motor size <sup>1)</sup>		
		63 ... 90	100 ... 132	160 ... 280
<b>S2</b>	durata del servizio duration of running	<b>90 min</b> <b>60 min</b> <b>30 min</b> <b>10 min</b>	1 1 1,12 1,25	1 1,06 1,18 1,25
		<b>60%</b> <b>40%</b> <b>25%</b> <b>15%</b>		1,06* 1,12* 1,25 1,32
	rapporto di intermittenza cyclic duration factor			
				interpellarsi - consult us
<b>S4 ... S10</b>				

1) Per motori grandezze 90LC 4, 112MC 4, 132MC 4, interpellarsi.

\* Per motore autofrenante questi valori diventano **1,12, 1,18**.

### Frequenza di avviamento z

Orientativamente (per un tempo massimo di avviamento di 0,5 ÷ 1 s) la massima frequenza di avviamento z con inserzione diretta è 63 avv./h fino alla grandezza 90, 32 avv./h per le grandezze 100 ... 132, 16 avv./h per le grandezze 160 ... 250 (per le grandezze 160 ... 250 è consigliabile l'inserzione stella-triangolo).

## 2 - Specifications

- rated power delivered on continuous duty (S1) and at standard voltage and frequency; maximum ambient temperature 40 °C, altitude 1 000 m: consult us if higher;
- capacity to withstand one or more overloads up to 1,6 times the nominal load for a maximum total period of 2 min per single hour;
- starting torque with direct on-line start at least 1,6 times the nominal (usually is higher);
- mounting position B5 and derivates as shown in the following table.
- **suitable for the running with inverter** (generous electromagnetic sizing, low-loss electrical stamping, phase separators, etc.)
- design available for every application need: flywheel, independent cooling fan, independent cooling fan and encoder, etc.

For other specifications and details see **specific literature**.

Grandezza motore Motor size	Dimensioni principali di accoppiamento Main coupling dimensions UNEL 13117-71 (DIN 42677 BI 1.A-65, IEC 72.2)	
	Estremità d'albero Shaft end Ø D × E	Flangia Ø P Flange Ø P B5
<b>132, 160 B5R</b>	38 × 80	300
<b>160</b>	42 × 110	350
<b>180, 200 B5R</b>	48 × 110	350
<b>200</b>	55 × 110	400
<b>225, 250 B5R</b>	60 × 140	450

1) Motor length Y and overall dimension Y<sub>1</sub> (ch. 10 and 12) increase of 14 mm for sizes 71, 18 mm for size 80, 22 mm for sizes 100 and 112, 29 mm for sizes 132.

### Brake motor (prefix to designation: F0):

- **IEC standardized** motor having the same specifications as normal motor;
- particularly strong construction to withstand braking stresses; **maximum noiselessness**;
- spring-loaded **d.c.** electromagnetic brake feeding from the terminal box; brake can also be fed independently direct from the line;
- braking torque **proportionate** to motor torque (normally  $M_f \approx 2 M_N$ ) adjustable by adding or removing couples of springs;
- high frequency of starting enabled;
- rapid, precise stopping;
- hand lever for manual release with automatic return; removable lever rod.

For other specifications and details see **specific literature**.

### Short time duty (S2) and intermittent periodic duty (S3); duty cycles S4 ... S10

In case of a duty-requirement type S2 ... S10 the motor power can be increased as per the following table; starting torque keeps unchanged.

**Short time duty (S2).** — Running at constant load for a given period of time less than that necessary to reach normal running temperature, followed by a rest period long enough for motor's return to ambient temperature.

**Intermittent periodic duty (S3).** — Succession of identical work cycles consisting of a period of running at constant load and a rest period. Current peaks on starting are not to be of an order that will influence motor heat to any significant extent.

$$\text{Cyclic duration factor} = \frac{N}{N+R} \cdot 100\%$$

where: N being running time at constant load,

R the rest period and  $N + R \leq 10$  min (if longer consult us).

## 2 - Caratteristiche

Per i motori autofrenanti è ammessa una frequenza di avviamento doppia di quella dei motori normali indicata precedentemente.

Spesso per i motori autofrenanti, è richiesta una frequenza di avviamento  $z$  superiore, in questo caso è necessario verificare che:

$$z \leq z_0 \cdot \frac{J_0}{J_0 + J} \cdot \left[ 1 - \left( \frac{P}{P_1} \right)^2 \cdot 0.6 \right]$$

dove:

$z_0$ ,  $J_0$ ,  $P_1$  sono indicati nella tabella seguente;

$J$  è il momento d'inerzia (di massa) esterno (riduttore, ved. cap. 15, giunti, macchina azionata) in  $\text{kg m}^2$ , riferito all'asse motore;

$P$  è la potenza in kW assorbita dalla macchina, riferita all'asse motore (quindi tenendo conto del rendimento).

Se durante la fase di avviamento il motore deve vincere un momento resistente verificare la frequenza di avviamento con la formula:

$$z \leq 0,63 \cdot z_0 \cdot \frac{J_0}{J_0 + J} \cdot \left[ 1 - \left( \frac{P}{P_1} \right)^2 \cdot 0,6 \right]$$

## Caratteristiche principali dei motori normali e auto-frenanti (50 Hz)

Grandezza motore Motor size	$M_{\text{fmax}}$ $\approx$ daN m 2) 4)	$P_1$ kW	2 poli - poles - 2 800 min <sup>-1</sup> 1)			4 poli - poles - 1 400 min <sup>-1</sup> 1)			6 poli - poles - 900 min <sup>-1</sup> 1)				
			$J_0$ $\approx$ kg m <sup>2</sup> 2)	$z_0$ 3)	$M$ spunto - start. $M_N$ ≈ 3)	$P_1$ kW	$J_0$ $\approx$ kg m <sup>2</sup> 2)	$z_0$ 3)	$M$ spunto - start. $M_N$ ≈ 3)	$P_1$ kW	$J_0$ $\approx$ kg m <sup>2</sup> 2)	$z_0$ 3)	$M$ spunto - start. $M_N$ ≈ 3)
<b>63 A</b>	0,35	0,18	0,0002	4 750	2,5	0,12	0,0002	12 500	2,9	0,09	0,0004	12 500	2,7
<b>63 B</b>	0,35	0,25	0,0003	4 750	2,7	0,18	0,0003	12 500	2,8	0,12	0,0004	12 500	2,7
<b>63 C</b>	0,35	0,37*	0,0003	4 000	3	0,25*	0,0003	10 000	2,6	—	—	—	—
<b>71 A</b>	0,75	0,37	0,0004	4 000	3	0,25	0,0005	10 000	2,6	0,18	0,0012	11 200	2,4
<b>71 B</b>	0,75	0,55	0,0005	4 000	3	0,37	0,0007	10 000	2,5	0,25	0,0012	11 200	2,1
<b>71 C</b>	0,75	0,75*	0,0006	3 000	2,8	0,55*	0,0008	8 000	2,4	0,37*	0,0013	10 000	2,1
<b>80 A</b>	1,6	0,75	0,0008	3 000	2,5	0,55	0,0015	8 000	2,6	0,37	0,0019	9 500	2,1
<b>80 B</b>	1,6	1,1	0,0011	3 000	2,2	0,75	0,0019	7 100	2,9	0,55	0,0024	9 000	2,1
<b>80 C</b>	1,6	1,5 *	0,0013	2 500	2,9	1,1 *	0,0025	5 000	3	0,75*	0,0033	7 100	2,1
<b>90 S</b>	1,6	1,5	0,0013	2 500	2,9	1,1	0,0025	5 000	3	0,75	0,0033	7 100	2,1
<b>90 SB</b>	1,6	1,85*	0,0014	2 500	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>90 L</b>	1,6	—	—	—	—	1,5	0,0041	4 000	2,7	1,1	0,005	5 300	2,3
<b>90 LA</b>	4	2,2	0,0017	2 500	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>90 LB</b>	4	3	0,0019	1 800	2,8	1,85*	0,0044	4 000	2,7	—	—	—	—
<b>90 LC</b>	4	—	—	—	—	2,2 *	0,0048	3 150	2,8	1,5 *	0,0055	5 000	2,5
<b>100 LA</b>	4	3	0,0035	1 800	2,7	2,2	0,0051	3 150	2,6	1,5	0,0104	3 550	2,6
<b>100 LB</b>	4	4 *	0,0046	1 500	3,9	3	0,0069	3 150	2,9	1,85*	0,0118	3 150	2,5
<b>112 M</b>	7,5 <sup>5)</sup>	4	0,0046	1 500	3,9	4	0,0097	2 500	3,1	2,2	0,0142	2 800	2,9
<b>112 MB</b>	4	5,5 *	0,0054	1 400	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>112 MC</b>	7,5	7,5 *	0,0076	1 060	3,9	5,5 *	0,0115	1 800	3,1	3 * 0,0169	2 500	2,9	—
<b>132 S</b>	7,5	—	—	—	—	5,5	0,0216	1 800	3	3	0,0216	2 360	2,3
<b>132 SA</b>	7,5	5,5	0,0099	1 250	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>132 SB</b>	7,5	7,5	0,0118	1 120	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>132 SC</b>	7,5	9,2 *	0,0137	1 060	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>132 M</b>	15	11 *	0,0178	850	3,7	7,5	0,0323	1 180	3,2	4	0,0323	1 420	2,9
<b>132 MB</b>	15	15 *	0,0226	710	3,8	9,2 *	0,0391	1 070	3	5,5	0,0391	1 260	2,6
<b>132 MC</b>	15	—	—	—	—	11 *	0,0424	900	3,4	7,5 * 0,0532	1 000	2,4	—
<b>160 MR</b>	25	11	0,039	450	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>160 M</b>	25	15	0,044	425	2,4	11	0,072	900	2	7,5	0,096	1 120	2
<b>160 L</b>	25	18,5	0,049	400	2,6	15	0,084	800	2,3	11	0,119	950	2,3
<b>180 M</b>	25	22	0,057	355	2,5	18,5	0,099	630	2,3	—	—	—	—
<b>180 L</b>	40	—	—	—	—	22	0,13	500	2,4	15	0,15	630	2,3
<b>200 LR</b>	40	30	0,185	160	2,4	—	—	—	—	18,5	0,19	500	2,1
<b>200 L</b>	40	37	0,2	160	2,5	30	0,2	400	2,4	22	0,24	400	2,4
<b>200 LG</b>	—	—	—	—	—	37	0,34	—	2,3	—	—	—	—
<b>225 S</b>	—	—	—	—	—	37	0,32	—	2,3	—	—	—	—
<b>225 M</b>	—	—	—	—	—	45	0,41	—	2,4	30	0,47	—	2,4
<b>250 M</b>	—	—	—	—	—	55	0,52	—	2,3	37	0,57	—	2,6

- Velocità motore in base alle quali sono state calcolate le velocità motoriduttore  $n_2$ .
- I valori di momento d'inerzia  $J_0$  e di momento frenante  $M_f$  sono validi solo per motore autofrenante (grand.  $\leq$  200L).
- Per grand.  $\leq$  132, i valori di  $M_{\text{spunto}} / M_N$  e di frequenza di avviamento a vuoto  $z_0$  [avv./h] sono validi solo per motore autofrenante.
- Normalmente il motore viene fornito tarato ad un momento frenante inferiore (ved. documentazione specifica).
- Per 2 poli 4 daN m.

\* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzate.

## 2 - Specifications

Brake motors can withstand a starting frequency double that of normal motors as described previously.

A greater frequency of starting  $z$  is often required for brake motors. In this case it is necessary to verify that:

where:  
 $z_0$ ,  $J_0$ ,  $P_1$  are shown in the following table;  
 $J$  is the external moment of inertia (of mass) in  $\text{kg m}^2$ , (gear reducers, see ch 15 couplings, driven machine) referred to the motor shaft;  
 $P$  is the power in kW absorbed by the machine referred to the motor shaft (therefore taking into account efficiency).

If during starting the motor has to overcome a resisting torque, verify the frequency of starting by means of the following formula:

$$z \leq 0,63 \cdot z_0 \cdot \frac{J_0}{J_0 + J} \cdot \left[ 1 - \left( \frac{P}{P_1} \right)^2 \cdot 0,6 \right]$$

## Frequenza 60 Hz

I motori **normali** fino alla grandezza 132 avvolti a 50 Hz possono essere alimentati a 60 Hz; la velocità aumenta del 20%. Se la tensione di alimentazione corrisponde a quella di avvolgimento la potenza non varia, purché si accettino sovratemperature superiori, e la richiesta di potenza stessa non sia esasperata, mentre il momento di spunto e massimo diminuiscono del 17%. Se la tensione di alimentazione è maggiore di quella di avvolgimento del 20%, la potenza aumenta del 20%, mentre il momento di spunto e massimo non variano.

## Frequency 60 Hz

**Normal** motors up to size 132 wound for 50 Hz can be fed at 60 Hz; in this case speed increases by 20%. If input-voltage corresponds to winding voltage, power remains unchanged, providing that higher temperature rise values are acceptable, and that the power requirement is not unduly demanding, whilst starting and maximum torques decrease by 17%. If input-voltage is 20% higher than winding voltage, power increases by 20% whilst starting and maximum torques keep unchanged.

## 2 - Caratteristiche

Per motori **autofrenanti** ved. **documentazione specifica**.

A partire dalla grandezza 160 è bene che i motori — normali e autofrenanti — siano avvolti espressamente a 60 Hz, anche per sfruttare la possibilità dell'aumento di potenza del 20%.

### Norme specifiche:

- potenze nominali e dimensioni secondo CENELEC HD 231 (IEC 72-1, CNR-CEI UNEL 13117-71 e 13118-71, DIN 42677, NF C51-120, BS 5000-10 e BS 4999-141) per forma costruttiva IM B5, IM B14 e derivate;
- caratteristiche nominali e di funzionamento secondo CENELEC EN 60034-1 (IEC 34-1, CEI EN 60034-1, DIN VDE 0530-1, NF C51-111, BS EN 60034-1);
- gradi di protezione secondo CENELEC EN 60034-5 (IEC 34-5, CEI 2-16, DIN EN 60034-5, NF C51-115, BS 4999-105);
- forme costruttive secondo CENELEC EN 60034-7 (IEC 34-7, CEI EN 60034-7, DIN IEC 34-7, NF C51-117, BS EN 60034-7);
- equilibratura e velocità di vibrazione (grado di vibrazione normale N) secondo CENELEC HD 53.14 S1 (CEI IEC 34-14, ISO 2373 CEI 2-23, BS 4999-142); i motori sono equilibrati con mezza linguetta nella sporgenza dell'albero;
- raffreddamento secondo CENELEC EN 60034-6 (CEI 2-7, IEC 34-6): tipo standard IC 411; tipo IC 416 per esecuzione speciale con servoventilatore assiale.

## 2 - Specifications

For **brake** motors see **specific literature**.

From size 160 upwards motors — both standard and brake ones — should be wound for 60 Hz exploiting the 20% power increase as a matter of course.

### Specific standards:

- nominal powers and dimensions to CENELEC HD 231 (IEC 72-1, CNR-CEI UNEL 13117-71 and 13118-71, DIN 42677, NF C51-120, BS 5000-10 and BS 4999-141) for mounting positions IM B5, IM B14 and derivates;
- nominal performances and running specifications to CENELEC EN 60034-1 (IEC 34-1, CEI EN 60034-1, DIN VDE 0530-1, NF C51-111, BS EN 60034-1);
- protection to CENELEC EN 60034-5 (IEC 34-5, CEI 2-16, DIN EN 60034-5, NF C51-115, BS 4999-105);
- mounting positions to CENELEC EN 60034-7 (IEC 34-7, CEI EN 60034-7, DIN IEC 34-7, NF C51-117, BS EN 60034-7);
- balancing and vibration velocity (vibration under standard rating N) to CENELEC HD 53.14 S1 (CEI IEC 34-14, ISO 2373 CEI 2-23, BS 4999-142); motors are balanced with half key inserted into shaft extension;
- cooling to CENELEC EN 60034-6 (CEI 2-7, IEC 34-6): standard type IC 411; type IC 416 for non-standard design with axial independent cooling fan.

### 3 - Designazione

MACCHINA MACHINE	<b>R</b>	riduttore motoriduttore	gear reducer garmotor
ROTISMO TRAIN OF GEARS	<b>V</b>	a vite	worm gear pair
	<b>IV</b>	a 1 ingranaggio cilindrico a vite	1 cylindrical gear pair plus worm
	<b>2IV</b>	a 2 ingranaggi cilindrici a vite	2 cylindrical gear pair plus worm
GRANDEZZA SIZE	<b>32 ... 250</b>	interasse riduzione finale [mm]	final reduction centre distance [mm]
FISSAGGIO MOUNTING	<b>U</b>	universale	universal
POSIZIONE ALBERI SHAFT POSITION	<b>O</b>	ortogonale	orthogonal
MODELLO MODEL	<b>3</b>	grandezze 32 ... 81	sizes 32 ... 81
ESECUZIONE DESIGN	<b>2</b>	grandezze 100 ... 250	sizes 100 ... 250
RAPPORTO DI TRASMISSIONE TRANSMISSION RATIO	<b>A</b>	normale	standard
GRANDEZZA MOTORE MOTOR SIZE	<b>B</b>	estremità di vite ridotta	reduced wormshaft end
NUMERO POLI NUMBER OF POLES	<b>C</b>	vite bisporgente con estremità ridotta	double extension wormshaft with reduced end
TENSIONE [V] VOLTAGE [V]	<b>D</b>	vite bisporgente	double extension wormshaft
FORMA COSTRUTTIVA MOUNTING POSITION	<b>63A ... 250M</b>		
VELOCITÀ D'USCITA [ $\text{min}^{-1}$ ] OUTPUT SPEED [ $\text{min}^{-1}$ ]	<b>2 ... 6</b>		
<b>R V 80 UO3A/25</b>	<b>230.400</b>	grand. $\leq 132$	size $\leq 132$
<b>R V 250 UO2A/50</b>	<b>400</b>	grand. $\geq 160$	size $\geq 160$
<b>MR V 80 UO3A — 90L 4 230.400 B5 / 56</b>	<b>B5</b>	per alcune combinazioni (ved. cap. 10)	for some combinations (see ch. 10)

La designazione va completata con l'indicazione della forma costruttiva, solo però se **diversa** da B3<sup>1)</sup> (B3 o B8 per grand.  $\leq 64$ ).

Ese.: R V 80 UO3A/25 **forma costruttiva V5**.

Quando il motore è autofrenante anteporre alla grandezza motore le lettere **F0**.

Ese.: MR V 80 UO3A - F0 90L 4 230.400 B5/56

Per i riduttori grandezze 200 e 250, forma costruttiva B7, la designazione va completata con l'indicazione della velocità entrata  $n_1$ .

Ese.: R V 250 UO2A/50  $n_1 = 560 \text{ min}^{-1}$ , **forma costruttiva B7**

Quando il motore è fornito dall'Acquirente, omettere la tensione e completare la designazione con l'indicazione **motore di ns. fornitura**.

Ese.: MR V 80 UO3A - 90L 4 ... B5/56 **motore di ns. fornitura**.

Quando il riduttore o motoriduttore sono richiesti in esecuzione **diversa** da quelle sopraindicate, precisarlo per esteso (cap. 17).

1) La designazione della forma costruttiva (ved. cap. 8 e 10) è riferita, per semplicità, al solo fissaggio con piedi pur essendo i riduttori a fissaggio universale (es.: fissaggio con flangia B14 e derivate; fissaggio con flangia B5 e derivate, ved. cap. 17).

### 4 - Potenza termica Pt [kW]

In rosso nei cap. 7 e 9 è indicata la potenza termica nominale  $P_{tN}$ , che è quella potenza che può essere applicata all'entrata del riduttore, in servizio continuo, a temperatura massima ambiente di 40 °C e velocità dell'aria  $\geq 1,25 \text{ m/s}$ , senza superare una temperatura dell'olio di circa 95 °C.

**La potenza termica Pt può essere superiore a quella nominale**  $P_{tN}$  sopradescritta secondo la formula  $P_t = P_{tN} \cdot f_t$  dove  $f_t$  è il fattore termico in funzione della temperatura ambiente e del servizio con i valori indicati nella tabella.

Per i casi in cui a catalogo è indicata la potenza termica nominale  $P_{tN}$ , è necessario verificare che la potenza applicata  $P_1$  sia minore o uguale a quella termica  $P_t$  ( $P_1 \leq P_t = P_{tN} \cdot f_t$ ). Se  $P_1 > P_t$ , esaminare l'utilizzo di lubrificanti speciali: interpellarci.

Per riduttori e motoriduttori con rotismo **V** in forma costruttiva B6 o B7 moltiplicare  $P_{tN}$  per **0,9**.

### 3 - Designation

MACCHINA MACHINE	<b>R</b>	riduttore motoriduttore	gear reducer garmotor
ROTISMO TRAIN OF GEARS	<b>V</b>	a vite	worm gear pair
	<b>IV</b>	a 1 ingranaggio cilindrico a vite	1 cylindrical gear pair plus worm
	<b>2IV</b>	a 2 ingranaggi cilindrici a vite	2 cylindrical gear pair plus worm
GRANDEZZA SIZE	<b>32 ... 250</b>	interasse riduzione finale [mm]	final reduction centre distance [mm]
FISSAGGIO MOUNTING	<b>U</b>	universale	universal
POSIZIONE ALBERI SHAFT POSITION	<b>O</b>	ortogonale	orthogonal
MODELLO MODEL	<b>3</b>	grandezze 32 ... 81	sizes 32 ... 81
ESECUZIONE DESIGN	<b>2</b>	grandezze 100 ... 250	sizes 100 ... 250
RAPPORTO DI TRASMISSIONE TRANSMISSION RATIO	<b>A</b>	normale	standard
GRANDEZZA MOTORE MOTOR SIZE	<b>B</b>	estremità di vite ridotta	reduced wormshaft end
NUMERO POLI NUMBER OF POLES	<b>C</b>	vite bisporgente con estremità ridotta	double extension wormshaft with reduced end
TENSIONE [V] VOLTAGE [V]	<b>D</b>	vite bisporgente	double extension wormshaft
FORMA COSTRUTTIVA MOUNTING POSITION	<b>63A ... 250M</b>		
VELOCITÀ D'USCITA [ $\text{min}^{-1}$ ] OUTPUT SPEED [ $\text{min}^{-1}$ ]	<b>2 ... 6</b>		
<b>R V 80 UO3A/25</b>	<b>230.400</b>	grand. $\leq 132$	size $\leq 132$
<b>R V 250 UO2A/50</b>	<b>400</b>	grand. $\geq 160$	size $\geq 160$
<b>MR V 80 UO3A — 90L 4 230.400 B5 / 56</b>	<b>B5</b>	per alcune combinazioni (ved. cap. 10)	for some combinations (see ch. 10)

The designation is to be completed stating mounting position, through only if **different** from B3<sup>1)</sup> (B3 or B8 for sizes  $\leq 64$ ).

E.g.: R V 80 UO3A/25 **mounting position V5**;

Where brake motor is required, insert the letters **F0** before motor size.

E.g.: MR V 80 UO3A - **F0** 90L 4 230.400 B5/56

In the case of gear reducers sizes 200 and 250, mounting position B7, the designation is to be completed stating input speed  $n_1$ .

E.g.: R V 250 UO2A/50  $n_1 = 560 \text{ min}^{-1}$ , **mounting position B7**

Where motor is supplied by the Buyer, omit voltage and add **motor supplied by us**.

E.g.: MR V 80 UO3A - 90L 4 ... B5/56 **motor supplied by us**.

In the event of a gear reducer or garmotor being required in a design **different** from those stated above, specify it in detail (ch. 17).

1) To make things easier, the designation of mounting position (see ch. 8 and 10) is referred to foot mounting only, even if gear reducers are in universal mounting (e.g.: B14 flange mounting and derivatives; B5 flange mounting and derivatives, see ch. 17).

### 4 - Thermal power Pt [kW]

Nominal thermal power  $P_{tN}$ , indicated in red in ch. 7 and 9 is that which can be applied at the gear reducer input when operating on continuous duty at a maximum ambient temperature of 40 °C and air velocity  $\geq 1,25 \text{ m/s}$ , without exceeding 95 °C approximately oil temperature.

**Thermal power Pt can be higher than the nominal  $P_{tN}$** , described above, as per the following formula:  $P_t = P_{tN} \cdot f_t$  where  $f_t$  is the thermal factor depending on ambient temperature and type of duty as indicated in the table.

Wherever nominal thermal power  $P_{tN}$ , is indicated in the catalogue it should be verified that the applied power  $P_1$  is less than or equal to the  $P_t$  value ( $P_1 \leq P_t = P_{tN} \cdot f_t$ ). If  $P_1 > P_t$ , consider the use of special lubricant: consult us.

For B6 or B7 mounting position gear reducers and garmotors with train of gears **V** multiply  $P_{tN}$  by **0,9**.

## 4 - Potenza termica Pt [kW]

Non è necessario tener conto della potenza termica quando la durata massima di servizio continuo è di 1 ÷ 3 h (dalle grandezze riduttori piccole alle grandi) seguita da pause sufficienti (circa 1 ÷ 3 h) a ristabilire nel riduttore circa la temperatura ambiente.

Per temperatura massima ambiente maggiore di 40 °C oppure minore di 0 °C interpellarci.

Temperatura massima ambiente °C	continuo S1	Servizio a carico intermittente S3 ... S6				
		Rapporto di intermittenza [%] per 60 min di funzionamento <sup>1)</sup>				
		60	40	25	15	
40	1	1,18	1,32	1,5	1,7	
30	1,18	1,4	1,6	1,8	2	
20	1,32	1,6	1,8	2	2,24	
10	1,5	1,8	2	2,24	2,5	

1)  $\frac{\text{Tempo di funzionamento a carico [min]}}{60} \cdot 100$

## 4 - Thermal power Pt [kW]

Thermal power needs not be taken into account when maximum duration of continuous running time is 1 ÷ 3 h (from small to large gear reducer sizes) followed by rest periods long enough to restore the gear reducer to near ambient temperature (likewise 1 ÷ 3 h). In case of maximum ambient temperature above 40 °C or below 0 °C consult us.

Maximum ambient temperature °C	continuous S1	Duty on intermittent load S3 ... S6				
		Cyclic duration factor [%] for 60 min running <sup>1)</sup>				
		60	40	25	15	
40	1	1,18	1,32	1,5	1,7	
30	1,18	1,4	1,6	1,8	2	
20	1,32	1,6	1,8	2	2,24	
10	1,5	1,8	2	2,24	2,5	

1)  $\frac{\text{Duration of running on load [min]}}{60} \cdot 100$

## 5 - Fattore di servizio fs

Il fattore di servizio fs tiene conto delle diverse condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento, altre considerazioni) alle quali può essere sottoposto il riduttore e di cui bisogna tener conto nei calcoli di scelta e di verifica del riduttore stesso.

Le potenze e i momenti torcenti indicati a catalogo sono nominali (cioè validi per  $fs = 1$ ) per i riduttori, corrispondenti all'fs indicato per i motoriduttori.

Fattore di servizio in funzione: della natura del carico e della durata di funzionamento (questo valore deve essere moltiplicato per quelli delle tabelle a fianco).

Service factor based: on the nature of load and running time (this value is to be multiplied by the values shown in the tables alongside).

Natura del carico della macchina azionata Nature of load of the driven machine		Durata di funzionamento [h] Running time [h]				
Rif. Ref.	Descrizione Description	3 150 ≤ 2 h/d	6 300 2 ÷ 4 h/d	12 500 4 ÷ 8 h/d	25 000 8 ÷ 16 h/d	50 000 16 ÷ 24 h/d
<b>a</b>	<b>Uniforme Uniform</b>	0,67	0,85	1	1,25	1,6
<b>b</b>	<b>Sovraccarichi moderati</b> (entità 1,6 volte il carico normale) <b>Moderate overloads</b> (1,6 × normal)	0,85	1,06	1,25	1,6	2
<b>c</b>	<b>Sovraccarichi forti</b> (entità 2,5 volte il carico normale) <b>Heavy overloads</b> (2,5 × normal)	1	1,25	1,5	1,9	2,36

Precisazioni e considerazioni sul fattore di servizio.

I valori di fs sopraindicati valgono per:

- motore elettrico con rotore a gabbia, inserzione diretta fino a 9,2 kW, stella-triangolo per potenze superiori; per inserzione diretta oltre 9,2 kW o per motori autofrenanti, scegliere fs in base a una frequenza di avviamento doppia di quella effettiva; per motore a scoppio moltiplicare fs per 1,25 (pluricilindro), 1,5 (monocilindro);
- durata massima dei sovraccarichi 15 s, degli avviamenti 3 s; se superiore e/o con notevole effetto d'urto interpellarci;
- un numero intero di cicli di sovraccarico (o di avviamento) complessi **non esattamente** in 1, 2, 3 o 4 giri dell'albero lento, se **esattamente** considerare che il sovraccarico agisca continuamente;
- grado di affidabilità **normale**; se **elevato** (difficoltà notevole di manutenzione, grande importanza del riduttore nel ciclo produttivo, sicurezza per le persone, ecc.) moltiplicare fs per **1,25 ÷ 1,4**.

Motori con momento di spunto non superiore a quello nominale (inserzione stella-triangolo, certi tipi a corrente continua e monofase), determinati sistemi di collegamento del riduttore al motore e alla macchina azionata (giunti elastici, centrifughi, oleodinamici, di sicurezza, frizioni, trasmissioni a cinghia) influiscono favorevolmente sul fattore di servizio, permettendo in certi casi di funzionamento gravoso di ridurlo; in caso di necessità interpellarci.

## 5 - Service factor fs

Service factor fs takes into account the different running conditions (nature of load, running time, frequency of starting, other considerations) which must be referred to when performing calculations of gear reducer selection and verification.

The powers and torques shown in the catalogue are nominal (i.e. valid for  $fs = 1$ ) for gear reducers, corresponding to the fs indicated for gearmotors.

Fattore di servizio in funzione della frequenza di avviamento riferita alla natura del carico.

Service factor based on frequency of starting referred to the nature of load.

Rif. carico Load ref.	Frequenza di avviamento z [avv./h] Frequency of starting z [starts/h]							
	4	8	16	32	63	125	250	500
<b>a</b>	1	1,06	1,12	1,18	1,25	1,32	1,4	1,5
<b>b</b>	1	1	1,06	1,12	1,18	1,25	1,32	1,4
<b>c</b>	1	1	1	1,06	1,12	1,18	1,25	1,32

Details of service factor and considerations.

Given fs values are valid for:

- electric motor with cage rotor, direct on-line starting up to 9,2 kW, star-delta starting for higher power ratings; for direct on-line starting above 9,2 kW or for brake motors, select fs according to a frequency of starting double the actual frequency; for internal combustion engines multiply fs by 1,25 (multicylinder) or 1,5 (single-cylinder);
- maximum time on overload 15 s; on starting 3 s; if over and/or subject to heavy shock effect, consult us;
- a whole number of overload cycles (or start) **imprecisely** completed in 1, 2, 3 or 4 revolutions of low speed shaft; if **precisely** a continuous overloads should be assumed;
- **standard** level of reliability; if a **higher** degree of reliability is required (particularly difficult maintenance conditions, key importance of gear reducer to production, personnel safety, etc.) multiply fs by **1,25 ÷ 1,4**.

Motors having a starting torque not exceeding nominal values (star-delta starting, particular types of motor operating on direct current, and single-phase motors), and particular types of coupling between gear reducer and motor, and gear reducer and driven machine (flexible, centrifugal, fluid and safety couplings, clutches and belt drives) affect service factor favourably, allowing its reduction in certain heavy-duty applications; consult us if need be.

## 6 - Scelta

### a - Riduttore

#### Determinazione grandezza riduttore

- Disporre dei dati necessari: potenza  $P_2$  richiesta all'uscita del riduttore, velocità angolari  $n_2$  e  $n_1$ , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento  $z$ , altre considerazioni) riferendosi al cap. 5.
- Determinare il fattore di servizio  $fs$  in base alle condizioni di funzionamento (cap. 5).
- Scegliere la grandezza riduttore (contemporaneamente anche il rotismo e il rapporto di trasmissione  $i$ ) in base a  $n_2$ ,  $n_1$  e ad una potenza  $P_{N2}$  uguale o maggiore a  $P_2 \cdot fs$  (cap. 7).
- Calcolare la potenza  $P_1$  richiesta all'entrata del riduttore con la formula  $\frac{P_2}{\eta}$ , dove  $\eta = \frac{P_{N2}}{P_{N1}}$  è il rendimento del riduttore (cap. 7).

Quando, per motivi di normalizzazione del motore, risulta (considerato l'eventuale rendimento motore-riduttore) una potenza  $P_1$  applicata all'entrata del riduttore maggiore di quella richiesta, deve essere certo che la maggior potenza applicata non sarà mai richiesta e la frequenza di avviamento  $z$  sia talmente bassa da non influire sul fattore di servizio (cap. 5).

Altrimenti per la scelta moltiplicare la  $P_{N2}$  per il rapporto  $\frac{P_1 \text{ applicata}}{P_1 \text{ richiesta}}$ .

I calcoli possono essere effettuati in base ai momenti torcenti, anziché alle potenze; anzi per bassi valori di  $n_2$  è preferibile.

#### Verifiche

- Verificare gli eventuali carichi radiali  $F_{r1}$ ,  $F_{r2}$  e assiale  $F_{a2}$  secondo le istruzioni e i valori dei cap. 13 e 14.
- Quando si dispone del diagramma di carico e/o si hanno sovraccarichi – dovuti ad avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti, casi di riduttori irreversibili o poco reversibili in cui la ruota a vite diventa motrice per effetto delle inerzie della macchina azionata, potenza applicata superiore a quella richiesta, altre cause statiche o dinamiche – verificare che il massimo picco di momento torcente (cap. 15) sia sempre inferiore  $M_{2max}$  (cap. 7), se superiore o non valutabile installare – nei suddetti casi – dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai  $M_{2max}$ .
- Quando per il riduttore è indicata – in rosso nel cap. 7 – la potenza termica nominale  $P_{T_N}$ , verificare che  $P_1 \leq P_t$  (cap. 4).

#### Designazione per l'ordinazione

Per l'ordinazione è necessario completare la designazione del riduttore come indicato nel cap. 3. Pertanto occorre precisare: esecuzione, forma costruttiva (solamente se diversa da B3, B3 o B8 per grand.  $\leq 64$ ) (cap. 8); velocità entrata  $n_1$  per i riduttori grandi 200 e 250 in forma costruttiva B7, solamente se maggiore di 1 400 min $^{-1}$  o minore di 355 min $^{-1}$  per i rimanenti; eventuali accessori ed esecuzioni speciali (cap. 17).

Esempio: R V 80 UO3A/25 forma costruttiva V5

R V 250 UO2A/50  $n_1 = 560$  min $^{-1}$ , forma costruttiva B7.

### b - Motoriduttore

#### Determinazione grandezza motoriduttore

- Disporre dei dati necessari: potenza  $P_2$  richiesta all'uscita del motoriduttore, velocità angolare  $n_2$ , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento  $z$ , altre considerazioni), riferendosi al cap. 5.
- Determinare il fattore di servizio  $fs$  in base alle condizioni di funzionamento (cap. 5).
- Scegliere la grandezza motoriduttore in base a  $n_2$ ,  $fs$ ,  $P_2$  (cap. 9).

Quando, per motivi di normalizzazione del motore, la potenza disponibile a catalogo  $P_2$  è molto maggiore di quella richiesta, il motoriduttore può essere scelto in base a un fattore di servizio minore ( $fs \cdot \frac{P_2 \text{ richiesta}}{P_2 \text{ disponibile}}$ ) solamente se è certo che la maggior potenza disponibile non sarà mai richiesta e la frequenza di avviamento  $z$  è talmente bassa da non influire sul fattore di servizio (cap. 5).

I calcoli possono essere effettuati in base ai momenti torcenti, anziché alle potenze; anzi, per bassi valori di  $n_2$  è preferibile.

#### Verifiche

- Verificare l'eventuale carico radiale  $F_{r2}$  e assiale  $F_{a2}$  secondo le istruzioni e i valori del cap. 14.
- Verificare, per il motore, la frequenza di avviamento  $z$  quando è superiore a quella normalmente ammessa, secondo le istruzioni e i valori del cap. 2b; normalmente questa verifica è richiesta solo per motori autofrenanti.

## 6 - Selection

### a - Gear reducer

#### Determining the gear reducer size

- Make available all necessary data: required output power  $P_2$  of gear reducer, speeds  $n_2$  and  $n_1$ , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting  $z$ , other considerations) with reference to ch. 5.
- Determine service factor  $fs$  on the basis of running conditions (ch. 5).
- Select the gear reducer size (also, the train of gears and transmission ratio  $i$  at the same time) on the basis of  $n_2$ ,  $n_1$  and of a power  $P_{N2}$  greater than or equal to  $P_2 \cdot fs$  (ch. 7).
- Calculate power  $P_1$  required at input side of gear reducer using the formula  $\frac{P_2}{\eta}$ , where  $\eta = \frac{P_{N2}}{P_{N1}}$  is the efficiency of the gear reducer (ch. 7).

When for reasons of motor standardization, power  $P_1$  applied at input side of gear reducer turns out to be higher than the power required (considering motor/gear reducer efficiency), it must be certain that this excess power will never be required, and frequency of starting  $z$  is so low as not to affect service factor (ch. 5).

Otherwise, make the selection by multiplying  $P_{N2}$  by  $\frac{P_1 \text{ applied}}{P_1 \text{ required}}$ .

Calculations can also be made on the basis of torque instead of power; this method is even preferable for low  $n_2$  values.

#### Verifications

- Verify possible radial loads  $F_{r1}$ ,  $F_{r2}$  and axial load  $F_{a2}$  by referring to instructions and values given in ch. 13 and 14.
- When the load chart is available, and/or there are overloads – due to starting on full load (mainly for high inertias and low transmission ratios), braking, shocks, irreversible or with low reversibility gear reducers in which the wormwheel becomes driving member due to the driven machine inertia, applied power higher than that required, other static or dynamic causes – verify that the maximum torque peak (ch. 15) is always less than  $M_{2max}$  (ch. 7); if it is higher or cannot be evaluated, in the above cases, install a safety device so that  $M_{2max}$  will never be exceeded.
- When nominal thermal power  $P_{T_N}$  is indicated in red in ch. 7, verify that  $P_1 \leq P_t$  (ch. 4).

#### Designation for ordering

When ordering give the complete designation of the gear reducer as shown in ch. 3. The following information is to be given: design and mounting position (only when different from B3, B3 or B8 for size  $\leq 64$ ) (ch. 8); input speed  $n_1$  for sizes 200 and 250 mounting position B7, – for the remainder, only if greater than 1 400 min $^{-1}$  or less than 355 min $^{-1}$ , accessories and non-standard designs, if any (ch. 17).

E.g.: R V 80 UO3A/25 mounting position V5

R V 250 UO2A/50  $n_1 = 560$  min $^{-1}$ , mounting position B7.

### b - Gearmotor

#### Determining the gearmotor size

- Make available all necessary data: required output power  $P_2$  of gearmotor, speed  $n_2$ , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting  $z$ , other considerations) with reference to ch. 5.
- Determine service factor  $fs$  on the basis of running conditions (ch. 5).
- Select the gearmotor size on the basis of  $n_2$ ,  $fs$ ,  $P_2$  (ch. 9).

When for reasons of motor standardization, power  $P_2$  available in catalogue is much greater than that required, the gearmotor can be selected on the basis of a lower service factor ( $fs \cdot \frac{P_2 \text{ required}}{P_2 \text{ available}}$ ) provided it is certain that this excess power available will never be required and frequency of starting  $z$  is low enough not to affect service factor (ch. 5).

Calculations can also be made on the basis of torque instead of power; this method is even preferable for low  $n_2$  values.

#### Verifications

- Verify possible radial load  $F_{r2}$  and axial load  $F_{a2}$  referring to directions and values given in ch. 14.
- For the motor, verify frequency of starting  $z$  when higher than that normally permissible, referring to directions and values given in ch. 2b; this will normally be required for brake motors only.

## 6 - Scelta

- Quando si dispone del diagramma di carico e/o si hanno sovraccarichi — dovuti a avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti, casi di riduttori irriducibili o poco reversibili in cui la ruota a vite diventa motrice per effetto delle inerzie della macchina azionata, altre cause statiche o dinamiche — verificare che il massimo picco di momento torcente (cap. 15) sia sempre inferiore a  $M_{2\max}$  (cap. 7); se superiore o non valutabile installare — nei suddetti casi — dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai  $M_{2\max}$ . Il valore di  $M_{2\max}$  è rilevabile al cap. 7 in corrispondenza della stessa velocità  $n_2$  e dello stesso rapporto di trasmissione  $i$  dell'ingranaggio a vite.
- Quando per il motoriduttore è indicata — in rosso nel cap. 9 — la potenza termica nominale  $P_{t_N}$  verificare che  $P_1 \leq P_t$  (cap. 4).

### Designazione per l'ordinazione

Per l'ordinazione è necessario completare la designazione del motoriduttore come indicato nel cap. 3. Pertanto occorre precisare: esecuzione e forma costruttiva (solamente se diversa da B3, B3 o B8 per grand.  $\leq 64$ ) (cap. 10); tensione e forma costruttiva del motore; eventuali accessori ed esecuzioni speciali (cap. 17).

Es.: MR V 80 UO3A - 90L 4 230.400 B5/56 forma costruttiva V5;  
MR V 200 UO2A - F0 180M 4 400 B5/56 motoriduttore con giunto elastico.

Quando il motore è fornito dall'Acquirente, omettere la tensione e completare la designazione con l'indicazione: motore di ns. fornitura.

Es.: MR V 200 UO2A - 180M 4 ... B5/35 motore di ns. fornitura.

Il motore, fornito dall'Acquirente, deve essere **unificato UNEL** con accoppiamenti lavorati in classe precisa (UNEL 13501-69) e spedito **franco ns. stabilimento** per l'accoppiamento al riduttore.

## c - Gruppi riduttori e motoriduttori

I gruppi si ottengono accoppiando **normali** riduttori e/o motoriduttori singoli.

### Determinazione grandezza riduttore finale

- Disporre dei dati necessari relativi all'uscita del riduttore finale: momento torcente  $M_2$  richiesto, velocità angolare  $n_2$ , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza d'avviamento  $z$ , altre considerazioni) riferendosi al cap. 5.
- Determinare il fattore di servizio  $fs$  in base alle condizioni di funzionamento (cap. 5) e a  $n_2$  (ved. \*<sup>1</sup>, \*\*<sup>2</sup> cap. 11).
- Scegliere (cap. 11, tabella A), in base a  $n_2$  e a un momento torcente  $M_{N2}$  maggiore o uguale  $M_2 \cdot fs$ , la grandezza riduttore finale e il relativo rendimento  $\eta$  (considerare valido il valore di  $\eta$  indicato anche quando il rotismo del riduttore finale è IV).

Per  $fs < 1$  verificare che sia  $M_2 \leq M_2$  Grandezza.

### Determinazione tipo di gruppo

- Scegliere (cap. 11, tabella B), in base alla grandezza riduttore finale e al tipo di gruppo scelto, la sigla base del riduttore finale, il tipo e la grandezza riduttore o motoriduttore iniziale.

Per la scelta del tipo di gruppo fare riferimento agli schemi della tabella B tenendo presente le seguenti considerazioni:

**riduttore**: consente maggiore flessibilità di impiego; si possono avere minori sollecitazioni all'avviamento e nel funzionamento gravoso per la possibilità di interporre tra motore e riduttore; giunti (elastici, centrifughi, oleodinamici, di sicurezza, frizioni), trasmissioni a cinghia, ecc.;

**motoriduttore**: consente di ottenere maggiori compattezza ed economicità della motorizzazione in relazione allo stesso gruppo riduttore;

gruppi **R V + R V** o **MR V**; **R V + R IV** o **MR IV**: gli assi entrata e uscita possono essere paralleli o ortogonali, l'ingombro è contenuto soprattutto nella direzione perpendicolare all'asse lento; sono normalmente irreversibili; gli ultimi due tipi di gruppi consentono rapporti di trasmissione superiori e, a pari rapporto di trasmissione, hanno un rendimento superiore ai primi due;

gruppi **MR V + R 2I, 3I** o **MR 2I, 3I**: gli assi entrata e uscita sono ortogonali; l'ingombro è molto limitato nella direzione dell'asse lento; i rendimenti sono elevati;

gruppi **MR IV + R 2I, 3I** o **MR 2I, 3I**: come sopra, ma consentono rapporti di trasmissione superiori, l'ingombro del riduttore o motoriduttore iniziale rimane compreso entro i piani individuati dai piedi di fissaggio.

## 6 - Selection

- When a load chart is available, and/or there are overloads — due to starting on full load (especially with high inertias and low transmission ratios), braking, shocks, irreversible or with low reversibility gear reducers in which the wormwheel becomes driving member due to the driven machine inertia, other static or dynamic causes — verify that the maximum torque peak (ch. 15) is always less than  $M_{2\max}$  (ch. 7); if it is higher or cannot be evaluated, in the above instances, install suitable safety devices so that  $M_{2\max}$  will never be exceeded.  $M_{2\max}$  value can be read off in ch. 7 against the corresponding speed  $n_2$  and transmission ratio  $i$  of the worm gear pair.
- When nominal thermal power  $P_{t_N}$  is indicated in red in ch. 9, verify that  $P_1 \leq P_t$  (ch. 4).

### Designation for ordering

When ordering give the complete designation of the gearmotor as shown in ch. 3. The following information is to be given: design and mounting position of gearmotor (only if different from B3, B3 or B8 for size  $\leq 64$ ) (ch. 10), voltage and mounting position of motor; accessories and non-standard designs, if any (ch. 17).

E.g.: MR V 80 UO3A - 90L 4 230.400 B5/56 mounting position V5;  
MR V 200 UO2A - F0 180M 4 400 B5/56 gearmotor with flexible coupling.

When motor is supplied by the Buyer, do not specify voltage, and complete the designation with the words: motor supplied by us.

E.g.: MR V 200 UO2A - 180M 4 ... B5/35 motor supplied by us.  
The motor supplied by the Buyer must be to **UNEL standards** with mating surfaces machined under accuracy rating (UNEL 13501-69) and is to be sent **carriage and expenses paid to our factory** for fitting to the gear reducer.

## c - Combined gear reducer and gearmotor units

Combined units are obtained by coupling together **normal single** gear reducers and/or gearmotors.

### Determining the final gear reducer size

- Make available all necessary data relating to the output of the final gear reducer: required torque  $M_2$ , speed  $n_2$ , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting  $z$ , other considerations) with reference to ch. 5.
- Determine service factor  $fs$  on the basis of running conditions (ch. 5) and of  $n_2$  (see \*<sup>1</sup>, \*\*<sup>2</sup> ch. 11).
- Select the final gear reducer size and the corresponding efficiency  $\eta$  (ch. 11, table A), on the basis of  $n_2$  and a torque value  $M_{N2}$  greater than or equal to  $M_2 \cdot fs$  (the  $\eta$  value shown can be taken as valid even if the final gear reducer's train of gears is type IV). For  $fs < 1$  verify that  $M_2 \leq M_2$  Size.

### Determining the type of combined unit

- Select the final gear reducer basic reference, and the type and size of initial gear reducer or gearmotor (ch. 11 table B), on the basis of the final gear reducer size, and of the type of combined unit selected.

When selecting the type of unit, refer to the drawings in table B bearing in mind the following considerations:

**gear reducer**: gives greater operational flexibility; stress deriving from starting and heavy duty can be diminished thanks to the possibility of locating couplings (flexible, centrifugal, fluid, safety or friction type), belt drives, etc. between gear reducer and motor;

**gearmotor**: provides a more compact and economical solution compared to the equivalent gear reducer combined unit;

combined units **R V + R V** or **MR V**; **R V + R IV** or **MR IV**: input and output shafts can be either parallel or orthogonal, overall dimensions are kept to a minimum, especially within the plane perpendicular to the low speed shafts; these units are normally irreversible; the latter two types give higher transmission ratios than the former two types as well as higher efficiency, with the same transmission ratio;

combined units **MR V + R 2I, 3I** or **MR 2I, 3I**: input and output shafts are orthogonal, overall dimensions kept at minimum along the direction of the low speed shaft; high efficiency;

combined units **MR IV + R 2I, 3I** or **MR 2I, 3I**: the same as above but with the possibility of higher transmission ratios, and with overall dimensions of the initial gear reducer or gearmotor contained within those planes defined by the mounting feet.

## 5 - Scelta

Quando, per motivi di normalizzazione del motore, la potenza disponibile a catalogo  $P_1$  è molto maggiore di  $P_2$  richiesta, il motoriduttore può essere scelto in base a un fattore di servizio minore ( $fs = \frac{P_2 \text{ richiesta}}{P_1 \text{ disponibile}}$ ) solamente se è certo che la maggior potenza disponibile non sarà mai richiesta e la frequenza di avviamento  $z$  è talmente bassa da non influire sul fattore di servizio (cap. 4).

I calcoli possono essere effettuati in base ai momenti torcenti, anziché alle potenze; anzi, per bassi valori di  $n_2$  è preferibile.

### Verifiche

- Verificare l'eventuale carico radiale  $F_{r2}$  secondo le istruzioni e i valori del cap. 14.
- Verificare, per il motore, la frequenza di avviamento  $z$  quando è superiore a quella normalmente ammessa, secondo le istruzioni e i valori del cap. 2b; normalmente questa verifica è richiesta solo per motori autofrenanti.
- Quando si dispone del diagramma di carico e/o si hanno sovraccarichi – dovuti ad avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti, casi di riduttori in cui l'asse lento diventa motore per effetto delle inerzie della macchina azionata, altre cause statiche o dinamiche – verificare che il massimo picco di momento torcente (cap. 15) sia sempre inferiore a  $2 \cdot M_{N2}$  ( $M_{N2} = M_2 \cdot fs$ , ved. capp. 8 e 9), se superiore o non valutabile installare – nei suddetti casi – dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai  $2 \cdot M_{N2}$ .

### Designazione per l'ordinazione

Per l'ordinazione è necessario completare la designazione del motoriduttore come indicato nel cap. 3. Pertanto occorre precisare: esecuzione e forma costruttiva (solamente se diversa da B3 o B5) del motoriduttore (cap. 10); tensione e forma costruttiva (B5 o B5A o B5R) del motore; eventuali esecuzioni speciali (cap. 17).

Es.: MR 3I 50 UC2A - 80A 4 230.400 B5/67,4 forma costruttiva B8  
MR 3I 50 UC2A - F0 80A 4 230.400 B5/67,4  
MR 3I 140 UC2A - 160L 4 400 B5/68,6 2<sup>a</sup> estremità d'albero motore

Quando il motore è fornito dall'Acquirente, omettere la tensione e completare la designazione con l'indicazione: motore di ns. fornitura.

Es.: MR 3I 140 UC2A - 160L 4 ... B5/68,6 motore di ns. fornitura

Il motore, fornito dall'Acquirente, deve essere **unificato UNEL** con accoppiamenti lavorati in classe precisa (UNEL 13501-69) e spedito **franco ns. stabilimento** per l'accoppiamento al riduttore.

## c - Gruppi riduttori e motoriduttori

I gruppi si ottengono accoppiando **normali** riduttori e/o motoriduttori **singoli** per ottenere basse velocità d'uscita.

### Determinazione grandezza riduttore finale e gruppo

- Disporre dei dati necessari relativi all'uscita del riduttore finale: momento torcente  $M_2$  richiesto, velocità angolare  $n_2$ , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza d'avviamento  $z$ , altre considerazioni) riferendosi al cap. 4.
- Determinare il fattore di servizio  $fs$  in base alle condizioni di funzionamento (cap. 4).
- Scegliere (cap. 11), in base a un momento torcente  $M_{N2}$  maggiore o uguale a  $M_2 \cdot fs$ , la grandezza e la sigla base del riduttore finale e la grandezza riduttore o motoriduttore iniziale.

### Scelta riduttore o motoriduttore iniziale

- Calcolare la velocità angolare  $n_2$  e la potenza  $P_2$  richieste all'uscita del riduttore o motoriduttore iniziale mediante le formule:

$$n_2 \text{ iniziale} = n_2 \text{ finale} \cdot i \text{ finale}$$

$$P_2 \text{ iniziale} = \frac{M_2 \text{ finale} \cdot n_2 \text{ finale}}{955 \cdot \eta \text{ finale}} [\text{kW}]$$

– Disporre, nel caso di riduttore, della velocità angolare  $n_1$  all'entrata del riduttore iniziale.

– Scegliere il riduttore o motoriduttore iniziale come indicato nel cap. 5, paragrafo a) o b), tenendo presente che la grandezza è già stata determinata (ed è immutabile per motivi di accoppiamento) e che non è necessario verificare il fattore di servizio.

## 5 - Selection

When for reasons of motor standardization, power  $P_1$  available in catalogue is much greater than the power  $P_2$  required, the gearmotor can be selected on the basis of a lower service factor ( $fs \cdot \frac{P_2 \text{ required}}{P_1 \text{ available}}$ ) provided it is certain that this excess power available will never be required and frequency of starting  $z$  is low enough not to affect service factor (ch. 4).

Calculations can also be made on the basis of torque instead of power; this method is even preferable for low  $n_2$  values.

### Verifications

- Verify possible radial load  $F_{r2}$  referring to directions and values given in ch. 14.
- For the motor, verify frequency of starting  $z$  when higher than that normally permissible, referring to directions and values given in ch. 2b; this will normally be required for brake motors only.
- When a load chart is available, and/or there are overloads – due to starting on full load (especially with high inertias and low transmission ratios), braking, shocks, gear reducers in which the low speed shaft becomes driving member due to driven machine inertia, or other static or dynamic causes – verify that the maximum torque peak (ch. 15) is always less than  $2 \cdot M_{N2}$  ( $M_{N2} = M_2 \cdot fs$ , see ch. 8 and 9); if it is higher or cannot be evaluated in the above instances, install suitable safety devices so that  $2 \cdot M_{N2}$  will never be exceeded.

### Designation for ordering

When ordering give the complete designation of the gearmotor as shown in ch. 3. The following information is to be given: design and mounting position of gearmotor (only if different from B3 or B5) (ch. 10), voltage and mounting position of motor (B5 or B5A or B5R), and non-standard designs, if any (ch. 17).

E.g.: MR 3I 50 UC2A - 80A 4 230.400 B5/67,4 mounting position B8  
MR 3I 50 UC2A - F0 80A 4 230.400 B5/67,4  
MR 3I 140 UC2A - 160L 4 400 B5/68,6 2<sup>a</sup> motor shaft end

Where motor is supplied by the Buyer, do not specify voltage, and complete the designation with the words: motor supplied by us.

E.g.: MR 3I 140 UC2A - 160L 4 ... B5/68,6 motor supplied by us.

The motor supplied by the Buyer must be to **UNEL standards** with mating surfaces machined under accuracy rating (UNEL 13501-69) and is to be sent **carriage and expenses paid to our factory** for fitting to the gear reducer.

## c - Combined gear reducer and gearmotor units

Combined units are obtained by coupling together **normal single** gear reducers and/or gearmotors so as to produce low output speeds.

### Determining the final gear reducer size and the combined unit

- Make available all necessary data relating to the output of the final gear reducer: required torque  $M_2$ , speed  $n_2$ , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting  $z$ , other considerations) with reference to ch. 4.
- Determine service factor  $fs$  on the basis of running conditions (ch. 4).
- Select the final gear reducer size and basic reference, and the initial gear reducer or gearmotor size (ch. 11) on the basis of a torque value  $M_{N2}$  greater than or equal to  $M_2 \cdot fs$ .

### Selection of initial gear reducer or gearmotor

- Calculate the speed  $n_2$  and the required power  $P_2$  at the initial gearmotor output using the following formulae:

$$n_2 \text{ initial} = n_2 \text{ final} \cdot i \text{ final}$$

$$P_2 \text{ initial} = \frac{M_2 \text{ final} \cdot n_2 \text{ final}}{955 \cdot \eta \text{ final}} [\text{kW}]$$

– In the case of gear reducer, make available input speed  $n_1$  at the input of the initial gear reducer.

– Make the selection of initial gear reducer or gearmotor as shown in ch. 5 paragraph a) or b) bearing in mind that sizes are pre-established (and cannot be changed on account of couplings being standard) and that it is not necessary to verify service factor.

## 6 - Scelta

### Considerazioni per la scelta

#### Potenza motore

La potenza del motore, considerato il rendimento del riduttore e di eventuali altre trasmissioni, deve essere il più possibile uguale alla potenza richiesta dalla macchina azionata e, pertanto, va determinata il più esattamente possibile.

La potenza richiesta dalla macchina può essere calcolata, tenendo presente che si compone di diversi contributi dovuti al lavoro da compiere, agli attriti (radenti di primo distacco, radenti o volventi) e all'inerzia (specialmente quando la massa e/o l'accelerazione o la decelerazione sono notevoli); oppure determinata sperimentalmente in base a prove, confronti con applicazioni esistenti, rilievi amperometrici o wattmetrici.

Un sovradimensionamento del motore comporta una maggiore corrente di spunto e quindi valvole fusibili e sezione conduttori maggiori; un costo di esercizio maggiore in quanto peggiora il fattore di potenza ( $\cos \varphi$ ) e anche il rendimento; una maggiore sollecitazione della trasmissione, con pericoli di rottura, in quanto normalmente questa è proporzionata in base alla potenza richiesta dalla macchina e non a quella del motore.

Eventuali aumenti della potenza del motore sono necessari solamente in funzione di elevati valori di temperatura ambiente, altitudine, frequenza di avviamento o di altre condizioni particolari.

#### Azionamento di macchine con elevata energia cinetica

In presenza di macchine con inerzie e/o velocità elevate **evitare** di utilizzare riduttori o motoriduttori **irreversibili** scegliendo, a pari rapporto di trasmissione, il rotismo con rendimento maggiore (esempio IV, 2IV anziché V) in quanto arresti e frenature possono causare sovraccarichi molto elevati (cap. 15).

#### Azionamenti con velocità di entrata bassa ( $n_1 < 355 \text{ min}^{-1}$ )

Scegliere quando è possibile i rapporti di trasmissione seguenti:  $i = 20$  per grandezze 32 ... 50,  $i = 25$  per grandezze 63 ... 100,  $i = 32$  per grandezze 125 ... 200,  $i = 40$  per grandezza 250, in quanto sono quelli che possono trasmettere i momenti torcenti più elevati (per le prestazioni ved. tabella A del cap. 11; per grand. 32 e 40 interpellarci).

#### Velocità entrata

Per  $n_1$  maggiore di 1 400  $\text{min}^{-1}$ , la **potenza** e il **momento torcente** relativi a un determinato rapporto di trasmissione variano secondo la tabella a fianco. In questo caso evitare carichi sull'estremità d'albero veloce.

Per  $n_1$  variabile, fare la scelta in base a  $n_{1\max}$ , verificandola però anche a  $n_{1\min}$ .

Quando tra motore e riduttore c'è una trasmissione a cinghia, è bene – nella scelta – esaminare diverse velocità entrata  $n_1$  (il catalogo facilita questo modo di scegliere in quanto offre in un unico riquadro diverse velocità entrata  $n_1$ , per una determinata velocità uscita  $n_{N2}$ ) per trovare la soluzione tecnicamente ed economicamente migliore.

Tenere sempre presente – salvo diverse esigenze – di non entrare mai a velocità superiore a 1 400  $\text{min}^{-1}$ , anzi sfruttare la trasmissione ed entrare preferibilmente a una velocità inferiore a 900  $\text{min}^{-1}$ .

#### Funzionamento a 60 Hz

Quando il motore è alimentato alla frequenza di 60 Hz (cap. 2 b), le caratteristiche del motoriduttore variano come segue.

- La velocità angolare  $n_2$  aumenta del 20%.
- La potenza  $P_1$  può rimanere costante o aumentare (cap. 2 b).
- Il momento torcente  $M_2$  e il fattore di servizio  $fs$  variano come segue:

$$M_{2 \text{ a } 60 \text{ Hz}} = M_{2 \text{ a } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{P_{1 \text{ a } 60 \text{ Hz}}}{1,2 \cdot P_{1 \text{ a } 50 \text{ Hz}}}$$

$$fs_{\text{a } 60 \text{ Hz}} = fs_{\text{a } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{1,12 \cdot P_{1 \text{ a } 50 \text{ Hz}}}{P_{1 \text{ a } 60 \text{ Hz}}}$$

## 6 - Selection

### Considerations on selection

#### Motor power

Taking into account the efficiency of the gear reducer, and other drives – if any – motor power is to be as near as possible to the power rating required by the driven machine: accurate calculation is therefore recommended.

The power required by the machine can be calculated, seeing that it is related directly to several requirements of the work to be carried out, to friction (starting, sliding or rolling friction) and inertia (particularly when mass and/or acceleration or deceleration are considerable). It can also be determined experimentally on the basis of tests, comparison with existing applications, or readings taken with ampermeters or wattmeters.

An oversized motor would involve: a greater starting current and consequently larger fuses and heavier cable; a higher running cost as power factor ( $\cos \varphi$ ) and efficiency would suffer; greater stress on the drive, causing danger of mechanical failure, drive being normally proportionate to the power rating required by the machine, not to motor power.

Only high values of ambient temperature, altitude, frequency of starting or other particular conditions require an increase in motor power.

#### Driving machines with high kinetic energy

When driving machines with high inertias and/or speeds, avoid the use of irreversible gear reducers or gearmotors, rather select a train of gears with higher efficiency (e.g. IV, 2IV in place of V), keeping the same transmission ratio, as stopping and braking can cause very high overloads (cap. 15).

#### Drives with low input speed ( $n_1 < 355 \text{ min}^{-1}$ )

Wherever possible select the following transmission  $i = 20$  for sizes 32 ... 50,  $i = 25$  for sizes 63 ... 100,  $i = 32$  for sizes 125 ... 200,  $i = 40$  for size 250, these being the ratios capable of transmitting highest torque (for performance figures see table A ch. 11; for sizes 32 and 40, consult us).

#### Input speed

$n_1$ $\text{min}^{-1}$	$P_{N2}$	$M_{N2}$
<b>2 800</b>	1,4	0,71
<b>2 240</b>	1,25	0,8
<b>1 800</b>	1,12	0,9
<b>1 400</b>	1	1

For  $n_1$  higher than 1 400  $\text{min}^{-1}$ , **power** and **torque** ratings relating to a given transmission ratio vary as shown in the table alongside. In this case no loads should be imposed on the high speed shaft end.

For variable  $n_1$ , the selection should be carried out on the basis of  $n_{1\max}$ ; but it should also be verified on the basis of  $n_{1\min}$ .

When there is a belt drive between motor and gear reducer, different input speeds  $n_1$ , should be examined in order to select the most suitable unit from engineering and economy standpoints alike (our catalogue favours this method of selection as it shows a number of input speed values  $n_1$  relating to a determined output speed  $n_{N2}$  in the same section).

Input speed should not be higher than 1 400  $\text{min}^{-1}$ , unless conditions make it necessary; better to take advantage of the transmission, and use an input speed lower than 900  $\text{min}^{-1}$ .

#### Operation on 60 Hz supply

When motor is fed with 60 Hz frequency (ch. 2 b), the gearmotor specifications vary as follows.


- Speed  $n_2$  increases by 20%.
- Power  $P_1$  may either remain constant or increase (ch. 2 b).
- Torque  $M_2$  and service factor  $fs$  vary as follows:

$$M_{2 \text{ at } 60 \text{ Hz}} = M_{2 \text{ at } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{P_{1 \text{ at } 60 \text{ Hz}}}{1,2 \cdot P_{1 \text{ at } 50 \text{ Hz}}}$$

$$fs_{\text{at } 60 \text{ Hz}} = fs_{\text{at } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{1,12 \cdot P_{1 \text{ at } 50 \text{ Hz}}}{P_{1 \text{ at } 60 \text{ Hz}}}$$


## 7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)

### 7 - Nominal powers and torques (gear reducers)




		Rotismo Train of gears $i$	$P$ [kW] $M$ [daNm]	Grandezza riduttore - Gear reducer size															
$n_{N2}$ min <sup>-1</sup>	$n_1$			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250		
<b>140</b>	1 400	<b>V</b> 10	$P_{N1}$	0,57	1,01	1,79	1,4	3,02	2,3	3,59	2,3	5,5	3,6	6,6	3,6	10,6	16,7	19,8	
			$P_{N2}$	0,48	0,87	1,55	1,1	2,68	—	3,19	4,96	5,9	9,5	10,6	15,1	18	27,3	35,6	
			$M_{N2}$	3,29	5,9	10,6	18,3	33,2	—	21,7	33,9	40,3	65	103	123	186	222	32,5	
			$M_{2max}$	5,9	10,5	19,4	33,2	36,1	—	36,1	63	68	120	188	204	342	394	—	
<b>125</b>	1 250	<b>V</b> 10	$P_{N1}$	0,53	0,94	1,66	1,3	2,82	2,2	3,36	2,2	5,2	3,4	6,2	3,4	9,9	15,7	18,7	
			$P_{N2}$	0,44	0,8	1,44	1,1	2,5	—	2,97	4,65	5,5	8,9	9,9	14,2	16,9	25,6	33,5	
			$M_{N2}$	3,4	6,1	11	19,1	35,1	—	22,7	35,6	42,3	68	109	129	196	233	30,5	
			$M_{2max}$	6,2	11,2	19,9	35,1	38,1	—	38,1	65	70	124	195	212	357	410	—	
<b>112</b>	1 400	<b>V</b> 13	$P_{N1}$	0,47	0,82	1,49	—	2,44	2	2,9	2	4,55	3	5,4	3	9	14,4	17,2	
			$P_{N2}$	0,39	0,69	1,27	—	2,12	—	2,52	3,99	4,75	7,5	7,5	13	15,4	24	31,6	
			$M_{N2}$	3,47	6,1	11,3	—	18,8	—	22,3	35,4	42,1	71	115	137	213	254	43,6	
			$M_{2max}$	6,2	11,3	20,6	—	35,1	—	38,1	66	71	128	203	220	380	413	386	
<b>100</b>	1 250	<b>V</b> 13	$P_{N1}$	0,43	0,76	1,39	—	2,28	1,9	2,72	1,9	4,25	2,9	5,1	2,9	8,5	13,6	16,1	
			$P_{N2}$	0,36	0,64	1,18	—	1,97	—	2,35	3,71	4,41	7,5	7,5	13	14,4	22,6	29,8	
			$M_{N2}$	3,58	6,4	11,8	—	19,6	—	23,3	36,8	43,8	74	121	143	225	267	41,2	
			$M_{2max}$	6,4	11,6	21,1	—	36,9	—	40,1	69	75	135	219	238	412	448	748	
<b>100</b>	1 000	<b>V</b> 10	$P_{N1}$	0,45	0,82	1,44	1,2	2,46	2	2,92	2	4,57	3,1	5,4	3,1	8,7	14	16,7	24,7
			$P_{N2}$	0,38	0,69	1,23	—	2,16	—	2,57	4,05	4,82	7,8	7,8	15	12	22,4	29,4	
			$M_{N2}$	3,62	6,6	11,8	—	20,6	—	24,5	38,7	46,1	74	120	143	214	255	41,2	
			$M_{2max}$	6,6	11,8	21	—	38,2	—	41,5	70	77	134	214	233	393	452	—	
<b>90</b>	1 400	<b>V</b> 16	$P_{N1}$	0,41	0,73	1,3	—	2,14	1,8	2,55	1,8	4,03	2,8	4,79	2,8	7,5	12	14,3	
			$P_{N2}$	0,34	0,61	1,1	—	1,83	—	2,18	3,49	4,15	6,6	6,6	10,6	12,6	20,1	26,8	
			$M_{N2}$	3,67	6,6	12	—	20	—	23,8	38,1	45,3	72	116	138	219	261	37,3	
			$M_{2max}$	6,1	11,1	20,2	—	35,9	—	39	68	73	127	206	224	403	437	67	
<b>90</b>	1 120	<b>V</b> 13	$P_{N1}$	0,4	0,71	1,3	—	2,14	1,8	2,55	1,8	3,97	2,8	4,73	2,8	8	12,8	15,2	
			$P_{N2}$	0,33	0,6	1,1	—	1,84	—	2,19	3,45	4,11	7	7	11,4	13,5	21,3	25,3	
			$M_{N2}$	3,7	6,6	12,2	—	20,4	—	24,3	38,3	45,5	78	126	150	236	281	433	
			$M_{2max}$	6,6	11,9	21,7	—	38,5	—	41,8	72	79	141	227	246	427	464	781	
<b>80</b>	900	<b>V</b> 10	$P_{N1}$	0,42	0,77	1,35	—	2,3	1,9	2,74	1,9	4,28	3	5,1	3	8,2	13,2	15,8	
			$P_{N2}$	0,35	0,65	1,15	—	2,01	—	2,39	3,78	4,5	7,3	7,3	11,9	14,2	21	27,7	
			$M_{N2}$	3,73	6,9	12,2	—	21,3	—	25,4	40,1	47,7	78	126	150	223	265	468	
			$M_{2max}$	6,7	12,1	21,5	—	39,4	—	42,7	74	80	140	225	245	407	468	—	
<b>80</b>	1 250	<b>V</b> 16	$P_{N1}$	0,38	0,68	1,22	—	2	—	2,38	1,7	3,78	2,7	4,5	2,7	7,1	11,3	13,4	
			$P_{N2}$	0,31	0,56	1,02	—	1,7	—	2,03	3,26	3,88	75	75	10,6	12,6	20,1	26,8	
			$M_{N2}$	3,81	6,9	12,5	—	20,8	—	24,8	39,8	47,4	76	121	144	230	274	428	
			$M_{2max}$	6,4	11,5	20,7	—	37	—	40,2	70	76	136	213	232	418	454	770	
<b>80</b>	1 000	<b>V</b> 13	$P_{N1}$	0,37	0,66	1,21	2	1,7	—	2,38	1,7	3,71	2,6	4,42	2,6	7,4	12	14,3	
			$P_{N2}$	0,31	0,55	1,02	—	1,71	—	2,03	3,21	3,82	6,5	6,5	10,7	12,7	19,9	26,4	
			$M_{N2}$	3,82	6,8	12,6	—	21,2	—	25,2	39,9	47,4	81	133	158	247	294	456	
			$M_{2max}$	6,8	12,3	22,2	—	39,6	—	43	74	80	145	234	254	442	481	814	
<b>80</b>	800	<b>V</b> 10	$P_{N1}$	0,39	0,71	1,25	—	2,12	—	2,52	1,8	3,96	2,8	4,71	2,8	7,6	12,4	14,7	
			$P_{N2}$	0,32	0,59	1,06	—	1,85	—	2,2	3,48	4,14	6,8	6,8	11,1	13,2	19,5	25,8	
			$M_{N2}$	3,85	7,1	12,6	—	22	—	26,2	41,5	49,4	81	132	157	233	278	468	
			$M_{2max}$	7,1	12,7	22,8	—	40,4	—	43,9	76	83	143	233	253	429	493	—	
<b>71</b>	1 400	<b>V</b> 20	$P_{N1}$	0,38	0,67	1,18	0,9	1,7	—	2,03	1,7	3,14	2,6	3,73	2,6	6,2	10,1	12,1	
			$P_{N2}$	0,29	0,52	0,94	—	1,44	—	1,71	—	2,68	5,3	73	121	144	224	266	
			$M_{N2}$	4,01	7,1	12,8	—	19,6	—	23,3	36,6	43,5	71	126	209	227	401	439	
			$M_{2max}$	6,8	12,2	22,3	—	34,6	—	37,5	65	71	126	209	227	401	436	759	
<b>71</b>	1 120	<b>V</b> 16	$P_{N1}$	0,36	0,64	1,15	—	1,87	—	2,23	1,6	3,55	2,5	4,23	2,5	6,6	10,6	12,6	
			$P_{N2}$	0,29	0,52	0,96	—	1,59	—	1,89	3,05	3,63	5,8	79	127	151	242	288	
			$M_{N2}$	3,95	7,1	13,1	—	21,6	—	25,7	41,6	49,5	78	139	220	239	432	767	
			$M_{2max}$	6,6	12	21,2	—	38,1	—	41,4	72	78	139	220	239	432	470	1384	
<b>71</b>	900	<b>V</b> 13	$P_{N1}$	0,35	0,62	1,13	—	1,87	—	2,23	1,6	3,49	2,5	4,15	2,5	7	11,4	13,5	
			$P_{N2}$	0,29	0,51	0,94	—	1,59	—	1,89	3	3,57	6,1	84	149	120	18,7	20,8	
			$M_{N2}$	3,93	7	13	—	22	—	26,1	41,4	49,3	84	139	165	257	306	34,7	
			$M_{2max}$	6,9	12,5	22,7	—	39,7	—	43,2	75	81	147	242	263	457	497	847	
<b>71</b>	710	<b>V</b> 10	$P_{N1}$	0,36	0,65	1,16	—	1,95	—	2,33	1,8	3,65	2,7	4,35	2,7	7,1	11,5	13,7	
			$P_{N2}$	0,3	0,54	0,97	—	1,69	—	2,01	3,2	3,81	6,3	51	84	138	165	244	
			$M_{N2}$	3,98	7,3	13	—	13,1	—	22,8	41,3	44,9	78	85	147	240	260	442	
			$M_{2max}$	7,2	13	23,3	—	41,3	—	44,9	78	85							

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
 7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



$n_{N2}$ min. <sup>-1</sup>	Rotismo Train of gears <i>i</i> 1)	$P$ [kW] $M$ [daNm] 2)	Grandezza riduttore - Gear reducer size																						
			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250									
			$n_1$																						
63	1 250	V 20	$P_{N1}$	0,35	0,63	1,1	0,9	1,59	1,89	1,6	2,93	2,4	3,49	2,4	5,8	9,6	11,4	17,4	20,8	16	34,2	25	59	38	
			$P_{N2}$	0,27	0,49	0,87		1,33	1,58	2,49	2,96	4,98	8,3		9,9	15,3	18,2	30,3	52						
			$M_{N2}$	4,15	7,4	13,4		20,3	24,2	38	45,3	76	127		151	234	279	463	798						
			$M_{2max}$	6,9	12,7	22,8		36,7	39,9	69	75	129	224		243	415	451	790	1366						
	1 000	V 16	$P_{N1}$	0,33	0,59	1,07		1,75	2,08	1,6	3,31	2,4	3,93	2,4	6,2	10	11,8	9,6	18,7	15	22,3	15	34,5	25	
			$P_{N2}$	0,27	0,48	0,89		1,47	1,75	2,82	3,36	5,4			8,7	10,3	16,5	19,7	30,9	56					
			$M_{N2}$	4,08	7,3	13,6		22,4	26,7	43,2	51	82	133		158	253	301	473	849						
			$M_{2max}$	6,8	12,2	22,3		39,2	42,6	74	80	145	228		247	463	503	843	1441						
	800	V 13	$P_{N1}$	0,32	0,57	1,04		1,74	2,07	1,5	3,24	2,4	3,86	2,4	6,5	10,6	12,6	9,4	19,5	15	23,2	15	36,1	23	
			$P_{N2}$	0,26	0,47	0,86		1,47	1,75	2,78	3,3	5,6			9,3	11,1	17,4	20,7							
			$M_{N2}$	4,07	7,3	13,4		22,8	27,1	43,1	51	87	145		172	270	321								
			$M_{2max}$	7,2	12,9	23,9		42	45,6	79	86	152	257		280	477	518								
	630	V 10	$P_{N1}$	0,33	0,6	1,06		1,8	2,14	1,7	3,37	2,6	4,01	2,6	6,5	10,7	9	12,7	9	18,8	14	22,3	14		
			$P_{N2}$	0,27	0,5	0,89		1,55	1,85	2,94	3,5	53	87	150		144	255	303							
			$M_{N2}$	4,09	7,5	13,5		23,5	28	44,5					9,5	11,3	16,8								
			$M_{2max}$	7,5	13,6	23,7		43,5	47,2	80	87	150	247		268	463	533								
56	1 400	V 25	$P_{N1}$	0,3	0,55	0,99		1,61	1,3	1,92	1,3	3,04	2,1	3,61	2,1	5,9	8,4	9,9	15,3	18,2	28,4	51	39		
			$P_{N2}$	0,23	0,42	0,77		1,29	1,53	2,47	2,94	4,89			7,2	8,6	13,3	15,9	25	45,7					
			$M_{N2}$	3,89	7,2	13,2		21,9	26,1	42,2	50	83	123		146	227	270	426	779						
			$M_{2max}$	6,6	12,3	22,4		38,5	41,9	73	80	148	217		235	397	432	745	1341						
	1 120	V 20	$P_{N1}$	0,33	0,59	1,04	0,8	1,48	1,76	2,74	3,26	2,3	5,4		9	10,7	16,4	19,5	15	32,4	23	55	36		
			$P_{N2}$	0,25	0,45	0,81		1,23	1,47	2,32	2,76	4,65			7,8	9,3	14,3	17,1	28,6	49,2					
			$M_{N2}$	4,28	7,7	13,9		21	25	39,5	47	79	133		158	245	291	488	838						
			$M_{2max}$	7,1	13,2	23,3		37,8	41	71	77	132	231		251	429	466								
	900	V 16	$P_{N1}$	0,31	0,55	1		1,64	1,95	1,5	3,1	2,3	3,68	2,3	5,8	9,4	11,2	8,9	17,6	14	21	14	32,6	23	
			$P_{N2}$	0,25	0,45	0,83		1,37	1,63	2,63	3,13	5			8,2	9,7	15,5	18,4	29,2	52					
			$M_{N2}$	4,21	7,6	14		23,2	27,6	44,6	53	85	139		165	263	313	495	889						
			$M_{2max}$	7,1	12,8	22,8		40,3	43,8	76	83	146	235		255	477	518								
	710	V 13	$P_{N1}$	0,3	0,53	0,95		1,61	1,92	1,5	3,01	2,3	3,58	2,3	6	9,8	11,7	8,7	18,2	14	21,7	14	33,7	21	
			$P_{N2}$	0,24	0,43	0,79		1,36	1,61	2,56	3,05	5,2			8,6	10,3	16,2	19,3	30,2						
			$M_{N2}$	4,22	7,5	13,8		23,7	28,2	44,8	53	91	151		180	283	337	528	929						
			$M_{2max}$	7,3	13,3	24,3		42,9	46,6	82	89	156	245		265	494	528								
	560	V 10	$P_{N1}$	0,3	0,55	0,98		1,66	1,97	1,6	3,11	2,5	3,7	2,5	6	9,9	11,8	8,3	17,5	13	20,8	13			
			$P_{N2}$	0,25	0,45	0,82		1,43	1,7	2,7	3,21	5,3			8,8	10,4	15,6	18,6							
			$M_{N2}$	4,21	7,7	13,9		24,3	29	46	55	90	153		149	275	316								
			$M_{2max}$	7,7	13,9	24,9		44,3	48,2	82	89	153	265		275	476	548								
50	1 250	V 25	$P_{N1}$	0,28	0,52	0,92		1,51	1,2	1,79	1,2	2,85	1,9	3,39	1,9	5,5	7,8	9,3	14,2	17	26,9	43	48,4	37	
			$P_{N2}$	0,21	0,39	0,71		1,19	1,42	2,3	2,74	4,55			6,7	8	12,4	14,8							
			$M_{N2}$	4,03	7,5	13,6		22,8	27,1	44	52	87	128		152	237	282	452	821						
			$M_{2max}$	6,9	12,5	22,9		40,9	44,5	76	82	153	223		243	410	446								
	1 000	V 20	$P_{N1}$	0,31	0,54	0,97	0,8	1,38	1,64	2,55	3,04	2,2	5,1		8,4	10	15,3	18,3	14	30,5	21	52	33		
			$P_{N2}$	0,23	0,42	0,75		1,14	1,36	2,15	2,55	4,33			7,3	8,6	13,4	15,9	26,8	46,3					
			$M_{N2}$	4,43	7,9	14,4		21,8	25,9	41	48,8	83	139		165	255	304	512	884						
			$M_{2max}$	7,4	13,6	24,5		38,8	42,1	73	80	140	238		258	458	498								
	800	V 16	$P_{N1}$	0,29	0,51	0,93		1,51	1,8	1,4	2,86	2,2	3,41	2,2	5,4	8,8	10,4	8,2	16,4	13	19,6	13	30,3	21	
			$P_{N2}$	0,23	0,41	0,76		1,26	1,5	2,42	2,88	4,66			7,6	9	14,4	17,1	27,1	517	932		48,8		
			$M_{N2}$	4,35	7,8	14,5		24	28,6	46,2	55	89	145		172	275	327	517							
			$M_{2max}$	7,3	13,2	23		42,3	46	81	88	152	245		266	491	534								
	630	V 13	$P_{N1}$	0,27	0,49	0,87		1,49	1,78	1,4	2,78	2,2	3,31	2,2	5,6	9,1	10,8	8	17	13	20,2	13	31,5	20	
			$P_{N2}$	0,22	0,39	0,72		1,25	1,48	2,36	2,81	4,79			8	9,5	15	17,9	28,2						
			$M_{N2}$	4,34	7,8	14,2		24,6	29,2	46,5	55	94			157	187	295	513	575						
			$M_{2max}$	7,6	13,9	25,2		45	48,9	85	92	161	272		295	513	575								
	500	V 10	$P_{N1}$	0,28	0,5	0,9	</td																		

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



$n_{N2}$ $\text{min}^{-1}$	Rotismo Train of gears $i$	$P$ [kW] $M$ [daNm]	Grandezza riduttore - Gear reducer size													
			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250
<b>45</b>	900	<b>V</b> 20	$P_{N1}$ 0,29 $P_{N2}$ 0,22 $M_{N2}$ 4,58 $M_{2\max}$ 7,8	0,51 0,38 8,2 14,1	0,91 <b>0,8</b> 0,7 14,9 25	1,29 1,06 22,5 39,6	1,53 1,26 26,7 43	2,39 2,38 42,4 75	2,85 <b>2,1</b> 50 86 143	4,78 4,06 8,1 144	7,9 6,8 12,5 172	9,4 8,1 14,9 265	14,4 12,5 316 316	17,2 <b>13</b> 14,9 536 536	28,8 <b>20</b> 25,3 928 928	49,4 <b>31</b> 43,7 928 928
			$P_{N1}$ 0,26 $P_{N2}$ 0,21 $M_{N2}$ 4,5 $M_{2\max}$ 7,5	0,47 0,37 0,7 8,1 13,6	0,86 1,15 1,4 24,8 24,3	1,4 1,15 1,66 <b>1,3</b> 2,65 <b>2,1</b>	1,66 1,37 2,22 29,6	2,65 <b>2,1</b> 2,64 4,32 47,8	3,15 <b>2,1</b> 57 93	5,1 8,2 151	8,2 7 151	9,7 8,4 15,3 <b>12</b>	7,5 8,4 18,2 <b>12</b>	18,2 <b>12</b> 15,9 287	28,2 <b>20</b> 25,1 342	51 <b>31</b> 45,4 977
	710	<b>V</b> 16	$P_{N1}$ 0,25 $P_{N2}$ 0,2 $M_{N2}$ 4,46 $M_{2\max}$ 7,8	0,45 0,36 0,66 8 14,2	0,8 1,15 1,36 14,6 25,9	1,38 1,15 2,17 25,4 46,8	1,64 <b>1,3</b> 1,36 2,58 <b>2,1</b> 30,3 51	2,58 <b>2,1</b> 2,59 4,42	3,07 <b>2,1</b> 57 98	5,2 7,3 163	8,4 8,7 10	15,8 <b>12</b> 14 15,8 <b>12</b>	18,8 <b>12</b> 16,6 309	29,5 <b>18</b> 26,3 368	583	—
			$P_{N1}$ 0,26 $P_{N2}$ 0,21 $M_{N2}$ 4,42 $M_{2\max}$ 8,1	0,47 0,38 0,69 8,1 14,7	0,84 1,21 1,44 14,7 26,5	1,42 1,44 2,29 25,7 47,2	1,68 1,44 2,65 30,5 51	2,65 2,72 4,54	3,16 <b>2,3</b> 58 96	5,2 4,54 158	8,5 7,5 10,1 <b>7,2</b>	10,1 <b>7,2</b> 8,9 188	15,3 <b>11</b> 13,5 287	18,2 <b>11</b> 16,1 342	—	—
<b>40</b>	1 250	<b>V</b> 32	$P_{N1}$ 0,23 $P_{N2}$ 0,16 $M_{N2}$ 3,93 $M_{2\max}$ 6,6	0,41 0,3 0,53 7,3 12,4	0,71 0,9 1,07 13 22	1,17 0,9 1,39 <b>1,1</b> 2,19 <b>1,7</b>	1,39 <b>1,1</b> 1,73 2,06	2,61 <b>1,7</b> 50 85	4,33 3,48	7 5,7	8,3 6,8	12,6 10,5	15 <b>11</b> 12,4	23,6 <b>18</b> 19,9	35,7 31,2	
			$P_{N1}$ 0,25 $P_{N2}$ 0,18 $M_{N2}$ 4,31 $M_{2\max}$ 7,4	0,45 0,33 0,61 7,9 13,4	0,81 1,03 1,57 <b>1,1</b> 1,22 24,2	1,32 <b>1,1</b> 1,03 1,57 <b>1,1</b> 1,99	2,5 2,37	2,98 <b>1,7</b> 57 94	4,82 3,92	6,7 5,7	8 6,8	12,5 10,7	14,8 12,8	24,1 <b>20</b> 21	43 <b>31</b> 37,9	
	800	<b>V</b> 20	$P_{N1}$ 0,27 $P_{N2}$ 0,2 $M_{N2}$ 4,7 $M_{2\max}$ 7,9	0,47 0,35 0,65 8,4 14,3	0,84 0,97 1,15 15,4 25,9	1,19 1,41 2,21 23,1 41,4	1,41 1,83 2,63 <b>2</b> 27,5 45	2,21 2,18 2,63 <b>2</b> 43,8	4,45 3,75	7,4 6,3	8,8 7,5	13,4 11,6	16 <b>12</b> 13,8	26,8 <b>18</b> 23,4	46,1 <b>29</b> 40,7	
			$P_{N1}$ 0,24 $P_{N2}$ 0,19 $M_{N2}$ 4,61 $M_{2\max}$ 7,5	0,43 0,34 0,64 8,3 13,7	0,79 1,05 1,28 15,4 25,1	1,28 1,26 1,53 <b>1,3</b> 2,44 <b>2</b>	1,53 <b>1,3</b> 1,26 2,44 <b>2</b> 49,3	2,44 <b>2</b> 2,42 59	4,69 3,96	7,6 6,5	9 <b>7</b> 7,7	14,2 <b>11</b> 12,3	16,9 <b>11</b> 14,7	26,2 <b>18</b> 23,2	46,9 <b>29</b> 42	
	630	<b>V</b> 16	$P_{N1}$ 0,24 $P_{N2}$ 0,19 $M_{N2}$ 4,61 $M_{2\max}$ 7,5	0,43 0,34 0,64 8,3 13,7	0,79 1,05 1,28 15,4 25,1	1,28 1,26 1,53 <b>1,3</b> 2,44 <b>2</b>	1,53 <b>1,3</b> 1,26 2,44 <b>2</b> 49,3	2,44 <b>2</b> 2,42 59	4,69 3,96	7,6 6,5	9 <b>7</b> 7,7	14,2 <b>11</b> 12,3	16,9 <b>11</b> 14,7	26,2 <b>18</b> 23,2	46,9 <b>29</b> 42	
			$P_{N1}$ 0,23 $P_{N2}$ 0,18 $M_{N2}$ 4,57 $M_{2\max}$ 8,1	0,41 0,33 0,6 8,2 14,6	0,74 0,6 1,05 15 26,7	1,28 1,26 1,52 <b>1,3</b> 2,39 <b>2</b>	1,52 <b>1,3</b> 1,25 2,39 <b>2</b> 49,7	2,39 <b>2</b> 2,38 59	4,79 4,07	7,8 6,7	9,3 <b>6,9</b> 8	14,7 <b>11</b> 12,9	17,5 <b>11</b> 15,4	27,5 <b>17</b> 24,4	—	
	500	<b>V</b> 13	$P_{N1}$ 0,23 $P_{N2}$ 0,18 $M_{N2}$ 4,57 $M_{2\max}$ 8,1	0,41 0,33 0,6 8,2 14,6	0,74 0,6 1,05 15 26,7	1,28 1,26 1,52 <b>1,3</b> 2,39 <b>2</b>	1,52 <b>1,3</b> 1,25 2,39 <b>2</b> 49,7	2,39 <b>2</b> 2,38 59	4,79 4,07	7,8 6,7	9,3 <b>6,9</b> 8	14,7 <b>11</b> 12,9	17,5 <b>11</b> 15,4	27,5 <b>17</b> 24,4	—	
			$P_{N1}$ 0,24 $P_{N2}$ 0,19 $M_{N2}$ 4,55 $M_{2\max}$ 8,3	0,43 0,35 0,63 8,3 14,9	0,77 0,63 1,12 15,1 26,9	1,32 1,31 1,54 26,7 48,6	1,32 1,31 1,54 31,2 53	2,44 2,48 2,89 <b>2,2</b> 2,09	2,89 <b>2,2</b> 2,48 59	4,8 4,16	7,8 6,8	9,3 <b>6,7</b> 8,1	14,2 <b>10</b> 12,5	16,9 <b>10</b> 14,9	—	—
<b>35,5</b>	1 400	<b>V</b> 40	$P_{N1}$ 0,19 $P_{N2}$ 0,13 $M_{N2}$ 3,6 $M_{2\max}$ 6,1	0,34 0,24 0,44 6,6 11,1	0,6 0,44 1 11,9 20,7	1 0,76 1,19 24,6 36,3	1,19 0,9 1,44 39,2 39,4	1,86 1,71 2,88	2,21 <b>1,7</b> 46,7 79	3,64 2,88	5,7 5,4	6,8 5,4	10,9 8,9	12,9 10,6	19,8 16,5	35 <b>27</b> 29,4
			$P_{N1}$ 0,21 $P_{N2}$ 0,15 $M_{N2}$ 4,05 $M_{2\max}$ 6,9	0,38 0,28 0,49 7,5 12,8	0,67 0,49 0,83 13,5 22,8	1,1 0,83 0,99 22,8 40,4	1,3 <b>1,1</b> 0,99 1,61 27,1 43,9	2,06 <b>1,6</b> 1,91 1,61 43,8 77	2,45 <b>1,6</b> 3,24 52 88	4,07 3,24 88 146	6,6 5,3 88 254	7,8 6,3 6,3 276	11,8 9,8 173 464	14,1 <b>11</b> 11,6 267 504	22,4 <b>17</b> 18,8 318 881	33,8 29,4 512 1385
	900	<b>V</b> 25	$P_{N1}$ 0,23 $P_{N2}$ 0,17 $M_{N2}$ 4,44 $M_{2\max}$ 7,5	0,42 0,31 0,57 8,1 13,6	0,76 0,57 0,96 15,1 25	1,24 1,14 1,48 <b>1,1</b> 25,4 45,6	1,48 <b>1,1</b> 1,14 2,35 <b>1,7</b>	2,8 <b>1,7</b> 2,21 59	4,51 3,64	6,3 5,3	7,5 6,3	11,7 10	13,9 11,9	22,8 <b>18</b> 19,7	40,4 <b>30</b> 35,5	
			$P_{N1}$ 0,24 $P_{N2}$ 0,18 $M_{N2}$ 4,82 $M_{2\max}$ 8	0,44 0,32 0,59 8,7 14,6	0,78 0,59 0,88 16 26,7	1,09 1,05 1,29 23,8 42,1	1,29 1,68 2,04 28,3 45,8	2,04 1,68 2,43 <b>1,9</b> 45,2 81	4,14 3,47 5,8 54 88	6,8 5,8 4,14 93 153	8,1 6,9 8,1 168 288	12,5 10,7 14,9 <b>11</b> 185 289	14,9 <b>11</b> 12,8 24,9 <b>17</b> 344	24,9 <b>17</b> 21,7 37,8 583	43,1 <b>26</b> 1018 1612	
	560	<b>V</b> 16	$P_{N1}$ 0,22 $P_{N2}$ 0,17 $M_{N2}$ 4,73 $M_{2\max}$ 7,7	0,39 0,31 0,58 8,5 14,1	0,72 0,58 0,97 15,8 25,8	1,18 1,15 1,41 26,3 45,8	1,41 1,15 2,25 <b>1,9</b> 31,3 49,8	2,68 <b>1,9</b> 2,22 3,65	4,34 3,65	7 6	8,4 <b>6,4</b> 7,1	13,2 <b>10</b> 11,4	15,7 <b>10</b> 13,5	24,3 <b>17</b> 21,4	43,6 <b>27</b> 38,9	
			$P_{N1}$ 0,21 $P_{N2}$ 0,17 $M_{N2}$ 4,68 $M_{2\max}$ 8,2	0,38 0,31 0,56 8,4 15	0,69 0,56 0,98 15,4 27,4	1,19 1,16 1,41 32,1 48,6	1,19 1,16 2,22 32,1 53	2,65 <b>1,9</b> 2,21 3,78	4,46 3,78	7,2 6,3	8,6 <b>6,4</b> 7,4	13,8 <b>10</b> 12,1	16,4 <b>10</b> 14,4	25,9 <b>16</b> 22,8	—	
	450	<b>V</b> 13	$P_{N1}$ 0,21 $P_{N2}$ 0,17 $M_{N2}$ 4,68 $M_{2\max}$ 8,2	0,38 0,31 0,56 8,4 15	0,69 0,56 0,98 15,4 27,4	1,19 1,16 1,41 32,1 48,6	1,19 1,16 2,22 32,1 53	2,65 <b>1,9</b> 2,21 3,78	4,46 3,78	7,2 6,3	8,6 <b>6,4</b> 7,4	13,8 <b>10</b> 12,1	16,4 <b>10</b> 14,4	25,9 <b>16</b> 22,8	—	
			$P_{N1}$ 0,21 $P_{N2}$ 0,17 $M_{N2}$ 4,68 $M_{2\max}$ 8,2	0,38 0,31 0,56 8,4 15	0,69 0,56 0,98 15,4 27,4	1,19 1,16 1,41 32,1 48,6	1,19 1,16 2,22 32,1 53	2,65 <b>1,9</b> 2,21 3,78	4,46 3,78	7,2 6,3	8,6 <b>6,4</b> 7,4	13,8 <b>10</b> 12,1	16,4 <b>10</b> 14,4	25,9 <b>16</b> 22,8	—	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

Per  $n$ , maggiori di 1 400 min<sup>-1</sup> oppure minori di 355 min<sup>-1</sup> ved. cap. 6 e pag. 28.

1) Per il rotismo **IV** il valore indicato è nominale. Per i rapporti effettivi ved. pag. 28.

2)  $M_{2\max}$  è il massimo picco di momento torcente che il riduttore può sopportare.


Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).

For  $n$ , higher than 1 400 min<sup>-1</sup> or lower than 355 min<sup>-1</sup> see ch. 6 and page 28.

1) Values given for train of gears **IV** are nominal; see page 28 for effective transmission ratios.

2)  $M_{2\max}$  represents maximum torque peak the gear reducer will withstand.

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
 7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



$n_{N2}$ min <sup>-1</sup>	Rotismo Train of gears <i>i</i> 1)	$P$ [kW] $M$ [daNm] 2)	Grandezza riduttore - Gear reducer size															
			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250		
<b>35,5</b>	355	<b>V</b> 10	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,22 0,17 4,69 8,4	0,39 0,31 8,4 15,1	0,71 0,58 15,6 27,3	1,22 1,03 27,7 49,9	1,4 1,19 31,9 54	2,24 1,91 51 93	2,65 <b>2,1</b> 2,26 61 101	4,41 3,81 102 174	7,2 6,2 168 293	8,5 <b>6,2</b> 7,4 200 318	13,1 <b>9,6</b> 11,5 311 542	15,6 <b>9,6</b> 13,7 370 623	—	—	
<b>31,5</b>	1 250	<b>V</b> 40	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,18 0,12 3,71 6,4	0,32 0,22 6,8 11,6	0,56 0,4 12,3 21	0,94 0,7 21,4 38,3	1,11 0,83 40,7 41,6	1,74 1,33 48,5 71	2,07 <b>1,6</b> 1,59 2,67 77	3,39 2,67 82 136	5,4 4,26 130 234	6,4 5,1 155 254	10,2 8,3 253 445	12,1 9,9 302 484	18,7 15,4 471 846	32,8 <b>25</b> 27,5 840 1501	
	1 000	<b>V</b> 32	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,2 0,14 4,19 7,1	0,35 0,25 7,7 12,9	0,62 0,45 13,9 23,2	1,02 0,77 23,6 42	1,22 <b>1</b> 0,92 45,3 45,6	1,91 <b>1,6</b> 1,48 54 79	2,28 <b>1,6</b> 1,76 2,99 85	3,79 2,99 91 152	6,1 4,95 151 261	7,3 5,9 180 283	11,1 9,1 277 493	13,2 <b>9,8</b> 10,8 330 536	21 <b>15</b> 17,6 536 929	31,6 27,4 838 1458	
	800	<b>V</b> 25	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,21 0,15 4,58 7,8	0,38 0,28 8,3 14,2	0,7 0,52 15,4 25,8	1,15 0,88 26,2 46,6	1,37 <b>1</b> 1,04 31,2 51	2,17 <b>1,6</b> 1,7 2,02 86	2,59 <b>1,6</b> 2,02 3,34 94	4,17 4,88 5,8 169	5,8 6,9 146 257	10,7 9,2 273 279	12,8 10,9 325 467	21,2 <b>17</b> 18,3 546 908	37,9 <b>27</b> 33,1 988 1668		
	630	<b>V</b> 20	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,22 0,16 4,96 8,3	0,4 0,3 9 15	0,72 0,54 16,5 27,5	0,99 0,8 24,3 43,9	1,18 0,95 28,9 47,7	1,87 1,53 46,5 83	2,23 <b>1,8</b> 1,83 3,19 90	3,83 3,19 5,3 156	6,3 6,3 161 272	7,5 <b>6,3</b> 6,3 192 295	11,6 9,9 300 519	13,8 <b>10</b> 11,8 357 564	23,1 <b>16</b> 20 606 983	40,3 <b>24</b> 35,3 1069 1778	
	500	<b>V</b> 16	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,2 0,16 4,84 7,9	0,36 0,28 8,7 14,3	0,66 0,53 16,2 26,5	1,09 0,88 26,9 47,2	1,29 1,05 32,1 51	2,07 1,71 52 91	2,46 <b>1,8</b> 2,03 3,35 99	4,01 3,35 102 171	6,5 5,5 169 284	7,8 <b>6</b> 6,6 201 308	12,3 <b>9,4</b> 10,5 322 561	14,6 <b>9,4</b> 12,5 383 610	22,4 <b>16</b> 19,7 601 984	40,3 <b>25</b> 35,7 1092 1754	
	400	<b>V</b> 13	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,2 0,15 4,78 8,4	0,35 0,28 8,6 15	0,63 0,51 15,7 27,8	1,09 0,89 27,8 49,9	1,3 1,06 33 54	2,05 2,03 3,47 95	2,44 <b>1,8</b> 2,03 3,47 103	4,12 3,47 6,6 181	6,6 5,7 7,9 <b>6</b> 588	12,8 <b>9,5</b> 11,1 211 346	15,2 <b>9,5</b> 13,3 411 638	23,9 <b>15</b> 21 653 1063	—		
<b>28</b>	1 400	<b>IV</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,2 0,14 5,1 8,5	0,34 0,26 8,9 14,5	0,63 0,49 16,6 27,2	1 0,79 27,6 48,4	1,2 0,94 32,8 53	1,91 1,54 53 93	2,28 <b>1,7</b> 1,83 3,03 101	3,72 5,1 105 173	6,2 6,1 174 289	7,4 <b>5,6</b> 9,6 208	11,5 <b>8,7</b> 11,5 334	13,7 <b>8,7</b> 17,8 397	20,8 <b>15</b> 618 1002	37,4 <b>23</b> 32,5 1125 1788	
	1 400	<b>V</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,14 0,1 3,24 5,2	0,26 0,18 6 10	0,47 0,32 11,1 19,6	0,77 0,56 19,2 34,7	0,92 0,67 22,9 37,7	1,44 1,08 36,9 65	1,72 1,29 43,9 71	2,69 2,07 71 123	4,49 3,52 4,19 212	5,3 5,3 120 231	8,3 6,7 143 227	9,9 7,9 270 445	16 13 445 786	28,1 23,3 795 1408	
	1 120	<b>V</b> 40	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,16 0,11 3,81 6,5	0,3 0,2 7 11,8	0,52 0,37 12,7 21,7	0,88 0,65 22,1 39,2	1,04 0,77 26,3 42,6	1,63 1,24 42,2 72	1,94 <b>1,5</b> 1,47 50 79	3,18 2,48 85 139	5,1 4,74 3,98 241	6 7,7 162 261	9,6 7,7 264 458	11,4 <b>9,7</b> 9,2 315 498	17,6 <b>15</b> 14,5 494 876	30,9 <b>24</b> 25,8 879 1557	
	900	<b>V</b> 32	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,18 0,13 4,32 7,3	0,33 0,23 7,9 13,6	0,58 0,42 14,3 23,6	0,96 0,72 24,3 43,6	1,14 <b>1</b> 0,85 29 47,3	1,79 <b>1,5</b> 1,37 46,7 81	2,13 <b>1,5</b> 1,64 56 88	3,55 2,78 94 157	5,8 4,63 5,5 268	6,9 <b>5,8</b> 5,5 187 291	10,4 8,5 287 507	12,4 <b>9,1</b> 10,1 342 551	19,8 <b>14</b> 16,5 560 977	29,8 25,7 874 1530	
	710	<b>V</b> 25	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,2 0,14 4,73 8	0,35 0,25 8,5 14,4	0,64 0,47 15,8 26,5	1,06 0,8 27 47,4	1,27 <b>1</b> 0,96 32,2 51	2,01 <b>1,5</b> 1,55 52 88	2,39 <b>1,5</b> 1,85 62 96	3,85 3,06 103 175	5,4 4,48 5,3 263	6,4 5,3 151 286	9,9 8,4 179 486	11,7 10 282 528	19,7 <b>16</b> 16,9 335 941	35,4 <b>25</b> 30,8 569 1704	
	560	<b>V</b> 20	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,21 0,15 5,1 8,5	0,37 0,27 9,3 15,6	0,67 0,5 17,1 28,2	0,91 0,73 24,8 44,6	1,08 0,87 29,6 48,5	1,72 1,4 47,8 86	2,05 1,67 57 93	3,54 2,93 4,89 158	5,8 5,8 6,9 279	6,9 <b>5,8</b> 5,8 10,7 303	10,7 9,1 199 539	12,8 <b>9,2</b> 10,9 312 586	21,4 <b>15</b> 18,5 371 1017	37,7 <b>23</b> 32,9 1121 1842	
	450	<b>V</b> 16	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,19 0,15 4,96 8	0,34 0,26 8,9 14,5	0,62 0,49 16,6 27,2	1,01 0,81 27,6 48,4	1,2 0,97 32,8 53	1,92 1,57 53 93	2,28 <b>1,7</b> 1,87 3,1 101	3,73 3,06 105 173	6,1 5,1 6,1 289	7,3 <b>5,6</b> 5,3 6,1 314	11,5 <b>8,7</b> 10,9 208 575	13,7 <b>8,7</b> 18,5 334 624	20,8 <b>15</b> 18,2 397 1002	37,4 <b>23</b> 33,1 1125 1788	
	355	<b>V</b> 13	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,18 0,14 4,89 8,5	0,32 0,25 8,8 15,7	0,58 0,46 16,1 28,2	1,01 0,82 28,6 51	1,2 0,97 34 56	1,89 1,56 55 96	2,25 <b>1,7</b> 1,86 3,17 104	3,79 3,17 5,2 183	6,1 5,2 6,2 317	7,2 <b>5,6</b> 5,2 6,2 345	11,8 <b>8,8</b> 10,2 217 597	14 <b>8,8</b> 12,2 358 649	22,1 <b>14</b> 19,4 426 677	—	—
<b>25</b>	1 250	<b>IV</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,19 0,13 5,2 8,7	0,31 0,24 9,1 14,9	0,58 0,44 16,9 27,6	0,92 0,72 28,1 49,1	1,09 0,86 33,4 53	1,75 1,4 55 95	2,09 <b>1,7</b> 1,67 108 103	3,42 2,77 108 178	5,7 4,68 5,6 298	6,8 <b>5,2</b> 4,68 5,6 323	10,7 <b>8,1</b> 8,9 345 588	12,7 <b>8,1</b> 10,6 321 638	19,1 <b>14</b> 16,3 410 1047	34,6 <b>22</b> 29,9 1161 1872	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

Per  $n$ , maggiori di 1 400 min<sup>-1</sup> oppure minori di 355 min<sup>-1</sup> ved. cap. 6 e pag. 28.

1) Per il rotismo **IV** il valore indicato è nominale. Per i rapporti effettivi ved. pag. 28.

2)  $M_{2max}$  è il massimo picco di momento torcente che il riduttore può sopportare.


Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).

For  $n$ , higher than 1 400 min<sup>-1</sup> or lower than 355 min<sup>-1</sup> see ch. 6 and page 28.

1) Values given for train of gears **IV** are nominal; see page 28 for effective transmission ratios.

2)  $M_{2max}$  represents maximum torque peak the gear reducer will withstand.

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



		Rotismo Train of gears $i$	$P$ [kW] $M$ [daN m]	Grandezza riduttore - Gear reducer size																
$n_{2}$ min <sup>-1</sup>	$n_1$			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250			
25	1 250	V 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,13 0,09 3,29 5,2	0,24 0,16 6,1 10,1	0,43 0,52 11,4 19,8	0,72 0,61 19,7 35,5	0,85 1 23,5 38,6	1,34 1,18 38 67	1,6 1,18 45,3 73	2,5 1,91 124 127	4,17 3,25 148 225	4,96 3,86 237 244	7,8 6,2 282 428	9,3 7,4 12,3 469	15,2 12,3 26,6 840	22 1484			
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,15 0,1 3,88 6,7	0,27 0,19 7,1 12,2	0,48 0,34 13 22,1	0,81 0,59 22,7 40,7	0,97 0,71 27 44,2	1,52 1,14 43,5 76	1,8 1,36 52 83	1,4 2,28 87 146	2,96 3,68 141 146	4,71 4,38 167 251	5,6 7,2 167 272	9 7,2 275 478	10,7 8,6 16,4 513	8,9 13,4 29 921	22 1610		
	1 000	V 40	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,17 0,12 4,46 7,5	0,3 0,21 8,1 13,6	0,54 0,39 14,7 24,6	0,89 0,65 25 44,3	1,05 0,78 29,7 48,1	1,66 1,26 48,2 85	1,98 1,5 57 92	1,4 2,56 98 162	3,3 4,27 163 279	5,4 5,1 194 303	9,7 7,8 299 520	11,5 9,3 356 565	8,4 15,3 18,6 584	13 1010 13 1010	27,5 23,6 15,3 901		
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,18 0,13 4,84 8,1	0,32 0,23 8,8 14,8	0,59 0,43 16,3 27,3	0,98 0,73 27,8 49,4	1,17 0,87 33,1 54	0,9 1,42 54 91	1,85 1,42 1,4 99	1,4 2,8 163 162	3,56 4,09 4,87 279	4,93 4,87 194 303	5,9 7,7 299 520	9,1 9,1 10,8 1010	10,8 15,5 18,1 1010	14 28,4 14 1010	32,7 23 28,4 1076		
	800	V 32	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,19 0,13 4,84 8,1	0,34 0,23 8,8 14,8	0,62 0,43 16,3 27,3	0,83 0,73 27,8 49,4	0,99 0,79 30,1 49,7	1,58 1,28 48,8 88	1,88 1,52 58 96	3,26 2,69 106 165	5,4 4,47 155 289	6,4 5,3 171 314	5,4 8,4 203 552	10 10 322 600	8,5 10 383 600	19,8 17 650 1051	13 30,5 35,2 1878	21 17 1165 1878	
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,19 0,14 5,2 8,7	0,34 0,25 9,5 15,7	0,62 0,46 17,5 28,6	0,83 0,66 25,3 45,8	0,99 0,79 30,1 49,7	1,58 1,28 48,8 88	1,88 1,52 58 96	3,26 2,69 106 165	5,4 4,47 171 289	6,4 5,3 203 314	5,4 8,4 322 552	10 10 383 552	8,5 10 650 1051	19,8 17 1165 1878	13 30,5 35,2 1878	21 17 1165 1878	
	630	V 25	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,19 0,13 4,84 8,1	0,34 0,23 8,8 14,8	0,62 0,43 16,3 27,3	0,83 0,73 27,8 49,4	0,99 0,79 30,1 49,7	1,58 1,28 48,8 88	1,88 1,52 58 96	3,26 2,69 106 165	5,4 4,47 155 289	6,4 5,3 171 314	5,4 8,4 203 314	11,9 10 383 600	8,5 10 383 600	19,8 17 650 1051	13 30,5 35,2 1878	21 17 1165 1878	
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,19 0,14 5,2 8,7	0,34 0,25 9,5 15,7	0,62 0,46 17,5 28,6	0,83 0,66 25,3 45,8	0,99 0,79 30,1 49,7	1,58 1,28 48,8 88	1,88 1,52 58 96	3,26 2,69 106 165	5,4 4,47 171 289	6,4 5,3 203 314	5,4 8,4 322 552	10 10 383 552	8,5 10 650 1051	19,8 17 1165 1878	13 30,5 35,2 1878	21 17 1165 1878	
	500	V 20	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,17 0,13 5,1 8	0,31 0,24 9,1 14,9	0,56 0,44 16,9 27,6	0,91 0,73 28,1 49,1	1,09 0,87 33,4 53	1,75 1,43 55 95	2,08 1,7 3,41 103	1,7 2,82 2,82 178	3,41 2,82 103 178	5,6 4,67 6,6 4,67	6,6 5,6 10,6 212	5,2 9 8,1 345	10,6 9 8,1 410	8,1 9 19 634	19 16,6 14 1047	14 30,4 34,522 1047	19 16,6 34,522 1047
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,17 0,13 5,1 8	0,31 0,24 9,1 14,9	0,56 0,44 16,9 27,6	0,91 0,73 28,1 49,1	1,09 0,87 33,4 53	1,75 1,43 55 95	2,08 1,7 3,41 103	1,7 2,82 2,82 178	3,41 2,82 103 178	5,6 4,67 6,6 4,67	6,6 5,6 10,6 212	5,2 9 8,1 345	10,6 9 8,1 410	8,1 9 19 634	19 16,6 34,522 1047	19 16,6 34,522 1047	
22,4	1 400	IV 63	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,16 0,11 4,96 8,2	0,33 0,23 9,7 15,8	0,59 0,42 18 29	0,76 0,59 25,7 46,8	0,91 0,7 30,6 51	1,45 1,15 49,8 90	1,73 1,36 59 98	3,02 2,42 105 168	5,1 4,11 175 297	6 4,89 208 323	5,1 7,7 333 565	9,3 9,1 396 614	11,1 15,5 671 1083	8 15,5 1211 1913	20 28 1211 1913		
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,18 0,12 4,96 7,5	0,34 0,23 9,7 14,9	0,58 0,4 17,2 29	0,69 0,48 20,5 32,5	1,1 0,79 33,9 59	1,31 0,94 40,3 67	2,11 1,57 112 117	3,44 2,61 112 201	4,1 3,11 134 219	6,2 4,84 208 386	7,4 5,8 248 419	11,9 9,5 406 739	21,2 17,2 406 1339	20 17,2 406 1339			
	1 120	IV 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,17 0,12 5,3 8,9	0,29 0,22 9,2 15,1	0,53 0,41 17,3 27,9	0,84 0,66 28,6 49,7	1 0,78 34 54	1,62 1,29 56 96	1,93 1,53 66 104	1,6 2,54 110 183	3,15 2,54 183 306	5,3 4,29 217 332	9,9 5,1 356 597	7,5 8,2 424 649	11,8 9,8 15 651	7,5 9,8 15 1198	20 27,7 1198 1903		
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,12 0,08 3,34 5,2	0,22 0,15 6,3 10,1	0,41 0,28 11,7 19,9	0,67 0,47 20,2 36,4	0,79 0,56 24,1 39,5	1,25 1,29 39,2 69	1,49 1,29 46,6 75	2,33 2,12 128 132	3,89 3,42 128 231	4,63 3,57 152 251	7,4 5,8 247 446	8,8 6,9 294 484	14,4 11,6 494 869	25,3 20,8 494 1560	20 27,7 1198 1903		
	900	V 40	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,14 0,09 3,95 6,8	0,25 0,17 7,3 12,5	0,45 0,31 13,2 22,4	0,76 0,55 23,3 41,9	0,9 0,65 27,7 45,5	1,42 1,05 44,8 78	1,69 1,26 53 85	2,76 2,12 90 148	4,41 3,42 145 253	5,3 4,07 173 275	8,4 6,7 284 498	10 8 339 540	8,3 12,5 532 966	15,5 12,5 960 1666	20 22,6 960 1666		
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,16 0,11 4,6 7,7	0,28 0,35 8,3 13,9	0,5 0,6 15,2 25	0,82 0,47 25,6 45	0,97 0,56 30,5 48,9	1,54 1,15 49,7 87	1,83 1,37 59 94	3,06 2,35 101 167	5 3,93 169 289	6 4,68 201 314	4,9 7,2 312 534	9 8,6 371 579	10,7 8,6 610 1031	7,7 14,2 610 1593	20 21,6 610 1593		
	710	V 32	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,17 0,12 4,96 8,2	0,28 0,21 9 15,2	0,5 0,39 16,7 28	0,82 0,67 28,6 50	0,97 0,68 34 54	1,54 1,15 55 94	1,83 1,37 66 102	3,06 2,35 109 186	5 3,74 160 283	6 4,46 190 307	8,4 7 300 524	10 8,4 357 569	17,3 14,2 607 978	12 21,6 607 1773	20 21,6 607 1773		
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,17 0,13 4,96 8,9	0,3 0,23 9 15,8	0,54 0,42 16,7 29	0,9 0,61 25,7 46,8	1,07 0,72 30,6 51	1,71 1,17 49,8 90	1,4 1,4 59 98	3,29 2,48 4,98 105	4,54 3,74 4,98 175	5,4 4,46 5,9 208	8,4 7 9,3 333	10 8,4 11,7 565	16,7 14,2 17,3 1083	13 26,2 17,3 1913	20 26,2 17,3 1913		
	450	V 20	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,18 0,13 5,3 8,9	0,32 0,23 9,7 15,8	0,58 0,42 18 29	0,76 0,61 25,7 46,8	0,91 0,72 30,6 51	1,46 1,17 49,8 90	1,73 1,4 59 98	3,03 2,48 4,98 105	4,54 3,74 4,98 175	5,4 4,46 5,9 208	8,4 7 9,3 333	10 8,4 11,7 565	18,5 15,8 17,3 1083	13 28,5 17,3 1913	20 28,5 17,3 1913		
			$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,16 0,12 5,2 8,1	0,28 0,21 9,2 15,1	0,51 0,4 0,66 0,79	0,83 0,66 0,99 1,3	0,99 0,65 1,6 1,3	1,6 1,54 3,12 56	1,9 1,54 3,12 66	4,8 2,56 5,1 110	5,1 4,25 6,1 183	6,1 5,1 4,8 217	8,8 9,3 7,5 356	11,7 9,8 7,5 217	17,4 15,1 13 306	13 27,8 13 1064	19 15,1 13 1064	20 27,8 13 1064	
18	1 400	IV 80	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,13 0,09 4,89 8	0,26 0,17 9,3 15,9	0,47 0,33 17,4 28,7	0,76 0,55 29,7 53	0,91 0,65 35,3 57	1,46 1,07 35,3 58	1,73 1,27 2,84 69	2,84 2,13 3,15 116	3,95 3,15 200 299	4,7 3,75 200 324	7,2 5,8 315 547	8,5 6,9 315 594	14,2 11,7 315 547	12 21,8 315 1039	19 11,7 315 1039	19 21,8 315 1039	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

Per  $n$ , maggiori di 1 400 min<sup>-1</sup> oppure minori di 355 min<sup>-1</sup> ved. cap. 6 e pag. 28.

1) Per il rotismo IV il valore indicato è nominale. Per i rapporti effettivi ved. pag. 28.

2)  $M_{2max}$  è il massimo picco di momento torcente che il riduttore può sopportare.


Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).

For  $n$ , higher than 1 400 min<sup>-1</sup> or lower than 355 min<sup>-1</sup> see ch. 6 and page 28.

1) Values given for train of gears IV are nominal; see page 28 for effective transmission ratios.

2)  $M_{2max}$  represents maximum torque peak the gear reducer will withstand.

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
 7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



$n_{N2}$ min. <sup>-1</sup>	Rotismo Train of gears <i>i</i> 1)	$P$ [kW] $M$ [daNm] 2)	Grandezza riduttore - Gear reducer size																		
			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250					
			$P_{N1}$	$P_{N2}$	$M_{N2}$	$M_{2max}$	$P_{N1}$	$P_{N2}$	$M_{N2}$	$M_{2max}$	$P_{N1}$	$P_{N2}$	$M_{N2}$	$M_{2max}$	$P_{N1}$	$P_{N2}$					
18	1 120	IV 63	$P_{N1}$ 0,14	0,28	0,5	0,66	0,76	1,22	1,45	2,56	4,3	5,1	8	9,5	6,9	15,9	11	28,7	17		
			$P_{N2}$ 0,09	0,19	0,35	0,5	0,58	0,95	1,13	2,03	3,45	4,1	6,5	7,7	13,2	24	24	24			
	1 120	V 63	$M_{N2}$ 5,2	10,2	18,9	27,3	31,6	52	61	110	183	218	352	419	713	1301	1301	1301			
			$M_{2max}$ 8,6	16,5	30,5	47,1	53	93	101	176	306	332	599	651	1118	2032	2032	2032			
	900	IV 50	$P_{N1}$ 0,15	0,24	0,44	0,71	0,84	1,37	1,63	2,69	4,45	5,3	4,3	8,5	6,7	10,1	6,7	15	11	27,3	18
			$P_{N2}$ 0,1	0,18	0,34	0,55	0,65	1,07	1,28	2,14	3,6	4,28	7	8,3	12,7	23,3	23,3	23,3	23,3		
	900	V 50	$M_{N2}$ 5,5	9,5	17,8	29,5	34,9	58	69	116	190	227	377	448	682	1256	1256	1256	1256		
			$M_{2max}$ 9	15,9	29,6	53	58	103	111	196	328	357	643	699	1144	2054	2054	2054	2054		
	710	V 40	$P_{N1}$ 0,1	0,19	0,35	0,57	0,68	1,09	1,3	2,02	3,38	4,03	6,4	7,7	12,9	22,8	19	19	19	19	
			$P_{N2}$ 0,06	0,12	0,23	0,4	0,47	0,78	0,93	1,49	2,56	3,05	5	5,9	10,2	18,5	18,5	18,5	18,5		
	560	V 32	$M_{N2}$ 3,41	6,6	12,3	21,1	25,1	41,4	49,3	79	136	162	265	315	543	980	980	980	980		
			$M_{2max}$ 5,2	10,2	20	38,6	42	74	80	136	242	263	469	509	915	1665	1665	1665	1665		
	450	V 25	$P_{N1}$ 0,12	0,21	0,38	0,64	0,76	1,21	1,44	2,36	3,83	4,56	7,3	8,7	13,4	11	23,8	17	17	17	
			$P_{N2}$ 0,08	0,14	0,26	0,45	0,54	0,88	1,05	1,77	2,91	3,46	5,7	6,8	10,7	19,3	19,3	19,3	19,3		
	355	V 20	$M_{N2}$ 4,13	7,5	13,8	24,4	29,1	47,5	57	95	157	186	308	366	578	1040	1040	1040	1040		
			$M_{2max}$ 6,8	13,1	23,7	43,2	46,9	83	90	158	273	296	522	567	1004	1830	1830	1830	1830		
	14	1 400	$P_{N1}$ 0,13	0,23	0,42	0,68	0,81	1,31	1,56	1,2	2,62	4,29	5,1	4,2	7,8	6,6	9,2	6,6	14,8	10	21,3
			$P_{N2}$ 0,09	0,16	0,29	0,49	0,58	0,96	1,15	1,97	3,31	3,94	6,1	7,3	12	18	653	983	983	983	
	1 120	IV 80	$M_{N2}$ 4,89	8,7	16	26,7	31,7	53	63	108	181	215	335	399	624	1100	1680	1680	1680		
			$M_{2max}$ 8	14,7	26,3	47,5	52	92	100	173	302	329	574	624	1138	1686	1686	1686	1686		
	900	IV 63	$P_{N1}$ 0,14	0,25	0,46	0,77	0,91	1,46	1,74	1,2	2,84	3,89	4,62	7,2	8,5	14,2	12	26	19	19	
			$P_{N2}$ 0,08	0,17	0,33	0,56	0,67	1,09	1,3	2,18	3,16	3,76	5,9	7,1	12	22,2	12	22,2	22,2		
	900	V 63	$M_{N2}$ 5,2	9,3	17,4	29,7	35,3	58	69	116	168	200	315	375	634	1179	1179	1179	1179		
			$M_{2max}$ 8,6	15,9	28,7	53	57	99	108	196	299	324	547	594	1039	1888	1888	1888	1888		
	710	IV 50	$P_{N1}$ 0,15	0,27	0,49	0,65	0,75	1,2	1,43	2,53	4,17	4,96	7,9	9,4	6,9	15,7	11	28,317	28,317		
			$P_{N2}$ 0,1	0,19	0,35	0,51	0,59	0,96	1,14	2,05	3,41	4,05	6,5	7,8	13,3	24,2	24,2	24,2	24,2		
	710	V 50	$M_{N2}$ 5,5	10,2	18,9	27,3	31,6	52	61	110	183	218	352	419	713	1301	1301	1301	1301		
			$M_{2max}$ 9	16,5	30,5	47,1	53	93	101	176	306	332	599	651	1118	2032	2032	2032	2032		
	560	V 40	$P_{N1}$ 0,1	0,18	0,32	0,54	0,64	1,01	1,21	1,99	3,29	3,91	6,3	7,5	6	11,7	9,3	20,5	15	15	
			$P_{N2}$ 0,06	0,11	0,21	0,37	0,45	0,72	0,86	1,46	2,45	2,91	4,87	5,8	9,2	16,5	16,5	16,5	16,5		
	450	V 32	$M_{N2}$ 4,25	7,8	14,3	25,6	30,4	49,3	59	100	167	199	332	395	625	1125	1125	1125	1125		
			$M_{2max}$ 6,9	13,4	24,8	45,4	49,3	85	93	162	285	310	560	608	1067	1898	1898	1898	1898		

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

Per  $n$ , maggiori di 1 400 min<sup>-1</sup> oppure minori di 355 min<sup>-1</sup> ved. cap. 6 e pag. 28.

1) Per il rotismo IV il valore indicato è nominale. Per i rapporti effettivi ved. pag. 28.

2)  $M_{2max}$  è il massimo picco di momento torcente che il riduttore può sopportare.


Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).

For  $n$ , higher than 1 400 min<sup>-1</sup> or lower than 355 min<sup>-1</sup> see ch. 6 and page 28.

1) Values given for train of gears IV are nominal; see page 28 for effective transmission ratios.

2)  $M_{2max}$  represents maximum torque peak the gear reducer will withstand.

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



		Rotismo Train of gears $i$	$P$ [kW] $M$ [daNm]	Grandezza riduttore - Gear reducer size															
$n_{N2}$ min <sup>-1</sup>	$n_1$			1)	32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250	
<b>14</b>	355	<b>V</b> 25	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,12 0,08 5,4 8,8	0,21 0,14 9,5 16,2	0,39 0,27 18,1 29,7	0,63 0,45 30,6 55	0,75 0,54 36,4 59	1,22 0,9 61 102	1,46 1,07 72 111	1,1,1 1,82 1,23 2,02	2,42 2,63 3,27 3,33	3,89 3,13 211 577	6 4,88 328 577	7,1 5,8 390 626	11,9 9,9 663 1084	10 11,9 663 1084	21,8 18,4 1236 1997	<b>16</b>
<b>11,2</b>	1 400	<b>IV</b> 125	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,07 0,04 3,62 5,3	0,15 0,09 8 13,4	0,27 0,17 14,7 25,9	0,46 0,31 26,5 47,5	0,54 0,36 31,6 52	0,85 0,58 51 90	1,02 0,7 60 97	1,69 1,19 103 171	2,87 2,05 174 301	3,42 2,44 208 327	5,6 4,11 356 583	6,6 4,89 423 634	5,1 7,7 663 1100	10,1 7,7 1190 2013	<b>13</b>	
	1 120	<b>IV</b> 100	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,08 0,05 4,34 6,9	0,17 0,11 9,3 15,5	0,31 0,2 17,1 28,2	0,49 0,33 28,9 52	0,59 0,39 34,3 56	0,94 0,66 57 99	1,12 0,78 68 107	1,92 1,37 119 191	3,24 2,36 200 339	3,85 2,8 239 368	3,1 5,8 372 636	6,9 4,29 442 691	4,8 5,1 730 1201	11 8,4 1092 1792	<b>15,6</b>	
	900	<b>IV</b> 80	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,1 0,06 5,3 8,4	0,18 0,12 9,8 17	0,34 0,23 18,8 31,1	0,55 0,38 32 58	0,64 0,44 63 109	1,05 0,74 75 118	1,25 0,89 2,09 215	1,1,1 1,52 2,86 309	2,09 2,23 2,65 347	3,41 2,23 2,65 617	5,2 4,08 4,08 670	6,1 4,86 409 1149	10,2 8,2 693 2094	<b>18,7</b> 15,3 1288 2094	<b>14</b>	
	710	<b>IV</b> 63	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,1 0,06 5,6 9,3	0,19 0,13 10,8 18,3	0,35 0,24 20,1 33,4	0,47 0,35 30 49,4	0,52 0,39 33,5 55	0,88 0,67 57 101	1,01 0,77 66 111	1,79 1,38 118 196	2,98 2,34 196 349	3,55 2,78 233 379	5,7 4,5 384 687	6,7 5,4 458 746	5,4 9,1 775 1286	11,2 16,7 20,4 2292	<b>13</b>	
	710	<b>V</b> 63	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	— 0,06 5,1 7,7	0,1 0,12 10,1 15,1	0,2 0,23 19,7 29,5	0,36 0,23 22,1 33	0,41 0,26 38,8 60	0,69 0,46 45,5 68	0,81 0,54 1,34 119	1,34 1,53 1,82 233	2,16 1,83 196 261	2,57 2,92 233 458	3,99 3,47 247 497	4,74 3,47 294 505	7,9 6 505 929	14,1 11 877 1625	<b>11</b>	
	560	<b>IV</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,1 0,07 5,8 9,9	0,16 0,12 10 16,9	0,3 0,22 18,8 32	0,5 0,38 32,9 59	0,55 0,42 36,2 62	0,94 0,72 63 113	1,1 0,85 73 122	1,82 1,42 124 217	3,02 2,39 203 366	3,6 2,84 242 397	5,9 4,74 410 735	7 5,6 488 798	5,4 8,5 732 1197	10,2 8,5 1350 2204	<b>14</b>	
	560	<b>V</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,07 0,04 3,62 5,3	0,13 0,08 7 10,3	0,25 0,16 13,5 20,2	0,4 0,27 22,8 39,5	0,48 0,32 44,4 44,2	0,76 0,52 44,4 80	0,91 0,62 53 87	1,46 1,03 151 149	2,44 1,77 179 277	2,9 2,1 300 300	4,73 3,52 357 526	5,6 4,19 621 571	9,5 7,3 1135 1007	16,9 13,3 1135 1850	<b>14</b>	
	450	<b>V</b> 40	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,08 0,05 4,34 6,9	0,15 0,09 8 13,4	0,27 0,17 14,7 25,9	0,46 0,31 26,5 47,5	0,55 0,37 31,6 52	0,85 0,6 51 90	1,02 0,71 60 97	1,69 1,22 103 171	2,82 2,05 174 301	3,36 2,44 208 327	5,6 4,19 423 583	6,6 4,99 663 634	10,1 7,8 663 1100	17,8 14 1190 2013	<b>13</b>	
	355	<b>V</b> 32	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,1 0,06 5,3 8,4	0,17 0,11 0,2 15,5	0,3 0,11 0,2 28,2	0,49 0,34 0,4 52	0,58 0,34 0,4 56	0,93 0,66 0,79 99	1,11 1,06 1,9 107	1,9 1,38 3,14 191	3,14 2,33 3,73 339	5,7 2,77 3,1 368	6,8 4,32 442 636	4,8 5,1 442 691	10,9 8,5 730 1201	15,4 12,7 1092 1792	<b>12</b>	
<b>9</b>	1 400	<b>IV</b> 160	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	— 0,07 7,2 10,3	0,11 0,07 0,13 0,22	0,22 0,22 23,8 39,6	0,35 0,26 28,1 44,3	0,41 0,42 45,8 81	0,64 0,5 0,84 0,5	0,77 0,5 0,91 0,91	1,24 1,48 91 156	2,13 1,76 157 284	2,54 2,88 187 308	4,03 3,43 312 558	4,8 3,43 371 606	8,2 6 653 1062	14,5 11 1189 1907	<b>12</b>	
	1 120	<b>IV</b> 125	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,06 0,03 3,69 5,3	0,12 0,08 8 13,4	0,23 0,14 15,2 26,3	0,38 0,25 27 48,5	0,45 0,3 52 53	0,72 0,48 62 94	0,85 0,57 107 102	1,43 1,71 182 178	2,45 2,04 217 316	2,91 3,46 374 343	4,79 3,46 446 614	5,7 4,12 4,4 667	4,4 6,5 703 1157	8,8 6,5 15,4 2072	<b>11</b>	
	900	<b>IV</b> 100	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,07 0,04 4,37 6,9	0,14 0,09 9,6 16,3	0,26 0,17 17,8 29,7	0,42 0,28 30,1 54	0,49 0,33 35,3 59	0,81 0,55 59 105	0,96 0,65 71 114	1,64 1,15 124 204	2,74 2,34 208 361	3,27 2,34 248 392	4,95 3,63 391 680	5,9 4,32 466 739	4,3 4,32 767 1258	9,5 7,1 1141 1830	<b>13,3</b>	
	710	<b>IV</b> 80	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,08 0,05 5,5 8,8	0,15 0,1 10,2 17,8	0,28 0,18 19,4 32,7	0,47 0,32 33,8 61	0,52 0,36 38 65	0,87 0,6 65 113	1,03 0,72 77 123	1,74 1,24 133 229	2,4 1,85 194 316	2,82 3,42 365 354	4,38 3,99 426 634	5,1 3,99 426 710	8,4 6,7 1326 1227	15,4 12,4 2240	<b>12</b>	
	560	<b>IV</b> 63	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,08 0,05 5,7 9,5	0,16 0,1 0,19 19,1	0,29 0,19 0,29 35	0,39 0,29 0,32 50	0,43 0,32 0,36 56	0,74 0,55 0,6 104	0,84 0,63 1,11 116	1,45 1,11 120 203	2,46 2,24 202 364	2,9 3,68 239 395	4,67 4,37 398 716	5,6 4,37 473 778	9,3 7,4 803 1370	16,6 13,5 1457 2448	<b>12</b>	
	560	<b>V</b> 63	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	— 0,05 5,2 7,7	0,09 0,05 0,1 15,2	0,16 0,1 0,19 15,2	0,3 0,19 0,21 29,6	0,34 0,21 0,38 33,1	0,59 0,38 0,43 61	0,67 0,75 0,61 68	1,13 1,28 1,28 120	1,85 1,28 163 234	2,2 3,4 2,43 262	3,4 4,02 287 489	4,02 5,31 287 531	6,8 5,1 498 904	12,1 9,2 984 1720	<b>11</b>	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

Per  $n_1$  maggiori di 1 400 min<sup>-1</sup> oppure minori di 355 min<sup>-1</sup> ved. cap. 6 e pag. 28.

1) Per il rotismo **IV** il valore indicato è nominale. Per i rapporti effettivi ved. pag. 28.

2)  $M_{2max}$  è il massimo picco di momento torcente che il riduttore può sopportare.


Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).

For  $n_1$  higher than 1 400 min<sup>-1</sup> or lower than 355 min<sup>-1</sup> see ch. 6 and page 28.

1) Values given for train of gears **IV** are nominal; see page 28 for effective transmission ratios.

2)  $M_{2max}$  represents maximum torque peak the gear reducer will withstand.

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
 7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



$n_{N2}$ min. <sup>-1</sup>	Rotismo Train of gears <i>i</i> 1)	$P$ [kW] $M$ [daNm] 2)	Grandezza riduttore - Gear reducer size													
			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250
<b>9</b>	450 <b>IV</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,08 0,05 6 10,4	0,13 0,1 10,2 17,3	0,25 0,18 19,2 33,5	0,42 0,31 34 61	0,46 0,34 36,8 62	0,81 0,61 66 119	0,91 0,69 75 127	1,54 1,19 128 224	2,6 2,03 215 388	2,99 2,34 248 418	4,97 3,95 425 766	5,9 4,6 503 832	8,6 7,1 762 1226	15,5 <b>12</b> 12,9 1392 2281
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,06 0,03 3,69 5,3	0,11 0,07 7,2 10,3	0,21 0,13 13,9 20,2	0,35 0,22 23,8 39,6	0,41 0,26 28,1 44,3	0,65 0,43 45,8 81	0,77 0,51 54 91	1,24 0,86 1,48 157	2,09 1,48 1,76 284	2,49 2,94 312 308	4,03 3,49 371 558	4,8 3,49 6,2 606	8,2 6,2 653 1062	14,5 <b>12</b> 11,2 1189 1907
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,07 0,04 4,37 6,9	0,12 0,07 8 13,4	0,22 0,14 15,2 26,3	0,38 0,25 27 48,5	0,45 0,3 32,1 53	0,71 0,49 0,84 94	0,84 0,58 1,41 102	1,41 1,69 2,37 107	2,37 2,02 2,82 182	2,82 3,48 4,72 217	4,14 4,4 446 316	5,6 4,4 8,6 614	8,6 6,5 703 667	15,2 <b>11</b> 11,8 1270 2072
	450 <b>V</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	355 <b>V</b> 40	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>7,1</b>	1 400 <b>IV</b> 200	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,07 0,04 5,4 7,7	0,14 0,08 10,6 29,6	0,25 0,15 20,6 33,1	0,28 0,17 23 61	0,5 0,31 42,2 68	0,56 0,35 47,3 212	1,34 0,92 128 376	2,18 1,53 213 409	2,59 1,82 253 725	4,04 2,91 406 787	4,8 3,47 483 1344	7,8 <b>6</b> 5,8 802 1865	10,8 8,5 1181	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 120 <b>IV</b> 160	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	900 <b>IV</b> 125	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,05 0,03 3,77 5,3	0,11 0,06 8,3 13,7	0,19 0,12 15,4 26,9	0,33 0,21 28,5 51	0,38 0,24 32,4 55	0,61 0,47 54 97	0,72 0,82 64 106	1,2 1,42 110 186	2,07 2,26 188 337	2,46 4,06 223 366	4,06 4,83 3,9 655	7,6 <b>6,1</b> 5,5 748 712	13,4 <b>9,6</b> 9,9 1340 1210	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	710 <b>IV</b> 100	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	560 <b>IV</b> 80	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	0,06 0,04 5,6 9	0,12 0,08 10,4 18,3	0,23 0,15 19,8 34,2	0,39 0,26 34,9 63	0,43 0,29 38,8 66	0,72 0,49 66 119	0,84 0,58 78 129	1,45 1,02 138 238	1,99 1,51 201 322	2,29 2,81 232 361	3,64 4,12 380 647	4,19 4,9 <b>3,9</b> 437 724	6,9 7,9 <b>6</b> 826 1263	12,6 8,6 1362 2386
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	450 <b>IV</b> 63	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	450 <b>V</b> 63	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	355 <b>IV</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	355 <b>V</b> 50	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>5,6</b>	1 400 <b>IV</b> 250	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 120 <b>IV</b> 200	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	900 <b>IV</b> 160	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	710 <b>IV</b> 125	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

Per  $n$ , maggiori di 1 400 min<sup>-1</sup> oppure minori di 355 min<sup>-1</sup> ved. cap. 6 e pag. 28.

1) Per il rotismo **IV** il valore indicato è nominale. Per i rapporti effettivi ved. pag. 28.

2)  $M_{2max}$  è il massimo picco di momento torcente che il riduttore può sopportare.


Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).

For  $n$ , higher than 1 400 min<sup>-1</sup> or lower than 355 min<sup>-1</sup> see ch. 6 and page 28.

1) Values given for train of gears **IV** are nominal; see page 28 for effective transmission ratios.


2)  $M_{2max}$  represents maximum torque peak the gear reducer will withstand.

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



		Rotismo Train of gears $i$	$P$ [kW] $M$ [daNm]	Grandezza riduttore - Gear reducer size															
$n_{N2}$ min <sup>-1</sup>	$n_1$			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250		
<b>5,6</b>	560	<b>IV</b> 100	$P_{N1}$	0,05	0,1	0,18	0,3	0,33	0,56	0,65	1,13	1,88	2,21	3,43	4,08	6,6	5,4	9,1	
			$P_{N2}$	0,03	0,06	0,11	0,19	0,21	0,37	0,43	0,76	1,29	1,52	2,43	2,89	4,77	7,1	1228	
			$M_{N1}$	4,6	10	18,7	32,6	36,6	64	74	132	220	259	421	501	826	1430	1948	
	450	<b>IV</b> 80	$P_{N1}$	0,05	0,1	0,19	0,33	0,36	0,62	0,7	1,21	1,71	1,92	3,07	3,54	5,9	10,5	1402	
			$P_{N2}$	0,03	0,07	0,12	0,22	0,23	0,41	0,47	0,84	1,28	1,44	2,34	2,7	4,56	8,3	2484	
			$M_{N1}$	5,6	10,8	20,2	36,7	39,4	70	80	141	212	238	395	454	768	1290	1402	
	355	<b>IV</b> 63	$M_{2max}$	9,2	18,7	35,1	66	67	123	134	250	329	369	661	740	1209	2484	9,1	
			$P_{N1}$	0,05	0,11	0,19	0,27	0,28	0,52	0,57	0,98	1,74	1,97	3,33	3,8	6,4	11,3	9,1	
			$M_{N1}$	6	11,6	21,3	33,4	34,7	65	73	126	220	249	437	499	849	1531	2709	
	355	<b>V</b> 63	$M_{N2}$	10,2	20,1	37,5	53	59	108	121	212	397	417	786	848	1481	2067	1856	
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			$P_{N1}$	—	0,06	0,11	0,21	0,23	0,41	0,46	0,78	1,36	1,57	2,54	2,92	4,81	8,7	6,3	
			$P_{N2}$	—	0,03	0,06	0,12	0,14	0,25	0,28	0,5	0,9	1,04	1,73	1,99	3,38	572	1067	
			$M_{N1}$	5,5	7,7	10,8	21	23,5	43,1	61	85	153	293	337	491	550	959	1856	
			$M_{N2}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>4,5</b>	1400	<b>IV</b> 315	$P_{N1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	0,73	1,29	1,49	2,46	2,81	4,81	8,5	
			$P_{N2}$	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46	0,84	0,97	1,65	1,89	3,32	6,1	
			$M_{N1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	100	182	211	359	411	724	1322	
	1120	<b>IV</b> 250	$M_{N2}$	—	—	—	—	—	—	—	—	166	326	356	647	703	1235	2235	
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			$P_{N1}$	—	0,05	0,1	0,18	0,2	0,35	0,39	0,94	1,57	1,81	2,89	3,43	5,5	7,7	1274	
	900	<b>IV</b> 200	$P_{N2}$	—	0,03	0,05	0,1	0,11	0,21	0,23	0,62	1,06	1,23	2,01	2,38	3,92	5,9	1984	
			$M_{N1}$	5,6	11	21,4	23,9	43,9	62	69	135	230	264	435	516	851	1440	2467	
			$M_{N2}$	7,8	15,5	30,1	33,7	62	94	230	413	446	784	851	1487	1984	2235		
	710	<b>IV</b> 160	$M_{2max}$	—	0,07	0,13	0,21	0,24	0,4	0,45	0,74	1,33	1,54	2,51	2,87	4,9	8,7	1322	
			$P_{N1}$	—	0,04	0,07	0,13	0,14	0,24	0,28	0,47	0,87	1	1,68	1,93	411	724	1235	
			$P_{N2}$	—	7,6	14,9	26,9	29,8	52	59	100	182	211	359	411	724	1322	2235	
	560	<b>IV</b> 125	$M_{N1}$	3,92	8,7	16,2	30,8	33,5	59	67	117	202	235	405	482	802	1440	2467	
			$M_{N2}$	5,5	14,2	27,9	54	57	106	114	203	364	396	724	786	1368	1984	2467	
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	450	<b>IV</b> 100	$P_{N1}$	0,04	0,08	0,15	0,25	0,27	0,47	0,54	0,95	1,6	1,84	2,91	3,45	5,5	7,7	1274	
			$P_{N2}$	0,02	0,05	0,09	0,16	0,17	0,3	0,35	0,62	1,08	1,25	2,02	2,39	3,95	5,9	1984	
			$M_{N1}$	4,79	10,2	19	33,6	37	66	75	135	230	264	435	516	851	1440	2467	
	355	<b>IV</b> 80	$M_{N2}$	7,3	17,5	32,7	61	62	118	126	230	413	446	784	851	1487	1984	2467	
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			$P_{N1}$	0,04	0,08	0,15	0,27	0,29	0,51	0,58	1	1,41	1,55	2,58	2,94	4,83	8,7	6,8	
			$P_{N2}$	0,03	0,05	0,1	0,18	0,19	0,34	0,38	0,68	1,04	1,14	218	240	415	473	790	
			$M_{N1}$	5,7	11,1	20,5	37,8	40,1	72	82	145	236	287	335	375	672	753	1313	
			$M_{N2}$	9,6	19,5	35,9	68	68	127	137	257	331	371	426	466	722	793	1444	
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>3,55</b>	1120	<b>IV</b> 315	$P_{N1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	0,61	1,09	1,25	2,09	2,41	4	7,2	
			$P_{N2}$	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38	0,7	1,37	1,58	2,71	5	1366	
			$M_{N1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	103	189	216	373	429	738	2372	
	900	<b>IV</b> 250	$M_{N2}$	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44	0,79	1,22	1,38	2,3	4,42	7,8	
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	120	213	241	417	494	820	1495	
			$P_{N1}$	—	0,04	0,08	0,15	0,16	0,29	0,32	0,77	1,3	1,49	2,44	2,81	4,55	6,3	4,8	
	710	<b>IV</b> 200	$P_{N2}$	—	0,02	0,04	0,08	0,09	0,17	0,19	0,5	0,86	1,09	1,49	2,44	2,81	4,55	6,3	1318
			$M_{N1}$	5,7	11,2	21,7	24,3	44,6	50	70	136	237	270	459	528	876	1544	2015	
			$M_{N2}$	8	15,7	30,6	34,3	63	96	236	426	450	826	893	1544	2015	2372		
	560	<b>IV</b> 160	$M_{2max}$	—	0,05	0,1	0,18	0,19	0,33	0,37	0,61	1,11	1,27	2,11	2,42	4,02	7,2	5	
			$P_{N1}$	—	0,03	0,06	0,1	0,11	0,2	0,22	0,38	0,71	1,09	1,27	2,42	4,02	7,2	5	
			$P_{N2}$	—	7,7	15,2	28,2	30,5	54	61	103	189	216	373	429	738	1366	2372	
	450	<b>IV</b> 125	$M_{N1}$	10,9	21,4	41,8	46,8	86	96	169	331	367	672	730	1283	1283	2372	2372	
			$M_{N2}$	5,6	14,5	28,4	55	57	111	118	209	383	410	751	815	1420	2615	2615	
			$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>3,55</b>	355	<b>IV</b> 100	$P_{N1}$	0,03	0,07	0,12	0,2	0,22	0,39	0,44	0,77	1,33	1,52	2,46	2,83	4,58	6,4	6,8	
			$P_{N2}$	0,02	0,04	0,07	0,13	0,14	0,25	0,28	0,5	0,88	1,01	1,68	1,93	3,21	4,82	1318	
			$M_{N1}$	4,98	10,4	19,3	34,6	37,4	62	122	129	236	426	450	528	876	1544	2015	
I valori in rosso indicano la potenza termica nominale $P_{th}$ (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).																			
Values in red state nominal thermal power $P_{th}$ (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).																			
Per $n_1</math$																			

7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)  
 7 - Nominal powers and torques (gear reducers)



$n_{N2}$ min. <sup>-1</sup>	Rotismo Train of gears <i>i</i> 1)	$P$ [kW] $M$ [daNm] 2)	Grandezza riduttore - Gear reducer size													
			32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250
<b>2,8</b>	900	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,51 0,31 105 172	0,94 0,59 198 337	1,05 0,66 222 377	1,77 1,14 386 696	2,03 1,31 443 754	3,37 2,23 755 1331	6 4,14 1402 2463
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,57 0,36 122 218	1,01 0,64 219 395	1,14 0,72 246 412	1,94 1,28 438 778	2,22 1,46 501 850	3,62 2,44 838 1473	6,5 4,48 1540 2713
	560	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	0,03 0,02 5,7 8,1	0,07 0,03 11,3 16	0,12 0,06 22,1 31,1	0,13 0,07 24,7 34,8	0,24 0,13 45,3 64	0,27 0,15 51 72	0,62 0,4 139 242	1,09 0,71 248 446	1,19 0,78 271 460	2,02 1,36 472 840	2,29 1,54 536 911	3,71 2,56 891 1622	5,2 3,85 1343 2044
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	0,04 0,02 7,9 11,1	0,09 0,05 15,5 21,8	0,15 0,09 29 42,6	0,16 0,09 30,7 47,7	0,28 0,17 56 87	0,32 0,19 63 98	0,52 0,31 105 172	0,96 0,6 198 337	1,07 0,67 222 377	1,78 1,15 386 696	2,04 1,32 443 754	3,39 2,24 755 1331	6,1 4,16 1402 2463
	450	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	0,02 0,01 4,05 5,7	0,05 0,03 9,4 14,7	0,09 0,05 17,3 28,9	0,16 0,1 32,6 56	0,16 0,1 33,8 57	0,3 0,19 64 114	0,34 0,21 0,57 119	0,57 0,36 1,03 218	1,16 0,73 1,95 412	1,95 1,28 438 778	2,23 1,47 501 850	3,64 2,45 838 1473	6,5 4,51 1540 2713
<b>2,24</b>	710	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$	—	—	—	—	—	—	—	0,43 0,26 110	0,78 0,48 203	0,85 0,52 223	1,5 0,94 405	1,7 1,07 460	2,77 1,8 772	5 3,36 1444
		$M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	174	342	378	718	774	1397	2554
	560	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,46 0,28 124 223	0,85 0,53 229 413	0,92 0,57 248 422	1,61 1,03 451 790	1,82 1,17 510 850	2,96 1,96 510 853	5,3 3,59 1562 2812
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	0,03 0,01 5,8 8,2	0,05 0,03 11,5 16,2	0,1 0,05 22,4 31,6	0,11 0,06 25,1 35,4	0,2 0,11 46,1 65	0,22 0,12 52 73	0,5 0,32 138 249	0,91 0,59 254 458	0,98 0,63 272 463	1,72 1,14 494 850	1,94 1,28 556 921	3,15 2,13 923 1662	4,27 3,15 1364 2073
	355	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	0,04 0,02 8 11,3	0,07 0,04 15,7 22,1	0,12 0,07 29,5 43,2	0,13 0,07 31,1 48,4	0,23 0,13 58 89	0,26 0,15 64 99	0,43 0,26 0,79 174	0,79 0,48 0,87 342	0,87 0,53 1,51 378	1,51 1,08 1,71 718	2,78 1,81 5 774	5 3,38 1444 1397	3,38 1444 2554
<b>1,8</b>	560	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,35 0,21 112 177	0,64 0,39 209 347	0,68 0,41 224 381	1,24 0,76 416 728	1,39 0,86 469 774	2,29 1,46 795 1426	4,13 2,73 1484 2671
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,38 0,24 128 226	0,71 0,44 236 424	0,75 0,46 249 424	1,35 0,86 465 800	1,52 0,96 522 850	2,49 1,61 522 874	4,5 3 1628 2931
	355	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	0,02 0,01 5,9 8,4	0,04 0,02 11,7 16,5	0,08 0,04 22,8 32,1	0,09 0,05 25,5 35,9	0,16 0,09 46,7 66	0,18 0,1 52 74	0,42 0,26 144 252	0,75 0,48 0,5 468	0,79 0,5 263 467	1,39 0,91 500 850	1,56 1,02 560 921	2,62 1,75 961 1730	3,44 2,52 1384 2102
<b>1,4</b>	450	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,29 0,17 116 179	0,54 0,32 216 352	0,56 0,34 226 384	1,03 0,63 428 738	1,15 0,7 477 774	1,95 1,22 827 1446	3,5 2,26 1532 2757
		$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,32 0,19 131 226	0,58 0,36 243 428	0,6 0,37 251 427	1,11 0,7 481 810	1,24 0,78 534 850	2,03 1,3 894 1597	3,71 2,43 1666 2995
<b>1,12</b>	355	$P_{N1}$ $P_{N2}$ $M_{N2}$ $M_{2max}$	—	—	—	—	—	—	—	0,24 0,14 120 181	0,45 0,26 225 356	0,45 0,27 229 385	0,85 0,51 442 748	0,94 0,57 489 774	1,59 1,22 845 1465	2,88 2,26 1579 2769

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

Per  $n$ , maggiori di 1 400 min<sup>-1</sup> oppure minori di 355 min<sup>-1</sup> ved. cap. 6 e pag. 28.

1) Per il rotismo **IV** il valore indicato è nominale. Per i rapporti effettivi ved. pag. 28.

2)  $M_{2max}$  è il massimo picco di momento torcente che il riduttore può sopportare.

Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty see ch. 4).

For  $n$ , higher than 1 400 min<sup>-1</sup> or lower than 355 min<sup>-1</sup> see ch. 6 and page 28.

1) Values given for train of gears **IV** are nominal; see page 28 for effective transmission ratios.

2)  $M_{2max}$  represents maximum torque peak the gear reducer will withstand.

## 7 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)

### 7 - Nominal powers and torques (gear reducers)

#### Riepilogo rapporti di trasmissione i e momenti torcenti validi per $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$

$M_{N2}$  e  $M_{2\max}$  sono rispettivamente il momento torcente nominale e di picco validi per  $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$ .

#### Summary of transmission ratios i and torques valid for $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$

$M_{N2}$  and  $M_{2\max}$  are the nominal torque and the peak torque, respectively, valid for  $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$ .

## R V

i	$M$ [daN m]	Grandezza riduttore - Gear reducer size													
		32	40	50	63	64	80	81	100	125	126	160	161	200	250
10	$M_{N2}$	6,1	11,1	20,4	37,5	38,7	72	80	132	229	252	434	493	—	—
	$M_{2\max}$	11	20	36,7	68	68	129	136	238	411	428	781	888		
13	$M_{N2}$	6,1	11,2	20,7	37,3	38,5	73	81	139	243	265	468	530	886	—
	$M_{2\max}$	11	20,1	37,3	67	67	131	137	250	410	451	842	902	1 537	
16	$M_{N2}$	5,9	10,7	19,9	36,6	37,5	70	78	134	233	255	464	526	824	1 495
	$M_{2\max}$	9,2	18	35,4	66	66	126	132	241	420	434	835	894	1 274	2 374
20	$M_{N2}$	6,4 <sup>1)</sup>	11,6 <sup>1)</sup>	21,3 <sup>1)</sup>	34,9	35,4	67	74	127	231	252	450	510	863	1 563
	$M_{2\max}$	11,5	20,9	38,4	53	60	110	123	216	416	428	810	866	1 554	2 813
25	$M_{N2}$	6,2	11,3	20,8	39,4 <sup>1)</sup>	40,6 <sup>1)</sup>	74 <sup>1)</sup>	82 <sup>1)</sup>	146 <sup>1)</sup>	225	242	427	482	817	1 508
	$M_{2\max}$	10,9	20,1	37,4	71	71	132	140	263	341	381	683	766	1 335	2 605
32	$M_{N2}$	5,9	10,6	19,6	36,1	37,8	70	78	139	248 <sup>1)</sup>	271 <sup>1)</sup>	472 <sup>1)</sup>	536 <sup>1)</sup>	891 <sup>1)</sup>	1 343
	$M_{2\max}$	9,9	18,6	34,9	65	65	125	131	242	446	460	840	911	1 622	2 044
40	$M_{N2}$	5,4	9,8	17,9	33,5	34,4	65	72	124	229	248	451	510	853	1 562 <sup>1)</sup>
	$M_{2\max}$	7,7	14,9	29,3	57	58	117	119	223	413	422	790	850	1 536	2 812
50	$M_{N2}$	4,17	8,1	15,9	30	31,2	60	66	112	209	224	416	469	795	1 484
	$M_{2\max}$	5,9	11,4	22,4	43,8	49	90	100	177	347	381	728	774	1 426	2 671
63	$M_{N2}$	—	6	11,8	23	25,6	47,3	53	93	182	201	379	426	707	1 353
	$M_{2\max}$		8,5	16,7	32,5	36,4	67	75	131	257	288	540	604	1 054	2 056

## R IV

$i_N$	Grandezza riduttore - Gear reducer size					M	Grandezza riduttore - Gear reducer size														
	32	40, 50, 125, 126	63, 64, 80, 81, 100	160, 161, 200, 250			32	40	50	63, 64	80	81	100	125, 126	160	161	200	250			
	$i$ 2)	$i$ 2)	$i$ 2)	$i$ 2)	$i$ 2)	[daN m]															
50	51,8	2,59	49,9	3,12 <sup>3)</sup>	50,9	3,18	50,8	3,17	$M_{N2}$	7,3	13	24,1	44,3	78	84	144	272	487	540	824	1 495
									$M_{2\max}$	11,5	19,5	37,7	70	133	138	250	455	880	953	1383	2 406
63	64,8	62,4	63,6		63,5				$M_{N2}$	7,1	13,7	25	41	76	86	151	277	487	540	925	1 718
									$M_{2\max}$	10,9	21,4	40,2	65	119	128	233	453	880	910	1 597	2 863
80	82,9	78	79,5		79,3				$M_{N2}$	6,7	13,3	24,4	47,5	80	90	160	260	487	540	957	1 743
									$M_{2\max}$	10	20,2	38	73	133	141	268	384	735	824	1 436	2 802
100	104	99,8	102		102				$M_{N2}$	5,7	12,6	23,2	43,3	78	88	155	295 <sup>1)</sup>	500	560	1 000	1 438
									$M_{2\max}$	8,1	18,6	34,9	66	128	131	252	468	850	921	1 736	2 227
125	130	125	127		127				$M_{N2}$	4,38	11,3	21,2	40,6	75	85	146	273	487	540	975	1 800 <sup>1)</sup>
									$M_{2\max}$	6,2	15,9	31,2	60	119	124	226	428	820	850	1 597	3 034
160	—	156	159		159				$M_{N2}$	—	8,6	16,9	33	68	76	133	252	487	540	925	1 748
									$M_{2\max}$		12,1	23,8	49	95	107	188	385	774	774	1 470	2 769
200	—	197	200		—				$M_{N2}$	—	6,3	12,5	26,4	50	56	—	—	—	—	—	—
									$M_{2\max}$		8,9	17,7	38,5	71	79		252	468	850	921	1 736
250	—	254	255		255				$M_{N2}$	—	—	—	—	—	—	150	289	487	540	975	1 900
									$M_{2\max}$						226	428	820	850	1 597	3 134	
315	—	318	319		319				$M_{N2}$	—	—	—	—	—	—	137	268	487	540	975	1 850
									$M_{2\max}$						193	385	774	774	1 470	2 769	

1) Per questi rapporti di trasmissione (che possono trasmettere i momenti torcenti più elevati alle basse velocità) il momento torcente aumenta ancora al diminuire di  $n_1$ , come indicato nella tabella A del cap. 11; per grand. 32 e 40 interpellarci.

2) Rapporto di ingranaggio del preingranaggio cilindrico.

3) Per grandezze 125 e 126 è uguale a 3,13.



1) For these transmission ratios (which will transmit higher torques at lower speeds) torque increases further as  $n_1$  decreases, as stated in table A ch. 11; for sizes 32 and 40 consult us.

2) Gear ratio of input cylindrical gear pair.

3) For sizes 125 and 126 it is equal to 3,13.



## 8 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio



Grandezza Size	a	A	B	D	c	d	e	c	d	e	Y <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	e <sub>1</sub>	F	G <sub>0</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	H	H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	h <sub>11</sub>	h <sub>12</sub>	h <sub>11</sub>	h <sub>11</sub>	K	L	L <sub>1</sub>	M	N	P	Q	T	U	V <sub>0</sub>	W <sub>1</sub>	Y <sub>1</sub>	Z	Massa Mass kg
				Ø H7	Ø H7			Ø UO3B <sup>1)</sup>	Ø UO3C <sup>1)</sup>	Ø UO2B <sup>1)</sup>																												
32	32	61	52	19	51	14	25	50	10	14	112	11	20	M5 <sup>5)</sup>	—	—	—	71	48	34,5	39	80	7	10	8,5	75	55 <sup>7)</sup>	90	3	91	66	—	119	124	39	3		
40	40	70	62	24	59,5 <sup>4)</sup>	16	30	59,5	12	14	130	14	25	M6 <sup>6)</sup>	—	—	—	82	56	41,5	42	96	9,5	12	10	85	68 <sup>7)</sup>	105	3	106	80	—	138	146	46	5		
50	50	86	75	28	70,5	19	30	70,5	12	14	152	16	30	M6 <sup>6)</sup>	—	—	—	100	67	49	50	117	9,5	13	12	100	85 <sup>7)</sup>	120	3	126	95	—	167	168	53	9		
63, 64	63	102	90	32	83	19	40	85	17	17	182	19	30	M8	—	—	—	125	80	58,5	62	143	11,5	16	14	100	80	120	3	151	114	—	205	203	63	14		
80	80	132	106	38	103	24	50	105	17	17	222	24	36	M10	—	—	—	150	100	69,5	70	180	14	20	17	130	110	160	3,5	189	135	—	250	253	75	24		
81				40																																		
100	100	180	131	48	130	28	60	130	20	21	331	28	42	M12	180	122	11	180	125	84,5	80	225	16	23	—	165	130	200	3,5	236	165	45	305	370	90	43		
125, 126	125	225	155	60	155	32	80	155	25	26	402	32	58	M12 <sup>8)</sup>	221	148	15	225	150	99,5	100	275	18	28	—	215	180	250	4	287	194	50	375	456	106	74		
160	160	272	183	70	187	38	80	181	35	36	472	38	58	M14 <sup>8)</sup>	255	178	15	280	180	118,5	120	340	22	33	—	265	230	300	4	345	232	60	460	522	125	130		
161				75																																		
200	200	342	214	90	232 <sup>4)</sup>	48	110	226	35	36	586	48	82	M16 <sup>8)</sup>	324	222	20	335	225	137,5	135	425	27	40	—	300	250	350	5	431	270	80	560	666	150	233		
250	250	425	250	110	292 <sup>4)</sup>	60	105	281	40	46	706	55	82	M20 <sup>8,3)</sup>	379	277	20	410	280	163	160	530	33	50	—	400	350	450	5	537	320	80	690	776	180	382		

1) Solo per  $i \geq 16$ .

2) Lunghezza utile del filetto  $2 \cdot F$ .

3) Fori ruotati di  $22^{\circ} 30'$  rispetto allo schema.

4) Grandezza 40:  $c_1 = 57,5$ ; grandezza 200:  $c_1 = 235$ ; grandezza 250:  $c_1 = 287$ .


5) Esecuzione predisposta per vite bispongente (ved. cap. 2).

6) Fori ruotati di  $45^{\circ}$  rispetto allo schema.

7) Tolleranza t8.

## 8 - Designs, dimensions, mounting positions and oil quantities

### R V 32 ... 81



UTC 685

#### Esecuzione Design

normale standard

vite bispongente double extension worm

estremità di vite ridotta reduced worm shaft end

vite bispongente con estremità ridotta double extension worm

with reduced shaft end


UO3A

UO3D

UO3B<sup>1)</sup>

UO3C<sup>1)</sup>

### R V 100 ... 250



UTC 686

#### Esecuzione Design

normale standard

estremità di vite ridotta reduced worm shaft end

UO2A<sup>5)</sup>

UO2B<sup>1) 5)</sup>

## Forme costruttive - senso di rotazione - e quantità d'olio [l]

## Mounting positions - direction of rotation - and oil quantities [l]

B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grandezza	B3 B6, B7 Size				B8				V5, V6			
							B3	B6, B7	Size	B8	V5, V6							
						32	0,16	0,2	0,16	0,16	0,16							
						40	0,26	0,35	0,26	0,26	0,26							
						50	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4							
						63, 64	0,8	1,15	0,8	0,8	0,8							
						80, 81	1,3	2,2	1,7	1,7	1,3							
						100	1,9	5,4	4,2	4,2	3							
						125, 126	3,4	10	8,2	8,2	5,7							
						160, 161	5,6	18	15	15	10							
						200	9,5	33	30	30	20							
						250	17	57	51	51	34							
						UTC 687												


Salvo diversa indicazione i riduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale B3 (B3 e B8 per grand.  $\leq 64$ ) la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

1) Per grandezze 200 e 250 la forma costruttiva B7, con  $n_1 > 710 \text{ min}^{-1}$ , ha un sovrapprezzo.

Unless otherwise stated, gear reducers are supplied in mounting position B3 (B3 and B8 for sizes  $\leq 64$ ) which, being standard, is omitted from the designation.

1) Sizes 200 and 250 in mounting position B7, with  $n_1 > 710 \text{ min}^{-1}$  carry a price addition.

## 8 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio




**R IV 32 ... 81**

**Esecuzione Design**

normale standard  
vite sporgente worm extension

UO3A  
UO3D

UTC 698



**R IV 100 ... 250**

**Esecuzione Design**

normale standard

UO2A<sup>1)</sup>

UTC 699

Grandezza Size	a	a <sub>1</sub>	A	B	c	c <sub>1</sub>	D Ø	d Ø	e	d <sub>1</sub> Ø	e <sub>1</sub>	F	G	G <sub>0</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	H	H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	h	h <sub>0</sub>	K Ø	L	L <sub>1</sub>	M Ø	N Ø	P Ø	P <sub>1</sub> Ø	Q	T	U	V <sub>0</sub> Ø max	W <sub>1</sub>	Y <sub>1</sub>	Z	Massa Mass kg
32	32	32	61	52	81	51	19	11	20	11	20	M5 <sup>4)</sup>	76	—	—	—	71	48	34,5	71	48	7	10	8,5	75	55 <sup>5)</sup>	90	140 <sup>6)</sup>	3	91	66	—	124	149	39	5
40	40	40	70	62	96	57,5	24	11	23	14	25	M6 <sup>4)</sup>	87	—	—	—	82	56	41,5	82	56	9,5	12	10	85	68 <sup>5)</sup>	105	140 <sup>6)</sup>	3	106	80	—	138	175	46	7
50	50	40	86	75	107	70,5	28	11	23	16	30	M6 <sup>4)</sup>	98	—	—	—	100	67	49	90	77	9,5	13	12	100	85 <sup>5)</sup>	120	140 <sup>6)</sup>	3	126	95	—	167	197	53	11
63, 64	63	50	102	90	127	83	32	14	30	19	30	M8	118	—	—	—	125	80	58,5	112	93	11,5	16	14	100	80	120	160 <sup>6)</sup>	3	151	114	—	205	237	63	17
80	80	50	132	106	147	103	38	14	30	24	36	M10	138	—	—	—	150	100	69,5	120	130	14	20	17	130	110	160	160 <sup>6)</sup>	3,5	189	135	—	250	277	75	27
100	100	63	180	131	181	130	48	19*	40*	28	42	M12	170	180	122	11	180	125	84,5	143	162	16	23	—	165	130	200	200	3,5	236	165	45	305	401	90	48
125, 126	125	80	225	155	216	155	60	24*	50*	32	58	M12 <sup>8)</sup>	205	221	148	15	225	150	99,5	180	195	18	28	—	215	180	250	200	4	287	194	50	375	487	106	82
160, 161	160	100	272	183	258	187	70	28*	60*	38	58	M14 <sup>8)</sup>	247	255	178	15	280	180	118,5	220	240	22	33	—	265	230	300	250	4	345	232	60	460	573	125	146
200	200	100	342	214	303	235	90	28*	60*	48	82	M16 <sup>8)</sup>	292	324	222	20	335	225	137,5	235	325	27	40	—	300	250	350	250	5	431	270	80	560	687	150	249
250	250	125	425	250	373	287	110	32	80	55	82	M20 <sup>8)</sup>	360	379	277	20	410	280	163	285	405	33	50	—	400	350	450	300	5	537	320	80	690	832	180	408

1) Esecuzione predisposta per vite sporgente (ved. cap. 2).

2) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

3) Fori ruotati di 22° 30' rispetto allo schema.

4) Fori ruotati di 45° rispetto allo schema.

5) Tolleranza 18.

6) Flangia quadrata: per dimensioni ved. cap. 15.

\* Quando  $i_h \geq 200$  l'estremità d'albero diventa:

grandezza 100: d = 16, e = 30;

grandezza 125, 126: d = 19, e = 40;

grandezze 160 ... 200: d = 24, e = 50.

1) P rearranged design for worm shaft extension (see ch. 2).

2) Working length of thread 2 · F.

3) Holes turned through 22° 30' with respect to the drawing.

4) Holes turned through 45° with respect to the drawing.

5) Tolerance 18.

6) Square flange: for dimensions see ch. 15.

\* When  $i_h \geq 200$  the shaft end will be:

size 100: d = 16, e = 30;

sizes 125, 126: d = 19, e = 40;

sizes 160 ... 200: d = 24, e = 50.

## Forme costruttive - senso di rotazione - e quantità d'olio [l]

## Mounting positions - direction of rotation - and oil quantities [l]

Grandezza Size	B3	B6	B7	B8	V5	V6	B3	B6, B7	B8	V5, V6
32							0,2	0,25	0,2	0,2
40							0,32	0,4	0,32	0,32
50							0,5	0,7	0,5	0,5
63, 64							1	1,3	1	1
80, 81							1,5	2,5	2	1,5
100							2,1	6,3	4,5	3,3
125, 126							3,8	11,6	8,8	6,3
160, 161							6,5	20,8	16,5	11,2
200							10,4	38	31,5	21,2
250							18,3	67	53	35,7

Salvo diversa indicazione i riduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale **B3** (**B3** e **B8** per grandezza ≤ 64) la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.


1) Per grandezze 100 ... 250 la forma costruttiva **B6**, ha un sovrapprezzo.

Unless otherwise stated, gear reducers are supplied in mounting position **B3** (**B3** and **B8** for sizes ≤ 64) which, being standard, is omitted from the designation.

1) Sizes 100 ... 250 in mounting position **B6** carry a price addition.


## 9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)

### 9 - Manufacturing programme (garmotors)




<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<b>i</b>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<b>i</b>	
1)					2)			1)					2)		
<b>0,09</b>	<b>2,06</b>	0,05	23,3	0,8	<b>MR 2IV 50 - 63 A 6</b>	10,9 x40		<b>0,12</b>	<b>18</b>	0,08	4	0,85	<b>MR V 32 - 63 B 6</b>	50	
	<b>2,58</b>	0,05	19,7	1	<b>MR 2IV 50 - 63 A 6</b>	10,9 x32			<b>18</b>	0,08	4,1	1,6	<b>MR V 40 - 63 B 6</b>	50	
	<b>3,3</b>	0,06	15,9	0,71	<b>MR 2IV 40 - 63 A 6</b>	10,9 x25			<b>20</b>	0,09	4,08	2,5	<b>MR IV 40 - 63 A 4</b>	3,5 x20	
	<b>3,3</b>	0,06	16,2	1,32	<b>MR 2IV 50 - 63 A 6</b>	10,9 x25			<b>21,6</b>	0,08	3,7	1,32	<b>MR IV 32 - 63 A 4</b>	2,59x25	
	<b>4,12</b>	0,06	13,3	0,9	<b>MR 2IV 40 - 63 A 6</b>	10,9 x20			<b>22,5</b>	0,08	3,37	1,18	<b>MR V 32 - 63 B 6</b>	40	
	<b>4,12</b>	0,06	13,5	1,6	<b>MR 2IV 50 - 63 A 6</b>	10,9 x20			<b>22,2</b>	0,08	3,29	1,5	<b>MR V 40 - 63 A 4</b>	63	
	<b>4,08</b>	0,05	11,3	1	<b>MR IV 50 - 63 A 6</b>	3,5 x63			<b>22,5</b>	0,08	3,44	2,12	<b>MR V 40 - 63 B 6</b>	40	
	<b>5,07</b>	0,06	10,6	1	<b>MR 2IV 40 - 63 A 6</b>	7,11 x25			<b>27</b>	0,09	3,06	1,7	<b>MR IV 32 - 63 A 4</b>	2,59x20	
	<b>5,14</b>	0,05	9,4	0,8	<b>MR IV 40 - 63 A 6</b>	3,5 x50			<b>28</b>	0,08	2,7	1,18	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	50	
	<b>5,07</b>	0,06	10,8	1,9	<b>MR 2IV 50 - 63 A 6</b>	7,11 x25			<b>28,1</b>	0,08	2,83	1,5	<b>MR V 32 - 63 B 6</b>	32	
	<b>5,14</b>	0,05	9,6	1,5	<b>MR IV 50 - 63 A 6</b>	3,5 x50			<b>28</b>	0,08	2,77	2,12	<b>MR V 40 - 63 A 4</b>	50	
	<b>6,33</b>	0,06	8,8	1,32	<b>MR 2IV 40 - 63 A 6</b>	7,11 x20			<b>33,8</b>	0,09	2,65	1,8	<b>MR IV 32 - 63 A 4</b>	2,59x16	
	<b>6,43</b>	0,05	8	1,06	<b>MR IV 40 - 63 A 6</b>	3,5 x40			<b>35</b>	0,08	2,27	1,6	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	40	
	<b>6,43</b>	0,06	8,2	1,9	<b>MR IV 50 - 63 A 6</b>	3,5 x40			<b>36</b>	0,09	2,31	1,9	<b>MR V 32 - 63 B 6</b>	25	
	<b>7,92</b>	0,07	7,9	1,32	<b>MR 2IV 40 - 63 A 6</b>	7,11 x16			<b>35</b>	0,08	2,32	2,8	<b>MR V 40 - 63 A 4</b>	40	
	<b>8,04</b>	0,06	6,8	1,4	<b>MR IV 40 - 63 A 6</b>	3,5 x32			<b>43,8</b>	0,09	1,89	2	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	32	
	<b>8,04</b>	0,06	6,9	2,65	<b>MR IV 50 - 63 A 6</b>	3,5 x32			<b>45</b>	0,09	1,91	2,36	<b>MR V 32 - 63 B 6</b>	20	
	<b>8,68</b>	0,05	6	0,71	<b>MR IV 32 - 63 A 6</b>	2,59 x40			<b>56</b>	0,09	1,54	2,5	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	25	
	<b>10,3</b>	0,06	5,5	1,8	<b>MR IV 40 - 63 A 6</b>	3,5 x25			<b>70</b>	0,09	1,27	3,15	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	20	
	<b>10,9</b>	0,06	5,1	1,06	<b>MR IV 32 - 63 A 6</b>	2,59x32			<b>87,5</b>	0,1	1,08	3,35	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	16	
	<b>12,9</b>	0,06	4,59	2,36	<b>MR IV 40 - 63 A 6</b>	3,5 x20			<b>108</b>	0,1	0,89	4	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	13	
	<b>13,9</b>	0,06	4,16	1,32	<b>MR IV 32 - 63 A 6</b>	2,59 x25			<b>140</b>	0,1	0,7	4,75	<b>MR V 32 - 63 A 4</b>	10	
	<b>14,3</b>	0,05	3,62	1,4	<b>MR V 40 - 63 A 6</b>	63									
	<b>17,4</b>	0,06	3,45	1,6	<b>MR IV 32 - 63 A 6</b>	2,59x20									
	<b>18</b>	0,06	3	1,12	<b>MR V 32 - 63 A 6</b>	50			<b>1,49</b>	0,1	65	0,95	<b>MR 2IV 80 - 71 A 6</b>	12,1 x50	
	<b>18</b>	0,06	3,08	2,12	<b>MR V 40 - 63 A 6</b>	50			<b>1,49</b>	0,1	65	1,06	<b>MR 2IV 81 - 71 A 6</b>	12,1 x50	
	<b>21,7</b>	0,07	3,02	1,7	<b>MR IV 32 - 63 A 6</b>	2,59x16			<b>1,86</b>	0,11	55	1,25	<b>MR 2IV 80 - 71 A 6</b>	12,1 x40	
	<b>22,5</b>	0,06	2,53	1,6	<b>MR V 32 - 63 A 6</b>	40			<b>1,86</b>	0,11	55	1,32	<b>MR 2IV 81 - 71 A 6</b>	12,1 x40	
	<b>28,1</b>	0,06	2,12	2	<b>MR V 32 - 63 A 6</b>	32			<b>2,33</b>	0,11	44,7	0,85	<b>MR 2IV 63 - 71 A 6</b>	12,1 x32	
	<b>36</b>	0,07	1,73	2,5	<b>MR V 32 - 63 A 6</b>	25			<b>2,33</b>	0,11	45,8	1,6	<b>MR 2IV 80 - 71 A 6</b>	12,1 x32	
	<b>0,12</b>	<b>2,58</b>	0,07	26,3	0,75	<b>MR 2IV 50 - 63 B 6</b>	10,9 x32			<b>2,33</b>	0,11	45,8	1,7	<b>MR 2IV 81 - 71 A 6</b>	12,1 x32
	<b>3,21</b>	0,07	20,6	0,8	<b>MR 2IV 50 - 63 A 4</b>	10,9 x40			<b>2,98</b>	0,11	36,6	1,12	<b>MR 2IV 63 - 71 A 6</b>	12,1 x25	
	<b>3,3</b>	0,07	21,6	1	<b>MR 2IV 50 - 63 B 6</b>	10,9 x25			<b>2,98</b>	0,12	37,6	2	<b>MR 2IV 80 - 71 A 6</b>	12,1 x25	
	<b>4,01</b>	0,07	17,4	1,12	<b>MR 2IV 50 - 63 A 4</b>	10,9 x32			<b>2,98</b>	0,12	37,6	2,24	<b>MR 2IV 81 - 71 A 6</b>	12,1 x25	
	<b>4,12</b>	0,08	18	1,25	<b>MR 2IV 50 - 63 B 6</b>	10,9 x20			<b>3,56</b>	0,12	31,1	1,25	<b>MR 2IV 63 - 71 A 6</b>	10,1 x25	
	<b>4,08</b>	0,06	15	0,75	<b>MR IV 50 - 63 B 6</b>	3,5 x63			<b>3,56</b>	0,12	31,7	2,36	<b>MR 2IV 80 - 71 A 6</b>	10,1 x25	
	<b>5,13</b>	0,08	14	0,8	<b>MR 2IV 40 - 63 A 4</b>	10,9 x25			<b>3,56</b>	0,12	31,7	2,65	<b>MR 2IV 81 - 71 A 6</b>	10,1 x25	
	<b>5,13</b>	0,08	14,3	1,4	<b>MR 2IV 50 - 63 A 4</b>	10,9 x25			<b>4,01</b>	0,11	26	0,75	<b>MR 2IV 50 - 63 B 4</b>	10,9 x32	
	<b>5,14</b>	0,07	12,8	1,18	<b>MR IV 50 - 63 B 6</b>	3,5 x50			<b>3,76</b>	0,1	25,8	0,85	<b>MR IV 63 - 71 A 6</b>	3,8 x63	
	<b>6,41</b>	0,08	11,7	1	<b>MR 2IV 40 - 63 A 4</b>	10,9 x20			<b>3,76</b>	0,1	25,8	0,95	<b>MR IV 64 - 71 A 6</b>	3,8 x63	
	<b>6,43</b>	0,07	10,7	0,8	<b>MR IV 40 - 63 B 6</b>	3,5 x40			<b>3,76</b>	0,11	26,7	1,7	<b>MR IV 80 - 71 A 6</b>	3,8 x63	
	<b>6,41</b>	0,08	11,8	1,8	<b>MR 2IV 50 - 63 A 4</b>	10,9 x20			<b>3,76</b>	0,11	26,7	1,9	<b>MR IV 81 - 71 A 6</b>	3,8 x63	
	<b>6,35</b>	0,07	10,2	1,06	<b>MR IV 50 - 63 A 4</b>	3,5 x63			<b>4,55</b>	0,11	24	0,85	<b>MR 2IV 50 - 71 A 6</b>	7,91x25	
	<b>6,43</b>	0,07	10,9	1,4	<b>MR IV 50 - 63 B 6</b>	3,5 x40			<b>4,42</b>	0,11	24,5	1,4	<b>MR 2IV 63 - 71 A 6</b>	6,36x32	
	<b>7,88</b>	0,08	9,3	1,12	<b>MR 2IV 40 - 63 A 4</b>	7,11 x25			<b>4,74</b>	0,11	21,9	1,25	<b>MR IV 63 - 71 A 6</b>	3,8 x50	
	<b>8</b>	0,07	8,4	0,85	<b>MR IV 40 - 63 A 4</b>	3,5 x50			<b>4,74</b>	0,11	21,9	1,32	<b>MR IV 64 - 71 A 6</b>	3,8 x50	
	<b>8,04</b>	0,08	9	1,06	<b>MR IV 40 - 63 B 6</b>	3,5 x32			<b>4,74</b>	0,11	22,6	2,36	<b>MR IV 80 - 71 A 6</b>	3,8 x50	
	<b>7,88</b>	0,08	9,5	2,12	<b>MR 2IV 50 - 63 A 4</b>	7,11 x25			<b>5,13</b>	0,11	21,4	0,95	<b>MR 2IV 50 - 63 B 4</b>	10,9 x25	
	<b>8</b>	0,07	8,7	1,6	<b>MR IV 50 - 63 A 4</b>	3,5 x50			<b>5,69</b>	0,12	19,9	1,06	<b>MR 2IV 50 - 71 A 6</b>	7,91x20	
	<b>8,04</b>	0,08	9,2	2	<b>MR IV 50 - 63 B 6</b>	3,5 x32			<b>5,66</b>	0,12	20	1,8	<b>MR 2IV 63 - 71 A 6</b>	6,36x25	
	<b>9,85</b>	0,08	7,7	1,4	<b>MR 2IV 40 - 63 A 4</b>	7,11 x20			<b>5,92</b>	0,11	18,5	1,6	<b>MR IV 63 - 71 A 6</b>	3,8 x40	
	<b>10</b>	0,07	7,1	1,12	<b>MR IV 40 - 63 A 4</b>	3,5 x40			<b>5,92</b>	0,11	18,5	1,8	<b>MR IV 64 - 71 A 6</b>	3,8 x40	
	<b>10,3</b>	0,08	7,4	1,32	<b>MR IV 40 - 63 B 6</b>	3,5 x25			<b>6,41</b>	0,12	17,7	1,18	<b>MR 2IV 50 - 63 B 4</b>	10,9 x20	
	<b>10</b>	0,08	7,3	2	<b>MR IV 50 - 63 A 4</b>	3,5 x40			<b>6,35</b>	0,1	15,3	0,71	<b>MR IV 50 - 63 B 4</b>	3,5 x63	
	<b>10,9</b>	0,08	6,7	0,8	<b>MR IV 32 - 63 B 6</b>	2,59x32			<b>6,99</b>	0,12	15,9	1,25	<b>MR 2IV 50 - 71 A 6</b>	5,15x25	
	<b>12,3</b>	0,09	6,9	1,4	<b>MR 2IV 40 - 63 A 4</b>	7,11 x16			<b>7,1</b>	0,11	14,5	1	<b>MR IV 50 - 71 A 6</b>	2,54x50	
	<b>12,5</b>	0,08	6	1,5	<b>MR IV 40 - 63 A 4</b>	3,5 x32			<b>7,4</b>	0,12	15,4	2	<b>MR IV 63 - 71 A 6</b>	3,8 x32	
	<b>12,9</b>	0,08	6,1	1,7	<b>MR IV 40 - 63 B 6</b>	3,5 x20			<b>7,88</b>	0,12	14	0,75	<b>MR 2IV 40 - 63 B 4</b>	7,11x25	
	<b>13,5</b>	0,08	5,4	0,8	<b>MR IV 32 - 63 A 4</b>	2,59 x40			<b>7,88</b>	0,12	14,2	1,4	<b>MR 2IV 50 - 63 B 4</b>	7,11x25	
	<b>13,9</b>	0,08	5,5	0,95	<b>MR IV 32 - 63 B 6</b>	2,59 x25			<b>8</b>	0,11	13	1,06	<b>MR IV 50 - 63 B 4</b>	3,5 x50	
	<b>14,3</b>	0,07	4,83	1,06	<b>MR V 40 - 63 B 6</b>	63			<b>8,87</b>	0,11	12	0,67	<b>MR IV 40 - 71 A 6</b>	2,54x40	
	<b>14,3</b>	0,07	4,99	2	<b>MR V 50 - 63 B 6</b>	63			<b>8,74</b>	0,12	13,2	1,6	<b>MR 2IV 50 - 71 A 6</b>	5,15x20	
	<b>16,9</b>	0,08	4,51	1,06	<b>MR IV 32 - 63 A 4</b>	2,59 x32			<b>8,87</b>	0,11	12,3	1,25	<b>MR IV 50 - 71 A 6</b>	2,54x40	
	<b>16</b>	0,08	4,94	1,9	<b>MR IV 40 - 63 A 4</b>	3,5 x25			<b>8,84</b>	0,12	13,2	2,24	<b>MR IV 63 - 71 A 6</b>	3,18x32	
	<b>17,4</b>	0,08	4,6	1,18	<b>MR IV 32 - 63 B 6</b>	2,59 x20			<b>9,85</b>	0,12	11,8	1,7	<b>MR 2IV 50 - 63 B 4</b>	7,11x20	

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>	
1)					2)			1)						2)	
<b>0,18</b>	<b>10</b>	0,12	11	1,32	<b>MR IV 50 - 63 B 4</b>	3,5 x40		<b>0,25</b>	<b>3,62</b>	0,16	41,9	1,8	<b>MR 2IV 81 - 71 A 4</b>	12,1 x32	
	<b>11,1</b>	0,12	10,1	0,9	<b>MR IV 40 - 71 A 6</b>	2,54x32		<b>3,56</b>	0,16	44,1	1,7		<b>MR 2IV 80 - 71 B 6</b>	10,1 x25	
	<b>11,1</b>	0,12	10,3	1,7	<b>MR IV 50 - 71 A 6</b>	2,54x32		<b>3,56</b>	0,16	44,1	1,9		<b>MR 2IV 81 - 71 B 6</b>	10,1 x25	
	<b>12,3</b>	0,13	10,3	0,95	<b>MR 2IV 40 - 63 B 4</b>	7,11x16		<b>3,76</b>	0,14	35,8	0,71		<b>MR IV 64 - 71 B 6</b>	3,8 x63	
	<b>12,5</b>	0,12	9,1	1	<b>MR IV 40 - 63 B 4</b>	3,5 x32		<b>3,76</b>	0,15	37,1	1,18		<b>MR IV 80 - 71 B 6</b>	3,8 x63	
	<b>12,5</b>	0,12	9,2	1,8	<b>MR IV 50 - 63 B 4</b>	3,5 x32		<b>3,76</b>	0,15	37,1	1,32		<b>MR IV 81 - 71 B 6</b>	3,8 x63	
	<b>14,2</b>	0,12	8,3	1,18	<b>MR IV 40 - 71 A 6</b>	2,54x25		<b>4,63</b>	0,16	33,6	1,12		<b>MR 2IV 63 - 71 A 4</b>	12,1 x25	
	<b>14,3</b>	0,11	7,2	0,71	<b>MR V 40 - 71 A 6</b>	63		<b>4,63</b>	0,16	33,6	1,18		<b>MR 2IV 64 - 71 A 4</b>	12,1 x25	
	<b>14,2</b>	0,13	8,4	2,12	<b>MR IV 50 - 71 A 6</b>	2,54x25		<b>4,74</b>	0,15	30,4	0,9		<b>MR IV 63 - 71 B 6</b>	3,8 x50	
	<b>14,3</b>	0,11	7,5	1,32	<b>MR V 50 - 71 A 6</b>	63		<b>4,74</b>	0,15	30,4	1		<b>MR IV 64 - 71 B 6</b>	3,8 x50	
	<b>16,9</b>	0,12	6,8	0,71	<b>MR IV 32 - 63 B 4</b>	2,59x32		<b>4,63</b>	0,17	34,2	2,12		<b>MR 2IV 80 - 71 A 4</b>	12,1 x25	
	<b>16</b>	0,12	7,4	1,25	<b>MR IV 40 - 63 B 4</b>	3,5 x25		<b>4,63</b>	0,17	34,2	2,36		<b>MR 2IV 81 - 71 A 4</b>	12,1 x25	
	<b>16</b>	0,13	7,6	2,36	<b>MR IV 50 - 63 B 4</b>	3,5 x25		<b>4,74</b>	0,16	31,4	1,7		<b>MR IV 80 - 71 B 6</b>	3,8 x50	
	<b>17,7</b>	0,13	6,8	1,5	<b>MR IV 40 - 71 A 6</b>	2,54x20		<b>4,74</b>	0,16	31,4	1,9		<b>MR IV 81 - 71 B 6</b>	3,8 x50	
	<b>18</b>	0,12	6,2	1,06	<b>MR V 40 - 71 A 6</b>	50		<b>5,13</b>	0,16	29,7	0,67		<b>MR 2IV 50 - 63 C 4</b>	10,9 x25	
	<b>17,7</b>	0,13	7	2,65	<b>MR IV 50 - 71 A 6</b>	2,54x20		<b>5,69</b>	0,16	27,6	0,75		<b>MR 2IV 50 - 71 B 6</b>	7,91x20	
	<b>18</b>	0,12	6,3	2	<b>MR V 50 - 71 A 6</b>	50		<b>5,53</b>	0,16	28,4	1,32		<b>MR 2IV 63 - 71 A 4</b>	10,1 x25	
	<b>20</b>	0,13	6,1	1,6	<b>MR IV 40 - 63 B 4</b>	3,5 x20		<b>5,53</b>	0,16	28,4	1,4		<b>MR 2IV 64 - 71 A 4</b>	10,1 x25	
	<b>21,6</b>	0,13	5,5	0,9	<b>MR IV 32 - 63 B 4</b>	2,59x25		<b>5,85</b>	0,15	24,3	0,85		<b>MR IV 63 - 71 A 4</b>	3,8 x63	
	<b>22,2</b>	0,14	6	1,5	<b>MR IV 40 - 71 A 6</b>	2,54x16		<b>5,85</b>	0,15	24,3	0,95		<b>MR IV 64 - 71 A 4</b>	3,8 x63	
	<b>22,2</b>	0,11	4,93	1	<b>MR V 40 - 63 B 4</b>	63		<b>5,92</b>	0,16	25,7	1,12		<b>MR IV 63 - 71 B 6</b>	3,8 x40	
	<b>22,5</b>	0,12	5,2	1,4	<b>MR V 40 - 71 A 6</b>	40		<b>5,92</b>	0,16	25,7	1,25		<b>MR IV 64 - 71 B 6</b>	3,8 x40	
	<b>22,2</b>	0,12	5,1	1,9	<b>MR V 50 - 63 B 4</b>	63		<b>5,85</b>	0,15	25	1,7		<b>MR IV 80 - 71 A 4</b>	3,8 x63	
	<b>25</b>	0,14	5,3	1,7	<b>MR IV 40 - 63 B 4</b>	3,5 x16		<b>5,85</b>	0,15	25	1,9		<b>MR IV 81 - 71 A 4</b>	3,8 x63	
	<b>27</b>	0,13	4,59	1,12	<b>MR IV 32 - 63 B 4</b>	2,59x20		<b>6,41</b>	0,17	24,6	0,85		<b>MR 2IV 50 - 63 C 4</b>	10,9 x20	
	<b>28</b>	0,12	4,05	0,8	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	50		<b>7,08</b>	0,16	21,9	0,9		<b>MR 2IV 50 - 71 A 4</b>	7,91x25	
	<b>28,1</b>	0,12	4,24	1	<b>MR V 32 - 71 A 6</b>	32		<b>7,1</b>	0,15	20,2	0,71		<b>MR IV 50 - 71 B 6</b>	2,54x50	
	<b>28</b>	0,12	4,16	1,4	<b>MR V 40 - 63 B 4</b>	50		<b>6,88</b>	0,16	22,5	1,4		<b>MR 2IV 63 - 71 A 4</b>	6,36x32	
	<b>28,1</b>	0,13	4,33	1,8	<b>MR V 40 - 71 A 6</b>	32		<b>6,88</b>	0,16	22,5	1,6		<b>MR 2IV 64 - 71 A 4</b>	6,36x32	
	<b>28</b>	0,13	4,28	2,65	<b>MR V 50 - 63 B 4</b>	50		<b>7,37</b>	0,16	20,5	1,18		<b>MR IV 63 - 71 A 4</b>	3,8 x50	
	<b>33,8</b>	0,14	3,98	1,18	<b>MR IV 32 - 63 B 4</b>	2,59x16		<b>7,37</b>	0,16	20,5	1,4		<b>MR IV 64 - 71 A 4</b>	3,8 x50	
	<b>35</b>	0,12	3,4	1,06	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	40		<b>7,4</b>	0,17	21,4	1,5		<b>MR IV 63 - 71 B 6</b>	3,8 x32	
	<b>36</b>	0,13	3,47	1,32	<b>MR V 32 - 71 A 6</b>	25		<b>7,4</b>	0,17	21,4	1,7		<b>MR IV 64 - 71 B 6</b>	3,8 x32	
	<b>35</b>	0,13	3,48	1,9	<b>MR V 40 - 63 B 4</b>	40		<b>7,88</b>	0,16	19,8	1		<b>MR 2IV 50 - 63 C 4</b>	7,11x25	
	<b>36</b>	0,13	3,51	2,36	<b>MR V 40 - 71 A 6</b>	25		<b>8</b>	0,15	18,1	0,8		<b>MR IV 50 - 63 C 4</b>	3,5 x50	
	<b>43,8</b>	0,13	2,84	1,32	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	32		<b>8,85</b>	0,17	18,1	1,12		<b>MR 2IV 50 - 71 A 4</b>	7,91x20	
	<b>45</b>	0,13	2,86	1,6	<b>MR V 32 - 71 A 6</b>	20		<b>8,87</b>	0,16	17,1	0,9		<b>MR IV 50 - 71 B 6</b>	2,54x40	
	<b>43,8</b>	0,13	2,9	2,5	<b>MR V 40 - 63 B 4</b>	32		<b>9,21</b>	0,17	17,2	1,6		<b>MR IV 63 - 71 A 4</b>	3,8 x40	
	<b>56</b>	0,14	2,31	1,7	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	25		<b>9,21</b>	0,17	17,2	1,8		<b>MR IV 64 - 71 A 4</b>	3,8 x40	
	<b>56</b>	0,14	2,34	3,15	<b>MR V 40 - 63 B 4</b>	25		<b>9,85</b>	0,17	16,4	1,25		<b>MR 2IV 50 - 63 C 4</b>	7,11x20	
	<b>70</b>	0,14	1,9	2,12	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	20		<b>10</b>	0,16	15,3	1		<b>MR IV 50 - 63 C 4</b>	3,5 x40	
	<b>87,5</b>	0,15	1,61	2,24	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	16		<b>11,1</b>	0,16	14	0,67		<b>MR IV 40 - 71 B 6</b>	2,54x32	
	<b>108</b>	0,15	1,34	2,65	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	13		<b>10,9</b>	0,17	14,7	1,25		<b>MR 2IV 50 - 71 A 4</b>	5,15x25	
	<b>140</b>	0,15	1,05	3,15	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	10		<b>11</b>	0,16	13,6	1		<b>MR IV 50 - 71 A 4</b>	2,54x50	
	<b>175</b>	0,15	0,84	3,35	<b>MR V 32 - 63 A 2</b>	16		<b>11,1</b>	0,17	14,3	1,18		<b>MR IV 50 - 71 B 6</b>	2,54x32	
	<b>200</b>	0,16	0,76	3,75	<b>MR V 32 - 63 B 4</b>	7		<b>11,5</b>	0,17	14,3	2		<b>MR IV 63 - 71 A 4</b>	3,8 x32	
	<b>215</b>	0,16	0,69	4	<b>MR V 32 - 63 A 2</b>	13		<b>12,5</b>	0,16	12,6	0,75		<b>MR IV 40 - 63 C 4</b>	3,5 x32	
	<b>280</b>	0,16	0,54	4,75	<b>MR V 32 - 63 A 2</b>	10		<b>12,5</b>	0,17	12,8	1,32		<b>MR IV 50 - 63 C 4</b>	3,5 x32	
	<b>0,25</b>	<b>1,49</b>	0,14	90	0,67	<b>MR 2IV 80 - 71 B 6</b>	12,1 x50		<b>13,8</b>	0,18	12,2	2,24		<b>MR IV 40 - 71 A 4</b>	2,54x40
		<b>1,49</b>	0,14	90	0,75	<b>MR 2IV 81 - 71 B 6</b>	12,1 x50		<b>14,3</b>	0,16	10,4	0,95		<b>MR V 50 - 71 B 6</b>	63
		<b>1,86</b>	0,15	77	0,9	<b>MR 2IV 80 - 71 B 6</b>	12,1 x40		<b>14,3</b>	0,18	11,1	1,7		<b>MR IV 63 - 71 A 4</b>	3,18x32
		<b>1,86</b>	0,15	77	0,95	<b>MR 2IV 81 - 71 B 6</b>	12,1 x40		<b>14,3</b>	0,16	11	1,7		<b>MR V 63 - 71 B 6</b>	63
		<b>2,32</b>	0,15	60	0,95	<b>MR 2IV 80 - 71 A 4</b>	12,1 x50		<b>14,3</b>	0,16	11	1,9		<b>MR V 64 - 71 B 6</b>	63
		<b>2,32</b>	0,15	60	1,06	<b>MR 2IV 81 - 71 A 4</b>	12,1 x50		<b>16</b>	0,17	10,3	0,9		<b>MR IV 40 - 63 C 4</b>	3,5 x25
		<b>2,33</b>	0,16	64	1,12	<b>MR 2IV 80 - 71 B 6</b>	12,1 x32		<b>17</b>	0,19	10,6	1,7		<b>MR 2IV 50 - 71 A 4</b>	5,15x16
		<b>2,33</b>	0,16	64	1,25	<b>MR 2IV 81 - 71 B 6</b>	12,1 x32		<b>16</b>	0,18	10,5	1,7		<b>MR IV 50 - 63 C 4</b>	3,5 x25
		<b>2,98</b>	0,16	51	0,8	<b>MR 2IV 63 - 71 B 6</b>	12,1 x25		<b>17,3</b>	0,17	9,4	0,9		<b>MR IV 40 - 71 A 4</b>	2,54x32
		<b>2,89</b>	0,15	51	1,25	<b>MR 2IV 80 - 71 A 4</b>	12,1 x40		<b>17,7</b>	0,18	9,5	1,06		<b>MR IV 40 - 71 B 6</b>	2,54x20
		<b>2,89</b>	0,15	51	1,4	<b>MR 2IV 81 - 71 A 4</b>	12,1 x40		<b>18</b>	0,16	8,5	0,75		<b>MR V 40 - 71 B 6</b>	50
		<b>2,98</b>	0,16	52	1,5	<b>MR 2IV 80 - 71 B 6</b>	12,1 x25		<b>17,3</b>	0,17	9,6	1,7		<b>MR IV 50 - 71 A 4</b>	2,54x32
		<b>2,98</b>	0,16	52	1,6	<b>MR 2IV 81 - 71 B 6</b>	12,1 x25		<b>17,7</b>	0,18	9,7	1,9		<b>MR IV 50 - 71 B 6</b>	2,54x20
		<b>3,62</b>	0,16	41	0,85	<b>MR 2IV 63 - 71 A 4</b>	12,1 x32		<b>18</b>	0,17	8,8	1,4		<b>MR V 50 - 71 B 6</b>	50
		<b>3,62</b>	0,16	41	0,9	<b>MR 2IV 64 - 71 A 4</b>	12,1 x32		<b>18</b>	0,17	9,2	2,24		<b>MR V 63 - 71 B 6</b>	50
		<b>3,56</b>	0,16	43,2	0,9	<b>MR 2IV 63 - 71 B 6</b>	10,1 x25		<b>20</b>	0,18	8,5	1,18		<b>MR IV 40 - 63 C 4</b>	3,5 x20
		<b>3,62</b>	0,16	41,9	1,6	<b>MR 2IV 8</b>									

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (garmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<b>i</b>
2)						
0,25	22,1	0,18	7,7	1,18	MR IV 40 - 71 A 4	2,54x25
	22,2	0,16	6,9	0,71	MR V 40 - 63 C 4	63
	22,2	0,16	6,9	0,71	MR V 40 - 71 A 4	63
	22,5	0,17	7,2	1	MR V 40 - 71 B 6	40
	22,1	0,18	7,8	2,12	MR IV 50 - 71 A 4	2,54x25
	22,2	0,16	7,1	1,4	MR V 50 - 71 A 4	63
	22,5	0,17	7,4	1,8	MR V 50 - 71 B 6	40
	22,2	0,17	7,5	2,36	MR V 63 - 71 A 4	63
	25	0,19	7,4	1,25	MR IV 40 - 63 C 4	3,5 x16
	27	0,18	6,4	0,8	MR IV 32 - 63 C 4	2,59x20
	28,1	0,17	5,9	0,75	MR V 32 - 71 B 6	32
	27,6	0,18	6,3	1,5	MR IV 40 - 71 A 4	2,54x20
	28	0,17	5,8	1,06	MR V 40 - 63 C 4	50
	28	0,17	5,8	1,06	MR V 40 - 71 A 4	50
	28,1	0,18	6	1,32	MR V 40 - 71 B 6	32
	27,6	0,19	6,4	2,65	MR IV 50 - 71 A 4	2,54x20
	28	0,17	5,9	1,9	MR V 50 - 71 A 4	50
	28,1	0,18	6,1	2,36	MR V 50 - 71 B 6	32
	33,8	0,2	5,5	0,85	MR IV 32 - 63 C 4	2,59x16
	35	0,17	4,73	0,75	MR V 32 - 63 C 4	40
	36	0,18	4,81	0,9	MR V 32 - 71 B 6	25
	34,5	0,2	5,5	1,6	MR IV 40 - 71 A 4	2,54x16
	35	0,18	4,83	1,32	MR V 40 - 63 C 4	40
	35	0,18	4,83	1,32	MR V 40 - 71 A 4	40
	36	0,18	4,88	1,7	MR V 40 - 71 B 6	25
	35	0,18	4,97	2,36	MR V 50 - 71 A 4	40
	43,8	0,18	3,94	0,95	MR V 32 - 63 C 4	32
	43,8	0,18	3,94	0,95	MR V 32 - 71 A 4	32
	45	0,19	3,97	1,18	MR V 32 - 71 B 6	20
	43,8	0,18	4,03	1,8	MR V 40 - 63 C 4	32
	43,8	0,18	4,03	1,8	MR V 40 - 71 A 4	32
	45	0,19	4,01	2	MR V 40 - 71 B 6	20
	56	0,19	3,21	1,18	MR V 32 - 63 C 4	25
	56	0,19	3,21	1,18	MR V 32 - 71 A 4	25
	56	0,19	3,26	2,24	MR V 40 - 63 C 4	25
	56	0,19	3,26	2,24	MR V 40 - 71 A 4	25
	70	0,19	2,64	1,5	MR V 32 - 63 C 4	20
	70	0,19	2,64	1,5	MR V 32 - 71 A 4	20
	70	0,2	2,67	2,65	MR V 40 - 71 A 4	20
	87,5	0,21	2,24	1,6	MR V 32 - 63 C 4	16
	87,5	0,21	2,24	1,6	MR V 32 - 71 A 4	16
	87,5	0,21	2,27	2,8	MR V 40 - 71 A 4	16
	108	0,21	1,86	1,9	MR V 32 - 63 C 4	13
	108	0,21	1,86	1,9	MR V 32 - 71 A 4	13
	140	0,21	1,45	2,24	MR V 32 - 63 C 4	10
	140	0,21	1,45	2,24	MR V 32 - 71 A 4	10
	175	0,21	1,16	2,5	MR V 32 - 63 B 2	16
	200	0,22	1,05	2,65	MR V 32 - 63 C 4	7
	200	0,22	1,05	2,65	MR V 32 - 71 A 4	7
	215	0,22	0,96	2,8	MR V 32 - 63 B 2	13
	280	0,22	0,75	3,55	MR V 32 - 63 B 2	10
	400	0,22	0,54	4,25	MR V 32 - 63 B 2	7


<b>0,37</b>	<b>1,49</b>	0,22	138	0,85	<b>MR 2IV 100 - 80 A 6</b>	12,1 x50
	<b>1,86</b>	0,23	116	1,12	<b>MR 2IV 100 - 80 A 6</b>	12,1 x40
	<b>2,32</b>	0,22	89	0,67	<b>MR 2IV 80 - 71 B 4</b>	12,1 x50
	<b>2,32</b>	0,22	89	0,71	<b>MR 2IV 81 - 71 B 4</b>	12,1 x50
	<b>2,33</b>	0,23	94	0,75	<b>MR 2IV 80 - 71 C 6</b>	12,1 x32
	<b>2,33</b>	0,23	94	0,85	<b>MR 2IV 81 - 71 C 6</b>	12,1 x32
	<b>2,33</b>	0,23	96	1,4	<b>MR 2IV 100 - 80 A 6</b>	12,1 x32
	<b>2,89</b>	0,23	75	0,85	<b>MR 2IV 80 - 71 B 4</b>	12,1 x40
	<b>2,89</b>	0,23	75	0,95	<b>MR 2IV 81 - 71 B 4</b>	12,1 x40
	<b>2,98</b>	0,24	77	1	<b>MR 2IV 80 - 71 C 6</b>	12,1 x25
	<b>2,98</b>	0,24	77	1,06	<b>MR 2IV 81 - 71 C 6</b>	12,1 x25
	<b>2,98</b>	0,25	79	1,9	<b>MR 2IV 100 - 80 A 6</b>	12,1 x25
	<b>3,62</b>	0,24	62	1,06	<b>MR 2IV 80 - 71 B 4</b>	12,1 x32
	<b>3,62</b>	0,24	62	1,25	<b>MR 2IV 81 - 71 B 4</b>	12,1 x32
	<b>3,56</b>	0,25	67	2,24	<b>MR 2IV 100 - 80 A 6</b>	10,1 x25

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.


<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<b>i</b>
2)						
0,37	<b>3,76</b>	0,22	55	0,8	<b>MR IV 80 - 71 C 6</b>	3,8 x63
	<b>3,76</b>	0,22	55	0,9	<b>MR IV 81 - 71 C 6</b>	3,8 x63
	<b>3,76</b>	0,23	57	1,5	<b>MR IV 100 - 80 A 6</b>	3,8 x63
	<b>4,63</b>	0,24	49,7	0,75	<b>MR 2IV 63 - 71 B 4</b>	12,1 x25
	<b>4,63</b>	0,24	49,7	0,8	<b>MR 2IV 64 - 71 B 4</b>	12,1 x25
	<b>4,74</b>	0,22	45	0,67	<b>MR IV 64 - 71 C 6</b>	3,8 x50
	<b>4,63</b>	0,25	51	1,4	<b>MR 2IV 80 - 71 B 4</b>	12,1 x25
	<b>4,63</b>	0,25	51	1,6	<b>MR 2IV 81 - 71 B 4</b>	12,1 x25
	<b>4,74</b>	0,23	46,5	1,25	<b>MR IV 80 - 71 C 6</b>	3,8 x50
	<b>4,74</b>	0,24	48,1	2,12	<b>MR IV 100 - 80 A 6</b>	3,8 x50
	<b>5,53</b>	0,24	42	0,85	<b>MR 2IV 63 - 71 B 4</b>	10,1 x25
	<b>5,53</b>	0,24	42	0,95	<b>MR 2IV 64 - 71 B 4</b>	10,1 x25
	<b>5,85</b>	0,22	35,9	0,67	<b>MR IV 64 - 71 B 4</b>	3,8 x63
	<b>5,92</b>	0,24	38	0,75	<b>MR IV 63 - 71 C 6</b>	3,8 x40
	<b>5,92</b>	0,24	38	0,85	<b>MR IV 64 - 71 C 6</b>	3,8 x40
	<b>5,53</b>	0,25	42,8	1,6	<b>MR 2IV 80 - 71 B 4</b>	10,1 x25
	<b>5,53</b>	0,25	42,8	1,9	<b>MR 2IV 81 - 71 B 4</b>	10,1 x25
	<b>5,85</b>	0,23	37	1,18	<b>MR IV 80 - 71 B 4</b>	3,8 x63
	<b>5,85</b>	0,23	37	1,32	<b>MR IV 81 - 71 B 4</b>	3,8 x63
	<b>5,92</b>	0,24	39,2	1,5	<b>MR IV 80 - 71 C 6</b>	3,8 x40
	<b>6,88</b>	0,24	33,4	0,95	<b>MR 2IV 63 - 71 B 4</b>	6,36x32
	<b>6,88</b>	0,24	33,4	1,06	<b>MR 2IV 64 - 71 B 4</b>	6,36x32
	<b>7,09</b>	0,25	33,2	1,06	<b>MR 2IV 63 - 80 A 6</b>	5,08x25
	<b>7,37</b>	0,23	30,3	0,8	<b>MR IV 63 - 71 B 4</b>	3,8 x50
	<b>7,37</b>	0,23	30,3	0,95	<b>MR IV 64 - 71 B 4</b>	3,8 x50
	<b>7,4</b>	0,25	31,6	1	<b>MR IV 63 - 71 C 6</b>	3,8 x32
	<b>7,4</b>	0,25	31,6	1,12	<b>MR IV 64 - 71 C 6</b>	3,8 x32
	<b>6,88</b>	0,25	34,4	1,8	<b>MR 2IV 80 - 71 B 4</b>	6,36x32
	<b>6,88</b>	0,25	34,4	2,12	<b>MR 2IV 81 - 71 B 4</b>	6,36x32
	<b>7,37</b>	0,24	31,3	1,5	<b>MR IV 80 - 71 B 4</b>	3,8 x50
	<b>7,37</b>	0,24	31,3	1,8	<b>MR IV 81 - 71 B 4</b>	3,8 x50
	<b>7,4</b>	0,25	32,6	1,9	<b>MR IV 80 - 71 C 6</b>	3,8 x32
	<b>7,4</b>	0,25	32,6	2,24	<b>MR IV 81 - 71 C 6</b>	3,8 x32
	<b>8,85</b>	0,25	26,8	0,75	<b>MR 2IV 50 - 71 B 4</b>	7,91x20
	<b>8,8</b>	0,25	27,2	1,25	<b>MR 2IV 63 - 71 B 4</b>	6,36x25
	<b>8,8</b>	0,25	27,2	1,4	<b>MR 2IV 64 - 71 B 4</b>	6,36x25
	<b>9,21</b>	0,25	25,5	1,06	<b>MR IV 63 - 71 B 4</b>	3,8 x40
	<b>9,21</b>	0,25	25,5	1,25	<b>MR IV 64 - 71 B 4</b>	3,8 x40
	<b>8,84</b>	0,25	27	1,12	<b>MR IV 63 - 71 C 6</b>	3,18x32
	<b>8,84</b>	0,25	27	1,32	<b>MR IV 64 - 71 C 6</b>	3,18x32
	<b>9,21</b>	0,25	26,3	2	<b>MR IV 80 - 71 B 4</b>	3,8 x40
	<b>9,21</b>	0,25	26,3	2,36	<b>MR IV 81 - 71 B 4</b>	3,8 x40
	<b>10,9</b>	0,25	21,8	0,85	<b>MR 2IV 50 - 71 B 4</b>	5,15x25
	<b>11</b>	0,23	20,2	0,67	<b>MR IV 50 - 71 B 4</b>	2,54x50
	<b>11,1</b>	0,25	21,2	0,8	<b>MR IV 50 - 71 C 6</b>	2,54x32
	<b>11,5</b>	0,25	21,1	1,4	<b>MR IV 63 - 71 B 4</b>	3,8 x32
	<b>11,5</b>	0,25	21,1	1,6	<b>MR IV 64 - 71 B 4</b>	3,8 x32
	<b>11,5</b>	0,26	21,7	2,65	<b>MR IV 80 - 71 B 4</b>	3,8 x32
	<b>13,6</b>	0,26	18	1,06	<b>MR 2IV 50 - 71 B 4</b>	5,15x20
	<b>13,8</b>	0,25	17	0,85	<b>MR IV 50 - 71 B 4</b>	2,54x40
	<b>14,2</b>	0,26	17,3	1,06	<b>MR IV 50 - 71 C 6</b>	2,54x25
	<b>13,9</b>	0,25	17,4	0,95	<b>MR IV 50 - 80 A 6</b>	2,03x32
	<b>13,8</b>	0,26	18	1,5	<b>MR IV 63 - 71 B 4</b>	3,18x32
	<b>13,8</b>	0,26	18	1,8	<b>MR IV 64 - 71 B 4</b>	3,18x32
	<b>14,3</b>	0,24	16,2	1,18	<b>MR V 63 - 71 C 6</b>	63
	<b>14,3</b>	0,24	16,2	1,18	<b>MR V 63 - 80 A 6</b>	63
	<b>14,3</b>	0,24	16,2	1,32	<b>MR V 64 - 80 A 6</b>	63
	<b>14,3</b>	0,25	16,8	2,24	<b>MR V 80 - 80 A 6</b>	63
	<b>17</b>	0,28	15,8	1,12	<b>MR 2IV 50 - 71 B 4</b>	5,15x16
	<b>17,7</b>	0,26	14,1	0,71	<b>MR IV 40 - 71 C</b>	

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
 9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>	
1)					2)			1)						2)	
<b>0,37</b>	<b>22,1</b>	0,26	11,4	0,8	<b>MR IV 40 - 71 B 4</b>	2,54x25		<b>0,55</b>	<b>4,33</b>	0,35	76	0,75	<b>MR 2IV 80 - 80 A 4</b>	8,08x40	
	<b>22,5</b>	0,25	10,6	0,67	<b>MR V 40 - 71 C 6</b>	40			<b>4,33</b>	0,35	76	0,9	<b>MR 2IV 81 - 80 A 4</b>	8,08x40	
	<b>22,1</b>	0,27	11,6	1,4	<b>MR IV 50 - 71 B 4</b>	2,54x25			<b>4,63</b>	0,37	77	1,9	<b>MR 2IV 100 - 80 A 4</b>	12,1 x25	
	<b>22,2</b>	0,29	12,5	1,4	<b>MR IV 50 - 71 C 6</b>	2,54x16			<b>4,74</b>	0,35	72	1,4	<b>MR IV 100 - 80 B 6</b>	3,8 x50	
	<b>22,2</b>	0,24	10,5	0,95	<b>MR V 50 - 71 B 4</b>	63			<b>5,53</b>	0,37	64	1,12	<b>MR 2IV 80 - 71 C 4</b>	10,1 x25	
	<b>22,5</b>	0,26	10,9	1,18	<b>MR V 50 - 71 C 6</b>	40			<b>5,53</b>	0,37	64	1,25	<b>MR 2IV 81 - 71 C 4</b>	10,1 x25	
	<b>22</b>	0,29	12,7	2	<b>MR IV 63 - 71 B 4</b>	3,18x20			<b>5,42</b>	0,36	64	1	<b>MR 2IV 80 - 80 A 4</b>	8,08x32	
	<b>22,2</b>	0,26	11	1,6	<b>MR V 63 - 71 B 4</b>	63			<b>5,42</b>	0,36	64	1,18	<b>MR 2IV 81 - 80 A 4</b>	8,08x32	
	<b>22,2</b>	0,26	11	1,9	<b>MR V 64 - 71 B 4</b>	63			<b>5,85</b>	0,34	55	0,8	<b>MR IV 80 - 71 C 4</b>	3,8 x63	
	<b>22,5</b>	0,27	11,4	2	<b>MR V 63 - 71 C 6</b>	40			<b>5,85</b>	0,34	55	0,9	<b>MR IV 81 - 71 C 4</b>	3,8 x63	
	<b>22,5</b>	0,27	11,4	2	<b>MR V 63 - 80 A 6</b>	40			<b>5,63</b>	0,34	57	0,75	<b>MR IV 80 - 80 B 6</b>	2,54x63	
	<b>27,6</b>	0,27	9,4	1	<b>MR IV 40 - 71 B 4</b>	2,54x20			<b>5,63</b>	0,34	57	0,85	<b>MR IV 81 - 80 B 6</b>	2,54x63	
	<b>28</b>	0,25	8,6	0,71	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	50			<b>5,53</b>	0,38	66	2,12	<b>MR 2IV 100 - 80 A 4</b>	10,1 x25	
	<b>28,1</b>	0,26	8,9	0,9	<b>MR V 40 - 71 C 6</b>	32			<b>5,85</b>	0,35	57	1,5	<b>MR IV 100 - 80 A 4</b>	3,8 x63	
	<b>27,6</b>	0,28	9,5	1,8	<b>MR IV 50 - 71 B 4</b>	2,54x20			<b>5,92</b>	0,37	60	1,9	<b>MR IV 100 - 80 B 6</b>	3,8 x40	
	<b>27,7</b>	0,29	10,1	1,6	<b>MR IV 50 - 80 A 6</b>	2,03x16			<b>6,93</b>	0,37	50	0,71	<b>MR 2IV 63 - 80 A 4</b>	8,08x25	
	<b>28</b>	0,26	8,8	1,25	<b>MR V 50 - 71 B 4</b>	50			<b>6,93</b>	0,37	50	0,75	<b>MR 2IV 64 - 80 A 4</b>	8,08x25	
	<b>28,1</b>	0,27	9,1	1,6	<b>MR V 50 - 71 C 6</b>	32			<b>6,93</b>	0,38	52	1,32	<b>MR 2IV 80 - 80 A 4</b>	8,08x25	
	<b>28</b>	0,27	9,2	2,12	<b>MR V 63 - 71 B 4</b>	50			<b>6,93</b>	0,38	52	1,5	<b>MR 2IV 81 - 80 A 4</b>	8,08x25	
	<b>34,5</b>	0,29	8,1	1,06	<b>MR IV 40 - 71 B 4</b>	2,54x16			<b>7,37</b>	0,36	46,5	1	<b>MR IV 80 - 71 C 4</b>	3,8 x50	
	<b>35</b>	0,26	7,1	0,9	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	40			<b>7,37</b>	0,36	46,5	1,18	<b>MR IV 81 - 71 C 4</b>	3,8 x50	
	<b>36</b>	0,27	7,2	1,12	<b>MR V 40 - 71 C 6</b>	25			<b>7,09</b>	0,36	48,3	1	<b>MR IV 80 - 80 B 6</b>	2,54x50	
	<b>34,5</b>	0,3	8,2	1,9	<b>MR IV 50 - 71 B 4</b>	2,54x16			<b>7,09</b>	0,36	48,3	1,18	<b>MR IV 81 - 80 B 6</b>	2,54x50	
	<b>35</b>	0,27	7,4	1,6	<b>MR V 50 - 71 B 4</b>	40			<b>7,37</b>	0,37	48,1	2	<b>MR IV 100 - 80 A 4</b>	3,8 x50	
	<b>36</b>	0,28	7,4	2	<b>MR V 50 - 71 C 6</b>	25			<b>8,8</b>	0,37	40,5	0,85	<b>MR 2IV 63 - 71 C 4</b>	6,36x25	
	<b>35</b>	0,28	7,6	2,65	<b>MR V 63 - 71 B 4</b>	40			<b>8,8</b>	0,37	40,5	0,95	<b>MR 2IV 64 - 71 C 4</b>	6,36x25	
	<b>43,8</b>	0,27	5,8	0,67	<b>MR V 32 - 71 B 4</b>	32			<b>8,62</b>	0,36	40,4	0,75	<b>MR 2IV 63 - 80 A 4</b>	5,08x32	
	<b>45</b>	0,28	5,9	0,8	<b>MR V 32 - 71 C 6</b>	20			<b>8,62</b>	0,36	40,4	0,85	<b>MR 2IV 64 - 80 A 4</b>	5,08x32	
	<b>43,8</b>	0,27	6	1,18	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	32			<b>9,21</b>	0,36	37,8	0,71	<b>MR IV 63 - 71 C 4</b>	3,8 x40	
	<b>45</b>	0,28	5,9	1,4	<b>MR V 40 - 71 C 6</b>	20			<b>9,21</b>	0,36	37,8	0,85	<b>MR IV 64 - 71 C 4</b>	3,8 x40	
	<b>43,8</b>	0,28	6,1	2	<b>MR V 50 - 71 B 4</b>	32			<b>8,86</b>	0,36	39,3	0,67	<b>MR IV 63 - 80 B 6</b>	2,54x40	
	<b>45</b>	0,29	6,1	2,5	<b>MR V 50 - 71 C 6</b>	20			<b>8,86</b>	0,36	39,3	0,8	<b>MR IV 64 - 80 B 6</b>	2,54x40	
	<b>56</b>	0,28	4,75	0,8	<b>MR V 32 - 71 B 4</b>	25			<b>8,62</b>	0,37	41,4	1,4	<b>MR 2IV 80 - 80 A 4</b>	5,08x32	
	<b>56</b>	0,28	4,82	1,5	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	25			<b>8,62</b>	0,37	41,4	1,7	<b>MR 2IV 81 - 80 A 4</b>	5,08x32	
	<b>56</b>	0,29	4,93	2,65	<b>MR V 50 - 71 B 4</b>	25			<b>9,21</b>	0,38	39,1	1,32	<b>MR IV 80 - 71 C 4</b>	3,8 x40	
	<b>70</b>	0,29	3,91	1	<b>MR V 32 - 71 B 4</b>	20			<b>9,21</b>	0,38	39,1	1,6	<b>MR IV 81 - 71 C 4</b>	3,8 x40	
	<b>70</b>	0,29	3,96	1,8	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	20			<b>8,75</b>	0,36	38,8	1,06	<b>MR IV 80 - 80 A 4</b>	2,54x63	
	<b>87,5</b>	0,3	3,31	1,12	<b>MR V 32 - 71 B 4</b>	16			<b>8,75</b>	0,36	38,8	1,18	<b>MR IV 81 - 80 A 4</b>	2,54x63	
	<b>87,5</b>	0,31	3,36	1,9	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	16			<b>8,86</b>	0,38	40,6	1,32	<b>MR IV 80 - 80 B 6</b>	2,54x40	
	<b>108</b>	0,31	2,75	1,25	<b>MR V 32 - 71 B 4</b>	13			<b>8,86</b>	0,38	40,6	1,5	<b>MR IV 81 - 80 B 6</b>	2,54x40	
	<b>108</b>	0,31	2,78	2,24	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	13			<b>9,21</b>	0,39	40,3	2,65	<b>MR IV 100 - 80 A 4</b>	3,8 x40	
	<b>140</b>	0,32	2,15	1,5	<b>MR V 32 - 71 B 4</b>	10			<b>11</b>	0,38	32,8	0,95	<b>MR 2IV 63 - 80 A 4</b>	5,08x25	
	<b>140</b>	0,32	2,17	2,8	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	10			<b>11</b>	0,38	32,8	1,12	<b>MR 2IV 64 - 80 A 4</b>	5,08x25	
	<b>175</b>	0,32	1,72	1,7	<b>MR V 32 - 63 C 2</b>	16			<b>11,5</b>	0,38	31,4	0,9	<b>MR IV 63 - 71 C 4</b>	3,8 x32	
	<b>175</b>	0,32	1,72	1,7	<b>MR V 32 - 71 A 2</b>	16			<b>11,5</b>	0,38	31,4	1,12	<b>MR IV 64 - 71 C 4</b>	3,8 x32	
	<b>175</b>	0,32	1,74	2,8	<b>MR V 40 - 71 A 2</b>	16			<b>11</b>	0,36	31,5	0,71	<b>MR IV 63 - 80 A 4</b>	2,54x50	
	<b>200</b>	0,33	1,55	1,8	<b>MR V 32 - 71 B 4</b>	7			<b>11</b>	0,36	31,5	0,85	<b>MR IV 64 - 80 A 4</b>	2,54x50	
	<b>200</b>	0,33	1,57	3,35	<b>MR V 40 - 71 B 4</b>	7			<b>11,1</b>	0,38	32,6	0,9	<b>MR IV 63 - 80 B 6</b>	2,54x32	
	<b>215</b>	0,32	1,42	1,9	<b>MR V 32 - 63 C 2</b>	13			<b>11,1</b>	0,38	32,6	1,06	<b>MR IV 64 - 80 B 6</b>	2,54x32	
	<b>215</b>	0,32	1,42	1,9	<b>MR V 32 - 71 A 2</b>	13			<b>11</b>	0,39	33,7	1,9	<b>MR 2IV 80 - 80 A 4</b>	5,08x25	
	<b>280</b>	0,32	1,11	2,36	<b>MR V 32 - 63 C 2</b>	10			<b>11</b>	0,39	33,7	2,24	<b>MR 2IV 81 - 80 A 4</b>	5,08x25	
	<b>280</b>	0,32	1,11	2,36	<b>MR V 32 - 71 A 2</b>	10			<b>11,5</b>	0,39	32,3	1,8	<b>MR IV 80 - 71 C 4</b>	3,8 x32	
	<b>400</b>	0,33	0,79	2,8	<b>MR V 32 - 63 C 2</b>	7			<b>11,5</b>	0,39	32,3	2,12	<b>MR IV 81 - 71 C 4</b>	3,8 x32	
	<b>400</b>	0,33	0,79	2,8	<b>MR V 32 - 71 A 2</b>	7			<b>11</b>	0,38	32,5	1,4	<b>MR IV 80 - 80 A 4</b>	2,54x50	
	<b>1,86</b>	0,34	173	0,75	<b>MR 2IV 100 - 80 B 6</b>	12,1 x40			<b>11</b>	0,38	32,5	1,6	<b>MR IV 80 - 80 B 6</b>	2,54x40	
	<b>2,32</b>	0,33	135	0,8	<b>MR 2IV 100 - 80 A 4</b>	12,1 x50			<b>13,8</b>	0,38	26,5	0,95	<b>MR IV 63 - 80 A 4</b>	2,54x40	
	<b>2,33</b>	0,35	143	0,95	<b>MR 2IV 100 - 80 B 6</b>	12,1 x32			<b>13,8</b>	0,38	26,5	1,12	<b>MR IV 64 - 80 A 4</b>	2,54x40	
	<b>2,89</b>	0,35	114	1,06	<b>MR 2IV 100 - 80 A 4</b>	12,1 x40			<b>14,2</b>	0,39	26,5	1,18	<b>MR IV 63 - 80 B 6</b>	2,54x25	
	<b>2,98</b>	0,37	117	1,25	<b>MR 2IV 100 - 80 B 6</b>	12,1 x25			<b>14,2</b>	0,39	26,5	1,4	<b>MR IV 64 - 80 B 6</b>	2,54x25	
	<b>3,62</b>	0,35	92	0,75	<b>MR 2IV 80 - 71 C 4</b>	12,1 x32			<b>14,3</b>	0,36	24,1	0,8	<b>MR V 63 - 80 B 6</b>	63	
	<b>3,62</b>	0,35	92	0,85	<b>MR 2IV 81 - 71 C 4</b>	12,1 x32			<b>14,3</b>	0,36	24,1	0,9	<b>MR V 64 - 80 B 6</b>	63	
	<b>3,62</b>	0,36	94	1,4	<b>MR 2IV 100 - 80 A 4</b>	12,1 x32			<b>13,8</b>	0,4	27,6	2	<b>MR IV 80 - 71 C 4</b>	3,18x32	
	<b>3,56</b>	0,37	99	1,5	<b>MR 2IV 100 - 80 B 6</b>	10,1 x25			<b>13,8</b>	0,4	27,6	2,36	<b>MR IV 81 - 71 C 4</b>	3,18x32	
	<b>3,76</b>	0,34	85	1,06	<b>MR IV 100 - 80 B 6</b>	3,8 x63			<b>13,8</b>	0,39	27,1	1,8	<b>MR IV 80 - 80 A 4</b>	2,54x40	
	<b>4,63</b>	0,36	75	0,95	<b>MR 2IV 80 - 71 C 4</b>	12,1 x25			<b>13,8</b>	0,39	27,1	2,12	<b>MR IV 81 - 80 B 6</b>	2,54x40	
	<b>4,63</b>	0,36</													

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>
1)						
2)						
<b>0,55</b>	<b>17,7</b>	0,39	21,1	0,8	<b>MR IV 50 - 80 B 6</b>	2,03x25
	<b>17,6</b>	0,4	21,8	1,4	<b>MR IV 63 - 71 C 4</b>	3,18x25
	<b>17,6</b>	0,4	21,8	1,6	<b>MR IV 64 - 71 C 4</b>	3,18x25
	<b>17,2</b>	0,39	21,8	1,18	<b>MR IV 63 - 80 A 4</b>	2,54x32
	<b>17,2</b>	0,39	21,8	1,5	<b>MR IV 64 - 80 A 4</b>	2,54x32
	<b>18</b>	0,38	20,2	1,06	<b>MR V 63 - 80 B 6</b>	50
	<b>18</b>	0,38	20,2	1,25	<b>MR V 64 - 80 B 6</b>	50
	<b>17,6</b>	0,41	22,3	2,65	<b>MR IV 80 - 71 C 4</b>	3,18x25
	<b>17,6</b>	0,41	22,3	3,15	<b>MR IV 81 - 71 C 4</b>	3,18x25
	<b>17,2</b>	0,4	22,4	2,36	<b>MR IV 80 - 80 A 4</b>	2,54x32
	<b>17,2</b>	0,4	22,4	2,8	<b>MR IV 81 - 80 A 4</b>	2,54x32
	<b>18</b>	0,39	20,9	2	<b>MR V 80 - 80 B 6</b>	50
	<b>18</b>	0,39	20,9	2,36	<b>MR V 81 - 80 B 6</b>	50
	<b>22,1</b>	0,4	17,2	0,95	<b>MR IV 50 - 71 C 4</b>	2,54x25
	<b>21,5</b>	0,39	17,3	0,9	<b>MR IV 50 - 80 A 4</b>	2,03x32
	<b>22,2</b>	0,4	17,4	1,06	<b>MR IV 50 - 80 B 6</b>	2,03x20
	<b>22,5</b>	0,38	16,2	0,8	<b>MR V 50 - 80 B 6</b>	40
	<b>22</b>	0,44	18,9	1,32	<b>MR IV 63 - 71 C 4</b>	3,18x20
	<b>22</b>	0,44	18,9	1,6	<b>MR IV 64 - 71 C 4</b>	3,18x20
	<b>22,1</b>	0,41	17,7	1,6	<b>MR IV 63 - 80 A 4</b>	2,54x25
	<b>22,1</b>	0,41	17,7	1,9	<b>MR IV 64 - 80 A 4</b>	2,54x25
	<b>22,2</b>	0,38	16,4	1,06	<b>MR V 63 - 71 C 4</b>	63
	<b>22,2</b>	0,38	16,4	1,25	<b>MR V 64 - 71 C 4</b>	63
	<b>22,2</b>	0,38	16,4	1,06	<b>MR V 63 - 80 A 4</b>	63
	<b>22,2</b>	0,38	16,4	1,25	<b>MR V 64 - 80 A 4</b>	63
	<b>22,5</b>	0,4	16,9	1,4	<b>MR V 63 - 80 B 6</b>	40
	<b>22,5</b>	0,4	16,9	1,6	<b>MR V 64 - 80 B 6</b>	40
	<b>22,2</b>	0,39	16,9	2	<b>MR V 80 - 80 A 4</b>	63
	<b>22,2</b>	0,39	16,9	2,36	<b>MR V 81 - 80 A 4</b>	63
<b>0,41</b>	<b>27,6</b>	0,4	13,9	0,67	<b>MR IV 40 - 71 C 4</b>	2,54x20
	<b>27,6</b>	0,41	14,2	1,18	<b>MR IV 50 - 71 C 4</b>	2,54x20
	<b>27,6</b>	0,41	14	1,12	<b>MR IV 50 - 80 A 4</b>	2,03x25
	<b>28</b>	0,38	13,1	0,85	<b>MR V 50 - 71 C 4</b>	50
	<b>28</b>	0,38	13,1	0,85	<b>MR V 50 - 80 A 4</b>	50
	<b>28,1</b>	0,4	13,5	1,06	<b>MR V 50 - 80 B 6</b>	32
	<b>27,5</b>	0,44	15,4	1,8	<b>MR IV 63 - 71 C 4</b>	3,18x16
	<b>27,5</b>	0,44	15,4	2,12	<b>MR IV 64 - 71 C 4</b>	3,18x16
	<b>27,6</b>	0,44	15,3	1,6	<b>MR IV 63 - 80 A 4</b>	2,54x20
	<b>27,6</b>	0,44	15,3	1,9	<b>MR IV 64 - 80 A 4</b>	2,54x20
	<b>28</b>	0,4	13,7	1,4	<b>MR V 63 - 71 C 4</b>	50
	<b>28</b>	0,4	13,7	1,7	<b>MR V 64 - 71 C 4</b>	50
	<b>28</b>	0,4	13,7	1,4	<b>MR V 63 - 80 A 4</b>	50
	<b>28</b>	0,4	13,7	1,7	<b>MR V 64 - 80 A 4</b>	50
	<b>28,1</b>	0,41	13,9	1,7	<b>MR V 63 - 80 B 6</b>	32
	<b>28,1</b>	0,41	13,9	2,12	<b>MR V 64 - 80 B 6</b>	32
<b>0,46</b>	<b>34,5</b>	0,43	12	0,71	<b>MR IV 40 - 71 C 4</b>	2,54x16
	<b>36</b>	0,4	10,7	0,75	<b>MR V 40 - 80 B 6</b>	25
	<b>34,5</b>	0,44	12,2	1,32	<b>MR IV 50 - 71 C 4</b>	2,54x16
	<b>34,5</b>	0,42	11,5	1,4	<b>MR IV 50 - 80 A 4</b>	2,03x20
	<b>35</b>	0,4	10,9	1,06	<b>MR V 50 - 71 C 4</b>	40
	<b>35</b>	0,4	10,9	1,06	<b>MR V 50 - 80 A 4</b>	40
	<b>36</b>	0,41	11	1,4	<b>MR V 50 - 80 B 6</b>	25
	<b>34,5</b>	0,45	12,4	2,12	<b>MR IV 63 - 80 A 4</b>	2,54x16
	<b>35</b>	0,42	11,4	1,8	<b>MR V 63 - 71 C 4</b>	40
	<b>35</b>	0,42	11,4	1,8	<b>MR V 63 - 80 A 4</b>	40
	<b>43,8</b>	0,41	8,9	0,8	<b>MR V 40 - 71 C 4</b>	32
	<b>45</b>	0,42	8,8	0,9	<b>MR V 40 - 80 B 6</b>	20
	<b>43,1</b>	0,45	9,9	1,5	<b>MR IV 50 - 80 A 4</b>	2,03x16
	<b>43,8</b>	0,42	9,1	1,4	<b>MR V 50 - 71 C 4</b>	32
	<b>43,8</b>	0,42	9,1	1,4	<b>MR V 50 - 80 A 4</b>	32
	<b>45</b>	0,42	9	1,7	<b>MR V 50 - 80 B 6</b>	20
	<b>43,8</b>	0,43	9,3	2,24	<b>MR V 63 - 80 A 4</b>	32
	<b>56</b>	0,42	7,2	1	<b>MR V 40 - 71 C 4</b>	25
	<b>56</b>	0,42	7,2	1	<b>MR V 40 - 80 A 4</b>	25
	<b>56</b>	0,43	7,3	1,8	<b>MR V 50 - 71 C 4</b>	25
	<b>56</b>	0,43	7,3	1,8	<b>MR V 50 - 80 A 4</b>	25
<b>0,44</b>	<b>70</b>	0,43	5,8	0,71	<b>MR V 32 - 71 C 4</b>	20
	<b>70</b>	0,43	5,9	1,18	<b>MR V 40 - 71 C 4</b>	20
	<b>70</b>	0,43	5,9	1,18	<b>MR V 40 - 80 A 4</b>	20
	<b>70</b>	0,44	6	2,12	<b>MR V 50 - 71 C 4</b>	20
	<b>70</b>	0,44	6	2,12	<b>MR V 50 - 80 A 4</b>	20
	<b>87,5</b>	0,45	4,93	0,75	<b>MR V 32 - 71 C 4</b>	16


I valori in rosso indicano la potenza termica nominale **P<sub>N</sub>** (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente **P<sub>2</sub>, M<sub>2</sub>** aumentano e **fs** diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>
1)						
2)						
<b>0,55</b>	<b>87,5</b>	0,46	4,99	1,32	<b>MR V 40 - 71 C 4</b>	16
	<b>87,5</b>	0,46	4,99	1,32	<b>MR V 40 - 80 A 4</b>	16
	<b>87,5</b>	0,46	5,1	2,36	<b>MR V 50 - 71 C 4</b>	16
	<b>87,5</b>	0,46	5,1	2,36	<b>MR V 50 - 80 A 4</b>	16
	<b>108</b>	0,46	4,09	0,85	<b>MR V 32 - 71 C 4</b>	13
	<b>108</b>	0,47	4,13	1,5	<b>MR V 40 - 71 C 4</b>	13
	<b>108</b>	0,47	4,13	1,5	<b>MR V 40 - 80 A 4</b>	13
	<b>108</b>	0,47	4,18	2,65	<b>MR V 50 - 71 C 4</b>	13
	<b>108</b>	0,47	4,18	2,65	<b>MR V 50 - 80 A 4</b>	13
	<b>140</b>	0,47	3,19	1	<b>MR V 32 - 71 C 4</b>	10
	<b>140</b>	0,47	3,23	1,8	<b>MR V 40 - 71 C 4</b>	10
	<b>140</b>	0,47	3,23	1,8	<b>MR V 40 - 80 A 4</b>	10
	<b>175</b>	0,47	2,56	1,12	<b>MR V 32 - 71 B 2</b>	16
	<b>175</b>	0,47	2,58	2	<b>MR V 40 - 71 B 2</b>	16
<b>0,75</b>	<b>1,5</b>	0,45	286	0,75	<b>MR 2IV 125 - 90 S 6</b>	12 x50
	<b>1,87</b>	0,46	236	1	<b>MR 2IV 125 - 90 S 6</b>	12 x40
	<b>2,33</b>	0,48	195	0,71	<b>MR 2IV 100 - 80 C 6</b>	12,1 x32
	<b>2,34</b>	0,48	198	1,32	<b>MR 2IV 125 - 90 S 6</b>	12,1 x32
	<b>2,89</b>	0,47	155	0,8	<b>MR 2IV 100 - 80 B 4</b>	12,1 x40
	<b>2,98</b>	0,5	160	0,95	<b>MR 2IV 100 - 80 C 6</b>	12,1 x25
	<b>2,88</b>	0,49	162	1,5	<b>MR 2IV 125 - 90 S 6</b>	9,75x32
	<b>2,88</b>	0,49	162	1,7	<b>MR 2IV 126 - 90 S 6</b>	9,75x32
	<b>3,62</b>	0,49	128	1,06	<b>MR 2IV 100 - 80 B 4</b>	12,1 x32
	<b>3,55</b>	0,48	130	1,6	<b>MR 2IV 125 - 90 S 6</b>	6,34x40
	<b>3,55</b>	0,48	130	1,9	<b>MR 2IV 126 - 90 S 6</b>	6,34x40
	<b>3,7</b>	0,47	121	1,32	<b>MR IV 125 - 90 S 6</b>	3,86x63
	<b>3,7</b>	0,47	121	1,6	<b>MR IV 126 - 90 S 6</b>	3,86x63
	<b>3,76</b>	0,46	116	0,75	<b>MR IV 100 - 80 C 6</b>	3,8 x63
	<b>4,46</b>	0,5	107	0,75	<b>MR 2IV 81 - 80 C 6</b>	8,08x25
	<b>4,63</b>	0,51	105	1,4	<b>MR 2IV 100 - 80 B 4</b>	12,1 x25
	<b>4,74</b>	0,48	98	1	<b>MR IV 100 - 80 C 6</b>	3,8 x50
	<b>4,67</b>	0,5	102	1,8	<b>MR IV 125 - 90 S 6</b>	3,86x50
	<b>4,67</b>	0,5	102	2,12	<b>MR IV 126 - 90 S 6</b>	3,86x50
	<b>5,42</b>	0,49	87	0,75	<b>MR 2IV 80 - 80 B 4</b>	8,08x32
	<b>5,42</b>	0,49	87	0,85	<b>MR 2IV 81 - 80 B 4</b>	8,08x32
	<b>5,53</b>	0,52	89	1,6	<b>MR 2IV 100 - 80 B 4</b>	10,1 x25
	<b>5,85</b>	0,48	78	1,06	<b>MR IV 100 - 80 B 4</b>	3,8 x63
	<b>5,92</b>	0,51	82	1,4	<b>MR IV 100 - 80 C 6</b>	3,8 x40
	<b>5,83</b>	0,51	84	2,36	<b>MR IV 125 - 90 S 6</b>	3,86x40
	<b>6,93</b>	0,51	71	0,95	<b>MR 2IV 80 - 80 B 4</b>	8,08x25
	<b>6,93</b>	0,51	71	1,12	<b>MR 2IV 81 - 80 B 4</b>	8,08x25
	<b>7,09</b>	0,49	66	0,71	<b>MR IV 80 - 80 C 6</b>	2,54x50
	<b>7,09</b>	0,49	66	0,85	<b>MR IV 81 - 80 C 6</b>	2,54x50
	<b>6,88</b>	0,51	71	1,8	<b>MR 2IV 100 - 80 B 4</b>	6,36x32
	<b>7,37</b>	0,51	66	1,4	<b>MR IV 100 - 80 B 4</b>	3,8 x50
	<b>7,4</b>	0,52	68	1,9	<b>MR IV 100 - 80 C 6</b>	3,8 x32
	<b>8,62</b>	0,51	57	1,06	<b>MR 2IV 80 - 80 B 4</b>	5,08x32
	<b>8,62</b>	0,51	57	1,25	<b>MR 2IV 81 - 80 B 4</b>	5,08x32
	<b>8,75</b>	0,48	53	0,75	<b>MR IV 80 - 80 B 4</b>	2,54x63
	<b>8,75</b>	0,48	53	0,9	<b>MR IV 81 - 80 B 4</b>	2,54x63
	<b>8,86</b>	0,51	55	0,95	<b>MR IV 80 - 80 C 6</b>	2,54x40
	<b>8,86</b>	0,51	55</td			

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>		
1)								2)								
<b>0,75</b>								<b>0,75</b>								
11	0,53	45,9	1,6	MR	2IV 81 - 80 B	4	5,08x25	35	0,57	15,5	1,6	MR	V 64 - 80 B	4	40	
11	0,51	44,4	1	MR	IV 80 - 80 B	4	2,54x50	36	0,58	15,3	1,7	MR	V 63 - 80 C	6	25	
11	0,51	44,4	1,18	MR	IV 81 - 80 B	4	2,54x50	36	0,58	15,3	2	MR	V 64 - 80 C	6	25	
11,1	0,53	45,8	1,25	MR	IV 80 - 80 C	6	2,54x32	36	0,58	15,3	1,7	MR	V 63 - 90 S	6	25	
11,1	0,53	45,8	1,5	MR	IV 81 - 80 C	6	2,54x32	36	0,58	15,3	2	MR	V 64 - 90 S	6	25	
11,5	0,54	45,2	2,65	MR	IV 100 - 80 B	4	3,8 x32	35	0,58	15,8	2,5	MR	V 80 - 80 B	4	40	
13,8	0,52	36,1	0,71	MR	IV 63 - 80 B	4	2,54x40	0,5	45	0,57	12	0,67	MR	V 40 - 80 C	6	20
13,8	0,52	36,1	0,85	MR	IV 64 - 80 B	4	2,54x40	43,1	0,61	13,5	1,12	MR	IV 50 - 80 B	4	2,03 x16	
14,2	0,54	36,2	0,85	MR	IV 63 - 80 C	6	2,54x25	43,8	0,57	12,4	1	MR	V 50 - 80 B	4	32	
14,2	0,54	36,2	1	MR	IV 64 - 80 C	6	2,54x25	45	0,58	12,3	1,18	MR	V 50 - 80 C	6	20	
14,1	0,53	35,8	0,8	MR	IV 63 - 90 S	6	2 x32	43,8	0,58	12,7	1,7	MR	V 63 - 80 B	4	32	
14,3	0,49	32,9	0,67	MR	V 64 - 80 C	6	63	43,8	0,58	12,7	2	MR	V 64 - 80 B	4	32	
14,3	0,49	32,9	0,67	MR	V 64 - 90 S	6	63	0,55	56	0,57	9,8	0,75	MR	V 40 - 80 B	4	25
13,8	0,53	37	1,32	MR	IV 80 - 80 B	4	2,54x40	56	0,59	10	1,32	MR	V 50 - 80 B	4	25	
13,8	0,53	37	1,6	MR	IV 81 - 80 B	4	2,54x40	56	0,6	10,2	2,12	MR	V 63 - 80 B	4	25	
14,2	0,55	37,1	1,6	MR	IV 80 - 80 C	6	2,54x25	0,6	70	0,59	8	0,9	MR	V 40 - 80 B	4	20
14,2	0,55	37,1	1,9	MR	IV 81 - 80 C	6	2,54x25	70	0,6	8,2	1,6	MR	V 50 - 80 B	4	20	
14,3	0,51	34,1	1,06	MR	V 80 - 90 S	6	63	70	0,63	8,6	2,24	MR	V 63 - 80 B	4	20	
14,3	0,51	34,1	1,32	MR	V 81 - 90 S	6	63	108	0,63	5,6	1,12	MR	V 40 - 80 B	4	13	
14,3	0,53	35,4	2,12	MR	V 100 - 90 S	6	63	108	0,64	5,7	2	MR	V 50 - 80 B	4	13	
17,2	0,54	29,8	0,9	MR	IV 63 - 80 B	4	2,54x32	175	0,64	3,49	0,8	MR	V 32 - 71 C	2	16	
17,2	0,54	29,8	1,06	MR	IV 64 - 80 B	4	2,54x32	175	0,64	3,52	1,4	MR	V 40 - 71 C	2	16	
18	0,55	29,1	1	MR	IV 63 - 90 S	6	2 x25	175	0,64	3,52	1,4	MR	V 40 - 80 A	2	16	
18	0,55	29,1	1,18	MR	IV 64 - 90 S	6	2 x25	175	0,65	3,56	2,5	MR	V 50 - 71 C	2	16	
18	0,52	27,6	0,75	MR	V 63 - 80 C	6	50	175	0,65	3,56	2,5	MR	V 50 - 80 A	2	16	
18	0,52	27,6	0,9	MR	V 64 - 80 C	6	50	200	0,66	3,18	1,6	MR	V 40 - 80 B	4	7	
18	0,52	27,6	0,9	MR	V 63 - 90 S	6	50	200	0,67	3,2	3	MR	V 50 - 80 B	4	7	
17,2	0,55	30,6	1,7	MR	IV 80 - 80 B	4	2,54x32	215	0,65	2,88	0,95	MR	V 32 - 71 C	2	13	
17,2	0,55	30,6	2	MR	IV 81 - 80 B	4	2,54x32	215	0,65	2,9	1,7	MR	V 40 - 71 C	2	13	
18	0,56	29,8	1,9	MR	IV 80 - 90 S	6	2 x25	215	0,65	2,9	1,7	MR	V 40 - 80 A	2	13	
18	0,54	28,5	1,5	MR	V 80 - 90 S	6	50	215	0,66	2,93	3	MR	V 50 - 71 C	2	13	
18	0,54	28,5	1,7	MR	V 81 - 90 S	6	50	280	0,66	2,24	1,18	MR	V 32 - 71 C	2	10	
18	0,55	29,4	2,65	MR	V 100 - 90 S	6	50	280	0,66	2,26	2	MR	V 40 - 71 C	2	10	
22,2	0,55	23,7	0,75	MR	IV 50 - 80 C	6	2,03x20	280	0,66	2,26	2	MR	V 40 - 80 A	2	10	
22,1	0,56	24,1	1,18	MR	IV 63 - 80 B	4	2,54x25	400	0,67	1,61	1,4	MR	V 32 - 71 C	2	7	
22,1	0,56	24,1	1,4	MR	IV 64 - 80 B	4	2,54x25	400	0,68	1,62	2,5	MR	V 40 - 71 C	2	7	
22,2	0,52	22,4	0,75	MR	V 63 - 80 B	4	63	400	0,68	1,62	2,5	MR	V 40 - 80 A	2	7	
22,2	0,52	22,4	0,9	MR	V 64 - 80 B	4	63	1,1	1,87	0,68	346	0,71	MR 2IV 126 - 90 L	6	x40	
22,5	0,54	23	1	MR	V 63 - 80 C	6	40	2,33	0,67	277	0,75	MR 2IV 125 - 90 S	4	x50		
22,5	0,54	23	1,18	MR	V 64 - 80 C	6	40	2,33	0,67	277	0,8	MR 2IV 126 - 90 S	4	x50		
22,5	0,54	23	1	MR	V 63 - 90 S	6	40	2,34	0,71	290	0,9	MR 2IV 125 - 90 L	6	x32		
22,5	0,54	23	1,18	MR	V 64 - 90 S	6	40	2,34	0,71	290	0,95	MR 2IV 126 - 90 L	6	x32		
22,1	0,57	24,7	2,24	MR	IV 80 - 80 B	4	2,54x25	2,91	0,7	228	0,95	MR 2IV 125 - 90 S	4	x40		
22,1	0,57	24,7	2,65	MR	IV 81 - 80 B	4	2,54x25	2,91	0,7	228	1,06	MR 2IV 126 - 90 S	4	x40		
22,2	0,54	23,1	1,5	MR	V 80 - 80 B	4	63	2,88	0,72	238	1,06	MR 2IV 125 - 90 L	6	9,75x32		
22,2	0,54	23,1	1,7	MR	V 81 - 80 B	4	63	3,62	0,71	188	0,71	MR 2IV 100 - 80 C	4	12,1 x32		
22,5	0,56	23,7	1,9	MR	V 80 - 90 S	6	40	3,64	0,73	192	1,25	MR 2IV 125 - 90 S	4	12 x32		
22,5	0,56	23,7	2,24	MR	V 81 - 90 S	6	40	3,64	0,73	192	1,4	MR 2IV 126 - 90 S	4	12 x32		
0,63	27,6	0,55	19,2	0,85	MR	IV 50 - 80 B	4	2,03x25	3,7	0,69	178	0,95	MR IV 125 - 90 L	6	3,86x63	
0,63	28,1	0,54	18,4	0,8	MR	V 50 - 80 C	6	32	3,7	0,69	178	1,06	MR IV 126 - 90 L	6	3,86x63	
27,6	0,6	20,8	1,18	MR	IV 63 - 80 B	4	2,54x20	4,63	0,75	154	0,95	MR 2IV 100 - 80 C	4	12,1 x25		
27,6	0,6	20,8	1,4	MR	IV 64 - 80 B	4	2,54x20	4,49	0,75	159	1,4	MR 2IV 125 - 90 S	4	9,75x32		
28,1	0,6	20,5	1,32	MR	IV 63 - 90 S	6	2 x16	4,49	0,75	159	1,7	MR 2IV 126 - 90 S	4	9,75x32		
28,1	0,6	20,5	1,6	MR	IV 64 - 90 S	6	2 x16	4,67	0,73	149	1,18	MR IV 125 - 90 L	6	3,86x50		
28	0,55	18,6	1,06	MR	V 63 - 80 B	4	50	4,67	0,73	149	1,4	MR IV 126 - 90 L	6	3,86x50		
28	0,55	18,6	1,25	MR	V 64 - 80 B	4	50	5,53	0,76	131	1,06	MR 2IV 100 - 80 C	4	10,1 x25		
28	0,56	19	1,32	MR	V 63 - 80 C	6	32	5,42	0,74	131	1	MR 2IV 100 - 90 S	4	8,08x32		
28	0,56	19	1,5	MR	V 64 - 80 C	6	32	5,85	0,7	115	0,75	MR IV 100 - 80 C	4	3,8 x63		
28	0,56	19	1,32	MR	V 63 - 90 S	6	32	5,63	0,7	119	0,71	MR IV 100 - 90 L	6	2,54x63		
28	0,56	19	1,5	MR	V 64 - 90 S	6	32	5,52	0,74	128	1,5	MR 2IV 125 - 90 S	4	6,34x40		
27,6	0,61	21,2	2,24	MR	IV 80 - 80 B	4	2,54x20	5,52	0,74	128	1,8	MR 2IV 126 - 90 S	4	6,34x40		
27,6	0,61	21,2	2,65	MR	IV 81 - 80 B	4	2,54x20									
28	0,56	19,2	1,9	MR	V 80 - 80 B	4	50									
28	0,56	19,2	2,24	MR	V 81 - 80 B	4	50									
28,1	0,57	19,5	2,36	MR	V 80 - 90 S	6	32									
34,5	0,57	15,7	1	MR	IV 50 - 80 B	4	2,03x20									
35	0,55	14,9	0,8	MR	V 50 - 80 B	4	40									
36	0,56	14,9	1	MR	V 50 - 80 C	6	25									
34,5	0,61	17	1,6	MR	IV 63 - 80 B	4	2,54x16									
34,5	0,61	17	1,8	MR	IV 64 - 80 B	4	2,54x16									
35	0,57	15,5	1,32	MR	V 63 - 80 B	4	40									

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (see ch. 2b) in which case  $P_2$ ,  $M_2$  increase and  $fs$  decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering see ch. 3.

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (garmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>	
1)						2)	
1,1							
5,76	0,73	120	1,25	MR	IV 125 - 90 S 4	3,86x63	
5,76	0,73	120	1,5	MR	IV 126 - 90 S 4	3,86x63	
5,83	0,75	123	1,6	MR	IV 125 - 90 L 6	3,86x40	
5,83	0,75	123	1,9	MR	IV 126 - 90 L 6	3,86x40	
0,92							
6,93	0,75	104	0,75	MR	2IV 81 - 80 C 4	8,08x25	
6,93	0,77	106	1,32	MR	2IV 100 - 90 S 4	8,08x25	
7,37	0,74	96	1	MR	IV 100 - 80 C 4	3,8 x50	
7,09	0,74	100	0,95	MR	IV 100 - 90 L 6	2,54x50	
6,9	0,77	107	2	MR	2IV 125 - 90 S 4	6,34x32	
7,26	0,76	100	1,6	MR	IV 125 - 90 S 4	3,86x50	
7,26	0,76	100	1,9	MR	IV 126 - 90 S 4	3,86x50	
7,2	0,77	102	1,8	MR	IV 125 - 90 L 6	3,13x40	
8,62	0,75	83	0,71	MR	2IV 80 - 80 C 4	5,08x32	
8,62	0,75	83	0,85	MR	2IV 81 - 80 C 4	5,08x32	
9	0,73	78	0,71	MR	IV 81 - 90 L 6	2 x50	
8,8	0,79	85	1,6	MR	2IV 100 - 80 C 4	6,36x25	
8,62	0,77	85	1,5	MR	2IV 100 - 90 S 4	5,08x32	
9,21	0,78	81	1,32	MR	IV 100 - 80 C 4	3,8 x40	
8,75	0,74	80	1	MR	IV 100 - 90 S 4	2,54x63	
8,86	0,78	84	1,25	MR	IV 100 - 90 L 6	2,54x40	
9,07	0,79	83	2,24	MR	IV 125 - 90 S 4	3,86x40	
11	0,78	67	0,95	MR	2IV 80 - 80 C 4	5,08x25	
11	0,78	67	1,12	MR	2IV 81 - 80 C 4	5,08x25	
11	0,75	65	0,71	MR	IV 80 - 80 C 4	2,54x50	
11	0,75	65	0,8	MR	IV 81 - 80 C 4	2,54x50	
11,1	0,73	63	0,71	MR	IV 81 - 90 S 4	2 x63	
11,3	0,77	65	0,8	MR	IV 80 - 90 L 6	2 x40	
11,3	0,77	65	0,9	MR	IV 81 - 90 L 6	2 x40	
11	0,8	69	1,9	MR	2IV 100 - 90 S 4	5,08x25	
11,5	0,8	66	1,8	MR	IV 100 - 80 C 4	3,8 x32	
11	0,78	67	1,32	MR	IV 100 - 90 S 4	2,54x50	
11,1	0,8	69	1,7	MR	IV 100 - 90 L 6	2,54x32	
13,8	0,84	58	0,9	MR	2IV 80 - 80 C 4	5,08x20	
13,8	0,84	58	1,06	MR	2IV 81 - 80 C 4	5,08x20	
13,8	0,78	54	0,9	MR	IV 80 - 80 C 4	2,54x40	
13,8	0,78	54	1,06	MR	IV 81 - 80 C 4	2,54x40	
14	0,77	52	0,8	MR	IV 80 - 90 S 4	2 x50	
14	0,77	52	1	MR	IV 81 - 90 S 4	2 x50	
14,1	0,8	54	1	MR	IV 80 - 90 L 6	2 x32	
14,1	0,8	54	1,18	MR	IV 81 - 90 L 6	2 x32	
14,3	0,75	50	0,75	MR	V 80 - 90 L 6	63	
14,3	0,75	50	0,9	MR	V 81 - 90 L 6	63	
13,8	0,86	60	1,9	MR	2IV 100 - 90 S 4	5,08x20	
13,8	0,81	56	2	MR	IV 100 - 80 C 4	3,18x32	
13,8	0,81	56	1,8	MR	IV 100 - 90 S 4	2,54x40	
14,2	0,83	56	2,24	MR	IV 100 - 90 L 6	2,54x25	
14,3	0,78	52	1,4	MR	V 100 - 90 L 6	63	
0,8	17,2	0,79	43,7	0,71	MR	IV 64 - 80 C 4	2,54x32
0,82	18	0,8	42,6	0,71	MR	IV 63 - 90 L 6	2 x25
0,82	18	0,8	42,6	0,85	MR	IV 64 - 90 L 6	2 x25
17,2	0,81	44,8	1,18	MR	IV 80 - 80 C 4	2,54x32	
17,2	0,81	44,8	1,4	MR	IV 81 - 80 C 4	2,54x32	
17,5	0,8	43,6	1,06	MR	IV 80 - 90 S 4	2 x40	
17,5	0,8	43,6	1,32	MR	IV 81 - 90 S 4	2 x40	
18	0,82	43,7	1,32	MR	IV 80 - 90 L 6	2 x25	
18	0,82	43,7	1,6	MR	IV 81 - 90 L 6	2 x25	
18	0,79	41,7	1	MR	V 80 - 90 L 6	50	
18	0,79	41,7	1,18	MR	V 81 - 90 L 6	50	
17,2	0,83	45,9	2,36	MR	IV 100 - 90 S 4	2,54x32	
18	0,81	43,2	1,8	MR	V 100 - 90 L 6	50	
0,88	22,1	0,82	35,4	0,8	MR	IV 63 - 80 C 4	2,54x25
0,88	22,1	0,82	35,4	0,95	MR	IV 64 - 80 C 4	2,54x25
0,87	21,9	0,8	35,1	0,75	MR	IV 63 - 90 S 4	2 x32
0,87	21,9	0,8	35,1	0,85	MR	IV 64 - 90 S 4	2 x32
0,88	22,5	0,8	33,8	0,8	MR	V 64 - 90 L 6	40
22,1	0,84	36,2	1,5	MR	IV 80 - 80 C 4	2,54x25	
22,1	0,84	36,2	1,8	MR	IV 81 - 80 C 4	2,54x25	
21,9	0,83	36,1	1,4	MR	IV 80 - 90 S 4	2 x32	
21,9	0,83	36,1	1,6	MR	IV 81 - 90 S 4	2 x32	
22,2	0,79	33,8	1	MR	V 80 - 80 C 4	63	
22,2	0,79	33,8	1,18	MR	V 81 - 80 C 4	63	
22,2	0,79	33,8	1	MR	V 80 - 90 S 4	63	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.


<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>	
1)						2)	
1,1							
22,2	0,79	33,8	1,18	MR	V 81 - 90 S 4	63	
22,5	0,82	34,7	1,32	MR	V 80 - 90 L 6	40	
22,5	0,82	34,7	1,5	MR	V 81 - 90 L 6	40	
22,1	0,86	37,2	3	MR	IV 100 - 90 S 4	2,54x25	
22,2	0,82	35	1,9	MR	V 100 - 90 S 4	63	
27,6	0,88	30,6	0,8	MR	IV 63 - 80 C 4	2,54x20	
27,6	0,88	30,6	0,95	MR	IV 64 - 80 C 4	2,54x20	
28	0,83	28,4	0,95	MR	IV 63 - 90 S 4	2 x25	
28	0,83	28,4	1,12	MR	IV 64 - 90 S 4	2 x25	
28,1	0,89	30,1	0,9	MR	IV 63 - 90 L 6	2 x16	
28	0,8	27,3	0,71	MR	V 63 - 80 C 4	50	
28	0,8	27,3	0,85	MR	V 64 - 80 C 4	50	
28	0,8	27,3	0,71	MR	V 63 - 90 S 4	50	
28	0,8	27,3	0,85	MR	V 64 - 90 S 4	50	
28,1	0,82	27,8	0,85	MR	V 63 - 90 L 6	32	
28,1	0,82	27,8	1,06	MR	V 64 - 90 L 6	32	
0,69	34,5	0,83	23,1	0,71	MR	IV 50 - 80 C 4	2,03x20
0,69	36	0,83	21,9	0,67	MR	V 50 - 90 L 6	25
34,5	0,9	24,9	1,06	MR	IV 63 - 80 C 4	2,54x16	
34,5	0,9	24,9	1,25	MR	IV 64 - 80 C 4	2,54x16	
35	0,89	24,4	1	MR	IV 63 - 90 S 4	2 x20	
35	0,89	24,4	1,18	MR	IV 64 - 90 S 4	2 x20	
35	0,83	22,7	1,06	MR	V 63 - 80 C 4	40	
35	0,83	22,7	0,9	MR	V 63 - 90 S 4	40	
35	0,83	22,7	1,06	MR	V 64 - 80 C 4	40	
35	0,83	22,7	1,06	MR	V 63 - 90 S 4	40	
35	0,91	24,7	1,8	MR	IV 80 - 90 S 4	2 x20	
35	0,91	24,7	2,12	MR	V 81 - 90 S 4	2 x20	
35	0,85	23,2	1,7	MR	V 80 - 80 C 4	40	
35	0,85	23,2	2	MR	V 81 - 80 C 4	40	
35	0,85	23,2	1,7	MR	V 80 - 90 S 4	40	
36	0,87	23	2,12	MR	V 80 - 90 L 6	25	
0,88	43,1	0,89	19,8	0,75	MR	IV 50 - 80 C 4	2,03x16
0,76	43,8	0,83	18,2	0,67	MR	V 50 - 80 C 4	32
0,75	45	0,85	18	0,85	MR	V 50 - 90 L 6	20
43,8	0,91	19,8	1,25	MR	IV 63 - 90 S 4	2 x16	
43,8	0,91	19,8	1,5	MR	IV 64 - 90 S 4	2 x16	
43,8	0,85	18,6	1,12	MR	V 63 - 80 C 4	32	
43,8	0,85	18,6	1,32	MR	V 64 - 80 C 4	32	
43,8	0,85	18,6	1,12	MR	V 63 - 90 S 4	32	
43,8	0,9	19,2	1,4	MR	V 64 - 90 L 6	20	
43,8	0,92	20,1	2,36	MR	IV 80 - 90 S 4	2 x16	
43,8	0,92	20,1	2,8	MR	V 81 - 90 S 4	2 x16	
43,8	0,87	19,1	2,12	MR	V 80 - 80 C 4	32	
43,8	0,87	19,1	2,5	MR	V 81 - 80 C 4	32	
43,8	0,87	19,1	2,12	MR	V 80 - 90 S 4	32	
43,8	0,87	19,1	2,5	MR	V 81 - 90 S 4	32	
0,84	56	0,86	14,7	0,9	MR	V 50 - 80 C 4	25
0,84	56	0,86	14,7	0,9	MR	V 50 - 90 S 4	25
56	0,88	15	1,5	MR	V 63 - 80 C 4	25	
56	0,88	15	1,7	MR	V 64 - 80 C 4	25	
56	0,9	15,3	2,8	MR	V 80 - 90 S 4	25	
56	0,9	15,3	3,35	MR	V 81 - 90 S 4	25	
0,92	70	0,88	12	1,06	MR	V 50 - 80 C 4	20

Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (see ch. 2b) in which case  $P_2$ ,  $M_2$  increase and  $fs$  decreases proportionately.


2) For complete designation when ordering see ch. 3.

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>	
1)								2)							
<b>1,1</b>	<b>0,92</b>	<b>70</b>	0,88	12	1,06	<b>MR V 50 - 90 S 4</b>	20	<b>1,5</b>	<b>7,2</b>	1,05	139	1,32	<b>MR IV 125 - 90 LC 6</b>	3,13x40	
		<b>70</b>	0,93	12,7	1,5	<b>MR V 63 - 80 C 4</b>	20		<b>7,2</b>	1,05	139	1,6	<b>MR IV 126 - 90 LC 6</b>	3,13x40	
		<b>70</b>	0,93	12,7	1,8	<b>MR V 64 - 80 C 4</b>	20		<b>7,09</b>	1,09	146	2,65	<b>MR IV 160 -100 LA 6</b>	3,17x40	
		<b>70</b>	0,93	12,7	1,5	<b>MR V 63 - 90 S 4</b>	20		<b>8,62</b>	1,05	116	1,06	<b>MR 2IV 100 - 90 L 4</b>	5,08x32	
		<b>70</b>	0,93	12,7	1,8	<b>MR V 64 - 90 S 4</b>	20		<b>9,21</b>	1,06	110	1	<b>MR IV 100 - 90 L* 4</b>	3,8 x40	
		<b>69,2</b>	0,93	12,9	1,7	<b>MR V 63 - 90 L 6</b>	13		<b>8,75</b>	1	110	0,75	<b>MR IV 100 - 90 L 4</b>	2,54x63	
		<b>69,2</b>	0,93	12,9	2	<b>MR V 64 - 90 L 6</b>	13		<b>9</b>	1,04	110	0,85	<b>MR IV 100 -100 LA 6</b>	2 x50	
<b>0,77</b>		<b>87,5</b>	0,91	10	0,67	<b>MR V 40 - 80 C 4</b>	16		<b>8,83</b>	1,15	125	1,8	<b>MR 2IV 126 - 90 L 4</b>	6,34x25	
		<b>87,5</b>	0,93	10,1	1,18	<b>MR V 50 - 80 C 4</b>	16		<b>9,07</b>	1,07	113	1,6	<b>MR IV 125 - 90 L 4</b>	3,86x40	
		<b>87,5</b>	0,93	10,1	1,18	<b>MR V 50 - 90 S 4</b>	16		<b>9,07</b>	1,07	113	1,9	<b>MR IV 126 - 90 L 4</b>	3,86x40	
		<b>87,5</b>	0,94	10,3	1,9	<b>MR V 63 - 80 C 4</b>	16		<b>9</b>	1,09	116	1,8	<b>MR IV 125 - 90 LC 6</b>	3,13x32	
		<b>87,5</b>	0,94	10,3	1,9	<b>MR V 63 - 90 S 4</b>	16		<b>9</b>	1,09	116	2,12	<b>MR IV 126 - 90 LC 6</b>	3,13x32	
<b>0,84</b>		<b>108</b>	0,93	8,3	0,75	<b>MR V 40 - 80 C 4</b>	13	<b>1,05</b>	<b>11,3</b>	1,05	89	0,71	<b>MR IV 81 - 90 LC 6</b>	2 x40	
		<b>108</b>	0,94	8,4	1,32	<b>MR V 50 - 80 C 4</b>	13		<b>11</b>	1,09	94	1,4	<b>MR 2IV 100 - 90 L 4</b>	5,08x25	
		<b>108</b>	0,94	8,4	1,32	<b>MR V 50 - 90 S 4</b>	13		<b>11,5</b>	1,09	90	1,32	<b>MR IV 100 - 90 L* 4</b>	3,8 x32	
		<b>108</b>	0,95	8,5	2,24	<b>MR V 63 - 90 S 4</b>	13		<b>11</b>	1,06	92	0,95	<b>MR IV 100 - 90 L 4</b>	2,54x50	
<b>0,93</b>		<b>140</b>	0,95	6,5	0,9	<b>MR V 40 - 80 C 4</b>	10		<b>11,3</b>	1,08	92	1,12	<b>MR IV 100 -100 LA 6</b>	2 x40	
		<b>140</b>	0,96	6,5	1,6	<b>MR V 50 - 80 C 4</b>	10		<b>11,1</b>	1,09	94	1,25	<b>MR IV 100 - 90 LC 6</b>	2,54x32	
		<b>140</b>	0,96	6,5	1,6	<b>MR V 50 - 90 S 4</b>	10		<b>11,2</b>	1,09	93	1,9	<b>MR IV 125 - 90 L 4</b>	3,13x40	
		<b>140</b>	0,98	6,7	2,8	<b>MR V 63 - 90 S 4</b>	10		<b>11,1</b>	1,11	96	2,12	<b>MR IV 125 -100 LA 6</b>	2,54x32	
		<b>175</b>	0,95	5,2	0,95	<b>MR V 40 - 80 B 2</b>	16		<b>1,13</b>	<b>13,8</b>	1,07	74	0,67	<b>MR IV 80 - 90 L* 4</b>	2,54x40
		<b>175</b>	0,96	5,2	1,7	<b>MR V 50 - 80 B 2</b>	16		<b>1,13</b>	<b>13,8</b>	1,07	74	0,8	<b>MR IV 81 - 90 L* 4</b>	2,54x40
		<b>175</b>	0,97	5,3	2,8	<b>MR V 63 - 80 B 2</b>	16		<b>1,11</b>	1,05	71	0,71	<b>MR IV 81 - 90 L 4</b>	2 x50	
		<b>200</b>	0,98	4,66	1,12	<b>MR V 40 - 80 C 4</b>	7		<b>1,13</b>	<b>14,1</b>	1,08	74	0,75	<b>MR IV 80 - 90 LC 6</b>	2 x32
		<b>200</b>	0,98	4,69	2	<b>MR V 50 - 80 C 4</b>	7		<b>1,13</b>	<b>14,1</b>	1,08	74	0,9	<b>MR IV 81 - 90 LC 6</b>	2 x32
		<b>200</b>	0,98	4,69	2	<b>MR V 50 - 90 S 4</b>	7		<b>13,8</b>	1,18	81	1,4	<b>MR 2IV 100 - 90 L 4</b>	5,08x20	
		<b>215</b>	0,96	4,25	1,12	<b>MR V 40 - 80 B 2</b>	13		<b>13,8</b>	1,11	77	1,5	<b>MR IV 100 - 90 L* 4</b>	3,18x32	
		<b>215</b>	0,97	4,29	2	<b>MR V 50 - 80 B 2</b>	13		<b>13,8</b>	1,1	76	1,32	<b>MR IV 100 - 90 L 4</b>	2,54x40	
		<b>280</b>	0,97	3,31	1,4	<b>MR V 40 - 80 B 2</b>	10		<b>14,1</b>	1,11	75	1,5	<b>MR IV 100 -100 LA 6</b>	2 x32	
		<b>280</b>	0,98	3,34	2,36	<b>MR V 50 - 80 B 2</b>	10		<b>14,2</b>	1,13	76	1,6	<b>MR IV 100 - 90 LC 6</b>	2,54x25	
		<b>400</b>	0,99	2,37	1,7	<b>MR V 40 - 80 B 2</b>	7		<b>14,3</b>	1,06	71	1,06	<b>MR V 100 -100 LA 6</b>	63	
		<b>400</b>	1	2,39	3	<b>MR V 50 - 80 B 2</b>	7		<b>14,3</b>	1,09	73	1,7	<b>MR V 125 -100 LA 6</b>	63	
<b>1,5</b>		<b>2,91</b>	0,95	311	0,71	<b>MR 2IV 125 - 90 L 4</b>	12 x40		<b>1,22</b>	<b>17,2</b>	1,1	61	0,85	<b>MR IV 80 - 90 L* 4</b>	2,54x32
		<b>2,91</b>	0,95	311	0,8	<b>MR 2IV 126 - 90 L 4</b>	12 x40		<b>1,23</b>	<b>17,5</b>	1,09	60	0,8	<b>MR IV 80 - 90 L 4</b>	2 x40
		<b>3,64</b>	1	262	0,9	<b>MR 2IV 125 - 90 L 4</b>	12 x32		<b>1,22</b>	<b>17,2</b>	1,1	61	1	<b>MR IV 81 - 90 L* 4</b>	2,54x32
		<b>3,64</b>	1	262	1,06	<b>MR 2IV 126 - 90 L 4</b>	12 x32		<b>1,23</b>	<b>17,5</b>	1,09	60	0,95	<b>MR IV 81 - 90 L 4</b>	2 x40
		<b>3,7</b>	0,94	243	0,67	<b>MR IV 125 - 90 LC 6</b>	3,86x63		<b>1,24</b>	<b>18</b>	1,12	60	0,95	<b>MR IV 80 - 90 LC 6</b>	2 x25
		<b>3,7</b>	0,94	243	0,8	<b>MR IV 126 - 90 LC 6</b>	3,86x63		<b>1,24</b>	<b>18</b>	1,12	60	1,18	<b>MR IV 81 - 90 LC 6</b>	2 x25
		<b>3,57</b>	0,98	261	1,25	<b>MR IV 160 -100 LA 6</b>	4 x63		<b>1,23</b>	<b>18</b>	1,07	57	0,71	<b>MR V 80 -100 LA 6</b>	50
		<b>3,57</b>	0,98	261	1,4	<b>MR IV 161 -100 LA 6</b>	4 x63		<b>18</b>	1,07	57	0,85	<b>MR V 81 -100 LA 6</b>	50	
		<b>4,49</b>	1,02	216	1,06	<b>MR 2IV 125 - 90 L 4</b>	9,75x32		<b>1,23</b>	<b>18</b>	1,07	57	0,71	<b>MR V 80 - 90 LC 6</b>	50
		<b>4,49</b>	1,02	216	1,25	<b>MR 2IV 126 - 90 L 4</b>	9,75x32		<b>1,23</b>	<b>18</b>	1,07	57	0,85	<b>MR V 81 - 90 LC 6</b>	50
		<b>4,57</b>	0,97	202	0,8	<b>MR IV 125 - 100 LA 6</b>	3,13x63		<b>17,6</b>	1,15	62	1,9	<b>MR IV 100 - 90 L* 4</b>	3,18x25	
		<b>4,57</b>	0,97	202	0,9	<b>MR IV 126 - 100 LA 6</b>	3,13x63		<b>17,2</b>	1,13	63	1,7	<b>MR IV 100 - 90 L 4</b>	2,54x32	
		<b>4,67</b>	1	204	0,9	<b>MR IV 125 - 90 LC 6</b>	3,86x50		<b>18</b>	1,15	61	1,9	<b>MR IV 100 -100 LA 6</b>	2 x25	
		<b>4,67</b>	1	204	1,06	<b>MR IV 126 - 90 LC 6</b>	3,86x50		<b>18</b>	1,11	59	1,32	<b>MR V 100 -100 LA 6</b>	50	
		<b>4,5</b>	1,03	218	1,6	<b>MR IV 160 -100 LA 6</b>	4 x50		<b>18</b>	1,11	59	1,32	<b>MR V 100 - 90 LC 6</b>	50	
		<b>4,5</b>	1,03	218	1,9	<b>MR IV 161 -100 LA 6</b>	4 x50		<b>18</b>	1,14	60	2,24	<b>MR V 125 -100 LA 6</b>	50	
		<b>5,42</b>	1,01	178	0,75	<b>MR 2IV 100 - 90 L 4</b>	8,08x32		<b>22,1</b>	1,14	49,4	1,12	<b>MR IV 80 - 90 L* 4</b>	2,54x25	
		<b>5,52</b>	1,01	174	1,12	<b>MR 2IV 125 - 90 L 4</b>	6,34x40		<b>21,9</b>	1,13	49,2	1	<b>MR IV 80 - 90 L 4</b>	2 x32	
		<b>5,52</b>	1,01	174	1,32	<b>MR 2IV 126 - 90 L 4</b>	6,34x40		<b>22,1</b>	1,14	49,4	1,32	<b>MR IV 81 - 90 L* 4</b>	2,54x25	
		<b>5,47</b>	1,03	180	1,25	<b>MR 2IV 125 - 100 LA 6</b>	5,15x32		<b>21,9</b>	1,13	49,2	1,18	<b>MR IV 81 - 90 L 4</b>	2 x32	
		<b>5,76</b>	0,99	164	0,95	<b>MR IV 125 - 90 L 4</b>	3,86x63		<b>22,2</b>	1,07	46,1	0,75	<b>MR V 80 - 90 L 4</b>	63	
		<b>5,76</b>	0,99	164	1,06	<b>MR IV 126 - 90 L 4</b>	3,86x63		<b>22,2</b>	1,07	46,1	0,85	<b>MR V 81 - 90 L 4</b>	63	
		<b>5,76</b>	1,02	169	1,06	<b>MR IV 125 - 100 LA 6</b>	3,13x50		<b>22,5</b>	1,11	47,3	0,95	<b>MR V 80 - 100 LA 6</b>	40	
		<b>5,76</b>	1,02	169	1,18	<b>MR IV 126 - 100 LA 6</b>	3,13x50		<b>22,5</b>	1,11	47,3	1,12	<b>MR V 81 - 100 LA 6</b>	40	
		<b>5,83</b>	1,03	168	1,18	<b>MR IV 125 - 90 LC 6</b>	3,86x40		<b>22,5</b>	1,11	47,3	0,95	<b>MR V 80 - 90 LC 6</b>	40	
		<b>5,83</b>	1,03	168	1,4	<b>MR IV 126 - 90 LC 6</b>	3,86x40		<b>22,5</b>	1,11	47,3	1,12	<b>MR V 81 - 90 LC 6</b>	40	
		<b>5,63</b>	1,07	181	2,24	<b>MR IV 160 -100 LA 6</b>	4 x40		<b>22,1</b>	1,17	51	2,12	<b>MR IV 100 - 90 L 4</b>	2,54x25	
		<b>5,63</b>	1,07	181	2,65	<b>MR IV 161 -100 LA 6</b>	4 x40		<b>22,2</b>	1,11	47,8	1,4	<b>MR V 100 - 90 L 4</b>	63	
		<b>6,93</b>	1,05	145	0,95	<b>MR 2IV 100 - 90 L 4</b>	8,08x25		<b>22,5</b>	1,15	48,8	1,8	<b>MR V 100 - 100 LA 6</b>	40	
		<b>7,37</b>	1,01	131	0,71	<b>MR IV 100 - 90 L* 4</b>	3,8 x50		<b>22,5</b>	1,15	48,8	1,8	<b>MR V 100 - 90 LC 6</b>	40	
		<b>7,09</b>	1,01	136	0,71	<b>MR IV 100 - 90 LC 6</b>	2,54x50		<b>28</b>	1,13	38,7	0,71	<b>MR IV 63 - 90 L 4</b>	2 x25	
		<b>6,9</b>	1,06	146	1,5	<b>MR 2IV 125 - 90 L 4</b>	6,34x32		<b>0,96</b>	<b>28</b>	1,13	38,7	0,85	<b>MR IV 64 - 90 L 4</b>	2 x25
		<b>6,9</b>	1,06	146	1,7	<b>MR 2</b>									

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (garmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>
1)						
1,5	28,1	1,15	39	1,18	MR V 80 - 100 LA 6	32
	28,1	1,15	39	1,4	MR V 81 - 100 LA 6	32
	28,1	1,15	39	1,18	MR V 80 - 90 LC 6	32
	28,1	1,15	39	1,4	MR V 81 - 90 LC 6	32
	27,6	1,24	43	2,36	MR IV 100 - 90 L 4	2,54x20
	28	1,15	39,4	1,8	MR V 100 - 90 L 4	50
1,24	35	1,22	33,2	0,71	MR IV 63 - 90 L 4	2 x20
1,24	35	1,22	33,2	0,85	MR IV 64 - 90 L 4	2 x20
1,08	35	1,14	31	0,67	MR V 63 - 90 L 4	40
1,08	35	1,14	31	0,8	MR V 64 - 90 L 4	40
1,06	36	1,16	30,7	0,85	MR V 63 - 100 LA 6	25
1,06	36	1,16	30,7	1	MR V 64 - 100 LA 6	25
1,06	36	1,16	30,7	0,85	MR V 63 - 90 LC 6	25
1,06	36	1,16	30,7	1	MR V 64 - 90 LC 6	25
34,5	1,24	34,5	1,5	MR IV 80 - 90 L* 4	2,54x16	
35	1,24	33,7	1,32	MR IV 80 - 90 L 4	2 x20	
34,5	1,24	34,5	1,8	MR IV 81 - 90 L* 4	2,54x16	
35	1,24	33,7	1,6	MR IV 81 - 90 L 4	2 x20	
35	1,16	31,7	1,25	MR V 80 - 90 L 4	40	
35	1,16	31,7	1,5	MR V 81 - 90 L 4	40	
36	1,18	31,4	1,6	MR V 80 - 100 LA 6	25	
36	1,18	31,4	1,9	MR V 81 - 100 LA 6	25	
36	1,18	31,4	1,6	MR V 80 - 90 LC 6	25	
36	1,18	31,4	1,9	MR V 81 - 90 LC 6	25	
34,5	1,26	34,9	2,8	MR IV 100 - 90 L 4	2,54x16	
35	1,19	32,4	2,36	MR V 100 - 90 L 4	40	
43,8	1,24	27	0,9	MR IV 63 - 90 L 4	2 x16	
43,8	1,24	27	1,12	MR IV 64 - 90 L 4	2 x16	
1,17	43,8	1,16	25,4	0,85	MR V 63 - 90 L 4	32
1,17	43,8	1,16	25,4	1	MR V 64 - 90 L 4	32
43,8	1,26	27,5	1,7	MR IV 80 - 90 L 4	2 x16	
43,8	1,26	27,5	2,12	MR IV 81 - 90 L 4	2 x16	
43,8	1,19	26	1,6	MR V 80 - 90 L 4	32	
43,8	1,19	26	1,9	MR V 81 - 90 L 4	32	
0,84	56	1,17	20	0,67	MR V 50 - 90 L 4	25
56	1,2	20,4	1,06	MR V 63 - 90 L 4	25	
56	1,2	20,4	1,25	MR V 64 - 90 L 4	25	
56,3	1,25	21,3	1,12	MR V 63 - 100 LA 6	16	
56	1,22	20,8	2	MR V 80 - 90 L 4	25	
56	1,22	20,8	2,36	MR V 81 - 90 L 4	25	
0,92	70	1,2	16,3	0,8	MR V 50 - 90 L 4	20
70	1,27	17,3	1,12	MR V 63 - 90 L 4	20	
70	1,27	17,3	1,32	MR V 64 - 90 L 4	20	
69,2	1,27	17,6	1,5	MR V 64 - 100 LA 6	13	
69,2	1,27	17,6	1,25	MR V 63 - 90 LC 6	13	
69,2	1,27	17,6	1,5	MR V 64 - 90 LC 6	13	
70	1,28	17,5	2,12	MR V 80 - 90 L 4	20	
70	1,28	17,5	2,5	MR V 81 - 90 L 4	20	
1,18	87,5	1,26	13,8	0,85	MR V 50 - 90 L 4	16
87,5	1,28	14	1,4	MR V 63 - 90 L 4	16	
87,5	1,28	14	1,7	MR V 64 - 90 L 4	16	
87,5	1,3	14,2	2,65	MR V 80 - 90 L 4	16	
87,5	1,3	14,2	3,15	MR V 81 - 90 L 4	16	
108	1,29	11,4	1	MR V 50 - 90 L 4	13	
108	1,3	11,5	1,6	MR V 63 - 90 L 4	13	
108	1,3	11,5	1,9	MR V 64 - 90 L 4	13	
0,89	140	1,23	8,4	0,67	MR V 40 - 80 C 2	20
140	1,3	8,9	1,18	MR V 50 - 90 L 4	10	
140	1,33	9,1	2	MR V 63 - 90 L 4	10	
1,15	175	1,29	7	0,71	MR V 40 - 80 C 2	16
175	1,3	7,1	1,25	MR V 50 - 80 C 2	16	
175	1,3	7,1	1,32	MR V 50 - 90 S 2	16	
175	1,32	7,2	2,12	MR V 63 - 80 C 2	16	
175	1,32	7,2	2,12	MR V 63 - 90 S 2	16	
200	1,34	6,4	1,5	MR V 50 - 90 L 4	7	
200	1,36	6,5	2,5	MR V 63 - 90 L 4	7	
1,25	215	1,31	5,8	0,85	MR V 40 - 80 C 2	13
215	1,32	5,9	1,5	MR V 50 - 80 C 2	13	
215	1,32	5,9	1,5	MR V 50 - 90 S 2	13	
215	1,33	5,9	2,36	MR V 63 - 80 C 2	13	
215	1,33	5,9	2,36	MR V 63 - 90 S 2	13	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale **P<sub>IN</sub>** (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente P<sub>2</sub>, M<sub>2</sub> aumentano e fs diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.


\* Forma costruttiva B5R (ved. tabella cap. 2b).

<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>
1)						
1,5	280	1,32	4,52	1	MR V 40 - 80 C 2	10
	280	1,33	4,55	1,7	MR V 50 - 80 C 2	10
	280	1,33	4,55	1,7	MR V 50 - 90 S 2	10
	400	1,36	3,24	1,25	MR V 40 - 80 C 2	7
	400	1,36	3,25	2,24	MR V 50 - 80 C 2	7
	400	1,36	3,25	2,24	MR V 50 - 90 S 2	7
2)						
1,5	280	1,22	323	0,75	MR 2IV 125 - 90 LB 4	12 x32
	3,64	1,23	323	0,85	MR 2IV 126 - 90 LB 4	12 x32
	3,64	1,23	322	1	MR IV 160 - 100 LB 6	4 x63
	3,57	1,2	322	1,18	MR IV 161 - 100 LB 6	4 x63
	3,57	1,24	332	1,8	MR IV 200 - 100 LB 6	4 x63
	4,49	1,25	267	0,85	MR 2IV 125 - 90 LB 4	9,75x32
	4,49	1,25	267	1	MR 2IV 126 - 90 LB 4	9,75x32
	4,57	1,19	250	0,75	MR IV 126 - 100 LB 6	3,13x63
	4,5	1,27	269	1,32	MR IV 160 - 100 LB 6	4 x50
	4,5	1,27	269	1,5	MR IV 161 - 100 LB 6	4 x50
	5,52	1,24	215	0,9	MR 2IV 125 - 90 LB 4	6,34x40
	5,52	1,24	215	1,06	MR 2IV 126 - 90 LB 4	6,34x40
	5,47	1,27	222	1	MR 2IV 125 - 100 LB 6	5,15x32
	5,47	1,27	222	1,18	MR 2IV 126 - 100 LB 6	5,15x32
	5,76	1,22	203	0,75	MR IV 125 - 90 LB 4	3,86x63
	5,76	1,22	203	0,85	MR IV 126 - 90 LB 4	3,86x63
	5,76	1,26	209	0,85	MR IV 125 - 100 LB 6	3,13x50
	5,76	1,26	209	0,95	MR IV 126 - 100 LB 6	3,13x50
	5,63	1,31	223	1,8	MR IV 160 - 100 LB 6	4 x40
	5,63	1,31	223	2,12	MR IV 161 - 100 LB 6	4 x40
	6,93	1,3	179	0,75	MR 2IV 100 - 90 LB 4	8,08x25
	6,9	1,3	180	1,18	MR 2IV 125 - 90 LB 4	6,34x32
	6,9	1,3	180	1,4	MR 2IV 126 - 90 LB 4	6,34x32
	7,26	1,28	169	1	MR IV 125 - 90 LB 4	3,86x50
	7,26	1,28	169	1,18	MR IV 126 - 90 LB 4	3,86x50
	7,2	1,29	172	1,12	MR IV 125 - 100 LB 6	3,13x40
	7,2	1,29	172	1,32	MR IV 126 - 100 LB 6	3,13x40
	8,62	1,29	143	0,85	MR 2IV 100 - 90 LB 4	5,08x32
	9,21	1,31	135	0,8	MR IV 100 - 90 LB <sup>4</sup>	3,8 x40
	9	1,28	136	0,67	MR IV 100 - 100 LB 6	2 x50
	8,83	1,42	154	1,25	MR 2IV 125 - 90 LB 4	6,34x25
	8,83	1,42	154	1,5	MR 2IV 126 - 90 LB 4	6,34x25
	9,07	1,32	139	1,32	MR IV 125 - 90 LB 4	3,86x40
	9,07	1,32	139	1,6	MR IV 126 - 90 LB 4	3,86x40
	11	1,34	116	1,12	MR 2IV 100 - 90 LB 4	5,08x25
	11,5	1,34	111	1,06	MR IV 100 - 90 LB <sup>4</sup>	3,8 x32
	11	1,3	113	0,8	MR IV 100 - 90 LB 4	2,54x50
	11,3	1,33	113	0,9	MR IV 100 - 100 LB 6	2 x40
	11,2	1,35	115	1,5	MR IV 125 - 90 LB 4	3,13x40
	11,2	1,35	115	1,8	MR IV 126 - 90 LB 4	3,13x40
	11,1	1,37	118	1,7	MR IV 125 - 100 LB 6	2,54x32
	11,1	1,37	118	2	MR IV 126 - 100 LB 6	2,54x32
	14,1	1,34	91	0,71	MR IV 81 - 100 LB 6	2 x32
	13,8	1,45	101	1,12	MR 2IV 100 - 90 LB 4	5,08x20
	13,8	1,37	95	1,18	MR IV 100 - 90 LB <sup>4</sup>	3,18x32
	13,8	1,36	94	1,06	MR IV 100 - 90 LB 4	2,54x40
	14,1	1,37	93	1,25	MR IV 100 - 100 LB 6	2 x32
	14,3	1,31	87	0,85	MR V 100 - 100 LB 6	63
	14	1,4	96	2	MR IV 125 - 90 LB 4	3,13x32
	14,3	1,35	90	1,4	MR V 125 - 100 LB 6	63
	14,3	1,35	90	1,6	MR V 126 - 100 LB 6	63
	1,22	17,2	75	0,71	MR IV 80 - 90 LB <sup>4</sup>	2,54x32
	1,22	17,2	75	0,85	MR IV 81 - 90 LB <sup>4</sup>	2,54x32
	1,23	17,5	73	0,75	MR IV 81 - 90 LB 4	2 x40
	1,24	18	73	0,8	MR IV 80 - 100 LB 6	2 x25
	1,24	18	73	0,95	MR IV 81 - 100 LB 6	2 x25
	1,37	18	70	0,71	MR V 81 - 100 LB 6	50
	17,6	1,42	77	1,5	MR IV 100 - 90 LB <sup>4</sup>	3,18x25
	17,2	1,39	77	1,4	MR IV 100 - 90 LB 4	2,54x32
	18	1,37	73	1,12	MR V 100 - 100 LB 6	50
	17,9	1,51	80	2,12	MR IV 125 - 90 LB 4	3,13x25
	18	1,4	74	1,8	MR V 125 - 100 LB 6	50

Values in red state nominal thermal power **P<sub>IN</sub>** (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

1) Powers valid for continuous duty S1; increase possible for S2 ... S10 (see ch. 2b) in which case P<sub>2</sub>, M<sub>2</sub> increase and fs decreases proportionately.

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>
1)						2)
<b>1,85</b>	<b>18</b>	1,4	74	2,12	<b>MR V 126 -100 LB 6</b>	50
1,36	22,1	1,41	61	0,9	<b>MR IV 80 - 90 LB*4</b>	2,54x25
1,35	21,9	1,39	61	0,8	<b>MR IV 80 - 90 LB 4</b>	2 x32
1,36	22,1	1,41	61	1,06	<b>MR IV 81 - 90 LB*4</b>	2,54x25
1,35	21,9	1,39	61	1	<b>MR IV 81 - 90 LB 4</b>	2 x32
1,32	22,2	1,32	57	0,71	<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	63
1,36	22,5	1,38	58	0,75	<b>MR V 80 -100 LB 6</b>	40
1,52	22,5	1,38	58	0,9	<b>MR V 81 -100 LB 6</b>	40
22,1	1,44	63	1,8		<b>MR IV 100 - 90 LB 4</b>	2,54x25
22,2	1,37	59	1,12		<b>MR V 100 - 90 LB 4</b>	63
22,5	1,42	60	1,5		<b>MR V 100 -100 LB 6</b>	40
22,5	1,43	61	2,36		<b>MR V 125 -100 LB 6</b>	40
0,96	28	1,4	47,7	0,67	<b>MR IV 64 - 90 LB 4</b>	2 x25
1,49	28	1,43	48,9	1,06	<b>MR IV 80 - 90 LB 4</b>	2 x25
1,49	28	1,43	48,9	1,25	<b>MR IV 81 - 90 LB 4</b>	2 x25
1,49	28	1,39	47,2	0,8	<b>MR V 80 - 90 LB 4</b>	50
1,49	28	1,39	47,2	0,95	<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	50
1,49	28,1	1,42	48,1	0,95	<b>MR V 80 -100 LB 6</b>	32
28,1	1,42	48,1	1,18		<b>MR V 81 -100 LB 6</b>	32
27,5	1,54	53	2		<b>MR IV 100 - 90 LB*4</b>	3,18x16
27,6	1,53	53	1,9		<b>MR IV 100 - 90 LB 4</b>	2,54x20
28	1,42	48,6	1,5		<b>MR V 100 - 90 LB 4</b>	50
28,1	1,45	49,2	1,9		<b>MR V 100 -100 LB 6</b>	32
1,24	35	1,5	41	0,71	<b>MR IV 64 - 90 LB 4</b>	2 x20
1,06	36	1,43	37,8	0,67	<b>MR V 63 -100 LB 6</b>	25
1,06	36	1,43	37,8	0,8	<b>MR V 64 -100 LB 6</b>	25
34,5	1,53	42,5	1,18		<b>MR IV 80 - 90 LB*4</b>	2,54x16
35	1,52	41,6	1,06		<b>MR IV 80 - 90 LB 4</b>	2 x20
34,5	1,53	42,5	1,4		<b>MR IV 81 - 90 LB*4</b>	2,54x16
35	1,52	41,6	1,32		<b>MR IV 81 - 90 LB 4</b>	2 x20
35	1,43	39,1	1		<b>MR V 80 - 90 LB 4</b>	40
35	1,43	39,1	1,18		<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	40
36	1,46	38,7	1,25		<b>MR V 80 -100 LB 6</b>	25
36	1,46	38,7	1,5		<b>MR V 81 -100 LB 6</b>	25
34,5	1,55	43,1	2,36		<b>MR IV 100 - 90 LB 4</b>	2,54x16
35	1,47	40	2		<b>MR V 100 - 90 LB 4</b>	40
1,34	43,8	1,53	33,3	0,75	<b>MR IV 63 - 90 LB 4</b>	2 x16
1,34	43,8	1,53	33,3	0,9	<b>MR IV 64 - 90 LB 4</b>	2 x16
1,17	43,8	1,43	31,3	0,67	<b>MR V 63 - 90 LB 4</b>	32
1,17	43,8	1,43	31,3	0,8	<b>MR V 64 - 90 LB 4</b>	32
43,8	1,55	33,9	1,4		<b>MR IV 80 - 90 LB 4</b>	2 x16
43,8	1,55	33,9	1,7		<b>MR IV 81 - 90 LB 4</b>	2 x16
43,8	1,47	32,1	1,25		<b>MR V 80 - 90 LB 4</b>	32
43,8	1,47	32,1	1,5		<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	32
43,8	1,49	32,6	2,5		<b>MR V 100 - 90 LB 4</b>	32
1,3	56	1,48	25,2	0,85	<b>MR V 63 - 90 LB 4</b>	25
1,3	56	1,48	25,2	1	<b>MR V 64 - 90 LB 4</b>	25
56	1,51	25,7	1,6		<b>MR V 80 - 90 LB 4</b>	25
56	1,51	25,7	1,9		<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	25
70	1,56	21,3	0,9		<b>MR V 63 - 90 LB 4</b>	20
70	1,56	21,3	1,12		<b>MR V 64 - 90 LB 4</b>	20
70	1,58	21,6	1,7		<b>MR V 80 - 90 LB 4</b>	20
70	1,58	21,6	2		<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	20
1,18	87,5	1,56	17	0,71	<b>MR V 50 - 90 LB 4</b>	16
87,5	1,58	17,3	1,18		<b>MR V 63 - 90 LB 4</b>	16
87,5	1,58	17,3	1,4		<b>MR V 64 - 90 LB 4</b>	16
87,5	1,6	17,5	2,12		<b>MR V 80 - 90 LB 4</b>	16
87,5	1,6	17,5	2,65		<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	16
1,29	108	1,58	14,1	0,8	<b>MR V 50 - 90 LB 4</b>	13
108	1,6	14,2	1,32		<b>MR V 63 - 90 LB 4</b>	13
108	1,6	14,2	1,6		<b>MR V 64 - 90 LB 4</b>	13
108	1,62	14,4	2,5		<b>MR V 80 - 90 LB 4</b>	13
108	1,62	14,4	3		<b>MR V 81 - 90 LB 4</b>	13
1,4	140	1,61	11	0,95	<b>MR V 50 - 90 LB 4</b>	10
140	1,64	11,2	1,6		<b>MR V 63 - 90 LB 4</b>	10
140	1,64	11,2	1,9		<b>MR V 64 - 90 LB 4</b>	10
175	1,61	8,8	1		<b>MR V 50 - 90 SB 2</b>	16
175	1,62	8,9	1,7		<b>MR V 63 - 90 SB 2</b>	16
175	1,62	8,9	2		<b>MR V 64 - 90 SB 2</b>	16
200	1,65	7,9	1,18		<b>MR V 50 - 90 LB 4</b>	7

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{th}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).


1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile incrementarle (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

\* Forma costruttiva B5R (ved. tabella cap. 2b).

<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>
1)						2)
<b>1,85</b>	<b>200</b>	1,67	8	2	<b>MR V 63 - 90 LB 4</b>	7
215	1,63	7,2	1,18		<b>MR V 50 - 90 SB 2</b>	13
215	1,64	7,3	2		<b>MR V 63 - 90 SB 2</b>	13
280	1,64	5,6	1,4		<b>MR V 50 - 90 SB 2</b>	10
280	1,67	5,7	2,36		<b>MR V 63 - 90 SB 2</b>	10
400	1,68	4,01	1,8		<b>MR V 50 - 90 SB 2</b>	7
400	1,7	4,05	3		<b>MR V 63 - 90 SB 2</b>	7
<b>2,2</b> <b>1,75</b>	<b>3,64</b>	1,46	384	0,71	<b>MR 2IV 126 - 90 LC 4</b>	12 x32
3,57	1,43	383	0,85		<b>MR IV 160 -112 M 6</b>	4 x63
3,57	1,43	383	0,95		<b>MR IV 161 -112 M 6</b>	4 x63
3,57	1,48	395	1,5		<b>MR IV 200 -112 M 6</b>	4 x63
4,49	1,49	317	0,71		<b>MR 2IV 125 - 90 LC 4</b>	9,75x32
4,49	1,49	317	0,85		<b>MR 2IV 126 - 90 LC 4</b>	9,75x32
4,5	1,51	320	1,12		<b>MR IV 160 -112 M 6</b>	4 x50
4,5	1,51	320	1,32		<b>MR IV 161 -112 M 6</b>	4 x50
4,5	1,55	329	2,24		<b>MR IV 200 -112 M 6</b>	4 x50
5,53	1,51	261	0,85		<b>MR 2IV 125 -100 LA 4</b>	7,91x32
5,53	1,51	261	1		<b>MR 2IV 126 -100 LA 4</b>	7,91x32
5,76	1,45	241	0,71		<b>MR IV 126 - 90 LC 4</b>	3,86x63
5,76	1,5	248	0,71		<b>MR IV 125 -112 M 6</b>	3,13x50
5,76	1,5	248	0,8		<b>MR IV 126 -112 M 6</b>	3,13x50
5,56	1,5	257	1,12		<b>MR IV 160 -100 LA 4</b>	4 x63
5,56	1,5	257	1,32		<b>MR IV 161 -100 LA 4</b>	4 x63
5,63	1,56	265	1,5		<b>MR IV 160 -112 M 6</b>	4 x40
6,8	1,51	212	0,9		<b>MR 2IV 125 -100 LA 4</b>	5,15x40
6,8	1,51	212	1,06		<b>MR 2IV 126 -100 LA 4</b>	5,15x40
6,9	1,55	214	1		<b>MR 2IV 125 - 90 LC 4</b>	6,34x32
6,9	1,55	214	1,18		<b>MR 2IV 126 - 90 LC 4</b>	6,34x32
7,11	1,49	199	0,71		<b>MR IV 125 -100 LA 4</b>	3,13x63
7,11	1,49	199	0,85		<b>MR IV 126 -100 LA 4</b>	3,13x63
7,26	1,53	201	0,8		<b>MR IV 125 - 90 LC 4</b>	3,86x50
7,26	1,53	201	0,95		<b>MR IV 126 - 90 LC 4</b>	3,86x50
7,2	1,54	204	0,9		<b>MR IV 125 -112 M 6</b>	3,13x40
7,2	1,54	204	1,12		<b>MR IV 126 -112 M 6</b>	3,13x40
7	1,57	214	1,5		<b>MR IV 160 -100 LA 4</b>	4 x50
7	1,57	214	1,8		<b>MR IV 161 -100 LA 4</b>	4 x50
7,09	1,59	215	1,8		<b>MR IV 160 -112 M 6</b>	3,17x40
7,09	1,59	215	2,12		<b>MR IV 161 -112 M 6</b>	3,17x40
8,62	1,54	170	0,71		<b>MR 2IV 100 - 90 LC 4</b>	5,08x32
8,5	1,57	177	1,18		<b>MR 2IV 125 -100 LA 4</b>	5,15x32
8,5	1,57	177	1,4		<b>MR 2IV 126 -100 LA 4</b>	5,15x32
8,96	1,56	166	0,95		<b>MR IV 125 -100 LA 4</b>	3,13x50
8,96	1,56	166	1,12		<b>MR IV 126 - 90 LC 4</b>	3,13x50
9,07	1,57	165	1,12		<b>MR IV 125 - 90 LC 4</b>	3,86x40
9,07	1,57	165	1,32		<b>MR IV 126 - 90 LC 4</b>	3,86x40
8,87	1,57	169	1,06		<b>MR IV 125 -112 M 6</b>	2,54x40
8,87	1,57	169	1,32		<b>MR IV 126 -112 M 6</b>	2,54x40
8,75	1,62	177	2,12		<b>MR IV 160 -100 LA 4</b>	4 x40
8,75	1,62	177	2,5		<b>MR IV 161 -100 LA 4</b>	4 x40
11	1,6	138	0,95		<b>MR 2IV 100 - 90 LC 4</b>	5,08x25
11	1,55	134	0,67		<b>MR IV 100 - 90 LC 4</b>	2,54x50
11,3	1,58	134	0,75		<b>MR IV 100 -112 M 6</b>	2 x40
11,2	1,6	137	1,25		<b>MR IV 125 -100 LA 4</b>	3,13x40
11,2	1,6	137	1,5		<b>MR IV 126 -100 LA 4</b>	3,13x40
11,2	1,6	137	1,25		<b>MR IV 125 - 90 LC 4</b>	3,13x40
11,2	1,6	137	1,5		<b>MR IV 126 - 90 LC 4</b>	3,13x40
11,1	1,63	141	1,4		<b>MR IV 125 -112 M 6</b>	2,54x32
11,1	1,63	141	1,7		<b>MR IV 126 -112 M 6</b>	2,54x32
11	1,66	143	2,5		<b>MR IV 160 -100 LA 4</b>	3,17x40
11	1,66	143	3		<b>MR IV 161 -100 LA 4</b>	3,17x40
13,8	1,73	120	0,95	</		

## 9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori) 9 - Manufacturing programme (garmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>
1)						
2)						
2,2	14,3	1,6	107	1,18	MR V 125 -112 M 6	63
	14,3	1,6	107	1,4	MR V 126 -112 M 6	63
	14,3	1,65	110	2,12	MR V 160 -112 M 6	63
	17,5	1,65	90	1,06	MR IV 100 -100 LA 4	2 x40
	17,2	1,66	92	1,18	MR IV 100 - 90 LC 4	2,54x32
	18	1,69	89	1,32	MR IV 100 -112 M 6	2 x25
	18	1,63	86	0,9	MR V 100 -112 M 6	50
	17,3	1,7	94	1,9	MR IV 125 -100 LA 4	2,54x32
	17,9	1,79	95	1,8	MR IV 125 - 90 LC 4	3,13x25
	18	1,66	88	1,5	MR V 125 -112 M 6	50
	18	1,66	88	1,8	MR V 126 -112 M 6	50
1,35	21,9	1,65	72	0,71	MR IV 80 - 90 LC 4	2 x32
1,35	21,9	1,65	72	0,85	MR IV 81 - 90 LC 4	2 x32
1,52	22,5	1,64	69	0,75	MR V 81 -112 M 6	40
	21,9	1,69	74	1,4	MR IV 100 -100 LA 4	2 x32
	22,1	1,72	74	1,5	MR IV 100 - 90 LC 4	2,54x25
	22,2	1,63	70	0,95	MR V 100 -100 LA 4	63
	22,2	1,63	70	0,95	MR V 100 - 90 LC 4	63
	22,5	1,69	72	1,25	MR V 100 -112 M 6	40
	22,1	1,82	78	2	MR IV 125 -100 LA 4	2,54x25
	22,2	1,67	72	1,6	MR V 125 -100 LA 4	63
	22,2	1,67	72	1,9	MR V 126 -100 LA 4	63
	22,5	1,7	72	2	MR V 125 -112 M 6	40
1,49	28	1,7	58	0,9	MR IV 80 - 90 LC 4	2 x25
1,49	28	1,7	58	1,06	MR IV 81 - 90 LC 4	2 x25
1,49	28	1,65	56	0,67	MR V 80 -100 LA 4	50
1,74	28	1,65	56	0,8	MR V 81 -100 LA 4	50
1,49	28	1,65	56	0,67	MR V 80 - 90 LC 4	50
1,49	28	1,65	56	0,8	MR V 81 - 90 LC 4	50
1,49	28,1	1,69	57	0,8	MR V 80 -112 M 6	32
1,66	28,1	1,69	57	0,95	MR V 81 -112 M 6	32
	28	1,75	60	1,7	MR IV 100 -100 LA 4	2 x25
	27,6	1,82	63	1,6	MR IV 100 - 90 LC 4	2,54x20
	28	1,69	58	1,25	MR V 100 -100 LA 4	50
	28	1,69	58	1,25	MR V 100 - 90 LC 4	50
	28,1	1,72	58	1,6	MR V 100 -112 M 6	32
	27,6	1,84	64	2,65	MR IV 125 -100 LA 4	2,54x20
	28	1,73	59	2	MR V 125 -100 LA 4	50
	35	1,81	49,5	0,9	MR IV 80 - 90 LC 4	2 x20
	35	1,81	49,5	1,06	MR IV 81 - 90 LC 4	2 x20
1,66	35	1,7	46,5	0,85	MR V 80 -100 LA 4	40
	35	1,7	46,5	1	MR V 81 -100 LA 4	40
1,66	35	1,7	46,5	0,85	MR V 80 - 90 LC 4	40
1,66	35	1,7	46,5	1	MR V 81 - 90 LC 4	40
1,65	36	1,74	46,1	1,06	MR V 80 -112 M 6	25
1,84	36	1,74	46,1	1,25	MR V 81 -112 M 6	25
	35	1,84	50	1,9	MR IV 100 -100 LA 4	2 x20
34,5	35	1,85	51	1,9	MR IV 100 - 90 LC 4	2,54x16
	35	1,74	47,6	1,7	MR V 100 -100 LA 4	40
	35	1,74	47,6	1,7	MR V 100 - 90 LC 4	40
	36	1,78	47,1	2	MR V 100 -112 M 6	25
	35	1,76	48,1	2,65	MR V 125 -100 LA 4	40
1,34	43,8	1,82	39,6	0,75	MR IV 64 - 90 LC 4	2 x16
1,17	43,8	1,71	37,2	0,67	MR V 64 - 90 LC 4	32
	43,8	1,85	40,3	1,18	MR IV 80 - 90 LC 4	2 x16
	43,8	1,85	40,3	1,4	MR IV 81 - 90 LC 4	2 x16
1,83	43,8	1,75	38,2	1,06	MR V 80 -100 LA 4	32
	43,8	1,75	38,2	1,25	MR V 81 -100 LA 4	32
1,83	43,8	1,75	38,2	1,06	MR V 80 - 90 LC 4	32
1,83	43,8	1,75	38,2	1,25	MR V 81 - 90 LC 4	32
	43,8	1,87	40,8	2,24	MR IV 100 -100 LA 4	2 x16
	43,8	1,78	38,8	2,12	MR V 100 -100 LA 4	32
1,3	56	1,76	29,9	0,75	MR V 63 -100 LA 4	25
1,3	56	1,76	29,9	0,85	MR V 64 -100 LA 4	25
1,3	56	1,76	29,9	0,75	MR V 63 - 90 LC 4	25
1,3	56	1,76	29,9	0,85	MR V 64 - 90 LC 4	25
	56	1,79	30,5	1,4	MR V 80 -100 LA 4	25
	56	1,79	30,5	1,6	MR V 81 -100 LA 4	25
	56	1,79	30,5	1,4	MR V 80 - 90 LC 4	25
	56	1,79	30,5	1,6	MR V 81 - 90 LC 4	25
	56	1,83	31,1	2,65	MR V 100 -100 LA 4	25
1,67	70	1,86	25,3	0,75	MR V 63 -100 LA 4	20


I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>	
1)							
2)							
2,2	1,67	70	1,86	25,3	0,9	MR V 64 -100 LA 4	20
	1,67	70	1,86	25,3	0,75	MR V 63 - 90 LC 4	20
	1,67	70	1,86	25,3	0,9	MR V 64 - 90 LC 4	20
	70	1,88	25,7	1,4	MR V 80 -100 LA 4	20	
	70	1,88	25,7	1,7	MR V 81 -100 LA 4	20	
	70	1,88	25,7	1,7	MR V 80 - 90 LC 4	20	
	69,2	1,89	26,1	1,6	MR V 80 -112 M 6	13	
	69,2	1,89	26,1	1,9	MR V 81 -112 M 6	13	
	70	1,9	26	2,8	MR V 100 -100 LA 4	20	
	1,81	87,5	1,88	20,5	0,95	MR V 63 -100 LA 4	16
	1,81	87,5	1,88	20,5	1,18	MR V 64 -100 LA 4	16
	1,81	87,5	1,88	20,5	0,95	MR V 63 - 90 LC 4	16
	1,81	87,5	1,88	20,5	1,18	MR V 64 - 90 LC 4	16
	87,5	1,91	20,8	1,8	MR V 80 -100 LA 4	16	
	87,5	1,91	20,8	2,12	MR V 81 -100 LA 4	16	
	87,5	1,91	20,8	1,8	MR V 80 - 90 LC 4	16	
	87,5	1,91	20,8	2,12	MR V 81 - 90 LC 4	16	
	108	1,91	16,9	1,12	MR V 63 -100 LA 4	13	
	108	1,91	16,9	1,32	MR V 64 -100 LA 4	13	
	108	1,91	16,9	1,12	MR V 63 - 90 LC 4	13	
	108	1,91	16,9	1,32	MR V 64 - 90 LC 4	13	
	108	1,93	17,1	2,5	MR V 81 -100 LA 4	13	
	108	1,93	17,1	2,12	MR V 80 - 90 LC 4	13	
	108	1,93	17,1	2,5	MR V 81 - 90 LC 4	13	
	140	1,95	13,3	1,4	MR V 63 -100 LA 4	10	
	140	1,95	13,3	1,6	MR V 64 -100 LA 4	10	
	140	1,95	13,3	1,4	MR V 63 - 90 LC 4	10	
	140	1,95	13,3	1,6	MR V 64 - 90 LC 4	10	
	140	1,97	13,4	2,5	MR V 80 -100 LA 4	10	
	140	1,97	13,4	3	MR V 81 -100 LA 4	10	
	140	1,97	13,4	2,5	MR V 80 - 90 LC 4	10	
	140	1,97	13,4	3	MR V 81 - 90 LC 4	10	
	175	1,91	10,4	0,85	MR V 50 - 90 LA 2	16	
	175	1,93	10,5	1,4	MR V 63 - 90 LA 2	16	
	175	1,93	10,5	1,7	MR V 64 - 90 LA 2	16	
	175	1,95	10,6	2,65	MR V 80 - 90 LA 2	16	
	200	1,99	9,5	1,7	MR V 63 -100 LA 4	7	
	200	1,99	9,5	2	MR V 64 -100 LA 4	7	
	200	1,99	9,5	1,7	MR V 63 - 90 LC 4	7	
	200	1,99	9,5	2	MR V 64 - 90 LC 4	7	
	215	1,94	8,6	1	MR V 50 - 90 LA 2	13	
	215	1,95	8,7	1,6	MR V 63 - 90 LA 2	13	
	215	1,95	8,7	2	MR V 64 - 90 LA 2	13	
	280	1,96	6,7	1,18	MR V 50 - 90 LA 2	10	
	280	1,99	6,8	2	MR V 63 - 90 LA 2	10	
	400	2	4,77	1,5	MR V 50 - 90 LA 2	7	
	400	2,02	4,82	2,5	MR V 63 - 90 LA 2	7	
3	3,57	1,95	522	0,71	MR IV 161 -112 MC 6	4 x63	
	3,57	2,02	539	1,12	MR IV 200 -112 MC 6	4 x63	
	3,76	2,09	531	2,12	MR IV 250 -132 S 6	3,8 x63	
	4,5	2,06	436	0,8	MR IV 160 -112 MC 6	4 x50	
	4,5	2,06	436	0,95	MR IV 161 -112 MC 6	4 x50	
	4,5	2,12	449	1,6	MR IV 200 -112 MC 6	4 x50	
	4,74	2,18	440	3	MR IV 250 -132 S 6	3,8 x50	
	2,21	5,53	2,06	356	0,71	MR 2IV 126 -100 LB 4	7,91 x32
	5,56	2,04	351	0,85	MR IV 160 -100 LB 4	4 x63	
	5,56	2,04	351	0,95	MR IV 161 -100 LB 4	4 x63	
	5,63	2,13	362	1,12	MR IV 160 -112 MC 6	4 x40	
	5,63	2,13	362	1,32	MR IV 161 -112 MC 6	4 x40	
	5,56	2,11	362	1,6	MR IV 200 -100 LB 4	4 x63	
	5,63	2,18	371	2,12	MR IV 200 -112 MC 6	4 x40	
	2,49	6,8	2,06	289	0,75	MR 2IV 126 -100 LB 4	5,15 x40
	2,49	7,2	2,1	278	0,67	MR IV 125 -112 MC 6	3,13 x40
	2,49	7,2	2,1	278	0,8	MR IV 126 -112 MC 6	3,13 x40
	7	2,14	292	1,12	MR IV 160 -100 LB 4	4 x50	
	7	2,14	292	1,32	MR IV 161 -100 LB 4	4 x50	
	7,09	2,17	293	1,32	MR IV 160 -112 MC 6	3,17 x40	

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<i>i</i>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<i>i</i>	
1)					2)			1)						2)	
<b>3</b>	<b>7,09</b> 7	2,17	293	1,6	<b>MR</b> IV 161 -112 MC 6	3,17x40		<b>3</b>	<b>1,94</b> 1,84	<b>35</b> 36	2,32 2,37	63 63	0,75 0,95	<b>MR</b> V 81 -100 LB 4	40
		2,2	300	2,24	<b>MR</b> IV 200 -100 LB 4	4 x50			<b>35</b>	2,52	69	1,32		<b>MR</b> V 81 -112 MC 6	25
	<b>8,5</b>	2,15	241	0,85	<b>MR</b> 2IV 125 -100 LB 4	5,15x32			<b>35</b>	2,38	65	1,18		<b>MR</b> IV 100 -100 LB 4	2 x20
	<b>8,5</b>	2,15	241	1	<b>MR</b> 2IV 126 -100 LB 4	5,15x32			<b>36</b>	2,42	64	1,5		<b>MR</b> V 100 -100 LB 4	40
	<b>8,96</b>	2,12	226	0,71	<b>MR</b> IV 125 -100 LB 4	3,13x50			<b>36</b>	2,42	64	1,5		<b>MR</b> V 100 -112 MC 6	25
	<b>8,96</b>	2,12	226	0,85	<b>MR</b> IV 126 -100 LB 4	3,13x50			<b>34,5</b>	2,56	71	2,36		<b>MR</b> V 100 -132 S 6	25
	<b>8,87</b>	2,14	231	0,8	<b>MR</b> IV 125 -112 MC 6	2,54x40			<b>35</b>	2,4	66	1,9		<b>MR</b> IV 125 -100 LB 4	2,54x16
	<b>8,87</b>	2,14	231	0,95	<b>MR</b> IV 126 -112 MC 6	2,54x40			<b>2,09</b> <b>2,09</b>	<b>43,8</b> <b>43,8</b>	2,52 2,52	55 55	0,85 1	<b>MR</b> IV 80 -100 LB 4	2 x16
	<b>8,75</b>	2,21	242	1,6	<b>MR</b> IV 160 -100 LB 4	4 x40			<b>1,83</b> <b>2,13</b>	<b>43,8</b> <b>43,8</b>	2,38 2,38	52 52	0,8 0,95	<b>MR</b> V 80 -100 LB 4	32
	<b>8,75</b>	2,21	242	1,8	<b>MR</b> IV 161 -100 LB 4	4 x40			<b>43,8</b>	2,47	54	2,5		<b>MR</b> V 81 -100 LB 4	32
	<b>8,75</b>	2,27	247	2,8	<b>MR</b> IV 200 -100 LB 4	4 x40			<b>2,1</b> <b>2,35</b>	<b>56</b> <b>56</b>	2,44 2,44	41,6 41,6	1 1,18	<b>MR</b> V 80 -100 LB 4	25
	<b>11,2</b>	2,18	186	0,95	<b>MR</b> IV 125 -100 LB 4	3,13x40			<b>56</b>	2,49	42,4	2		<b>MR</b> V 81 -100 LB 4	25
	<b>11,2</b>	2,18	186	1,12	<b>MR</b> IV 126 -100 LB 4	3,13x40			<b>1,67</b>	<b>70</b>	2,53	34,5	0,67	<b>MR</b> V 64 -100 LB 4	20
	<b>11,1</b>	2,23	192	1,06	<b>MR</b> IV 125 -112 MC 6	2,54x32			<b>70</b>	2,56	35	1,06		<b>MR</b> V 80 -100 LB 4	20
	<b>11,1</b>	2,23	192	1,25	<b>MR</b> IV 126 -112 MC 6	2,54x32			<b>70</b>	2,56	35	1,25		<b>MR</b> V 81 -100 LB 4	20
	<b>11</b>	2,26	196	1,8	<b>MR</b> IV 160 -100 LB 4	3,17x40			<b>69,2</b>	2,58	35,6	1,4		<b>MR</b> V 81 -112 MC 6	13
	<b>11</b>	2,26	196	2,12	<b>MR</b> IV 161 -100 LB 4	3,17x40			<b>70</b>	2,6	35,4	2		<b>MR</b> V 100 -100 LB 4	20
<b>2,44</b> <b>2,3</b>	<b>13,8</b> <b>14,1</b>	2,2	152	0,67	<b>MR</b> IV 100 -100 LB 4*	2,54x40			<b>1,81</b> <b>1,81</b>	<b>87,5</b> <b>87,5</b>	2,57 2,57	28 28	0,71 0,85	<b>MR</b> V 63 -100 LB 4	16
		2,22	151	0,75	<b>MR</b> IV 100 -112 MC 6	2 x32			<b>87,5</b>	2,6	28,4	1,32		<b>MR</b> V 64 -100 LB 4	16
	<b>13,8</b>	2,23	154	1,06	<b>MR</b> IV 125 -100 LB 4	2,54x40			<b>87,5</b>	2,6	28,4	1,6		<b>MR</b> V 80 -100 LB 4	16
	<b>13,8</b>	2,23	154	1,32	<b>MR</b> IV 126 -100 LB 4	2,54x40			<b>87,5</b>	2,6	28,6	2,5		<b>MR</b> V 81 -100 LB 4	16
	<b>14,3</b>	2,18	146	0,85	<b>MR</b> V 125 -112 MC 6	63			<b>1,97</b> <b>1,97</b>	<b>108</b> <b>108</b>	2,6 2,6	23,1 23,1	0,8 0,95	<b>MR</b> V 63 -100 LB 4	13
	<b>14,3</b>	2,18	146	1	<b>MR</b> V 126 -112 MC 6	63			<b>108</b>	2,63	23,3	1,5		<b>MR</b> V 64 -100 LB 4	13
	<b>14,3</b>	2,18	146	0,85	<b>MR</b> V 125 -132 S 6	63			<b>108</b>	2,63	23,3	1,5		<b>MR</b> V 80 -100 LB 4	13
	<b>14,3</b>	2,18	146	1	<b>MR</b> V 126 -132 S 6	63			<b>108</b>	2,66	23,6	3		<b>MR</b> V 100 -100 LB 4	13
	<b>17,5</b>	2,25	123	0,8	<b>MR</b> IV 100 -100 LB 4	2 x40			<b>2,34</b> <b>2,34</b>	<b>140</b> <b>140</b>	2,66 2,66	18,2 18,2	1	<b>MR</b> V 63 -100 LB 4	10
	<b>18</b>	2,3	122	0,95	<b>MR</b> IV 100 -112 MC 6	2 x25			<b>140</b>	2,69	18,3	1,18		<b>MR</b> V 64 -100 LB 4	10
	<b>18</b>	2,22	118	0,67	<b>MR</b> V 100 -112 MC 6	50			<b>140</b>	2,69	18,3	1,8		<b>MR</b> V 80 -100 LB 4	10
	<b>17,3</b>	2,32	128	1,4	<b>MR</b> IV 125 -100 LB 4	2,54x32			<b>140</b>	2,63	14,4	1,06		<b>MR</b> V 81 -100 LB 4	13
	<b>17,3</b>	2,32	128	1,7	<b>MR</b> IV 126 -100 LB 4	2,54x32			<b>175</b>	2,63	14,4	1,06		<b>MR</b> V 63 - 90 LB 2	16
	<b>18</b>	2,27	120	1,12	<b>MR</b> V 125 -112 MC 6	50			<b>175</b>	2,63	14,4	1,25		<b>MR</b> V 64 - 90 LB 2	16
	<b>18</b>	2,27	120	1,32	<b>MR</b> V 126 -112 MC 6	50			<b>175</b>	2,66	14,5	1,9		<b>MR</b> V 80 - 90 LB 2	16
	<b>18</b>	2,27	120	1,12	<b>MR</b> V 125 -132 S 6	50			<b>175</b>	2,66	14,5	2,24		<b>MR</b> V 81 - 90 LB 2	16
	<b>18</b>	2,27	120	1,32	<b>MR</b> V 126 -132 S 6	50			<b>200</b>	2,71	13	1,25		<b>MR</b> V 63 -100 LB 4	7
	<b>18</b>	2,27	120	1,32	<b>MR</b> V 160 -100 LB 4	50			<b>200</b>	2,71	13	1,5		<b>MR</b> V 64 -100 LB 4	7
	<b>18</b>	2,33	123	2,5	<b>MR</b> V 161 -112 MC 6	50			<b>200</b>	2,73	13	2,24		<b>MR</b> V 80 -100 LB 4	7
	<b>18</b>	2,33	123	2,12	<b>MR</b> V 160 -132 S 6	50			<b>200</b>	2,73	13	2,8		<b>MR</b> V 81 -100 LB 4	7
	<b>21,9</b>	2,31	101	1	<b>MR</b> IV 100 -100 LB 4	2 x32			<b>215</b>	2,66	11,8	1,18		<b>MR</b> V 63 - 90 LB 2	13
	<b>22,2</b>	2,22	96	0,71	<b>MR</b> V 100 -100 LB 4	63			<b>215</b>	2,66	11,8	1,4		<b>MR</b> V 64 - 90 LB 2	13
	<b>22,5</b>	2,3	98	0,9	<b>MR</b> V 100 -112 MC 6	40			<b>215</b>	2,68	11,9	2,24		<b>MR</b> V 80 - 90 LB 2	13
	<b>22,1</b>	2,48	107	1,5	<b>MR</b> IV 125 -100 LB 4	2,54x25			<b>215</b>	2,68	11,9	2,8		<b>MR</b> V 81 - 90 LB 2	13
	<b>22,1</b>	2,48	107	1,8	<b>MR</b> IV 126 -100 LB 4	2,54x25			<b>280</b>	2,71	9,3	1,5		<b>MR</b> V 63 - 90 LB 2	10
	<b>22,2</b>	2,5	108	1,7	<b>MR</b> IV 125 -112 MC 6	2,54x16			<b>280</b>	2,71	9,3	1,8		<b>MR</b> V 64 - 90 LB 2	10
	<b>22,2</b>	2,5	108	2	<b>MR</b> IV 126 -112 MC 6	2,54x16			<b>400</b>	2,75	6,6	1,8		<b>MR</b> V 63 - 90 LB 2	7
	<b>22,2</b>	2,27	98	1,32	<b>MR</b> V 126 -100 LB 4	63			<b>400</b>	2,75	6,6	2,12		<b>MR</b> V 64 - 90 LB 2	7
	<b>22,5</b>	2,32	99	1,5	<b>MR</b> V 125 -112 MC 6	40									
	<b>22,5</b>	2,32	99	1,8	<b>MR</b> V 125 -132 S 6	40									
	<b>1,49</b> <b>1,49</b> <b>1,66</b>	<b>28</b> <b>28</b> <b>28,1</b>	2,32	79	0,67	<b>MR</b> IV 80 -100 LB 4	2 x25		<b>7</b> <b>7</b> <b>7</b>	<b>2,85</b> <b>2,85</b> <b>2,93</b>	389 389 400	1 1 1,7	0,85 1 1,7	<b>MR</b> IV 160 -112 M 4	4 x50
			2,32	79	0,8	<b>MR</b> IV 81 -100 LB 4	2 x25		<b>2,77</b>	<b>8,5</b> <b>8,75</b> <b>8,75</b> <b>8,75</b>	2,86 2,95 2,95 3,02	321 322 322 330	0,75 1,18 1,4 2,12	<b>MR</b> 2IV 126 -112 M 4 <b>MR</b> IV 160 -112 M 4 <b>MR</b> IV 161 -112 M 4 <b>MR</b> IV 200 -112 M 4	5,15x32 4 x40 4 x40 4 x40
			2,3	78	0,71	<b>MR</b> V 81 -112 MC 6	32			<b>10,9</b> <b>11,2</b> <b>11,2</b>	3,11 2,91 2,91	273 248 248	0,8 0,71 0,85	<b>MR</b> 2IV 126 -112 M 4 <b>MR</b> IV 125 -112 M 4 <b>MR</b> IV 126 -112 M 4	5,15x25 3,13x40 3,13x40
			2,38	81	1,25	<b>MR</b> IV 100 -100 LB 4	2 x25								
			2,31	79	0,9	<b>MR</b> V 100 -100 LB 4	50								
			2,35	80	1,18	<b>MR</b> V 100 -112 MC 6	32								
			2,35	80	1,18	<b>MR</b> V 100 -132 S 6	32								
			2,51	87	1,9	<b>MR</b> IV 125 -100 LB 4	2,54x20								
			2,35	80	1,5	<b>MR</b> V 125 -100 LB 4	50								
			2,35	80	1,8	<b>MR</b> V 126 -100 LB 4	50								
			2,4	82	1,9	<b>MR</b> V 125 -112 MC 6	32								
			2,4	82	1,9	<b>MR</b> V 125 -132 S 6	32								
<b>1,91</b>	<b>35</b>	2,47	67	0,67	<b>MR</b> IV 80 -100 LB 4	2 x20			<b>3,21</b>	<b>11,2</b>	2,91	248	0,71	<b>MR</b> IV 125 -112 M 4	3,13x40
<b>1,91</b>	<b>35</b>	2,47	67	0,8	<b>MR</b> IV 81 -100 LB 4	2 x20			<b>3,21</b>	<b>11,2</b>	2,91	248	0,85	<b>MR</b> IV 126 -112 M 4	3,13x40

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).


1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

\* Forma costruttiva B5R (ved. tabella cap. 2b).

Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

## 9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori) 9 - Manufacturing programme (garmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daNm	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor		<i>i</i>
					2)		
4	11	3,01	261	1,4	MR	IV 160 -112 M 4	3,17x40
	11	3,01	261	1,6	MR	IV 161 -112 M 4	3,17x40
	11	3,08	267	2,5	MR	IV 200 -112 M 4	3,17x40
	13,6	3,17	223	1	MR	2IV 126 -112 M 4	5,15x20
	13,8	2,97	206	0,8	MR	IV 125 -112 M 4	2,54x40
	13,8	2,97	206	0,95	MR	IV 126 -112 M 4	2,54x40
	13,9	3,03	209	1,06	MR	IV 126 -132 M 6	2,03x32
	14,3	2,91	195	0,75	MR	V 126 -132 M 6	63
	13,8	3,1	215	1,6	MR	IV 160 -112 M 4	3,17x32
	13,8	3,1	215	2	MR	IV 161 -112 M 4	3,17x32
	14,3	2,99	200	1,18	MR	V 160 -132 M 6	63
	14,3	2,99	200	1,4	MR	V 161 -132 M 6	63
	14,3	3,07	205	2,36	MR	V 200 -132 M 6	63
	17,3	3,09	171	1,06	MR	IV 125 -112 M 4	2,54x32
	17,3	3,09	171	1,25	MR	IV 126 -112 M 4	2,54x32
	18	3,03	161	0,85	MR	V 125 -132 M 6	50
	18	3,03	161	1	MR	V 126 -132 M 6	50
	17,6	3,31	179	1,8	MR	IV 160 -112 M 4	3,17x25
	17,6	3,31	179	2,12	MR	IV 161 -112 M 4	3,17x25
	18	3,1	165	1,6	MR	V 160 -132 M 6	50
	18	3,1	165	1,9	MR	V 161 -132 M 6	50
3,11	21,9	3,08	134	0,75	MR	IV 100 -112 M 4	2 x32
	22,1	3,3	143	1,12	MR	IV 125 -112 M 4	2,54x25
	22,1	3,3	143	1,32	MR	IV 126 -112 M 4	2,54x25
	22,2	3,31	143	1,5	MR	IV 126 -132 M 6	2,03x20
	22,2	3,03	130	0,85	MR	V 125 -112 M 4	63
	22,2	3,03	130	1	MR	V 126 -112 M 4	63
	22,5	3,1	131	1,12	MR	V 125 -132 M 6	40
	22,5	3,1	131	1,32	MR	V 126 -132 M 6	40
	22,1	3,36	146	2,24	MR	IV 160 -112 M 4	3,17x20
	22,1	3,36	146	2,8	MR	IV 161 -112 M 4	3,17x20
	22,2	3,11	134	1,6	MR	V 160 -112 M 4	63
	22,2	3,11	134	1,8	MR	V 161 -112 M 4	63
	22,5	3,18	135	2,12	MR	V 160 -132 M 6	40
	22,5	3,18	135	2,5	MR	V 161 -132 M 6	40
	28	3,18	108	0,95	MR	IV 100 -112 M 4	2 x25
	28	3,08	105	0,67	MR	V 100 -112 M 4	50
	28,1	3,13	106	0,9	MR	V 100 -132 M 6	32
	27,6	3,35	116	1,4	MR	IV 125 -112 M 4	2,54x20
	27,6	3,35	116	1,7	MR	IV 126 -112 M 4	2,54x20
	28	3,14	107	1,12	MR	V 125 -112 M 4	50
	28	3,14	107	1,32	MR	V 126 -112 M 4	50
	28,1	3,2	109	1,4	MR	V 125 -132 M 6	32
	28,1	3,2	109	1,7	MR	V 126 -132 M 6	32
	27,6	3,42	118	2,8	MR	IV 160 -112 M 4	3,17x16
	27,6	3,42	118	3,35	MR	IV 161 -112 M 4	3,17x16
	28	3,2	109	2,12	MR	V 160 -112 M 4	50
	28	3,2	109	2,5	MR	V 161 -112 M 4	50
	35	3,35	92	1	MR	IV 100 -112 M 4	2 x20
	35	3,17	86	0,9	MR	V 100 -112 M 4	40
	36	3,23	86	1,12	MR	V 100 -132 M 6	25
	34,5	3,41	94	1,7	MR	IV 125 -112 M 4	2,54x16
	34,5	3,41	94	2,12	MR	IV 126 -112 M 4	2,54x16
	35	3,2	87	1,4	MR	V 125 -112 M 4	40
	35	3,2	87	1,7	MR	V 126 -112 M 4	40
	36	3,38	90	1,6	MR	V 125 -132 M 6	25
	36	3,38	90	1,9	MR	V 126 -132 M 6	25
	35	3,28	89	2,65	MR	V 160 -112 M 4	40
	35	3,28	89	3,15	MR	V 161 -112 M 4	40
2,13	43,8	3,18	69	0,71	MR	V 81 -112 M 4	32
	43,8	3,4	74	1,25	MR	IV 100 -112 M 4	2 x16
	43,8	3,23	71	1,18	MR	V 100 -112 M 4	32
	43,8	3,29	72	1,8	MR	V 125 -112 M 4	32
	43,8	3,29	72	2,24	MR	V 126 -112 M 4	32
2,1	56	3,26	56	0,75	MR	V 80 -112 M 4	25
2,35	56	3,26	56	0,9	MR	V 81 -112 M 4	25
	56	3,32	57	1,5	MR	V 100 -112 M 4	25
	56	3,45	59	2,12	MR	V 125 -112 M 4	25
2,58	70	3,42	46,6	0,8	MR	V 80 -112 M 4	20
3,01	70	3,42	46,6	0,95	MR	V 81 -112 M 4	20
	70	3,46	47,2	1,5	MR	V 100 -112 M 4	20


I valori in rosso indicano la potenza termica nominale **P<sub>IN</sub>** (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.


<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daNm	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor		<i>i</i>	
					2)			
4	<b>69,2</b>	3,49	48,1	1,7	MR	V 100 -132 M 6	13	
	<b>70</b>	3,5	47,7	2,5	MR	V 125 -112 M 4	20	
	<b>2,82</b>	<b>87,5</b>	37,8	1	MR	V 80 -112 M 4	16	
	<b>3,29</b>	<b>87,5</b>	37,8	1,18	MR	V 81 -112 M 4	16	
	<b>87,5</b>	3,5	38,2	1,9	MR	V 100 -112 M 4	16	
	<b>3,04</b>	<b>108</b>	3,51	31,1	1,12	MR	V 80 -112 M 4	13
	<b>108</b>	3,51	31,1	1,32	MR	V 81 -112 M 4	13	
	<b>108</b>	3,54	31,4	2,24	MR	V 100 -112 M 4	13	
	<b>140</b>	3,58	24,4	1,4	MR	V 80 -112 M 4	10	
	<b>140</b>	3,58	24,4	1,7	MR	V 81 -112 M 4	10	
	<b>140</b>	3,61	24,6	2,65	MR	V 100 -112 M 4	10	
	<b>200</b>	3,64	17,4	1,7	MR	V 80 -112 M 4	7	
	<b>200</b>	3,64	17,4	2	MR	V 81 -112 M 4	7	
5,5	<b>3,76</b>	3,84	974	1,18	MR	IV 250 -132 MB 6	3,8 x63	
	<b>4,74</b>	4	807	1,6	MR	IV 250 -132 MB 6	3,8 x50	
	<b>5,56</b>	3,86	664	0,85	MR	IV 200 -112 MC 4	4 x63	
	<b>5,59</b>	3,86	660	0,85	MR	IV 200 -132 MB 6	2,56 x63	
	<b>5,85</b>	4	653	1,6	MR	IV 250 -132 S 4	3,8 x63	
	<b>5,92</b>	4,1	661	2,12	MR	IV 250 -132 MB 6	3,8 x40	
	<b>4,05</b>	<b>7</b>	3,92	534	0,71	MR	IV 161 -112 MC 4	4 x50
	<b>4,05</b>	<b>7,04</b>	3,92	531	0,71	MR	IV 161 -132 MB 6	2,56 x50
	<b>7</b>	4,03	550	1,25	MR	IV 200 -112 MC 4	4 x50	
	<b>7,04</b>	4,03	547	1,25	MR	IV 200 -132 MB 6	2,56 x50	
	<b>7,37</b>	4,16	539	2,24	MR	IV 250 -132 S 4	3,8 x50	
	<b>4,44</b>	<b>8,75</b>	4,06	443	0,85	MR	IV 160 -112 MC 4	4 x40
	<b>4,44</b>	<b>8,75</b>	4,06	443	1	MR	IV 161 -112 MC 4	4 x40
	<b>8,7</b>	3,93	431	0,71	MR	IV 161 -132 S 4	2,56 x63	
	<b>4,44</b>	<b>8,8</b>	4,06	440	1	MR	IV 161 -132 MB 6	2,56 x40
	<b>8,75</b>	4,15	453	1,5	MR	IV 200 -112 MC 4	4 x40	
	<b>8,7</b>	4,05	445	1,18	MR	IV 200 -132 S 4	2,56 x63	
	<b>8,8</b>	4,15	451	1,6	MR	IV 200 -132 MB 6	2,56 x40	
	<b>9,21</b>	4,27	442	2,8	MR	IV 250 -132 S 4	3,8 x40	
	<b>11</b>	4,14	359	1	MR	IV 160 -112 MC 4	3,17 x40	
	<b>11</b>	4,14	359	1,18	MR	IV 161 -112 MC 4	3,17 x40	
	<b>11</b>	4,1	357	0,85	MR	IV 160 -132 S 4	2,56 x50	
	<b>11</b>	4,1	357	1	MR	IV 161 -132 S 4	2,56 x50	
	<b>11</b>	4,19	363	1	MR	IV 160 -132 MB 6	2,56 x32	
	<b>11</b>	4,17	362	1,25	MR	IV 161 -132 MB 6	2,56 x32	
	<b>11</b>	4,21	367	1,7	MR	IV 200 -132 S 4	2,56 x50	
	<b>11</b>	4,3	373	2	MR	IV 200 -132 MB 6	2,56 x32	
	<b>11</b>	4,34	376	3,15	MR	IV 250 -132 S 4	3,17 x40	
	<b>3,7</b>	<b>13,8</b>	4,09	283	0,71	MR	IV 126 -112 MC 4	2,54 x40
	<b>3,6</b>	<b>13,9</b>	4,17	287	0,67	MR	IV 125 -132 MB 6	2,03 x32
	<b>3,6</b>	<b>13,9</b>	4,17	287	0,8	MR	IV 126 -132 MB 6	2,03 x32
	<b>13,8</b>	4,27	296	1,18	MR	IV 160 -112 MC 4	3,17 x32	
	<b>13,8</b>	4,27	296	1,4	MR	IV 161 -112 MC 4	3,17 x32	
	<b>13,7</b>	4,23	295	1,12	MR	IV 160 -132 S 4	2,56 x40	
	<b>13,7</b>	4,23	295	1,32	MR	IV 161 -132 S 4	2,56 x40	
	<b>14,3</b>	4,11	275	0,85	MR	V 160 -132 MB 6	63	
	<b>14,3</b>	4,11	275	1	MR	V 161 -132 MB 6	63	
	<b>14,3</b>	4,32	301	2,12	MR	IV 200 -132 S 4	2,56 x40	
	<b>14,3</b>	4,22	282	1,7	MR	V 200 -132 MB 6	63	
	<b>4,17</b>	<b>17,3</b>	4,25	235	0,75	MR	IV 125 -112 MC 4	2,54 x32
	<b>4,17</b>	<b>17,3</b>	4,25	235	0,9			

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>						
1)					2)								2)							
<b>5,5</b>	<b>22,2</b>	4,17	179	0,75	<b>MR</b> V 126 -112 MC 4	63		<b>5,5</b>	<b>56</b>	4,75	81	1,8	<b>MR</b> V 126 -132 S 4	25						
	<b>22,2</b>	4,17	179	0,75	<b>MR</b> V 126 -132 S 4	63			<b>56,3</b>	4,78	81	1,7	<b>MR</b> V 125 -132 MB 6	16						
	<b>22,5</b>	4,26	181	0,8	<b>MR</b> V 125 -132 MB 6	40			<b>56,3</b>	4,78	81	2	<b>MR</b> V 126 -132 MB 6	16						
	<b>22,5</b>	4,26	181	0,95	<b>MR</b> V 126 -132 MB 6	40			<b>56</b>	4,8	82	2,8	<b>MR</b> V 160 -132 S 4	25						
	<b>22,1</b>	4,62	200	1,7	<b>MR</b> IV 160 -112 MC 4	3,17x20			<b>56</b>	4,8	82	3,35	<b>MR</b> V 161 -132 S 4	25						
	<b>22,1</b>	4,62	200	2	<b>MR</b> IV 161 -112 MC 4	3,17x20		<b>3,01</b>	<b>70</b>	4,7	64	0,67	<b>MR</b> V 81 -112 MC 4	20						
	<b>21,9</b>	4,61	201	1,5	<b>MR</b> IV 160 -132 S 4	2,56x25			<b>70</b>	4,76	65	1,12	<b>MR</b> V 100 -112 MC 4	20						
	<b>21,9</b>	4,61	201	1,8	<b>MR</b> IV 161 -132 S 4	2,56x25			<b>70</b>	4,76	65	1,12	<b>MR</b> V 100 -132 S 4	20						
	<b>22</b>	4,65	202	1,8	<b>MR</b> IV 160 -132 MB 6	2,56x16			<b>69,2</b>	4,8	66	1,25	<b>MR</b> V 100 -132 MB 6	13						
	<b>22</b>	4,65	202	2,12	<b>MR</b> IV 161 -132 MB 6	2,56x16			<b>70</b>	4,81	66	1,8	<b>MR</b> V 125 -112 MC 4	20						
	<b>22,2</b>	4,28	184	1,12	<b>MR</b> V 160 -112 MC 4	63			<b>70</b>	4,81	66	1,8	<b>MR</b> V 125 -132 S 4	20						
	<b>22,2</b>	4,28	184	1,32	<b>MR</b> V 161 -112 MC 4	63			<b>70</b>	4,81	66	2,12	<b>MR</b> V 126 -132 S 4	20						
	<b>22,2</b>	4,28	184	1,12	<b>MR</b> V 160 -132 S 4	63			<b>3,29</b>	<b>87,5</b>	4,77	52	0,85	<b>MR</b> V 81 -112 MC 4	16					
	<b>22,2</b>	4,28	184	1,32	<b>MR</b> V 161 -132 S 4	63				<b>87,5</b>	4,81	52	1,4	<b>MR</b> V 100 -112 MC 4	16					
	<b>22,5</b>	4,38	186	1,5	<b>MR</b> V 160 -132 MB 6	40				<b>87,5</b>	4,81	52	1,4	<b>MR</b> V 100 -132 S 4	16					
	<b>22,5</b>	4,38	186	1,8	<b>MR</b> V 161 -132 MB 6	40				<b>87,5</b>	4,86	53	2,24	<b>MR</b> V 125 -132 S 4	16					
	<b>22,2</b>	4,36	188	2,12	<b>MR</b> V 200 -132 S 4	63			<b>3,55</b>	<b>108</b>	4,82	42,8	1	<b>MR</b> V 81 -112 MC 4	13					
<b>3,5</b>	<b>28</b>	4,37	149	0,71	<b>MR</b> IV 100 -112 MC 4	2 x25				<b>108</b>	4,87	43,2	1,6	<b>MR</b> V 100 -112 MC 4	13					
	<b>27,6</b>	4,61	159	1,06	<b>MR</b> IV 125 -112 MC 4	2,54x20				<b>108</b>	4,87	43,2	1,6	<b>MR</b> V 100 -132 S 4	13					
	<b>27,6</b>	4,61	159	1,25	<b>MR</b> IV 126 -112 MC 4	2,54x20				<b>108</b>	4,94	43,8	2,65	<b>MR</b> V 125 -132 S 4	13					
	<b>27,6</b>	4,6	159	0,95	<b>MR</b> IV 125 -132 S 4	2,03x25			<b>4,19</b>	<b>140</b>	4,93	33,6	1,18	<b>MR</b> V 81 -112 MC 4	10					
	<b>27,6</b>	4,6	159	1,12	<b>MR</b> IV 126 -132 S 4	2,03x25				<b>140</b>	4,96	33,8	1,9	<b>MR</b> V 100 -112 MC 4	10					
	<b>27,7</b>	4,64	160	1,12	<b>MR</b> IV 125 -132 MB 6	2,03x16				<b>140</b>	4,96	33,8	1,9	<b>MR</b> V 100 -132 S 4	10					
	<b>27,7</b>	4,64	160	1,32	<b>MR</b> IV 126 -132 MB 6	2,03x16				<b>200</b>	5	23,9	1,5	<b>MR</b> V 81 -112 MC 4	7					
	<b>28</b>	4,31	147	0,8	<b>MR</b> V 125 -112 MC 4	50														
	<b>28</b>	4,31	147	0,95	<b>MR</b> V 126 -112 MC 4	50			<b>7,5</b>	<b>3,76</b>	5,2	1329	0,85	<b>MR</b> IV 250 -132 MC 6	3,8 x63					
	<b>28</b>	4,31	147	0,8	<b>MR</b> V 125 -132 S 4	50				<b>4,74</b>	5,5	1100	1,18	<b>MR</b> IV 250 -132 MC 6	3,8 x50					
	<b>28,1</b>	4,4	149	1,06	<b>MR</b> V 125 -132 MB 6	32				<b>4,5</b>	5,3	1132	1	<b>MR</b> IV 250 -160 M 6	3,17x63					
	<b>28,1</b>	4,4	149	1,25	<b>MR</b> V 126 -132 MB 6	32				<b>5,85</b>	5,5	891	1,18	<b>MR</b> IV 250 -132 M 4	3,8 x63					
	<b>27,6</b>	4,7	163	2	<b>MR</b> IV 160 -112 MC 4	3,17x16				<b>5,92</b>	5,6	902	1,6	<b>MR</b> IV 250 -132 MC 6	3,8 x40					
	<b>27,4</b>	4,68	163	1,9	<b>MR</b> IV 160 -132 S 4	2,56x20				<b>5,67</b>	5,6	935	1,4	<b>MR</b> IV 250 -160 M 6	3,17x50					
	<b>27,4</b>	4,68	163	2,24	<b>MR</b> IV 161 -132 S 4	2,56x20			<b>6,3</b>	<b>7,04</b>	5,5	745	0,9	<b>MR</b> IV 200 -132 MC 6	2,56x50					
	<b>28</b>	4,4	150	1,5	<b>MR</b> V 160 -112 MC 4	50				<b>6,3</b>	<b>7,04</b>	5,5	745	0,9	<b>MR</b> IV 200 -160 M 6	2,56x50				
	<b>28</b>	4,4	150	1,8	<b>MR</b> V 161 -112 MC 4	50				<b>7,37</b>	5,7	735	1,7	<b>MR</b> IV 250 -132 M 4	3,8 x50					
	<b>28</b>	4,4	150	1,5	<b>MR</b> V 160 -132 S 4	50				<b>7,09</b>	5,7	768	1,7	<b>MR</b> IV 250 -132 MC 6	3,17x40					
	<b>28</b>	4,4	150	1,8	<b>MR</b> V 161 -132 S 4	50				<b>4,44</b>	<b>8,8</b>	5,5	600	0,75	<b>MR</b> IV 161 -132 MC 6	2,56x40				
	<b>28</b>	4,4	150	1,25	<b>MR</b> V 160 -132 MB 6	32					<b>8,7</b>	5,5	607	0,9	<b>MR</b> IV 200 -132 MC 6	2,56x32				
	<b>28</b>	4,4	150	1,25	<b>MR</b> V 126 -112 MC 4	2,54x16					<b>8,8</b>	5,7	615	1,12	<b>MR</b> IV 200 -160 M 6	2,56x40				
	<b>28</b>	4,4	150	1,25	<b>MR</b> V 126 -132 S 4	2,03x20					<b>9,21</b>	5,8	603	2,12	<b>MR</b> IV 250 -132 M 4	3,8 x40				
	<b>4,45</b>	4,61	126	0,75	<b>MR</b> IV 100 -112 MC 4	2 x20				<b>5,4</b>	<b>11</b>	5,6	487	0,75	<b>MR</b> IV 161 -132 M 4	2,56x50				
	<b>35</b>	4,36	119	0,67	<b>MR</b> V 100 -112 MC 4	40				<b>4,8</b>	<b>11</b>	5,7	496	0,75	<b>MR</b> IV 160 -132 MC 6	2,56x32				
<b>4,12</b>	<b>36</b>	4,44	118	0,8	<b>MR</b> V 100 -132 MB 6	25				<b>4,8</b>	<b>11</b>	5,7	493	0,9	<b>MR</b> IV 161 -132 MC 6	2,56x32				
	<b>34,5</b>	4,69	130	1,25	<b>MR</b> IV 125 -112 MC 4	2,54x16				<b>5,14</b>	<b>11,3</b>	5,6	479	0,9	<b>MR</b> IV 161 -160 M 6	2 x40				
	<b>34,5</b>	4,69	130	1,5	<b>MR</b> IV 126 -112 MC 4	2,54x16					<b>11</b>	5,7	501	1,25	<b>MR</b> IV 200 -132 M 4	2,56x50				
	<b>34,5</b>	4,67	129	1,18	<b>MR</b> IV 125 -132 S 4	2,03x20					<b>11</b>	5,9	508	1,4	<b>MR</b> IV 200 -132 MC 6	2,56x32				
	<b>34,5</b>	4,67	129	1,4	<b>MR</b> IV 126 -132 S 4	2,03x20					<b>11</b>	5,9	512	2,36	<b>MR</b> IV 250 -132 M 4	3,17x40				
	<b>35</b>	4,4	120	1,06	<b>MR</b> V 125 -112 MC 4	40				<b>6</b>	<b>13,7</b>	5,8	402	0,85	<b>MR</b> IV 160 -132 M 4	2,56x40				
	<b>35</b>	4,4	120	1,25	<b>MR</b> V 126 -112 MC 4	40				<b>6</b>	<b>13,7</b>	5,8	402	1	<b>MR</b> IV 161 -132 M 4	2,56x40				
	<b>35</b>	4,4	120	1,06	<b>MR</b> V 125 -132 S 4	40					<b>14,3</b>	5,6	375	0,75	<b>MR</b> V 161 -132 MC 6	63				
	<b>35</b>	4,4	120	1,25	<b>MR</b> V 126 -132 S 4	40					<b>14,3</b>	5,6	375	0,75	<b>MR</b> V 161 -160 M 6	63				
	<b>35</b>	4,51	123	2	<b>MR</b> V 160 -132 S 4	40					<b>13,7</b>	5,9	410	1,5	<b>MR</b> IV 200 -132 M 4	2,56x40				
	<b>35</b>	4,51	123	2,36	<b>MR</b> V 161 -132 S 4	40					<b>14,3</b>	5,8	385	1,25	<b>MR</b> V 200 -132 MC 6	63				
	<b>43,8</b>	4,68	102	0,9	<b>MR</b> IV 100 -112 MC 4	2 x16					<b>14,3</b>	5,8	385	1,25	<b>MR</b> V 200 -160 M 6	63				
	<b>43,8</b>	4,44	97	0,85	<b>MR</b> V 100 -112 MC 4	32					<b>13,8</b>	6,3	434	2,36	<b>MR</b> IV 250 -132 M 4	3,17x32				
	<b>43,8</b>	4,44	97	0,85	<b>MR</b> V 100 -132 S 4	32					<b>14,3</b>	5,9	395	2,24	<b>MR</b> V 250 -160 M 6	63				
	<b>43,1</b>	4,44	97	0,85	<b>MR</b> IV 125 -132 S 4	2,03x16				<b>4,17</b>	<b>17,3</b>	5,8	321	0,67	<b>MR</b> IV 126 -132 M* 4	2,54x32				
	<b>43,1</b>	4,74	105	1,4	<b>MR</b> IV 126 -132 S 4	2,03x16					<b>17,1</b>	5,9	331	1	<b>MR</b> IV 160 -132 M 4	2,56x32				
	<b>43,1</b>	4,74	105	1,7	<b>MR</b> IV 126 -132 S 4	2,03x16					<b>17,1</b>	5,9	331	1,18	<b>MR</b> IV 161 -132 M 4	2,56x32				
	<b>43,8</b>	4,52	99	1,32	<b>MR</b> V 125 -112 MC 4	32					<b>18</b>	5,8	309	0,85	<b>MR</b> V 160 -132 MC 6	50				
	<b>43,8</b>	4,52	99	1,6	<b>MR</b> V 126 -112 MC 4	32					<b>18</b>	5,8	309	1	<b>MR</b> V 160 -160 M 6	50				
	<b>43,8</b>	4,52	99	1,32	<b>MR</b> V 125 -132 S 4	32					<b>18</b>	5,8	309	1	<b>MR</b> V 161 -160 M 6	50				
	<b>43,8</b>	4,52	99	1,6	<b>MR</b> V 126 -132 S 4	32					<b>17,1</b>	6,1	338	1,9	<b>MR</b> IV 200 -132 M 4	2,56x32				
	<b>43,8</b>	4,52	99	2,5	<b>MR</b> V 160 -132 S 4	32					<b>18</b>	5,9	315	1,7	<b>MR</b> V 20					

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (garmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>
1)	2)					
7,5	22,1	6,3	273	1,18	MR IV 160 -132 M* 4	3,17x20
	21,9	6,3	274	1,12	MR IV 160 -132 M 4	2,56x25
	22,1	6,3	273	1,5	MR IV 161 -132 M* 4	3,17x20
	21,9	6,3	274	1,32	MR IV 161 -132 M 4	2,56x25
	22	6,3	275	1,32	MR IV 160 -132 MC 6	2,56x16
	22	6,3	275	1,5	MR IV 161 -132 MC 6	2,56x16
	22,2	5,8	251	0,85	MR V 160 -132 M 4	63
	22,2	5,8	251	1	MR V 161 -132 M 4	63
	22,5	6	253	1,12	MR V 160 -132 MC 6	40
	22,5	6	253	1,32	MR V 161 -132 MC 6	40
	22,5	6	253	1,12	MR V 160 -160 M 6	40
	22,5	6	253	1,32	MR V 161 -160 M 6	40
	21,9	6,4	278	2,24	MR IV 200 -132 M 4	2,56x25
	22,2	6	256	1,6	MR V 200 -132 M 4	63
	22,5	6,1	258	2,12	MR V 200 -132 MC 6	40
	22,5	6,1	258	2,12	MR V 200 -160 M 6	40
5,8	27,6	6,3	217	0,75	MR IV 125 -132 M* 4	2,54x20
	27,6	6,3	217	0,71	MR IV 125 -132 M 4	2,03x25
5,8	27,6	6,3	217	0,9	MR IV 126 -132 M* 4	2,54x20
	27,6	6,3	217	0,8	MR IV 126 -132 M 4	2,03x25
5,55	27,7	6,3	218	0,95	MR IV 126 -132 MC 6	2,03x16
	28	5,9	201	0,71	MR V 126 -132 M 4	50
5,8	28,1	6	204	0,75	MR V 125 -132 MC 6	32
5,8	28,1	6	204	0,9	MR V 126 -132 MC 6	32
	27,4	6,4	222	1,4	MR IV 160 -132 M 4	2,56x20
	27,4	6,4	222	1,7	MR IV 161 -132 M 4	2,56x20
	28	6	205	1,12	MR V 160 -132 M 4	50
	28	6	205	1,32	MR V 161 -132 M 4	50
	28,1	6,1	207	1,4	MR V 160 -132 MC 6	32
	28,1	6,1	207	1,6	MR V 161 -132 MC 6	32
	28,1	6,1	207	1,4	MR V 160 -160 M 6	32
	28,1	6,1	207	1,6	MR V 161 -160 M 6	32
	27,4	6,5	226	2,8	MR IV 200 -132 M 4	2,56x20
	28	6,1	209	2,12	MR V 200 -132 M 4	50
	34,5	6,4	177	0,95	MR IV 125 -132 M* 4	2,54x16
	34,5	6,4	176	0,9	MR IV 125 -132 M 4	2,03x20
	34,5	6,4	176	1,06	MR IV 126 -132 M 4	2,03x20
	35	6	164	0,75	MR V 125 -132 M 4	40
	35	6	164	0,9	MR V 126 -132 M 4	40
	36	6,3	168	0,85	MR V 125 -132 MC 6	25
	36	6,3	168	1	MR V 126 -132 MC 6	25
	34,2	6,5	181	1,7	MR IV 160 -132 M 4	2,56x16
	34,2	6,5	181	2	MR IV 161 -132 M 4	2,56x16
	35	6,1	168	1,4	MR V 160 -132 M 4	40
	35	6,1	168	1,7	MR V 161 -132 M 4	40
	35	6,2	170	2,65	MR V 200 -132 M 4	40
	43,1	6,5	143	1,06	MR IV 125 -132 M 4	2,03x16
	43,1	6,5	143	1,25	MR IV 126 -132 M 4	2,03x16
	43,8	6,2	135	1	MR V 125 -132 M 4	32
	43,8	6,2	135	1,18	MR V 126 -132 M 4	32
	45	6,4	136	1,25	MR V 126 -132 MC 6	20
	43,8	6,3	137	1,8	MR V 160 -132 M 4	32
	43,8	6,3	137	2,12	MR V 161 -132 M 4	32
5,7	56	6,2	106	0,8	MR V 100 -132 M 4	25
	56	6,5	110	1,12	MR V 125 -132 M 4	25
	56	6,5	110	1,32	MR V 126 -132 M 4	25
	56,3	6,5	111	1,25	MR V 125 -132 MC 6	16
	56,3	6,5	111	1,5	MR V 126 -132 MC 6	16
	56	6,5	112	2	MR V 160 -132 M 4	25
	56	6,5	112	2,36	MR V 161 -132 M 4	25
	70	6,5	89	0,8	MR V 100 -132 M 4	20
	70	6,6	89	1,32	MR V 125 -132 M 4	20
	70	6,6	89	1,6	MR V 126 -132 M 4	20
	69,2	6,7	92	1,5	MR V 125 -132 MC 6	13
	69,2	6,7	92	1,8	MR V 126 -132 MC 6	13
	70	6,6	90	2,5	MR V 160 -132 M 4	20
	70	6,6	90	3	MR V 161 -132 M 4	20
	87,5	6,6	72	1	MR V 100 -132 M 4	16
	87,5	6,6	72	1,6	MR V 125 -132 M 4	16
	87,5	6,6	72	1,9	MR V 126 -132 M 4	16
	108	6,6	59	1,18	MR V 100 -132 M 4	13
	108	6,7	60	1,9	MR V 125 -132 M 4	13

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

\* Forma costruttiva B5R (ved. tabella cap. 2b).

<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> Gear reducer - Motor	<i>i</i>	
1)	2)						
7,5	140	6,8	46,1	1,4	MR V 100 -132 M 4	10	
	140	6,8	46,4	2,24	MR V 125 -132 M 4	10	
9,2	5,85	6,7	1093	1	MR IV 250 -132 MB 4	3,8 x63	
	7,37	7	901	1,4	MR IV 250 -132 MB 4	3,8 x50	
7,6	8,7	6,8	745	0,71	MR IV 200 -132 MB 4	2,56x63	
	9,21	7,1	740	1,7	MR IV 250 -132 MB 4	3,8 x40	
	11	7	614	1	MR IV 200 -132 MB 4	2,56x50	
	11	7,3	629	1,9	MR IV 250 -132 MB 4	3,17x40	
6	13,7	7,1	493	0,67	MR IV 160 -132 MB 4	2,56x40	
6	13,7	7,1	493	0,8	MR IV 161 -132 MB 4	2,56x40	
	13,7	7,2	503	1,25	MR IV 200 -132 MB 4	2,56x40	
	13,8	7,7	532	1,9	MR IV 250 -132 MB 4	3,17x32	
6,6	17,1	7,3	406	0,85	MR IV 160 -132 MB 4	2,56x32	
6,6	17,1	7,3	406	1	MR IV 161 -132 MB 4	2,56x32	
	17,1	7,4	415	1,6	MR IV 200 -132 MB 4	2,56x32	
	17,6	7,9	426	2,8	MR IV 250 -132 MB 4	3,17x25	
21,9	7,7	336	0,9	MR IV 160 -132 MB 4	2,56x25		
	21,9	7,7	336	1,06	MR IV 161 -132 MB 4	2,56x25	
22,2	7,2	308	0,67	MR V 160 -132 MB 4	63		
	22,2	7,2	308	0,8	MR V 161 -132 MB 4	63	
21,9	7,8	341	1,8	MR IV 200 -132 MB 4	2,56x25		
	22,2	7,3	314	1,32	MR V 200 -132 MB 4	63	
6,4	27,6	7,7	266	0,67	MR IV 126 -132 MB 4	2,03x25	
	27,4	7,8	273	1,12	MR IV 160 -132 MB 4	2,56x20	
	27,4	7,8	273	1,32	MR IV 161 -132 MB 4	2,56x20	
	28	7,4	251	0,9	MR V 160 -132 MB 4	50	
	28	7,4	251	1,06	MR V 161 -132 MB 4	50	
6,9	34,5	7,8	216	0,71	MR IV 125 -132 MB 4	2,03x20	
	6,9	34,5	7,8	0,85	MR IV 126 -132 MB 4	2,03x20	
	7,1	35	7,4	201	0,75	MR V 126 -132 MB 4	40
	34,2	7,9	222	1,4	MR IV 160 -132 MB 4	2,56x16	
	34,2	7,9	222	1,7	MR IV 161 -132 MB 4	2,56x16	
	35	7,5	206	1,18	MR V 160 -132 MB 4	40	
	35	7,5	206	1,4	MR V 161 -132 MB 4	40	
	34,2	8,1	226	2,65	MR IV 200 -132 MB 4	2,56x16	
	35	7,6	209	2,12	MR V 200 -132 MB 4	40	
7,5	43,1	7,9	176	0,85	MR IV 125 -132 MB 4	2,03x16	
	43,1	7,9	176	1	MR IV 126 -132 MB 4	2,03x16	
	43,8	7,6	165	0,8	MR V 125 -132 MB 4	32	
	43,8	7,6	165	0,95	MR V 126 -132 MB 4	32	
	43,8	7,7	168	1,4	MR V 160 -132 MB 4	32	
	43,8	7,7	168	1,7	MR V 161 -132 MB 4	32	
	43,8	7,8	170	2,8	MR V 200 -132 MB 4	32	
	56	7,9	135	0,9	MR V 125 -132 MB 4	25	
	56	7,9	135	1,06	MR V 126 -132 MB 4	25	
	56	8	137	1,7	MR V 160 -132 MB 4	25	
	56	8	137	2	MR V 161 -132 MB 4	25	
	7,2	70	8	109	0,67	MR V 100 -132 MB 4	20
	70	8	110	1,12	MR V 125 -132 MB 4	20	
	70	8	110	1,32	MR V 126 -132 MB 4	20	
	70	8,1	111	2	MR V 160 -132 MB 4	20	
	70	8,1	111	2,36	MR V 161 -132 MB 4	20	
	7,8	87,5	8	88	0,8	MR V 100 -132 MB 4	16
	87,5	8,1	89	1,32	MR V 125 -132 MB 4	16	
	87,5	8,1	89	1,6	MR V 126 -132 MB 4	16	
	87,5	8,2	89	2,5	MR V 160 -132 MB 4	16	
	87,5	8,2	89	3	MR V 161 -132 MB 4	16	
	108	8,1	72	1	MR V 100 -132 MB 4	13	
	108	8,3	73	1,6	MR V 125 -132 MB 4	13	
	108	8,3	73	1,9	MR V 126 -132 MB 4	13	
	140	8,3	57	1,12	MR V 100 -132 MB 4	10	
	140	8,3	57	1,8	MR V 125 -132 MB 4	10	
	140	8,3	57	2,12	MR V 126 -132 MB 4	10	
11	8	4,5	7,8	1660	0,67	MR IV 250 -160 L 6	3,17x63
	9,1	5,85	8	1307	0,8	MR IV 250 -132 MC 4	3,8 x63
	8,9	5,67	8,1	1372	0,95	MR IV 250 -160 L 6	3,17x50


Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (see ch. 2b) in which case  $P_2$ ,  $M_2$  increase and  $fs$  decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering see ch. 3.

\* Mounting position B5R (see table ch. 2b).

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (garmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>		<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>	<b>i</b>	
1)								2)							
11	7,37	8,3	1077	1,12	MR IV 250 -132 MC 4	3,8 x50		11	35	9,5	258	1,32	MR IV 161 -160 M 4	2 x20	
	7	8,2	1117	0,9	MR IV 250 -160 M 4	3,17x63			35	9	246	1	MR V 160 -132 MC 4	40	
	7,09	8,4	1127	1,18	MR IV 250 -160 L 6	3,17x40			35	9	246	1,18	MR V 161 -132 MC 4	40	
6,9	8,8	8,3	901	0,8	MR IV 200 -160 L 6	2,56x40			35	9	246	1	MR V 160 -160 M 4	40	
9,21	8,5	884	1,4		MR IV 250 -132 MC 4	3,8 x40			35	9	246	1,18	MR V 161 -160 M 4	40	
8,82	8,5	919	1,32		MR IV 250 -160 M 4	3,17x50			34,2	9,7	271	2,12	MR IV 200 -132 MC 4	2,56x16	
8,8	8,5	925	1,4		MR IV 250 -160 L 6	2,56x40			35	9,6	261	2,24	MR IV 200 -160 M 4	2 x20	
8,5	11	8,4	734	0,85	MR IV 200 -132 MC 4	2,56x50			35	9,1	249	1,8	MR V 200 -132 MC 4	40	
8,5	11	8,4	734	0,85	MR IV 200 -160 M 4	2,56x50			35	9,1	249	1,8	MR V 200 -160 M 4	40	
11	8,7	752	1,6		MR IV 250 -132 MC 4	3,17x40			7,5	43,1	9,5	210	0,85	MR IV 126 -132 MC 4	2,03x16
11	8,7	752	1,6		MR IV 250 -160 M 4	3,17x40			43,8	9	198	0,67	MR V 125 -132 MC 4	32	
6	13,7	8,5	590	0,67	MR IV 161 -132 MC 4	2,56x40			43,8	9	198	0,8	MR V 126 -132 MC 4	32	
5,7	14,1	8,5	580	0,71	MR IV 161 -160 L 6	2 x32			43,8	9,6	209	1,4	MR IV 160 -160 M 4	2 x16	
9,3	13,7	8,6	602	1,06	MR IV 200 -132 MC 4	2,56x40			43,8	9,6	209	1,6	MR IV 161 -160 M 4	2 x16	
9,3	13,7	8,6	602	1,06	MR IV 200 -160 M 4	2,56x40			43,8	9,2	201	1,18	MR V 160 -132 MC 4	32	
9	14,1	8,8	594	1,18	MR IV 200 -160 L 6	2 x32			43,8	9,2	201	1,5	MR V 161 -132 MC 4	32	
14,3	8,4	564	0,85		MR V 200 -160 L 6	63			43,8	9,2	201	1,18	MR V 160 -160 M 4	32	
13,8	9,2	636	1,6		MR IV 250 -132 MC 4	3,17x32			43,8	9,2	201	1,4	MR V 161 -160 M 4	32	
13,7	8,8	616	1,8		MR IV 250 -160 M 4	2,56x40			45	9,5	203	1,32	MR V 160 -160 L 6	20	
14,1	9,3	630	2		MR IV 250 -160 L 6	2,56x25			45	9,5	203	1,6	MR V 161 -160 L 6	20	
14,3	8,7	579	1,5		MR V 250 -160 L 6	63			43,8	9,8	214	2,5	MR IV 200 -160 M 4	2 x16	
6,6	17,1	8,7	485	0,71	MR IV 160 -132 MC 4	2,56x32			43,8	9,3	203	2,24	MR V 200 -160 M 4	32	
6,6	17,1	8,7	485	0,8	MR IV 161 -132 MC 4	2,56x32			56	9,5	162	0,75	MR V 125 -132 MC 4	25	
7	17,5	8,6	470	0,67	MR IV 160 -160 M 4	2 x40			56	9,5	162	0,9	MR V 126 -132 MC 4	25	
7	17,5	8,6	470	0,8	MR IV 161 -160 M 4	2 x40			56	9,6	164	1,4	MR V 160 -132 MC 4	25	
7,5	18	8,5	453	0,71	MR V 161 -160 L 6	50			56	9,6	164	1,7	MR V 161 -132 MC 4	25	
17,1	8,9	496	1,32		MR IV 200 -132 MC 4	2,56x32			56	9,6	164	1,4	MR V 160 -160 M 4	25	
17,5	8,8	479	1,18		MR IV 200 -160 M 4	2 x40			56	9,6	164	1,7	MR V 161 -160 M 4	25	
18	8,7	462	1,18		MR V 200 -160 L 6	50			56,3	9,7	164	1,6	MR V 160 -160 L 6	16	
17,6	9,4	509	2,36		MR IV 250 -132 MC 4	3,17x25			56,3	9,7	164	1,9	MR V 161 -160 L 6	16	
17,1	9,3	518	1,9		MR IV 250 -160 M 4	2,56x32			56	9,7	165	2,65	MR V 200 -160 M 4	25	
18	8,9	473	2,12		MR V 250 -160 L 6	50			70	9,6	131	0,9	MR V 125 -132 MC 4	20	
8,5	21,9	9,2	402	0,75	MR IV 160 -132 MC 4	2,56x25			70	9,6	131	1,12	MR V 126 -132 MC 4	20	
8,5	21,9	9,2	402	0,9	MR IV 161 -132 MC 4	2,56x25			70	9,7	132	1,7	MR V 160 -132 MC 4	20	
7,7	21,9	8,8	386	0,8	MR IV 160 -160 M 4	2 x32			70	9,7	132	2	MR V 161 -132 MC 4	20	
7,7	21,9	8,8	386	0,95	MR IV 161 -160 M 4	2 x32			70	9,7	132	1,7	MR V 160 -160 M 4	20	
8	22,5	9,2	392	0,85	MR IV 160 -160 L 6	2 x20			70	9,7	132	2	MR V 161 -160 M 4	20	
8	22,5	9,2	392	1	MR IV 161 -160 L 6	2 x20			87,5	9,7	106	1,12	MR V 125 -132 MC 4	16	
9,3	22,2	8,6	368	0,67	MR V 161 -132 MC 4	63			87,5	9,7	106	1,32	MR V 126 -132 MC 4	16	
9,3	22,2	8,6	368	0,67	MR V 161 -160 M 4	63			87,5	9,8	107	2	MR V 160 -160 M 4	16	
8,3	22,5	8,8	372	0,75	MR V 160 -160 L 6	40			87,5	9,8	107	2,5	MR V 161 -160 M 4	16	
8,3	22,5	8,8	372	0,9	MR V 161 -160 L 6	40			108	9,9	88	1,32	MR V 125 -132 MC 4	13	
21,9	9,4	402	1,5		MR IV 200 -132 MC 4	2,56x25			108	9,9	88	1,6	MR V 126 -132 MC 4	13	
21,9	9	393	1,6		MR IV 200 -160 M 4	2 x32			108	10	88	2,36	MR V 160 -160 M 4	13	
22,2	8,7	375	1,06		MR V 200 -132 MC 4	63			108	10	88	2,8	MR V 161 -160 M 4	13	
22,2	8,7	375	1,06		MR V 200 -160 M 4	63			140	10	68	1,5	MR V 125 -132 MC 4	10	
22,5	8,9	378	1,4		MR V 200 -160 L 6	40			140	10	68	1,8	MR V 126 -132 MC 4	10	
21,9	9,5	414	2,65		MR IV 250 -160 M 4	2,56x25			140	10	68	2,8	MR V 160 -160 M 4	10	
22,2	8,9	383	1,9		MR V 250 -160 M 4	63			140	10	68	3,15	MR V 161 -160 M 4	10	
9,2	27,4	9,4	326	0,95	MR IV 160 -132 MC 4	2,56x20									
9,2	27,4	9,4	326	1,12	MR IV 161 -132 MC 4	2,56x20									
28	9,3	318	0,9		MR IV 160 -160 M 4	2 x25									
28	9,3	318	1,06		MR IV 161 -160 M 4	2 x25									
8,7	28,1	9,4	319	1,06	MR IV 160 -160 L 6	2 x16									
8,7	28,1	9,4	319	1,25	MR IV 161 -160 L 6	2 x16									
28	8,8	300	0,75		MR V 160 -132 MC 4	50									
28	8,8	300	0,9		MR V 161 -132 MC 4	50									
28	8,8	300	0,75		MR V 160 -160 M 4	50									
28	8,8	300	0,9		MR V 161 -160 M 4	50									
9,1	28,1	9	304	0,95	MR V 160 -160 L 6	32									
9,1	28,1	9	304	1,12	MR V 161 -160 L 6	32									
27,4	9,5	331	1,9		MR IV 200 -132 MC 4	2,56x20									
28	9,5	323	1,8		MR IV 200 -160 M 4	2 x25									
28	9	306	1,5		MR V 200 -132 MC 4	50									
28	9	306	1,5		MR V 200 -160 M 4	50									
28	9	306	1,5		MR V 200 -160 L 6	50									
28,1	9,1	310	1,8		MR V 200 -160 L 6	32									
27,4	9,6	334	3,35		MR IV 250 -160 M 4	2,56x20									
28	9,1	311	2,5		MR V 250 -160 M 4	50									
6,9	34,5	9,3	259	0,71	MR IV 126 -132 MC 4	2,03x20									
34,2	9,5	265	1,18		MR IV 160 -132 MC 4	2,56x16									
34,2	9,5	265	1,4		MR IV 161 -132 MC 4	2,56x16									
35	9,5	258	1,12		MR IV 160 -160 M 4	2 x20									

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

Values in red state nominal thermal power  $P_{tN}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (see ch. 2b) in which case  $P_2$ ,  $M_2$  increase and  $fs$  decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering see ch. 3.

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>			<i>i</i>	
1)					2)				
<b>15</b>	<b>22,2</b>	12,2	523	1,4	<b>MR</b>	<b>V 250 -160 L</b>	<b>4</b>	63	
	<b>22,5</b>	12,4	525	1,8	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 L</b>	<b>6</b>	40	
10	<b>28</b>	12,7	434	0,75	<b>MR</b>	<b>IV 161 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x25	
10,3	<b>28</b>	12	410	0,67	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	50	
9,1	<b>28,1</b>	12,2	415	0,71	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 L</b>	<b>6</b>	32	
9,1	<b>28,1</b>	12,2	415	0,8	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 L</b>	<b>6</b>	32	
	<b>28</b>	12,9	440	1,32	<b>MR</b>	<b>IV 200 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x25	
	<b>28</b>	12,2	417	1,06	<b>MR</b>	<b>V 200 -160 L</b>	<b>4</b>	50	
	<b>28,1</b>	12,5	423	1,32	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 L</b>	<b>6</b>	32	
	<b>27,4</b>	13,1	456	2,5	<b>MR</b>	<b>IV 250 -160 L</b>	<b>4</b>	2,56x20	
	<b>28</b>	12,4	425	1,9	<b>MR</b>	<b>V 250 -160 L</b>	<b>4</b>	50	
10,8	<b>35</b>	12,9	352	0,8	<b>MR</b>	<b>IV 160 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x20	
10,8	<b>35</b>	12,9	352	1	<b>MR</b>	<b>IV 161 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x20	
11,4	<b>35</b>	12,3	335	0,71	<b>MR</b>	<b>V 160 -160 L</b>	<b>4</b>	40	
11,4	<b>35</b>	12,3	335	0,85	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	40	
	<b>35</b>	13,1	356	1,6	<b>MR</b>	<b>IV 200 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x20	
	<b>35</b>	12,5	340	1,32	<b>MR</b>	<b>V 200 -160 L</b>	<b>4</b>	40	
	<b>36</b>	13	345	1,5	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 L</b>	<b>6</b>	25	
	<b>34,2</b>	13,4	373	2,8	<b>MR</b>	<b>IV 250 -160 L</b>	<b>4</b>	2,56x16	
	<b>35</b>	12,6	344	2,36	<b>MR</b>	<b>V 250 -160 L</b>	<b>4</b>	40	
11,8	<b>43,8</b>	13,1	285	1	<b>MR</b>	<b>IV 160 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x16	
11,8	<b>43,8</b>	13,1	285	1,18	<b>MR</b>	<b>IV 161 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x16	
12,5	<b>43,8</b>	12,5	274	0,9	<b>MR</b>	<b>V 160 -160 L</b>	<b>4</b>	32	
12,5	<b>43,8</b>	12,5	274	1,06	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	32	
	<b>43,8</b>	13,3	291	1,9	<b>MR</b>	<b>IV 200 -160 L</b>	<b>4</b>	2 x16	
	<b>43,8</b>	12,7	277	1,7	<b>MR</b>	<b>V 200 -160 L</b>	<b>4</b>	32	
	<b>45</b>	13,2	279	1,9	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 L</b>	<b>6</b>	20	
	<b>43,8</b>	13,1	287	2,5	<b>MR</b>	<b>V 250 -160 L</b>	<b>4</b>	32	
10,4	<b>56</b>	12,9	221	0,67	<b>MR</b>	<b>V 126 -160 L</b>	<b>4</b>	25	
	<b>56</b>	13,1	223	1	<b>MR</b>	<b>V 160 -160 L</b>	<b>4</b>	25	
	<b>56</b>	13,1	223	1,18	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	25	
	<b>56,3</b>	13,2	224	1,18	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 L</b>	<b>6</b>	16	
	<b>56,3</b>	13,2	224	1,4	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 L</b>	<b>6</b>	16	
	<b>56</b>	13,2	225	1,9	<b>MR</b>	<b>V 200 -160 L</b>	<b>4</b>	25	
	<b>56,3</b>	13,4	228	2,12	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 L</b>	<b>6</b>	16	
11,2	<b>70</b>	13,1	179	0,67	<b>MR</b>	<b>V 125 -160 L</b>	<b>4</b>	20	
11,2	<b>70</b>	13,1	179	0,8	<b>MR</b>	<b>V 126 -160 L</b>	<b>4</b>	20	
	<b>70</b>	13,2	180	1,25	<b>MR</b>	<b>V 160 -160 L</b>	<b>4</b>	20	
	<b>70</b>	13,2	180	1,5	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	20	
	<b>69,2</b>	13,4	185	1,4	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 L</b>	<b>6</b>	13	
	<b>69,2</b>	13,4	185	1,7	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 L</b>	<b>6</b>	13	
	<b>70</b>	13,3	182	2,36	<b>MR</b>	<b>V 200 -160 L</b>	<b>4</b>	20	
12,2	<b>87,5</b>	13,3	145	0,8	<b>MR</b>	<b>V 125 -160 L</b>	<b>4</b>	16	
12,2	<b>87,5</b>	13,3	145	0,95	<b>MR</b>	<b>V 126 -160 L</b>	<b>4</b>	16	
	<b>87,5</b>	13,4	146	1,5	<b>MR</b>	<b>V 160 -160 L</b>	<b>4</b>	16	
	<b>87,5</b>	13,4	146	1,8	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	16	
	<b>87,5</b>	13,6	148	2,8	<b>MR</b>	<b>V 200 -160 L</b>	<b>4</b>	16	
	<b>108</b>	13,5	120	0,95	<b>MR</b>	<b>V 125 -160 L</b>	<b>4</b>	13	
	<b>108</b>	13,5	120	1,12	<b>MR</b>	<b>V 126 -160 L</b>	<b>4</b>	13	
	<b>108</b>	13,6	120	1,8	<b>MR</b>	<b>V 160 -160 L</b>	<b>4</b>	13	
	<b>108</b>	13,6	120	2,12	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	13	
	<b>140</b>	13,6	93	1,12	<b>MR</b>	<b>V 125 -160 L</b>	<b>4</b>	10	
	<b>140</b>	13,6	93	1,32	<b>MR</b>	<b>V 126 -160 L</b>	<b>4</b>	10	
	<b>140</b>	13,7	93	2	<b>MR</b>	<b>V 160 -160 L</b>	<b>4</b>	10	
	<b>140</b>	13,7	93	2,36	<b>MR</b>	<b>V 161 -160 L</b>	<b>4</b>	10	
<b>18,5</b>	<b>11</b>	<b>8,8</b>	14,3	1556	<b>0,8</b>	<b>MR</b>	<b>IV 250 -200 LR</b>	<b>6</b>	2,56x40
	<b>13,6</b>	<b>11</b>	14,5	1266	<b>0,9</b>	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 M</b>	<b>4</b>	2,56x50
	<b>14,9</b>	<b>13,7</b>	14,9	1036	<b>1,06</b>	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 M</b>	<b>4</b>	2,56x40
	<b>14,3</b>	14,6	974	<b>0,9</b>	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 LR</b>	<b>6</b>	63	
	<b>10,9</b>	<b>17,5</b>	14,8	806	<b>0,71</b>	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 M</b>	<b>4</b>	2 x40
	<b>11,7</b>	<b>18</b>	14,7	778	<b>0,71</b>	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 LR</b>	<b>6</b>	50
	<b>17,1</b>	15,6	871	1,12	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 M</b>	<b>4</b>	2,56x32	
	<b>18</b>	15,8	839	1,4	<b>MR</b>	<b>IV 250 -200 LR</b>	<b>6</b>	2 x25	
	<b>18</b>	15	795	1,25	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 LR</b>	<b>6</b>	50	
	<b>12,2</b>	<b>21,9</b>	15,1	661	<b>0,9</b>	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 M</b>	<b>4</b>	2 x32
	<b>12,8</b>	<b>22,5</b>	15	636	<b>0,85</b>	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 LR</b>	<b>6</b>	40
	<b>21,9</b>	16	696	1,6	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 M</b>	<b>4</b>	2,56x25	
	<b>22,5</b>	16	678	1,8	<b>MR</b>	<b>IV 250 -200 LR</b>	<b>6</b>	2 x20	
	<b>22,2</b>	15	645	1,12	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 M</b>	<b>4</b>	63	

<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	<b>fs</b>	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>			<i>i</i>	
1)					2)				
<b>18,5</b>	<b>22,5</b>	15,2	647	1,5	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 LR 6</b>	<b>40</b>		
	<b>28</b>	15,9	543	1,06	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 M 4</b>	<b>2</b>	x25	
	<b>28</b>	15,1	515	0,85	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 M 4</b>	<b>50</b>		
<b>14,5</b>	<b>28,1</b>	15,4	522	1,06	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 LR 6</b>	<b>32</b>		
	<b>27,4</b>	16,1	562	2	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 M 4</b>	<b>2,56x20</b>		
	<b>28</b>	15,4	524	1,5	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 M 4</b>	<b>50</b>		
	<b>10,8</b>	<b>35</b>	15,9	434	0,67	<b>MR</b>	<b>IV 160 -180 M 4</b>	<b>2</b>	x20
	<b>10,8</b>	<b>35</b>	15,9	434	0,8	<b>MR</b>	<b>IV 161 -180 M 4</b>	<b>2</b>	x20
<b>11,4</b>	<b>35</b>	15,2	413	0,71	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 M 4</b>	<b>40</b>		
	<b>35</b>	16,1	439	1,32	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 M 4</b>	<b>2</b>	x20	
	<b>35</b>	15,4	419	1,06	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 M 4</b>	<b>40</b>		
	<b>36</b>	16	425	1,25	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 LR 6</b>	<b>6</b>	25	
	<b>34,2</b>	16,5	460	2,36	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 M 4</b>	<b>2,56x16</b>		
	<b>35</b>	15,5	424	1,9	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 M 4</b>	<b>40</b>		
<b>11,8</b>	<b>43,8</b>	16,1	352	0,8	<b>MR</b>	<b>IV 160 -180 M 4</b>	<b>2</b>	x16	
<b>11,8</b>	<b>43,8</b>	16,1	352	0,95	<b>MR</b>	<b>IV 161 -180 M 4</b>	<b>2</b>	x16	
<b>12,5</b>	<b>43,8</b>	15,5	337	0,71	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 M 4</b>	<b>32</b>		
<b>12,5</b>	<b>43,8</b>	15,5	337	0,85	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 M 4</b>	<b>32</b>		
	<b>43,8</b>	16,5	359	1,5	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 M 4</b>	<b>2</b>	x16	
	<b>43,8</b>	15,7	342	1,32	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 M 4</b>	<b>32</b>		
	<b>45</b>	16,2	345	1,6	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 LR 6</b>	<b>6</b>	20	
	<b>43,8</b>	16,2	354	2	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 M 4</b>	<b>32</b>		
	<b>56</b>	16,1	275	0,85	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 M 4</b>	<b>25</b>		
	<b>56</b>	16,1	275	1	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 M 4</b>	<b>25</b>		
	<b>56</b>	16,3	278	1,5	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 M 4</b>	<b>25</b>		
	<b>56,3</b>	16,5	281	1,8	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 LR 6</b>	<b>6</b>	16	
	<b>56</b>	16,4	280	2,8	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 M 4</b>	<b>25</b>		
	<b>70</b>	16,3	223	1	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 M 4</b>	<b>20</b>		
	<b>70</b>	16,3	223	1,18	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 M 4</b>	<b>20</b>		
	<b>70</b>	16,5	224	1,9	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 M 4</b>	<b>20</b>		
	<b>87,5</b>	16,5	180	1,18	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 M 4</b>	<b>16</b>		
	<b>87,5</b>	16,5	180	1,4	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 M 4</b>	<b>16</b>		
	<b>87,5</b>	16,7	183	2,24	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 M 4</b>	<b>16</b>		
	<b>108</b>	16,8	149	1,4	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 M 4</b>	<b>13</b>		
	<b>108</b>	16,8	149	1,7	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 M 4</b>	<b>13</b>		
	<b>108</b>	16,8	149	2,65	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 M 4</b>	<b>13</b>		
	<b>140</b>	16,9	115	1,6	<b>MR</b>	<b>V 160 -180 M 4</b>	<b>10</b>		
	<b>140</b>	16,9	115	1,9	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 M 4</b>	<b>10</b>		
<b>22</b>	<b>11</b>	<b>8,8</b>	17,1	1851	0,67	<b>MR</b>	<b>IV 250 -200 L 6</b>	<b>2,56x40</b>	
	<b>13,6</b>	<b>11</b>	17,3	1506	0,75	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 L 4</b>	<b>2,56x50</b>	
	<b>14,9</b>	<b>13,7</b>	17,7	1232	0,9	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 L 4</b>	<b>2,56x40</b>	
	<b>16,8</b>	<b>14,3</b>	17,3	1158	0,75	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 L 6</b>	<b>63</b>	
	<b>17,1</b>	18,6	1036	0,95	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 L 4</b>	<b>2,56x32</b>		
<b>18,6</b>	<b>18</b>	18,8	998	1,18	<b>MR</b>	<b>IV 250 -200 L 6</b>	<b>2</b>	x25	
	<b>18</b>	17,8	946	1,06	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 L 6</b>	<b>50</b>		
	<b>12,2</b>	<b>21,9</b>	18	786	0,8	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 L 4</b>	<b>2</b>	x32
	<b>12,8</b>	<b>22,5</b>	17,8	756	0,71	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 L 6</b>	<b>40</b>	
	<b>21,9</b>	19	828	1,32	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 L 4</b>	<b>2,56x25</b>		
	<b>22,5</b>	19	806	1,5	<b>MR</b>	<b>IV 250 -200 L 6</b>	<b>2</b>	x20	
	<b>22,2</b>	17,8	767	0,95	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 L 4</b>	<b>63</b>		
	<b>22,5</b>	18,1	770	1,25	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 L 6</b>	<b>40</b>		
	<b>15,7</b>	<b>28</b>	18,9	645	0,9	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 L 4</b>	<b>2</b>	x25
	<b>16,2</b>	<b>28</b>	17,9	612	0,71	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 L 4</b>	<b>50</b>	
	<b>14,5</b>	<b>28,1</b>	18,3	621	0,9	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 L 6</b>	<b>32</b>	
	<b>27,4</b>	19,2	668	1,7	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 L 4</b>	<b>2,56x20</b>		
	<b>28</b>	18,3	623	1,25	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 L 4</b>	<b>50</b>		
	<b>28,1</b>	19	644	1,32	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 L 6</b>	<b>32</b>		
	<b>17</b>	<b>35</b>	19,2	523	1,12	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 L 4</b>	<b>2</b>	x20
	<b>17,7</b>	<b>35</b>	18,3	499	0,9	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 L 4</b>	<b>40</b>	
<b>18,3</b>	<b>36</b>	19,1	506	1,06	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 L 6</b>	<b>25</b>		
	<b>34,2</b>	19,6	547	1,9	<b>MR</b>	<b>IV 250 -180 L 4</b>	<b>2,56x16</b>		
	<b>35</b>	18,5	504	1,6	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 L 4</b>	<b>40</b>		
	<b>36</b>	19,3	513	1,8	<b>MR</b>	<b>V 250 -200 L 6</b>	<b>25</b>		
<b>12,5</b>	<b>43,8</b>	18,4	401	0,71	<b>MR</b>	<b>V 161 -180 L 4</b>	<b>32</b>		
	<b>43,8</b>	19,6	427	1,25	<b>MR</b>	<b>IV 200 -180 L 4</b>	<b>2</b>	x16	
	<b>43,8</b>	18,6	406	1,12	<b>MR</b>	<b>V 200 -180 L 4</b>	<b>32</b>		
	<b>45</b>	19,3	410	1,32	<b>MR</b>	<b>V 200 -200 L 6</b>	<b>20</b>		
	<b>43,8</b>	19,3	421	1,7	<b>MR</b>	<b>V 250 -180 L 4</b>	<b>32</b>		

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{tN}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2, M_2$  aumentano e  $f_S$  diminuisce.  
 2) Per la dimensione completa per l'ordinazione vedi cap. 3.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

Values in red state nominal thermal power  $P_{t_N}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (see ch. 2b) in which case  $P_2$ ,  $M_2$  increase and  $f_S$  decreases proportionately.  
 2) For complete designation when ordering see ch. 2.

2) For complete designation when ordering see ch. 3.

9 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)  
9 - Manufacturing programme (gearsmotors)



<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	fs	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>		<i>i</i>	
					2)			
22	45	19,5	413	2,24	MR	V 250 -200 L 6	20	
16,1	56	19,2	327	0,71	MR	V 160 -180 L 4	25	
16,1	56	19,2	327	0,85	MR	V 161 -180 L 4	25	
56	19,4	331	1,32	MR	V 200 -180 L 4	25		
56,3	19,7	334	1,5	MR	V 200 -200 L 6	16		
56	19,6	333	2,36	MR	V 250 -180 L 4	25		
17,4	70	19,4	265	0,85	MR	V 160 -180 L 4	20	
17,4	70	19,4	265	1	MR	V 161 -180 L 4	20	
70	19,6	267	1,6	MR	V 200 -180 L 4	20		
69,2	19,8	274	1,8	MR	V 200 -200 L 6	13		
70	19,7	268	2,8	MR	V 250 -180 L 4	20		
87,5	19,6	214	1	MR	V 160 -180 L 4	16		
87,5	19,6	214	1,18	MR	V 161 -180 L 4	16		
87,5	19,9	217	1,9	MR	V 200 -180 L 4	16		
108	19,9	177	1,18	MR	V 160 -180 L 4	13		
108	19,9	177	1,4	MR	V 161 -180 L 4	13		
108	20	177	2,12	MR	V 200 -180 L 4	13		
140	20,1	137	1,4	MR	V 160 -180 L 4	10		
140	20,1	137	1,6	MR	V 161 -180 L 4	10		
30	14,9	13,7	24,1	1679	0,67	MR	IV 250 -200 L 4	2,56x40
17,3	17,5	24,4	1332	0,8	MR	IV 250 -200 L 4	2 x40	
21,4	21,9	25,9	1129	1	MR	IV 250 -200 L 4	2,56x25	
22,2	21,9	25,6	1119	0,85	MR	IV 250 -200 L 4	2 x32	
23,2	22,2	24,3	1046	0,71	MR	V 250 -200 L 4	63	
22,8	27,4	26,1	912	1,25	MR	IV 250 -200 L 4	2,56x20	
25	28	26,1	891	1,18	MR	IV 250 -200 L 4	2 x25	
	28	24,9	849	0,95	MR	IV 250 -200 L 4	50	
17	35	26,1	713	0,8	MR	IV 200 -200 L 4	2 x20	
17,7	35	24,9	680	0,67	MR	V 200 -200 L 4	40	
35	26,3	719	1,4	MR	IV 250 -200 L 4	2 x20		
35	25,2	687	1,18	MR	V 250 -200 L 4	40		
19,9	43,8	26,7	582	0,95	MR	IV 200 -200 L 4	2 x16	
19,4	43,8	25,4	554	0,85	MR	V 200 -200 L 4	32	
43,8	26,9	587	1,7	MR	IV 250 -200 L 4	2 x16		
43,8	26,3	574	1,25	MR	V 250 -200 L 4	32		
25,1	56	26,4	451	0,95	MR	V 200 -200 L 4	25	

I valori in rosso indicano la potenza termica nominale  $P_{th}$  (temperatura ambiente 40 °C, servizio continuo, ved. cap. 4).

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (ved. cap. 2b); proporzionalmente  $P_2$ ,  $M_2$  aumentano e  $fs$  diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.


<b>P<sub>1</sub></b> kW	<b>n<sub>2</sub></b> min <sup>-1</sup>	<b>P<sub>2</sub></b> kW	<b>M<sub>2</sub></b> daN m	fs	<b>Riduttore - Motore</b> <b>Gear reducer - Motor</b>		<i>i</i>	
					2)			
30	56	26,7	455	1,7	MR	V 250 -200 L 4	25	
	70	26,7	364	1,18	MR	V 200 -200 L 4	20	
	70	26,8	366	2,12	MR	V 250 -200 L 4	20	
	87,5	27,1	296	1,4	MR	V 200 -200 L 4	16	
	87,5	27,3	298	2,5	MR	V 250 -200 L 4	16	
	108	27,3	242	1,6	MR	V 200 -200 L 4	13	
37	25	28	32,2	1099	0,95	MR	IV 250 -225 S 4	2 x25
	25,7	28	30,7	1047	0,75	MR	V 250 -225 S 4	50
	26,4	35	32,5	886	1,12	MR	IV 250 -225 S 4	2 x20
	27,3	35	31,1	848	0,95	MR	V 250 -225 S 4	40
	19,4	43,8	31,3	683	0,67	MR	V 200 -200 LG 4	32
	31,2	43,8	33,2	724	1,32	MR	IV 250 -225 S 4	2 x16
	43,8	32,4	708	1	MR	V 250 -225 S 4	32	
	25,1	56	32,6	556	0,75	MR	V 200 -200 LG 4	25
	56	32,9	561	1,4	MR	V 250 -225 S 4	25	
	27	70	32,9	449	0,95	MR	V 200 -200 LG 4	20
	70	33,1	451	1,7	MR	V 250 -225 S 4	20	
	31,3	87,5	33,5	365	1,12	MR	V 200 -200 LG 4	16
	87,5	33,7	367	2	MR	V 250 -225 S 4	16	
	108	33,7	299	1,32	MR	V 200 -200 LG 4	13	
45	25	28	39,2	1336	0,8	MR	IV 250 -225 M 4	2 x25
	26,4	35	39,5	1078	0,95	MR	IV 250 -225 M 4	2 x20
	27,3	35	37,8	1031	0,8	MR	V 250 -225 M 4	40
	31,2	43,8	40,3	881	1,12	MR	IV 250 -225 M 4	2 x16
	35,5	43,8	39,4	861	0,85	MR	V 250 -225 M 4	32
	56	40	682	1,12	MR	V 250 -225 M 4	25	
	70	40,2	549	1,4	MR	V 250 -225 M 4	20	
	87,5	40,9	447	1,6	MR	V 250 -225 M 4	16	
55	35,5	43,8	48,2	1052	0,71	MR	V 250 -250 M 4	32
	39,4	56	48,9	834	0,95	MR	V 250 -250 M 4	25
	41,2	70	49,2	671	1,12	MR	V 250 -250 M 4	20
	87,5	50	546	1,32	MR	V 250 -250 M 4	16	

Values in red state nominal thermal power  $P_{th}$  (ambient temperature 40 °C, continuous duty, see ch. 4).

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (see ch. 2b) in which case  $P_2$ ,  $M_2$  increase and  $fs$  decreases proportionately.


2) For complete designation when ordering see ch. 3.





### Esecuzione<sup>1)</sup>

normale



### Design<sup>1)</sup>

standard

UO2A<sup>5)</sup>

Grandezza Size ridutt., motore red. <b>B5</b>	<b>a</b>	<b>A</b>	<b>c<sub>1</sub></b>	<b>D</b> Ø H7	<b>d<sub>1</sub></b> Ø	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>G<sub>0</sub></b>	<b>G<sub>1</sub></b>	<b>H</b>	<b>H<sub>0</sub></b>	<b>H<sub>1</sub></b>	<b>K</b> Ø	<b>L</b>	<b>M</b> Ø	<b>N</b> Ø h6	<b>P</b> Ø	<b>T</b>	<b>V<sub>0</sub></b> max	<b>Z</b>	<b>P<sub>1</sub></b> Ø	<b>X</b> Ø ≈	<b>Y</b> ≈	<b>Y<sub>1</sub></b> ≈	<b>W</b> ≈	<b>W<sub>1</sub></b> ≈	Massa Mass kg	4)	4)	4)
<b>100</b> <b>100</b> <b>112</b> <b>*132<sup>7)</sup></b>	100 131	180 131	130	48	28 42	M 12	170	180	122	11	180	125	84,5	16	23	165	130	200 3,5	236 165	45	90	200 250 250 300	180 207 207 260	270 343 343 402	620 419 693 537	705 149 693 772	325 350 350 375	62 69 79 104	67 76 90 115	
<b>125</b> <b>126</b> <b>100</b> <b>112</b> <b>132</b> <b>160<sup>6)</sup></b>	125 155	225 155	155	60	32 58	M 12 <sup>8)</sup>	205	221	148	15	225	150	99,5	18	28	215	180	250 4	287 194	50	106	250 250 300 300	207 343 343 315	419 769 871 537	845 164 400 —	400 113 124 143	103 124 124 159	110 124 124 159		
<b>160</b> <b>161</b> <b>112</b> <b>132</b> <b>160</b> <b>180<sup>8)</sup></b>	160 183	272 183	187	70 58	38	M 14 <sup>8)</sup>	247	255	178	15	280	180	118,5	22	33	265	230	300 4	345 232	60	125	250 300 350 350	207 343 402 354	845 904 1055 634	947 164 203 1130	465 400 235 1149	172 183 219 260	172 183 219 260		
<b>200</b> <b>132</b> <b>160</b> <b>180</b> <b>*200</b>	200 214	342 214	235	90	48	M 16 <sup>8)</sup>	292	324	222	20	335	225	137,5	27	40	300	250	350 5	431 270	80	150	300 350 350 400	260 315 354 354	402 540 615 615	1018 1169 1244 1244	1153 1263 1363 1363	575 500 257 257	306 339 429	322 363 429	
<b>250</b> <b>160</b> <b>180</b> <b>200</b> <b>225</b> <b>250<sup>6)</sup></b>	250 250	425 250	287	110	55 82	M 20 <sup>8)</sup>	360	379	277	20	410	280	163	33	50	400	350	450 5	537 320	80	180	350 350 400 450	315 354 354 416	540 615 734 690	1279 1354 1473 —	1373 1473 1473 1439	235 257 257 —	705 705 573	493 547 613	

1) Per l'esecuzione propria del motore ved. cap. 3.

2) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

3) Fori ruotati di 22° 30' rispetto allo schema.

4) Valori validi per motore autofrenante.

5) Esecuzione predisposta per vite sporgente (cap. 2).

6) Forma costruttiva **B5R** (cap. 2b), autofrenante non possibile.

7) A richiesta per 132M 4 anche forma costruttiva **B5R** (ved. cap. 2b).

8) Motore autofrenante **F0 180L** non possibile.

\* **IMPORTANTE:** in caso di motore **autofrenante** e fissaggio pendolare o forme costruttive V5, V6, è **necessario interpellarsi**. Motore autofrenante **F0 132MB**, non possibile. Per motore **200LG 4** la quota X aumenta di 73 mm, le quote Y e Y<sub>1</sub> aumentano di 110 mm e la massa di 35 kg, autofrenante non possibile.

1) See ch. 3 for motor design.

2) Working length of thread 2 · F.

3) Holes turned through 22° 30' with respect to the drawing.

4) Values valid for brake motor.

5) Prearranged design for worm shaft extension (see ch. 2).

6) Mounting position **B5R** (see ch. 2b), brake motor not possible.

7) On request for 132M 4 also available mounting position **B5R** (see ch. 2b).

8) Brake motor **F0 180L** not possible.

\* **IMPORTANT:** in the event of **brake motor** and shaft mounting or mounting positions V5, V6, consult us. Brake motor **F0 132MB**, not possible. For motor **200LG 4**, X dimension increases by 73 mm, Y and Y<sub>1</sub> dimensions increase by 110 mm and mass by 35 kg, brake motor not possible.

### Forme costruttive - senso di rotazione - e quantità d'olio [l]

### Mounting positions - direction of rotation - and oil quantities [l]

Grand.	<b>B3</b>	<b>B6</b>	<b>B7</b> <sup>1)</sup>	<b>B8</b>	<b>V5</b>	<b>V6</b>	Grand.	<b>B3</b>	<b>B6, B7</b>	<b>B8</b>	<b>V5, V6</b>
							Size				
<b>100</b> <b>125, 126</b> <b>160, 161</b>							1,9	5,4	4,2	3	5,7
<b>200</b> <b>250</b>	17	33	57	51	18	10	3,4	18	15	20	34
							5,6				



Salvo diversa indicazione i motoriduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale **B3** la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

1) Per grand. 200 e 250 la forma costruttiva **B7**, con  $n_1 > 710 \text{ min}^{-1}$ , ha un sovrapprezzo.

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied in mounting positions **B3** which, being standard, is omitted from the designation.

1) Sizes 200 and 250 in **B7**, mounting position with  $n_1 > 710 \text{ min}^{-1}$ , carry a price addition.

**MR IV 32 ... 81**



UT.C.694

### Esecuzione<sup>1)</sup>

normale  
vite sporgente

### Design<sup>1)</sup>

standard  
worm extension

**UO3A**  
**UO3D**

Grandezza Size ridutt. i motore motor red. <b>B5</b>	<b>a</b>	<b>A</b>	<b>c<sub>1</sub></b>	<b>D</b> Ø H7	<b>d<sub>1</sub></b> Ø	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H<sub>0</sub></b>	<b>H<sub>1</sub></b>	<b>K</b> Ø	<b>L</b>	<b>M</b> Ø	<b>N</b> Ø h6	<b>P</b> Ø	<b>T</b>	<b>Z</b>	<b>P<sub>1</sub></b> Ø	<b>X</b> Ø ≈	<b>Y</b> ≈	<b>Y<sub>1</sub></b> ≈	<b>W</b> ≈	<b>W<sub>1</sub></b> ≈	Massa Mass kg										
<b>a<sub>1</sub></b>	<b>B</b>					<b>e<sub>1</sub></b>		<b>h11</b>	<b>h11</b>	<b>h12</b>		<b>L<sub>1</sub></b>			<b>Q</b>	<b>U</b>				<b>3)</b>	<b>3)</b>	<b>3)</b>	<b>3)</b>											
<b>32</b>	<b>63</b>	32	61	51	19	11 20	M 5 4)	76	-71	48	34,5	7	10 8,5	75	55 5)	90 3	39	140	122	185	229	309	353	101	172	8 10								
		32	52																															
<b>40</b>	<b>63</b>	40	70	57,5	24	14 25	M 6 4)	87	-82	56	41,5	9,5	12 10	85	68 5)	105 3	106 80	46	140 160	122 140	185 211	229 275	328 354	372 418	101 112	183 194	11 14	13 17						
		71	40																															
<b>50</b>	<b>63</b>	50	86	70,5	28	16 30	M 6 4)	98	100	67	49	9,5	13 12	100	85 5)	120 3	126 95	53	140 140	122 211	185 275	229 376	350 440	394 472	101 112	191 202	14 18	16 21	22 27	22 22	27 27	21 21	27 27	26 38
		71	40																															
<b>63</b>	<b>71</b>	63	102	83	32	19 30	M 8	118	125	80	58,5	11,5	16 14	100	80	120 3	151 114	63	160 200	211 160	275 231	409 429	473 505	112 122	224 234	23 27	26 32							
		80	50																															
<b>64</b>	<b>80</b>	63	90																															
		90 <sup>8)</sup>																																
<b>80</b>	<b>71</b>	80	132	103	38 (80)	24	M 10	138	150	100	69,5	14	20 17	130	110	160 3,5	189 135	75	160 200	211 160	275 231	449 469	513 545	112 122	250 250	33 37	36 42							
		80	50																															
		80	106																															
		90 <sup>8)</sup>																																
		100 <sup>7)</sup>																																

1) Per l'esecuzione propria del motore ved. cap. 3.

1) See ch. 3 for motor design.

2) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

3) Valori validi per motore autofrenante.

4) Fori ruotati di 45° rispetto allo schema.

5) Tolleranza t8.

6) A richiesta e con sovrapprezzo, quota P<sub>1</sub> = 160: interpellarsi.

7) Forma costruttiva **B5R** (ved. cap. 2b); autofrenante non possibile.

8) Motore autofrenante **F0 90LB e 90LC non possibile.**

1) See ch. 3 for motor design.

2) Working length of thread 2 · F.

3) Values valid for brake motor.

4) Holes turned through 45° with respect to the drawing.

5) Tolerance t8.

6) Option of P<sub>1</sub> = 160, with price addition: consult us.

7) Mounting position **B5R** (see ch. 2b); brake motor not possible.

8) Brake motor **F0 90LB and 90LC not possible.**

### Forme costruttive - senso di rotazione - e quantità d'olio [I]

### Mounting positions - direction of rotation - and oil quantities [I]

Grand.	<b>B3</b>	<b>B6</b>	<b>B7</b>	<b>B8</b>	<b>V5</b>	<b>V6</b>	<b>B3</b>	<b>B6, B7</b> Size	<b>B8</b>	<b>V5, V6</b>
<b>32</b>							0,2	0,25	0,2	0,2
<b>40</b>							0,32	0,4	0,32	0,32
<b>50</b>							0,5	0,7	0,5	0,5
<b>63, 64</b>	1						1,5	1,3	1	1
<b>80, 81</b>								2,5	2	1,5

Salvo diversa indicazione i motoriduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale **B3** (**B3** e **B8** per grand. ≤ 64) la quale, in quanto normale, **non** va indicata nella designazione.

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied in mounting position **B3** (**B3** and **B8** for sizes ≤ 64) which, being standard, is **omitted** from the designation.





## 11 - Gruppi riduttori e motoriduttori

## 11 - Combined gear reducer and gearmotor units

Tabella A - Momenti torcenti nominali riduttore finale

Table A - Nominal torques for final gear reducer






$n_2$ min <sup>-1</sup>	Grandezza riduttore finale / i ingranaggio a vite Final gear reducer size / i worm gear pair											
	50/20			63/25			80/25			81/25		
	$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{2\max}$ daN m		$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{2\max}$ daN m		$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{2\max}$ daN m	
11,2	20,1	0,7	33,4	32	0,7	58	63	0,72	109	75	0,72	118
9	20,5	0,68	35	33,8	0,69	61	65	0,71	113	77	0,71	123
4,5	21,3	0,66	38,4	37,8	0,66	68	72	0,68	127	82	0,68	137
2,24	23,9	0,64	40,2	42,9	0,64	73	80	0,65	133	87	0,65	141
1,12	25	0,62	40,2	47,5	0,62	73	80	0,63	133	90	0,63	141
0,56	25*	0,6	40,2	47,5	0,6	73	80*	0,61	133	90*	0,61	141
0,28	25**	0,58	40,2	47,5*	0,58	73	80**	0,59	133	90**	0,59	141
0,14	25**	0,57	40,2	47,5*	0,57	73	80**	0,58	133	90**	0,58	141
$\leq 0,071$	25**	0,55	40,2	47,5*	0,55	73	80**	0,56	133	90**	0,56	141
Grandezza Size	[daN m]	<b>25</b>		<b>47,5</b>			<b>80</b>			<b>90</b>		

\* , \*\* In questi casi è richiesto, purché risulti sempre  $\geq 1$ , può essere ridotto di 1,12 (\*).

\* , \*\* In these cases is required, provided that it always results  $\geq 1$ , can be reduced of 1,12 (\*) or 1,18 (\*\*).

Tabella B - Tipi di gruppi

Table B - Types of combined units

Tipo di gruppo Type of combined unit	Grandezza riduttore finale Final gear reducer size			
	50	63	80	81
<b>R V + R V</b> 	<b>R V 50/20</b> + <b>R V o/or MR V 32</b>	<b>R V 63/25</b> + <b>R V o/or MR V 32</b>	<b>R V 80/25</b> + <b>R V o/or MR V 40<sup>5)</sup></b>	<b>R V 81/25</b> + <b>R V o/or MR V 40<sup>5)</sup></b>
			5) Non ammesso $i = 63$ . 5) $i = 63$ is not admitted.	5) Non ammesso $i = 63$ . 5) $i = 63$ is not admitted.
<b>R V + MR V</b>  1)	$i_N \approx 250 \dots 1\,600$	$i_{\text{finale}} = 20$	$i_{\text{finale}} = 25$	$i_{\text{finale}} = 25$
<b>MR V + R 2I, 3I</b> 	<b>MR V 50-80B 4 ... B5A/70<sup>3)</sup></b> + <b>R 2I o/or MR 2I, 3I 40</b>	<b>MR V 63-80B 4 ... B5A/56<sup>3)</sup></b> + <b>R 2I o/or MR 2I, 3I 40</b>	<b>MR V 80-90L 4 ... B5/56</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 50<sup>4)</sup></b>	<b>MR V 81-90L 4 ... B5/56</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 50<sup>4)</sup></b>
<b>MR V + MR 2I, 3I</b>  $i_N \approx 160 \dots 4\,000$	$i_{\text{finale}} = 20$	$i_{\text{finale}} = 25$	$i_{\text{finale}} = 25$	$i_{\text{finale}} = 25$
<b>MR IV + R 2I</b> 	<b>MR IV 50-71B 4 ... B5A/27,6<sup>2)</sup></b> + <b>R 2I o/or MR 2I, 3I 32</b>	<b>MR IV 63-80B 4 ... B5A/22,1<sup>3)</sup></b> + <b>R 2I o/or MR 2I, 3I 40</b>	<b>MR IV 80-80B 4 ... B5A/22,1<sup>3)</sup></b> + <b>R 2I o/or MR 2I, 3I 40</b>	<b>MR IV 81-80B 4 ... B5A/22,1<sup>3)</sup></b> + <b>R 2I o/or MR 2I, 3I 40</b>
	esecuzione: <b>estremità d'albero Ø 14</b> design: <b>shaft end Ø 14</b>			
<b>MR IV + MR 2I, 3I</b>  $i_N \approx 400 \dots 10\,000$	$i_{\text{finale}} = 50,7$	$i_{\text{finale}} = 63,5$	$i_{\text{finale}} = 63,5$	$i_{\text{finale}} = 63,5$

Prestazioni del riduttore iniziale: a vite, cap. 7 o 9 del presente catalogo; coassiale, catalogo E, cap. 6 o 8.

1) Fra riduttore finale e quello iniziale c'è una staffa di collegamento.

2) Il motoriduttore ha la flangia di attacco (quota  $P_0$ , cap. 12) di 140 mm.

3) Il motoriduttore ha la flangia di attacco (quota  $P_0$ , cap. 12) di 160 mm.

4) Riduttore in esecuzione «flangia B5 maggiorata» (ved. cap. 17 cat. E).

For initial gear reducer performance see: this catalogue ch. 7 or 9 for worm gear reducer, and catalogue E ch. 6 or 8 for coaxial gear reducer.

1) An anchor link is fitted between initial and final gear reducer.

2) The gearmotor has 140 mm motor mounting flange (dimension  $P_0$ , ch. 12).

3) The gearmotor has 160 mm motor mounting flange (dimension  $P_0$ , ch. 12).

4) Gear reducer in «oversized B5 flange» (see ch. 17 cat. E).

Tabella A - Momenti torcenti nominali riduttore finale

Table A - Nominal torques for final gear reducer







$n_2$ min <sup>-1</sup>	Grandezza riduttore finale / i ingranaggio a vite Final gear reducer size / i worm gear pair								
	100/25		125/32		160/32		$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{2max}$ daN m
$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{N2}$ daN m			
<b>11,2</b>	129	0,74	215	200	0,74	339	372	0,76	636
<b>9</b>	133	0,73	229	208	0,73	361	391	0,75	680
<b>4,5</b>	145	0,69	257	230	0,69	413	435	0,71	784
<b>2,24</b>	154	0,67	268	254	0,66	458	494	0,68	850
<b>1,12</b>	160	0,65	268	279	0,64	468	500	0,65	850
<b>0,56</b>	160*	0,63	268	300	0,61	468	500*	0,63	850
<b>0,28</b>	160**	0,61	268	300*	0,6	468	500**	0,61	850
<b>0,14</b>	160**	0,59	268	300*	0,58	468	500**	0,59	850
<b><math>\leq 0,071</math></b>	160**	0,57	268	300*	0,56	468	500**	0,57	850
$M_2$ Grandezza Size [daN m]	<b>160</b>		<b>300</b>		<b>500</b>				

\* , \*\* In questi casi fs richiesto, purché risulti sempre  $\geq 1$ , può essere ridotto di **1,12** (\*) o di **1,18** (\*\*).

\* , \*\* In these cases fs required, provided that it always results  $\geq 1$ , can be reduced of **1,12** (\*) or **1,18** (\*\*).

Tabella B - Tipi di gruppi

Table B - Types of combined units

Tipo di gruppo Type of combined unit	Grandezza riduttore finale Final gear reducer size		
	100	125	160
<b>R V + R V</b> <b>R V + R IV</b> 	<b>R V 100/25</b> + <b>R V, IV o/or MR V, IV 50</b>	<b>R V 125/32</b> + <b>R V, IV o/or MR V, IV 63</b>	<b>R V 160/32</b> + <b>R V, IV o/or MR V, IV 80</b>
<b>R V + MR V</b> <b>R V + MR IV</b>  1) $i_N \approx 315 \dots 8\,000$	$i_{final}^{finale} = 25$	$i_{final}^{finale} = 32$	$i_{final}^{finale} = 32$
<b>MR V + R 2I, 3I</b> 	<b>MR V 100-100LB 4 ... B5/56</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 63<sup>4)</sup></b> per $M_{N2} \leq 112$ daN m <b>MR V 100-90L 4 ... B5/56</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 50<sup>4)</sup></b>	<b>MR V 125-112M 4 ... B5/43,8</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 63<sup>4)</sup></b>	<b>MR V 160-132MB 4 ... B5/43,8</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 80<sup>4)</sup></b> per $M_{N2} \leq 400$ daN m <b>MR V 160-132MB 4 ... B5A/43,8<sup>5)</sup></b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 64<sup>4)</sup></b>
<b>MR V + MR 2I, 3I</b>  $i_N \approx 200 \dots 5\,000$	$i_{final}^{finale} = 25$	$i_{final}^{finale} = 32$	$i_{final}^{finale} = 32$ per $M_{N2} \leq 315$ daN m <b>MR V 160-112M 4 ... B5/43,8</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 63<sup>4)</sup></b>
<b>MR IV + R 2I, 3I</b> 	<b>MR IV 100-90L 4 ... B5/22,1</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 50<sup>4)</sup></b>	<b>MR IV 125-112M 4 ... B5/17,3</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 63<sup>4)</sup></b>	<b>MR IV 160-112M 4 ... B5/13,8</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 63<sup>4)</sup></b>
<b>MR IV + MR 2I, 3I</b>  $i_N \approx 500 \dots 12\,500$	$i_{final}^{finale} = 63,5$	$i_{final}^{finale} = 81,1$	$i_{final}^{finale} = 102$

Prestazioni del riduttore iniziale: a vite, cap. 7 o 9 del presente catalogo; coassiale, catalogo E, cap. 6 o 8.

1) Fra riduttore finale e quello iniziale c'è una staffa di collegamento.

4) Riduttore in esecuzione «flangia B5 maggiorata» (ved. cap. 17 cat. E); la grandezza 63 ha inoltre l'albero lento ridotto a 28 mm: «flangia B5 maggiorata - Ø 28».

5) Il motoriduttore ha la flangia di attacco (quota P<sub>0</sub>, cap. 12) di 250 mm.

6) Il motoriduttore ha la flangia di attacco (quota P<sub>0</sub>, cap. 12) di 300 mm.

7) Il motoriduttore ha la flangia di attacco (quota P<sub>0</sub>, cap. 12) di 350 mm.

For initial gear reducer performance see: this catalogue ch. 7 or 9 for worm gear reducer, and catalogue E ch. 6 or 8 for coaxial gear reducer.

1) An anchor link is fitted between initial and final gear reducer.

4) Gear reducer in «oversized B5 flange» (see ch. 17 cat. E); size 63 has a low speed shaft reduced to 28 mm: «oversized B5 flange - Ø 28».

5) The gearmotor has 250 mm motor mounting flange (dimension P<sub>0</sub>, ch. 12).







6) The gearmotor has 300 mm motor mounting flange (dimension P<sub>0</sub>, ch. 12).

7) The gearmotor has 350 mm motor mounting flange (dimension P<sub>0</sub>, ch. 12).



**Tabella A - Momenti torcenti nominali riduttore finale****Table A - Nominal torques for final gear reducer**

$n_2$ min <sup>-1</sup>	Grandezza riduttore finale / $i$ ingranaggio a vite Final gear reducer size / $i$ worm gear pair							
	161/32		200/32		250/40		$M_{N2}$ daN m	$\eta$
	$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{N2}$ daN m	$\eta$	$M_{N2}$ daN m	$\eta$		
<b>11,2</b>	442	0,76	691	0,78	1 201	1 190	0,79	2 013
<b>9</b>	466	0,75	739	0,77	1 258	1 270	0,78	2 072
<b>4,5</b>	516	0,71	851	0,73	1 487	1 440	0,73	2 467
<b>2,24</b>	556	0,68	921	0,69	1 662	1 562	0,69	2 812
<b>1,12</b>	560	0,65	921	0,67	1 736	1 704	0,66	3 034
<b>0,56</b>	560*	0,63	921	1 000*	0,64	1 736	1 900	0,64
<b>0,28</b>	560**	0,61	921	1 000**	0,63	1 736	1 900*	0,61
<b>0,14</b>	560**	0,59	921	1 000**	0,61	1 736	1 900**	0,60
<b><math>\leq 0,071</math></b>	560**	0,57	921	1 000**	0,58	1 736	1 900**	0,57
Grandezza Size $M_2$ [daN m]	<b>560</b>		<b>1 000</b>		<b>1 900</b>			















**Tabella B - Tipi di gruppi****Table B - Types of combined units**

Tipo di gruppo Type of combined unit	Grandezza riduttore finale Final gear reducer size		
	161	200	250
<b>R V + R V R V + R IV</b> 	<b>R V 161/32</b> + <b>R V, IV o/or MR V, IV 80</b>	<b>R V 200/32</b> + <b>R V, IV o/or MR V, IV 100</b>	<b>R V 250/40</b> + <b>R V, IV o/or MR V, IV 125</b>
<b>R V + MR V R V + MR IV</b>  1) $i_N \approx 315 \dots 10\,000$	$i_{final} = 32$	$i_{final} = 32$	$i_{final} = 40$
<b>MR V + R 2I, 3I</b> 	<b>MR V 161-132MB 4 ... B5/43,8</b> per $M_{N2} \leq 400$ daN m + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 80<sup>4)</sup></b>	<b>MR V 200-180L 4 ... B5/43,8</b> per $M_{N2} \leq 800$ daN m + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 100<sup>4)</sup></b>	<b>MR V 250-200L 4 ... B5A/35<sup>7)</sup></b> per $M_{N2} \leq 1\,400$ daN m + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 101<sup>4)</sup></b>
<b>MR V + MR 2I, 3I</b> 	$i_N \approx 200 \dots 6\,300$ $i_{final} = 32$	$i_{final} = 32$	$i_{final} = 40$
<b>MR IV + R 2I, 3I</b> 	<b>MR IV 161-112M 4 ... B5/13,8</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 63<sup>4)</sup></b>	<b>MR IV 200-132MB 4 ... B5/17,1</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 80<sup>4)</sup></b>	<b>MR IV 250-180L 4 ... B5/13,7</b> + <b>R 2I, 3I o/or MR 2I, 3I 100<sup>4)</sup></b>
<b>MR IV + MR 2I, 3I</b> 	$i_N \approx 500 \dots 16\,000$ $i_{final} = 102$	$i_{final} = 81,8$	$i_{final} = 102$

## 12 - Dimensioni gruppi<sup>1)</sup> (riduttori)




## 12 - Combined unit dimensions<sup>1)</sup> (gear reducers)



Grandezza riduttore finale  
Final gear reducer size

**50 ... 81**

R V ... + R V ...<sup>2)</sup>




MR V ... + R 2I, 3I ...

MR IV ... + R 2I ...


Grandezza riduttore finale  
Final gear reducer size

**100 ... 250**

R V ... + R V ...<sup>2)</sup>



R V ... + R IV ...<sup>2)</sup>



MR V ... + R 2I, 3I ...

MR IV ... + R 2I, 3I ...

1) Per esecuzione, forma costruttiva e quantità d'olio dei singoli riduttori ved. i relativi cataloghi.  
2) La posizione del riduttore iniziale rispetto a quello finale, solo se 1, 2 o 3, va precisata per esteso.

**Importante:** l'eventuale protezione antinfortunistica è a cura dell'Acquirente (98/37/CE).

1) See catalogues for design, mounting position and oil quantities of single gear reducers.  
2) The coupling position of the initial gear reducer with respect to the final one should be described in detail, though only in the case of 1, 2 or 3.

**Important:** personal safety-guards are the Buyer's responsibility (98/37/EC).

### 1) Lunghezza utile del filetto 2 : E

2) Fori ruotati di 45° rispetto allo schema.

3) Fori ruotati di  $22^{\circ} 30'$  rispetto allo schema.

4) Tolleranza t8.


1) Working length of thread 2 : E

2) Holes turned through  $45^\circ$  with respect to the drawing.

3) Holes turned through  $22^{\circ} 30'$  with respect to the drawing.

4) Tolerance t8.

## 12 - Dimensioni gruppi<sup>1)</sup> (motoriduttori)



## 12 - Combined unit dimensions<sup>1)</sup> (garmotors)

Grandezza riduttore finale  
Final gear reducer size

**50 ... 81**

R V ... + MR V ...<sup>2)</sup>

— 1 2 3

MR V ... + MR 2I, 3I ...

MR IV ... + MR 2I, 3I ...

Grandezza riduttore finale  
Final gear reducer size

**100 ... 250**

R V ... + MR V ...<sup>2)</sup>



— 1 2 3

R V ... + MR IV ...<sup>2)</sup>


— 1 2 3

MR V ... + MR 2I, 3I ...


MR IV ... + MR 2I, 3I ...




UTC 709



UTC 710



UTC 711



MR IV ... + MR 2I, 3I ...

Grandezza riduttore finale  
Final gear reducer size

**100 ... 250**

R V ... + MR V ...<sup>2)</sup>




— 1 2 3

R V ... + MR IV ...<sup>2)</sup>


— 1 2 3

MR V ... + MR 2I, 3I ...


MR IV ... + MR 2I, 3I ...




UTC 712








UTC 713



UTC 714



UTC 715



1) Per esecuzione, forma costruttiva e quantità d'olio dei singoli riduttori ved. i relativi cataloghi.  
2) La posizione del riduttore iniziale rispetto a quello finale, solo se 1, 2 o 3, va precisata per esteso.

**Importante:** l'eventuale protezione antinfortunistica è a cura dell'Acquirente (98/37/CE)

1) See relevant catalogues for design, mounting position and oil quantities of single gear reducers.

2) The coupling position of the initial gear reducer with respect to the final one should be described in detail, though only in the case of 1, 2 or 3.

**Important:** personal safety-guards are the Buyer's responsibility (98/37/EC).

Grandezza - Size		<b>a</b>	<b>a<sub>1</sub></b>	<b>A</b>	<b>c<sub>1</sub></b>	<b>D</b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H<sub>h11</sub></b>	<b>H<sub>h12</sub></b>	<b>K</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>P<sub>0</sub></b>	<b>P<sub>1</sub></b>	<b>T</b>	<b>W<sub>1</sub></b>	<b>Z</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Y<sub>1</sub></b>	<b>W</b>	Massa kg								
riduttore - gear reducer finale      iniziale final      initial	mot. B5	<b>a<sub>0</sub></b>	<b>a<sub>2</sub></b>	<b>B</b>		<b>D<sub>Ø</sub></b> H7	<b>d<sub>1</sub> Ø</b>	<b>e<sub>1</sub></b>		<b>H<sub>0</sub> h11</b>		<b>L</b>			<b>M<sub>Ø</sub></b>	<b>N<sub>Ø</sub> h6</b>	<b>G<sub>0</sub></b>	<b>Q</b>		<b>U</b>		<b>Z<sub>1</sub></b>	<b>X<sub>Ø</sub> ≈</b>	<b>Y<sub>≈</sub></b>	<b>Y<sub>1</sub> ≈</b>	<b>W<sub>≈</sub></b>								
<b>50 R V</b>	<b>MR V 32</b>	<b>63</b>	50	40	—	86	75	70,5	28	16	M 6 2)	76	100 67	49	9,5 13 12	100	85 4)	116 —	120 3	—	140	126 95	183	53 39	122	185	229	253	253	101	17	19		
	<b>MR V</b>	<b>MR2I, 3I 40</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	32	—	—	—	—	211					160	140 160	204	122	185	229	463	507	101	22	24									
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 32</b>	<b>63</b>							186					140	140	191	122	185	229	438	482	101	20	22									
<b>63 R V</b>	<b>MR V 32</b>	<b>63</b>	63	50	—	102	90	83	32	19	M 8	76	125 80	58,5	11,5 16 14	100	80	129 —	120 3	—	140	151 114	205	63 39	122	185	229	279	279	101	22	24		
	<b>MR V</b>	<b>MR2I, 3I 40</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	32	—	—	—	231					160	140 160	230 <sup>5)</sup> 224 <sup>5)</sup>	122	185	229	496	540	101	27	29										
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 32</b>	<b>63</b>												140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	33			
<b>80 R V</b>	<b>MR V 40</b>	<b>63</b>	80	40	—	132	106	103	38	(80)	24	M 10	87	150 100	69,5	14 20 17	130	110	153 —	160 3,5	—	140	189 135	250	75 46	122	185	229	323	323	101	35	37	
	<b>MR V</b>	<b>MR 2I, 3I 50</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	81	—	—	—	40	(81)	36		282			200	140 160 200	200	140	140	140	140	140	286	122	185	229	567	611	101	43	45		
		<b>MR 2I, 3I 40</b>	<b>63</b>	<b>71</b>		—	—	—	251				251			160	140 160	267	122	185	229	536	580	101	37	39								
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 40</b>	<b>63</b>	<b>71</b>		—	—	—	251				251			160	140 160	250	122	185	229	536	580	101	37	39								
<b>100 R V</b>	<b>MR V 50</b>	<b>63</b>	100	50	63	180	131	130	48	28	M 12	98	180 125	84,5	16 23	165	130	187 —	200 3,5	—	140	236 165	305	90 53	122	185	229	429	429	101	58	60		
	<b>MR V</b>	<b>MR IV 50</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	80	—	—	—	—	—		347			250	160 200 200	357	140	211	275	730	794	112	74	77									
		<b>MR 2I, 3I 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	—	314			200	140 160 200	331	122	185	229	671	715	101	63	65									
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 50</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	—	—	—	—	—	—	314			200	140 160 200	305	122	185	229	671	715	101	63	65									
<b>125 R V</b>	<b>MR V 63</b>	<b>71</b>	125	63	80	225	155	155	60	32	M 12 <sup>8</sup>	118	225 150	99,5	18 28	215	180	222 —	250 4	—	160	287 194	375	106 63	140	211	275	515	515	112	97	100		
	<b>MR V</b>	<b>MR IV 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	90	—	—	—	—	—	382			250	160 200 200 250	407 <sup>5)</sup> 375 <sup>5)</sup>	140	211	275	806	870	112	110	113										
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	—	382			300	200 200 250 250 300	500	160	231	307	942	1018	122	188	193									
		<b>MR 2I, 3I 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	—	382			250	160 200 200 250 250	472	140	211	275	880	944	112	167	170									
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	—	382			250	160 200 200 250 250	460	140	211	275	880	944	112	167	170									
<b>160 R V</b>	<b>MR V 80</b>	<b>71</b>	160	80	100	272	183	187	70	(160)	M 14 <sup>8</sup>	138	280 180	118,5	22 33	265	230	268 —	300 4	—	160	345 232	460	125 75	140	211	275	593	593	112	163	166		
	<b>MR V</b>	<b>MR 2I, 3I 80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	90	—	—	—	—	—	466			300	200 200 250 250 300	500	160	231	307	900	976	122	171	176										
		<b>MR 2I, 3I 80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	—	—	—	—	—	469			300	200 200 250 250 300	472	160	231	307	939	1024	149	177	182										
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	424			300	200 200 250 250 300	460	140	211	275	880	944	112	170	173										
		<b>MR 2I, 3I 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	424			300	200 200 250 250 300	585	140	211	275	908	976	122	171	176										
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 63</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	424			300	200 200 250 250 300	560	140	211	275	939	1024	149	184	191										
<b>200 R V</b>	<b>MR V 100</b>	<b>100</b>	200	100	100	342	214	235	90	48	M 16 <sup>8</sup>	170	335 225	137,5	27 40	300	250	328 180	350 5	—	200	431 270	560	150 90	160	231	307	745	745	122	290	295		
	<b>MR V</b>	<b>MR 2I, 3I 100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	100	—	—	—	—	—	574			350	200 250 250 300	620	160	231	305	745	745	149	296	301										
		<b>MR 2I, 3I 80</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	—	—	—	—	—	511			350	200 250 250 300	585	160	231	307	1059	1135	122	291	296										
	<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	—	—	—	—	—	511			350	200 200 250 250 300	560	160	231	307	1059	1135	122	295	300										
		<b>MR 2I, 3I 80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	—	—	—	—	—	511			350	200 200 250 250 300	725 <sup>5)</sup> 690 <sup>5)</sup>	160	231	307	1098	1183	149	304	311										
	<b>MR V</b>	<b>MR 2I, 3I 100</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	—	—	—	—	—	629			350	200 250 250 300	315	160	234	307	1171	1247	164	308	315										
		<b>MR IV</b>	<b>MR 2I, 3I 100</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	—	—	—	—	645			350	200 250 250 300	315	160	234	307	1171	1247	164	318	329										

1) Lunghezza utile del filetto  $2 \cdot F$ .  
 2) Fori ruotati di  $45^\circ$  rispetto allo schema.  
 3) Fori ruotati di  $22^\circ 30'$  rispetto allo schema.  
 4) Tolleranza t8.  
 5) Il valore maggiore vale per **MR V**.  
 6) Valori validi per motore autofrenante.

1) Working length of thread  $2 \cdot F$ .  
 2) Holes turned through  $45^\circ$  with respect to the drawing.  
 3) Holes turned through  $22^\circ 30'$  with respect to the drawing.  
 4) Tolerance t8.  
 5) Highest value is valid for **MR V**.  
 6) Values valid for brake motor.




















**Forma costruttiva riduttore o motoriduttore iniziale**

Per facilitare l'individuazione della forma costruttiva dei riduttori o motoriduttori combinati fare riferimento alla tabella seguente nella quale, in funzione della forma costruttiva del riduttore finale e della posizione di montaggio del riduttore o motoriduttore iniziale, sono indicate le forme costruttive dello stesso riduttore o motoriduttore iniziale.

**Forma costruttiva riduttore iniziale****Initial gear reducer or garmotor mounting position**

In order to make easier the individualization of the combined gear reducer and garmotor mounting position refer to following table where, according to the final gear reducer mounting position and to the initial gear reducer or garmotor coupling position, the mounting positions of the same initial gear reducer or garmotor are stated.

**Initial gear reducer mounting position**



























Posiz. di montaggio Coupling position	Forma costruttiva riduttore finale - Final gear reducer mounting position					
	B3	B6	B7	B8	V5	V6
-	<b>B8* <math>\leq 64</math></b> <b>B8 <math>\geq 80</math></b> 	R V ... + R V ... 	R V ... + R IV ... 			
1	<b>B8* <math>\leq 64</math></b> <b>B8 <math>\geq 80</math></b> 	R V ... + R V ... 	R V ... + R IV ... 	R V ... + R IV ... 	R V ... + R IV ... 	R V ... + R IV ... 
2		R V ... + R V ... 	R V ... + R IV ... 	R V ... + R IV ... 		<b>B8* <math>\leq 64</math></b> <b>B8 <math>\geq 80</math></b> 
3		R V ... + R V ... 	R V ... + R IV ... 	R V ... + R IV ... 	R V ... + R IV ... 	<b>B8* <math>\leq 64</math></b> <b>B8 <math>\geq 80</math></b> 
		MR V ... + R 2I, 3I ... 	MR IV ... + R 2I, 3I ... 			
				<b>B5* <math>\leq 40</math></b> <b>B3* <math>\geq 50</math></b> 	<b>B5* <math>\leq 40</math></b> <b>B3* <math>\geq 50</math></b> 	<b>B5* <math>\leq 40</math></b> <b>B3* <math>\geq 50</math></b> 

\* In quanto normale questa forma costruttiva non va indicata nella designazione.  
1) La quantità di grasso è quella prescritta per la forma costruttiva B3 sul cat. E.  
In targhetta compare \* nello spazio della forma costruttiva.

\* This standard mounting position must not be stated in the designation.  
1) Grease quantity is the same foreseen for B3 mounting position of cat. E.  
On name plate there is a \* in correspondence of mounting position.

Forma costruttiva **motoriduttore** iniziale

Initial **gearmotor** mounting position

Posiz. di montaggio Coupling position	Forma costruttiva riduttore finale - Final gear reducer mounting position					
	B3	B6	B7	B8	V5	V6
-	<b>B8* <math>\leq</math> 64</b> <b>B8 <math>\geq</math> 80</b> 	R V ... + MR V ... 	R V ... + MR IV ... 	 <b>B3*</b>	 <b>B7</b>	 <b>B6</b>
1	<b>B8* <math>\leq</math> 64</b> <b>B8 <math>\geq</math> 80</b> 	R V ... + MR V ... 	R V ... + MR IV ... 	 <b>B3*</b>	 <b>B6</b>	 <b>B7</b>
2	<b>B7</b> 	<b>V6</b> 	<b>V5</b> 	R V ... + MR V ...  <b>B6</b>	R V ... + MR IV ...  <b>B3*</b>	 <b>B8* <math>\leq</math> 64</b> <b>B8 <math>\geq</math> 80</b>
3	<b>B7</b> 	<b>V5</b> 	<b>V6</b> 	R V ... + MR V ...  <b>B6</b>	R V ... + MR IV ...  <b>B3*</b>	 <b>B8* <math>\leq</math> 64</b> <b>B8 <math>\geq</math> 80</b>
	<b>B5* <math>\leq</math> 40</b> <b>B3* <math>\geq</math> 50</b> 	<b>V1 <math>\leq</math> 40</b> <b>V5 <math>\geq</math> 50</b> 	<b>V3 <math>\leq</math> 40</b> <b>V6 <math>\geq</math> 50</b> 	MR V ... + MR 2I, 3I ...  <b>B5* <math>\leq</math> 40</b> <b>B3* <math>\geq</math> 50</b>	MR IV ... + MR 2I, 3I ...  <b>B5* <math>\leq</math> 40</b> <b>B6 <math>\geq</math> 50</b>	 <b>B5* <math>\leq</math> 40</b> <b>B7 <math>\geq</math> 50</b>

\* In quanto normale questa forma costruttiva **non** va indicata nella designazione.  
1) La quantità di grasso è quella prescritta per la forma costruttiva B3 sul cat. E.  
In targhetta compare \* nello spazio della forma costruttiva.

\* This standard mounting position must **not** be stated in the designation.  
1) Grease quantity is the same foreseen for B3 mounting position of cat. E.  
On name plate there is a \* in correspondence of mounting position.

## 13 - Carichi radiali<sup>1)</sup> $F_{r1}$ [daN] sull'estremità d'albero veloce

Quando il collegamento tra motore e riduttore è realizzato con una trasmissione che genera carichi radiali sull'estremità d'albero, è necessario che questi siano minori o uguali a quelli indicati in tabella. Per i casi di trasmissioni più comuni, il carico radiale  $F_{r1}$  è dato dalle formule seguenti:

$$F_{r1} = \frac{2865 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{per trasmissione a cinghia dentata}$$

$$F_{r1} = \frac{4775 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{per trasmissione a cinghie trapezoidali}$$

dove:  $P_1$  [kW] è la potenza richiesta all'entrata del riduttore,  $n_1$  [ $\text{min}^{-1}$ ] è la velocità angolare,  $d$  [m] è il diametro primitivo.

I carichi radiali ammessi in tabella valgono per carichi agenti in mezzeria dell'estremità d'albero veloce cioè ad una distanza dalla battuta di  $0,5 \cdot E$  ( $E$  = lunghezza dell'estremità d'albero); se agiscono a  $0,315 \cdot E$  moltiplicarli per 1,25; se agiscono a  $0,8 \cdot E$  moltiplicarli per 0,8.

$n_1$ $\text{min}^{-1}$	Grandezza riduttore - Gear reducer size																			
	32		40		50		63, 64		80, 81		100		125, 126		160, 161		200		250	
	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV
1 400	14	11,2	21,2	17	31,5	17	47,5	26,5	71	26,5	106	42,5	160	75	236	170	265	170	375	250
1 120	15	11,8	22,4	18	33,5	18	50	28	75	28	112	45	170	80	250	180	280	180	400	265
900	16	12,5	23,6	19	35,5	19	53	30	80	30	118	47,5	180	85	265	190	300	190	425	280
710	18	14	26,5	21,2	40	21,2	60	33,5	90	33,5	132	53	200	95	300	212	335	212	475	315
560	19	15	28	22,4	42,5	22,4	63	35,5	95	35,5	140	56	212	100	315	224	355	224	500	335
450	20	16	30	23,6	45	23,6	67	37,5	100	37,5	150	60	224	106	335	236	375	236	530	355
355	22,4	18	33,5	26,5	50	26,5	75	42,5	112	42,5	170	67	250	118	375	265	425	265	600	400

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarsi.

## 14 - Carichi radiali $F_{r2}$ [daN] o assiali $F_{a2}$ [daN] sull'estremità d'albero lento

### Carichi assiali $F_{a2}$

Il valore ammissibile di  $F_{a2}$  si trova nella colonna per la quale il senso di rotazione dell'albero lento (freccia bianca o freccia nera) e il senso della forza assiale (freccia intera o freccia tratteggiata) corrispondono a quelli che si hanno sul riduttore. Il senso di rotazione e il senso della forza si stabiliscono guardando il riduttore da un punto qualunque, purché sia lo stesso per la rotazione e per la forza. Quando è possibile, mettersi nelle condizioni corrispondenti alla colonna di **destra**.

### Carichi radiali $F_{r2}$

Quando il collegamento tra riduttore e macchina è realizzato con una trasmissione che genera carichi radiali sull'estremità d'albero, è necessario che questi siano minori o uguali a quelli indicati in tabella.

Normalmente il carico radiale sull'estremità d'albero lento assume valori rilevanti; infatti si tende a realizzare la trasmissione tra riduttore e macchina con elevato rapporto di riduzione (per economizzare sul riduttore) e con diametri piccoli (per economizzare sulla trasmissione o per esigenze d'ingombro).

Evidentemente la durata e l'usura (che influisce negativamente anche sugli ingranaggi) dei cuscinetti e la resistenza dell'asse lento pongono dei limiti al carico radiale ammissibile.

L'elevato valore che può assumere il carico radiale e l'importanza di non superare i valori ammissibili richiedono di sfruttare al massimo le possibilità del riduttore.

Pertanto i carichi radiali ammessi in tabella sono in funzione: del prodotto della velocità angolare  $n_2$  [ $\text{min}^{-1}$ ] per la durata dei cuscinetti  $L_h$  [h] richiesta, del senso di rotazione, della posizione angolare  $\phi$  [ $^\circ$ ] del carico e del momento torcente  $M_2$  [daN m] richiesto.

I carichi radiali ammessi in tabella valgono per carichi agenti in mezzeria dell'estremità d'albero lento, cioè ad una distanza dalla battuta di  $0,5 \cdot E$  ( $E$  = lunghezza dell'estremità d'albero); se agiscono a  $0,315 \cdot E$  moltiplicarli per 1,25; se agiscono a  $0,8 \cdot E$  moltiplicarli per 0,8.

## 13 - Radial loads<sup>1)</sup> $F_{r1}$ [daN] on high speed shaft end

Radial loads generated on the shaft end by a drive connecting gear reducer and motor must be less than or equal to those given in the relevant table.

The radial load  $F_{r1}$  given by the following formula refers to most common drives:

$$F_{r1} = \frac{2865 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{for timing belt drive}$$

$$F_{r1} = \frac{4775 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{for V-belt drive}$$

where:  $P_1$  [kW] is power required at the input side of the gear reducer,  $n_1$  [ $\text{min}^{-1}$ ] is the speed,  $d$  [m] is the pitch diameter.

Radial loads given in the table are valid for overhung loads on centre line of high speed shaft end, i.e. operating at a distance of  $0,5 \cdot E$  ( $E$  = shaft end length) from the shoulder. If they operate at  $0,315 \cdot E$  multiply by 1,25; if they operate at  $0,8 \cdot E$  multiply by 0,8.

$n_1$ $\text{min}^{-1}$	Grandezza riduttore - Gear reducer size																			
	32		40		50		63, 64		80, 81		100		125, 126		160, 161		200		250	
	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV	R V	R IV
1 400	14	11,2	21,2	17	31,5	17	47,5	26,5	71	26,5	106	42,5	160	75	236	170	265	170	375	250
1 120	15	11,8	22,4	18	33,5	18	50	28	75	28	112	45	170	80	250	180	280	180	400	265
900	16	12,5	23,6	19	35,5	19	53	30	80	30	118	47,5	180	85	265	190	300	190	425	280
710	18	14	26,5	21,2	40	21,2	60	33,5	90	33,5	132	53	200	95	300	212	335	212	475	315
560	19	15	28	22,4	42,5	22,4	63	35,5	95	35,5	140	56	212	100	315	224	355	224	500	335
450	20	16	30	23,6	45	23,6	67	37,5	100	37,5	150	60	224	106	335	236	375	236	530	355
355	22,4	18	33,5	26,5	50	26,5	75	42,5	112	42,5	170	67	250	118	375	265	425	265	600	400

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

## 14 - Radial loads $F_{r2}$ [daN] or axial loads $F_{a2}$ [daN] on low speed shaft end

### Axial loads $F_{a2}$

Permissible  $F_{a2}$  is shown in the column where direction of rotation of low speed shaft (black or white arrow) and direction of the axial force (solid or broken arrow) correspond to those of the gear reducer in question. Direction of rotation and direction of force may be established viewing the gear reducer from any point, providing the same point adopted for both.

Wherever possible, choose the load conditions corresponding the column on the **right**.

### Radial loads $F_{r2}$

Radial loads generated on the shaft end by a drive connecting gear reducer and machine must be less than or equal to those given in the relevant table.

Normally, radial loads on low speed shaft ends are considerable: in fact there is a tendency to connect the gear reducer to the machine by means of a transmission with high transmission ratio (economizing on the gear reducer) and with small diameters (economizing on the drive, and for requirements dictated by overall dimensions). Bearing life and wear (which also affect gears unfavourably) and low speed shaft strength, clearly impose limits on permissible radial load.

The high value which radial load may take on, and the importance of not exceeding permissible values, make it necessary to take full advantage of the gear reducer's possibilities.

Permissible radial loads given in the table are therefore based on: the product of speed  $n_2$  [ $\text{min}^{-1}$ ] multiplied by bearing life  $L_h$  [h] required, the direction of rotation, the angular position  $\phi$  [ $^\circ$ ] of the load and torque  $M_2$  [daN m] required.

Radial loads given in the table are valid for overhung loads on centre line of low speed shaft end, i.e. operating at a distance of  $0,5 \cdot E$  ( $E$  = shaft end length) from the shoulder. If operating at  $0,315 \cdot E$  multiply by 1,25; if operating at  $0,8 \cdot E$  multiply by 0,8.

## 14 - Carichi radiali $F_{r2}$ [daN] o assiali $F_{a2}$ [daN] sull'estremità d'albero lento

Per i casi di trasmissione più comuni, il carico radiale  $F_{r2}$  ha il valore e la posizione angolare seguenti:

$$F_{r2} = \frac{1910 \cdot P_2}{d \cdot n_2} \text{ [daN]}$$

per trasmissione a catena (sollevamento in genere); per cinghia dentata sostituire 1 910 con 2 865









for chain drive (lifting in general); for timing belt drive replace 1 910 with 2 865

## 14 - Radial loads $F_{r2}$ [daN] or axial loads $F_{a2}$ [daN] on low speed shaft end

Radial load  $F_{r2}$  for most common drives has the following value and angular position:





Rotazione  
Rotation




dove:  $P_2$  [kW] è la potenza richiesta all'uscita del riduttore,  $n_2$  [ $\text{min}^{-1}$ ] è la velocità angolare,  $d$  [m] è il diametro primitivo.

**IMPORTANTE:**  $0^\circ$  coincide con la semiretta parallela all'asse della vite e orientata come soprafigurato, pertanto segue la rotazione dell'asse della vite come sottoindicato.



where:  $P_2$  [kW] is power required at the output side of the gear reducer,  $n_2$  [ $\text{min}^{-1}$ ] is the speed,  $d$  [m] is the pitch diameter.

**IMPORTANT:**  $0^\circ$  coincides with a half line lying parallel to the worm axis, and oriented as shown above, and therefore it follows the rotation of the worm axis as shown below.



14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size

32

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$							
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0	125
<b>355 000</b>	5,3			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	80	125
<b>710 000</b>	3,75 2,65			140	150	170	180	180	180	180	160	180	180	150	132	140	170	180	180	80	125
<b>900 000</b>	3,75 2,65 1,9			125	132	160	180	180	180	170	140	180	180	140	125	125	150	180	180	80	125
<b>1 120 000</b>	2,65 1,9 1,32			125	132	150	180	180	180	160	140	180	160	140	132	140	150	170	180	80	112
<b>1 400 000</b>	2,65 1,9 1,32			118	118	140	160	180	170	150	125	180	150	125	112	118	135	160	180	80	106
<b>1 800 000</b>	2,65 1,9 1,32			106	106	125	150	170	160	140	118	170	140	118	100	106	125	150	170	71	95
<b>2 240 000</b>	2,65 1,9 1,32			95	100	118	140	160	150	132	106	160	132	106	90	95	112	140	160	63	85
<b>2 800 000</b>	2,65 1,9 1,32			85	90	106	132	150	140	118	95	150	125	95	80	85	100	132	150	56	75
<b>3 550 000</b>	1,9 1,32 0,95			85	90	100	118	132	125	112	95	132	112	95	85	85	100	118	132	56	71
				95	95	106	118	125	125	112	100	125	112	100	90	95	100	118	125	63	71
				100	100	106	118	118	118	112	100	118	112	100	95	100	106	118	125	67	75
																			max 80	max 125	
																			max 80	max 180	

grand.  
size

40

<b>224 000</b>	9	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	112	180
<b>450 000</b>	6,3 4,5	200 212	200 224	236 250	250 250	250 250	250 250	224 236	250 250	250 236	212 212	190 212	200 212	236 236	250 250	250 250	250 250	250 250	112	180
<b>560 000</b>	6,3 4,5 3,15	180 200 212	190 200 212	224 236 236	250 250 250	250 250 250	250 250 250	200 212 224	250 250 250	200 212 224	170 190 212	180 190 212	212 212 212	250 250 250	250 250 250	250 250 250	250 250 250	250 250 250	112	180
<b>710 000</b>	6,3 4,5 3,15	160 180 190	170 190 200	200 212 236	250 250 250	250 250 250	224 224 224	180 190 200	250 250 250	180 190 200	150 170 190	160 180 200	190 190 212	250 250 250	250 250 250	250 250 250	250 250 250	112	160	
<b>900 000</b>	6,3 4,5 3,15	140 160 180	150 170 200	190 190 200	236 224 224	250 250 236	250 236 236	212 212 212	160 180 190	140 160 170	140 160 170	140 160 170	180 190 190	236 224 224	250 250 236	250 224 236	250 224 236	106	140	
<b>1 120 000</b>	4,5 3,15 2,24	150 160 170	150 160 170	180 180 190	212 212 200	236 224 212	224 224 200	190 190 190	236 212 190	200 190 170	140 160 170	150 160 170	170 190 190	212 212 212	236 224 224	250 212 212	106	132		
<b>1 400 000</b>	4,5 3,15 2,24	132 150 160	140 150 160	160 170 170	200 212 200	224 212 200	212 200 170	180 190 180	224 212 190	180 190 170	150 160 150	170 180 160	160 170 170	200 190 170	224 212 200	224 212 200	95	118		
<b>1 800 000</b>	4,5 3,15 2,24	118 132 140	125 140 140	150 180 180	190 190 180	212 212 190	200 190 170	170 170 150	200 190 170	170 170 150	112 132 140	118 132 140	140 140 150	180 180 170	212 200 190	80 90 100	106	112		
<b>2 240 000</b>	4,5 3,15 2,24	106 118 125	112 125 132	140 140 150	170 170 170	180 180 170	150 150 150	125 125 125	190 190 170	118 118 125	106 106 125	106 106 125	118 118 125	140 140 160	170 170 180	200 190 180	71	95		
<b>2 800 000</b>	4,5 3,15 2,24	100 112 125	106 112 125	125 140 140	150 180 180	160 180 170	125 125 150	112 112 125	160 160 140	106 106 125	106 106 125	106 106 125	118 118 125	140 140 150	170 170 180	200 190 180	60	90		
<b>3 550 000</b>	3,15 2,24 1,6	100 106 100	106 112 118	125 125 118	150 150 118	160 160 112	132 132 100	112 112 100	160 160 118	95 95 100	100 106 106	100 106 106	118 118 112	140 140 140	160 150 150	190 170 170	63	80		
																		max 112	max 180	
																		max 250		

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$  [daN] on low speed shaft end

grand.  
size  
**50**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$							
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0	160
<b>140 000</b>	25	335	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	160	250
	18	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	160	250
	12,5	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	160	250
<b>180 000</b>	18	300	315	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	160	250
	12,5	335	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	160	250
	9	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	160	250
<b>224 000</b>	18	265	280	355	355	355	355	355	300	355	355	300	250	250	335	355	355	355	355	160	250
	12,5	300	315	355	355	355	355	355	335	355	355	335	300	300	355	355	355	355	355	160	250
	9	335	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	160	250
<b>280 000</b>	12,5	280	280	335	355	355	355	355	315	355	355	300	265	265	335	355	355	355	355	160	250
	9	300	315	355	355	355	355	355	335	355	355	300	300	300	335	355	355	355	355	160	250
	6,3	300	300	335	355	355	355	355	315	355	355	315	280	280	300	335	355	355	355	160	250
<b>355 000</b>	12,5	250	265	315	355	355	355	355	280	355	355	280	236	250	300	355	355	355	355	160	250
	9	280	280	335	355	355	355	355	300	355	355	300	265	280	315	355	355	355	355	160	250
	6,3	300	300	335	355	355	355	355	315	355	355	315	280	280	300	335	355	355	355	160	250
	4,5	280	280	315	335	355	355	355	315	300	355	355	335	335	300	280	280	300	335	160	250
<b>450 000</b>	12,5	224	236	280	355	355	355	315	250	355	335	250	212	212	265	355	355	355	355	160	236
	9	250	265	300	355	355	355	315	265	355	335	265	236	250	280	355	355	355	355	160	250
	6,3	265	280	315	335	355	355	355	280	355	335	280	265	265	300	335	355	355	355	160	250
	4,5	280	280	315	335	355	355	355	315	300	355	355	335	335	300	280	280	300	335	160	250
<b>560 000</b>	12,5	200	212	265	335	355	355	300	224	355	300	224	190	200	250	335	355	355	355	150	212
	9	224	236	280	335	355	355	300	250	355	300	250	212	224	265	335	355	355	355	160	224
	6,3	250	250	280	315	335	355	300	265	355	300	265	236	250	280	315	355	355	355	160	236
	4,5	265	265	280	315	335	355	315	300	280	355	300	280	250	265	300	335	355	355	160	236
<b>710 000</b>	12,5	180	190	236	315	355	355	265	200	355	280	200	160	170	224	315	355	355	355	132	190
	9	200	212	250	315	335	355	280	224	355	280	224	200	200	236	300	355	355	355	160	200
	6,3	224	236	265	300	315	355	280	236	355	280	236	224	224	250	300	335	355	355	160	212
	4,5	236	250	265	300	315	355	280	250	355	280	250	236	236	265	280	315	355	355	160	212
<b>900 000</b>	12,5	160	170	224	300	355	315	250	180	335	250	180	140	150	200	280	355	355	355	112	170
	9	180	190	236	280	315	300	250	200	315	265	200	170	180	224	280	335	355	355	140	180
	6,3	200	212	236	280	300	280	250	224	300	265	224	200	200	236	280	315	355	355	160	190
	4,5	224	224	250	265	280	280	250	236	300	265	236	212	212	236	265	280	300	355	160	190
<b>1 120 000</b>	9	170	170	212	265	300	280	236	190	300	236	180	160	160	200	265	315	355	355	118	160
	6,3	190	190	224	265	280	280	236	200	300	236	200	180	190	212	265	315	355	355	140	170
	4,5	200	200	224	250	265	265	236	212	300	265	236	200	200	224	250	280	300	355	150	180
<b>1 400 000</b>	9	150	160	200	250	280	265	212	170	280	224	170	140	140	180	250	300	355	355	100	150
	6,3	170	180	200	250	265	250	224	190	265	224	180	160	170	200	236	265	300	355	125	160
	4,5	180	190	212	236	250	250	224	200	250	224	200	180	180	200	236	250	300	355	132	160
<b>1 800 000</b>	9	132	140	180	236	265	250	200	150	265	200	150	125	125	160	224	280	355	355	85	132
	6,3	150	160	190	224	250	236	200	170	250	212	170	150	150	180	224	250	300	355	106	140
	4,5	170	170	190	224	236	224	200	180	236	212	180	160	160	190	224	250	300	355	118	140
<b>2 240 000</b>	9	118	125	160	224	250	236	180	140	250	190	132	106	112	150	212	265	355	355	75	118
	6,3	140	140	170	212	236	224	190	150	236	190	150	132	132	160	212	236	355	355	95	125
	4,5	150	160	180	200	224	212	190	160	224	190	160	150	150	170	200	224	355	355	106	132
<b>2 800 000</b>	9	106	112	150	200	236	224	170	125	236	180	118	95	100	132	200	250	355	355	63	106
	6,3	125	132	160	200	224	212	170	140	224	180	140	118	125	150	200	224	355	355	80	112
	4,5	140	140	160	190	212	200	170	150	212	180	150	132	140	160	190	212	355	355	95	118
<b>3 550 000</b>	9	150	150	170	190	200	190	180	160	200	180	160	150	150	170	200	224	355	355	100	118
	6,3	122	118	140	180	212	200	160	125	200	160	125	106	112	140	180	212	355	355	71	100
	4,5	125	132	150	180	200	190	160	140	190	170	132	118	125	140	180	200	355	355	85	106
	3,15	132	140	150	170	180	160	140	120	180	170	140	120	132	150	170	190	355	355	90	106

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size. **63, 64**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$							
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315		
<b>90 000</b>	47,5 33,5	400 475	425 500	530 530	530 530	530 530	530 530	530 530	475 530	530 530	475 530	530 530	450 530	355 450	375 475	530 530	530 530	530 530	236 236	375 375	
<b>112 000</b>	33,5 23,6	425 500	450 500	530 530	530 530	530 530	530 530	500 530	530 530	530 530	530 530	530 530	530 530	475 475	400 475	425 475	530 530	530 530	530 530	236 236	375 375
<b>140 000</b>	33,5 23,6 17	375 450 475	425 500 500	530 530 530	530 530 530	530 530 530	530 530 530	500 530 530	450 530 530	530 530 530	530 530 530	530 530 530	530 530 530	425 475 475	355 425 475	375 425 475	475 530	530 530	530 530	236 236	375 375
<b>180 000</b>	33,5 23,6 17 11,8	335 400 425 475	375 425 450 500	475 530 530 530	530 530 530 530	530 530 530 530	530 530 530 530	400 450 475 500	530 530 530 530	530 530 530 530	530 530 530 530	530 530 530 530	500 530 530 530	375 425 475 500	315 375 425 475	335 400 450 500	425 530 530 530	530 530 530 530	236 236	375 375	
<b>224 000</b>	33,5 23,6 17 11,8	300 355 400 425	335 375 425 475	425 450 475 500	530 530 530 530	530 530 530 530	530 530 530 530	475 500 500 500	355 400 425 450	530 530 530 530	500 530 530 530	530 530 530 530	335 375 425 475	280 335 400 450	280 335 425 475	400 450 475 500	530 530 530 530	530 530 530 530	236 236	375 375	
<b>280 000</b>	23,6 17 11,8	315 355 400	335 375 450	425 475 500	530 530 530	530 530 530	530 530 530	450 475 500	375 400 425	530 530 530	475 475 475	355 375 425	300 355 400	315 375 425	315 375 425	400 425 475	500 500 530	530 530 530	236 236	355 375	
<b>355 000</b>	23,6 17 11,8	280 335 355	315 335 375	375 400 400	500 530 500	530 530 475	530 530 475	425 425 425	335 355 375	530 530 500	425 450 375	315 355 355	265 315 355	280 315 375	355 400 475	500 530 530	530 530 530	236 236	315 335 355		
<b>450 000</b>	23,6 17 11,8 8,5	250 300 335 355	280 315 375 375	355 450 425 425	475 500 475 450	530 500 475 425	500 530 475 425	400 400 400 400	300 335 355 355	530 500 450 400	400 315 375 335	280 320 315 335	236 236 315 375	236 236 425 475	236 236 425 475	200 236 300 315	280 300 450 450	530 530 530 530	200 236 315 315	280 300 300 300	
<b>560 000</b>	23,6 17 11,8 8,5	236 265 300 315	250 280 315 335	315 335 355 355	425 425 400 425	500 530 400 425	530 530 425 425	375 375 375 375	355 300 335 335	500 450 425 425	265 300 250 315	212 250 265 315	300 355 300 335	425 400 375 335	530 530 400 425	530 530 400 425	170 212 236 236	265 265 280 300	265 265 280 300		
<b>710 000</b>	17 11,8 8,5	236 265 280	250 280 315	315 375 375	400 400 375	425 500 375	530 530 375	335 335 335	265 300 335	425 355 375	224 280 265	236 265 315	300 375 375	400 425 425	530 530 400	530 530 400	180 212 236	250 250 265	250 250 265		
<b>900 000</b>	17 11,8 8,5	212 250 265	224 250 265	280 300 300	355 355 335	400 475 315	530 530 315	375 375 280	315 315 250	400 315 250	236 236 250	200 236 265	212 280 300	265 355 300	355 400 335	425 400 375	530 530 300	160 180 200	224 224 236		
<b>1 120 000</b>	17 11,8 8,5	190 224 236	200 236 280	265 335 335	335 335 300	400 475 400	530 530 475	355 355 300	224 236 250	355 300 250	224 236 236	212 224 236	236 224 236	265 315 315	335 400 355	400 132 160	200 212 160	212 212 180			
<b>1 400 000</b>	17 11,8 8,5	170 200 224	180 212 224	236 250 265	315 335 315	355 355 315	335 335 280	265 265 265	224 224 224	355 320 315	280 212 236	190 160 212	160 200 224	224 236 250	315 375 300	375 400 335	118 140 160	180 190 190			
<b>1 800 000</b>	17 11,8 8,5 6	150 180 200 212	160 190 212 224	212 236 236 265	300 315 300 300	335 315 280 280	315 315 280 280	250 250 250 250	224 224 224 224	335 315 280 280	170 170 212 212	132 180 212 212	132 280 315	280 315 315	355 400 300	95 125 140 150	160 170 170 180				
<b>2 240 000</b>	17 11,8 8,5 6	132 160 180 200	140 170 190 200	200 212 212 224	280 265 236 250	326 315 280 280	236 236 236 236	160 170 170 180	224 224 224 224	315 280 236 236	150 160 170 190	125 140 160 180	125 140 160 180	224 236 250 265	335 315 280 280	80 106 125 140	140 150 160 160				
<b>2 800 000</b>	17 11,8 8,5 6	118 150 170 180	125 150 170 190	180 236 212 212	265 250 236 236	326 265 236 236	200 200 212 212	140 160 160 180	106 125 125 140	280 224 200 200	100 125 125 140	150 160 160 180	150 160 160 180	250 224 200 200	300 280 250 250	67 90 112 125	132 140 140 140				
<b>3 550 000</b>	11,8 8,5 6	132 150 160	140 160 170	180 190 190	236 224 236	265 224 236	200 200 170	140 160 160	106 125 125	265 250 200	100 125 125	125 140 160	125 140 160	224 200 170	280 250 224	80 95 106	125 125 132				
max <b>530</b>																		max <b>236</b>	max <b>375</b>		

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$  [daN] on low speed shaft end

grand. size **80, 81**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$						
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	
<b>90 000</b>	80	560	630	800	800	800	800	800	670	800	800	670	670	560	750	800	800	355	560	
	56	710	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	750	670	670	800	800	355	560
<b>112 000</b>	56	630	670	800	800	800	800	800	710	800	800	710	600	630	750	800	800	355	560	
	40	710	750	800	800	800	800	800	750	800	800	750	670	710	800	800	800	355	560	
<b>140 000</b>	56	560	600	750	800	800	800	800	630	800	800	630	530	560	710	800	800	355	560	
	40	630	670	800	800	800	800	800	710	800	800	710	630	630	750	800	800	355	560	
	28	710	710	800	800	800	800	800	750	800	800	750	670	710	800	800	800	355	560	
<b>180 000</b>	56	500	530	670	800	800	800	800	750	560	800	800	560	450	475	630	800	800	355	560
	40	560	600	710	800	800	800	800	750	630	800	800	630	560	560	670	800	800	355	560
	28	630	670	750	800	800	800	800	750	670	800	800	630	630	630	710	800	800	355	560
<b>224 000</b>	56	450	475	630	800	800	800	800	710	530	800	710	500	400	425	560	800	800	335	500
	40	530	560	670	800	800	800	800	710	560	800	750	560	500	500	630	800	800	335	530
	28	560	600	670	800	800	800	800	710	630	800	750	630	560	560	670	800	800	335	560
	20	630	630	710	750	800	800	800	710	670	800	800	630	630	630	750	800	800	335	560
<b>280 000</b>	40	475	500	600	750	800	800	800	670	530	800	670	530	450	450	560	750	800	355	475
	28	530	560	630	750	800	800	800	750	670	800	670	560	500	530	600	750	800	355	500
	20	560	600	630	710	750	750	750	670	600	800	750	600	560	560	630	710	750	355	500
<b>355 000</b>	40	425	450	560	710	800	750	600	475	800	630	475	400	400	530	710	800	315	425	
	28	475	500	560	670	750	710	630	530	750	630	530	450	475	560	670	750	355	450	
	20	530	530	600	670	710	670	630	560	710	630	560	500	500	560	670	710	355	450	
	14	560	560	600	670	670	670	630	560	670	630	560	530	560	600	630	670	355	475	
<b>450 000</b>	40	375	400	500	670	750	710	560	425	750	560	425	335	355	475	630	800	265	375	
	28	425	450	530	630	710	670	560	475	710	600	475	400	425	500	630	710	315	400	
	20	475	500	560	630	670	630	560	500	670	600	500	450	475	530	630	670	355	425	
	14	500	500	560	600	630	630	560	530	630	570	530	500	500	530	600	630	355	425	
<b>560 000</b>	40	335	355	475	630	710	670	530	375	710	530	375	300	315	425	600	750	224	355	
	28	400	400	500	600	670	630	530	425	670	530	425	375	375	475	600	670	280	355	
	20	425	450	500	560	630	600	530	475	630	530	450	425	425	500	560	630	315	375	
	14	450	475	500	560	600	560	530	475	600	530	475	450	450	500	560	600	335	375	
<b>710 000</b>	40	300	315	425	560	670	630	475	335	670	500	335	265	280	375	560	710	190	315	
	28	355	375	450	560	630	600	475	400	630	500	375	335	335	425	560	630	250	335	
	20	400	400	475	530	600	560	500	425	560	500	425	375	375	450	530	600	280	335	
	14	425	425	475	530	560	530	500	450	560	500	450	400	425	475	530	560	300	355	
<b>900 000</b>	40	250	280	375	530	630	600	425	300	630	450	280	224	236	335	530	670	160	280	
	28	315	335	400	530	600	560	450	355	560	450	355	300	315	375	500	600	212	300	
	20	355	375	425	500	560	530	450	375	530	475	375	335	355	400	500	560	250	300	
	14	375	400	425	500	530	500	450	400	530	475	400	375	375	425	500	530	265	315	
<b>1 120 000</b>	28	280	300	375	500	560	530	425	315	560	425	315	265	280	355	475	560	180	265	
	20	315	335	400	475	530	500	425	355	500	425	355	315	315	355	475	530	212	280	
	14	355	355	400	450	500	475	425	375	475	425	375	335	355	400	450	500	236	280	
<b>1 400 000</b>	28	250	265	355	450	530	500	375	280	530	400	280	236	250	315	450	530	160	236	
	20	300	315	355	450	475	450	400	315	475	400	315	280	280	355	425	500	190	250	
	14	315	335	375	425	450	450	400	335	450	400	335	315	315	355	425	475	212	250	
<b>1 800 000</b>	28	224	236	315	425	500	450	355	250	475	355	250	200	212	280	400	500	132	212	
	20	265	280	335	400	450	425	355	280	450	355	280	250	250	315	400	475	160	224	
	14	280	300	335	400	425	400	355	315	425	375	315	280	280	335	425	475	190	224	
	10	315	315	355	375	400	400	355	335	400	375	315	300	315	335	375	400	200	236	
<b>2 240 000</b>	20	236	250	300	375	425	400	335	265	425	335	265	224	236	280	375	450	140	200	
	14	265	280	315	375	400	375	335	280	400	335	280	250	265	300	375	400	170	212	
	10	280	300	315	355	375	375	335	300	375	335	300	280	280	315	355	375	180	212	
<b>2 800 000</b>	20	212	224	280	355	400	375	300	236	400	315	236	200	212	265	355	425	125	180	
	14	236	250	300	355	375	355	315	255	375	315	265	236	236	280	335	375	150	190	
	10	265	265	300	335	355	355	315	280	355	315	280	250	250	265	280	335	160	190	
<b>3 550 000</b>	20	190	200	250	335	375	355	280	212	375	280	212	170	180	236	335	400	106	160	
	14	212	224	265	315	355	335	280	236	355	300	236	212	212	250	315	355	125	170	
	10	236	250	280	300	335	315	280	250	335	300	236	236	236	265	315	335	140	170	

max **800**

max **355** max **560**

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size **100**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$						
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0
<b>90 000</b>	160 112	670 850	750 900	1060 1180	1250 1250	1250 1250	1180 1250	800 1000	1250 1250	1250 1250	1250 1250	560 800	630 850	900 1000	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	530 560	900 900
<b>112 000</b>	112 80 56 40	750 950 1000 1060	800 950 1000 1060	1060 1120 1120 1180	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1180 1180 1180 1180	900 1000 1060 1120	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	850 950 950 1060	710 850 950 1060	750 800 900 1000	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	560 560 560 560	900 900 900 900
<b>140 000</b>	112 80 56 40	670 800 900 950	750 850 950 1000	950 1000 1060 1060	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1060 1120 1120 1180	800 900 950 1120	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	630 750 850 950	630 800 900 1000	900 950 1000 1060	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	530 560 560 560	800 850 900 900
<b>180 000</b>	112 80 56 40	600 710 800 850	630 750 850 900	850 950 1120 1180	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1000 1000 1000 1120	710 800 850 1000	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	670 800 850 900	530 710 850 950	800 950 1120 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	450 560 560 560	710 750 800 800	
<b>224 000</b>	112 80 56 40	530 630 750 800	560 670 750 800	800 900 900 1060	1120 1250 1180 1120	1250 1250 1180 1120	1180 1180 1120 1060	900 900 900 900	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	450 600 630 850	475 710 600 800	710 850 1060 1120	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	375 500 560 560	630 670 710 750	
<b>280 000</b>	80 56 40	560 670 710	630 750 850	800 900 1000	1060 1120 1180	1180 1180 1120	900 900 1000	670 750 800	1180 1060 1000	1180 1180 1120	1180 1180 1120	630 750 850	530 630 710	710 800 900	1000 1060 1120	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	425 500 560	600 630 670
<b>335 000</b>	80 56 40	500 600 670	560 630 670	710 750 800	950 1000 900	1120 1180 950	1060 1120 800	600 600 710	1120 1000 950	1120 1180 710	1120 1180 630	600 670 750	450 560 630	500 600 700	630 710 800	1180 1060 1000	1250 1250 1250	1250 1250 1250	355 450 500	560 560 600
<b>450 000</b>	80 56 40 28	450 530 600 630	475 560 710 710	630 710 850 850	900 950 850 850	950 900 850 750	710 750 850 750	530 600 600 670	1060 950 900 850	750 750 750 750	750 750 750 750	400 500 530 630	425 560 670 750	425 560 670 750	850 850 850 850	1120 1000 1060 1060	1250 1250 1250 1250	300 375 425 475	475 530 530 560	
<b>560 000</b>	80 56 40 28	400 475 560 600	425 530 630 670	600 800 850 800	850 900 850 800	900 950 850 800	670 710 750 710	475 560 600 630	1000 900 850 800	670 710 750 710	670 710 750 710	450 530 600 670	355 475 600 700	375 530 630 750	530 600 700 800	1060 1000 1060 1060	1250 1250 1250 1250	250 335 400 425	450 475 475 500	
<b>710 000</b>	56 40 28	425 500 530	450 530 600	560 600 710	750 800 750	800 850 750	650 730 750	500 530 560	850 800 750	670 730 750	670 730 750	475 560 630	400 475 560	425 530 600	750 800 710	900 800 750	1250 1250 1250	280 335 375	425 425 450	
<b>900 000</b>	56 40 28	375 450 500	400 475 560	530 670 710	710 750 710	800 750 600	560 600 500	450 475 530	800 750 710	600 670 600	600 670 530	425 475 425	375 425 475	425 530 560	670 710 630	850 850 710	1250 1250 1250	250 300 335	375 400 400	
<b>1 120 000</b>	56 40 28	335 400 450	375 425 475	475 500 600	670 710 670	750 710 630	530 560 475	400 450 475	750 710 670	560 560 560	560 560 560	375 450 425	315 400 425	315 450 425	630 800 600	800 710 670	1250 1250 1250	212 265 300	335 355 375	
<b>1 400 000</b>	56 40 28	300 355 400	335 375 425	450 500 560	630 670 630	710 630 600	500 400 530	355 400 450	710 670 630	500 530 450	500 530 400	265 335 400	280 355 400	325 450 400	600 750 600	750 800 710	1250 1250 1250	170 224 300	315 335 375	
<b>1 800 000</b>	56 40 28	265 315 375	280 335 425	400 450 560	630 670 530	600 600 560	450 475 475	315 335 400	670 530 400	450 475 355	450 475 355	224 325 425	224 355 425	224 375 425	560 710 600	710 800 600	1250 1250 1250	140 190 236	265 280 300	
<b>2 240 000</b>	40 28	280 335	315 355	400 500	530 560	600 600	450 475	335 375	560 530	450 475	450 475	265 325	265 325	265 325	500 600	600 700	1250 1250	170 200	265 265	
<b>2 800 000</b>	40 28	250 300	280 315	355 375	475 500	560 500	400 400	300 335	560 500	425 425	425 425	335 335	280 300	335 355	450 450	560 530	140 180	235 255		
<b>3 550 000</b>	40 28	224 265	250 280	315 355	450 425	530 450	500 375	265 300	530 475	375 375	200 300	212 265	200 265	200 265	250 250	335 425	560 500	118 150	212 224	
<b>max 1 250</b>																			<b>max 560</b>	<b>max 900</b>

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarsi.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarsi.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size 100 bis<sup>3)</sup>

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$										$F_{a2}^{(2)}$																
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	
≤ 280 000	160 112	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	560 560	900 900	
355 000	80 56	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	560 560	900 900	
450 000	80 56	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	560 560	900 900	
560 000	80 56	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	560 560	900 900	
710 000	56 40	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	560 560	900 900		
900 000	56 40	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1250 1250	560 560	900 900		
1 120 000	56 40 28	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	1250 1250 1250	560 560 560	900 900 900			
1 400 000	56 40 28	1180 1250 1250	1250 1250 1250	560 560 560	850 900 900																							
1 800 000	56 40 28	1120 1180 1250	1180 1250 1250	1250 1250 1250	560 560 560	800 850 850																						
2 240 000	40 28	1120 1180	1120 1250	1250 1250	1250 1250	560 560	750 800																					
2 800 000	40 28	1060 1060	1060 1120	1180 1180	1250 1250	1250 1250	1180 1180	1060 1120	1250 1180	1250 1180	560 560	710 750																
3 550 000	40 28 20	950 1000 1000	1000 1060 1060	1060 1120 1120	1180 1180 1180	1250 1250 1250	1180 1180 1180	1120 1120 1120	1120 1120 1120	1060 1060 1060	1060 1060 1060	1250 1250 1250	1120 1120 1120	1000 1000 1000	950 950 950	950 950 950	1000 1000 1000	1000 1000 1000	1060 1060 1060	1120 1120 1120	1180 1180 1180	1250 1250 1250	1250 1250 1250	560 560 560	670 670 710			
max 1 250																									max 560		max 900	

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

3) Valori validi per cuscinetti a rulli conici sull'asse lento (cap. 17).

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

3) Values valid for taper roller bearings on low speed shaft (ch. 17).

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size. **125, 126**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$						
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0
<b>90 000</b>	300	800	850	1320	1800	1800	1600	1500	950	1800	1600	900	630	710	1060	1800	1800	630	1120	
	212	1060	1120	1400	1800	1800	1800	1600	1180	1800	1700	1180	950	1000	1320	1800	1800	800	1250	
<b>112 000</b>	212	900	1000	1320	1800	1800	1800	1500	1060	1800	1500	1060	850	900	1180	1800	1800	750	1120	
	150	1120	1180	1400	1800	1800	1800	1500	1250	1800	1600	1250	1060	160	1320	1700	1800	800	1180	
<b>140 000</b>	212	800	900	1180	1700	1800	1800	1400	950	1800	1400	900	710	750	1060	1700	1800	630	1000	
	150	1000	1060	1320	1700	1800	1800	1400	1120	1800	1500	1120	950	950	1250	1600	1800	800	1060	
	106	1120	1180	1320	1600	1700	1700	1400	1250	1700	1500	1180	1060	1120	1320	1600	1800	800	1120	
<b>180 000</b>	212	710	750	1060	1600	1600	1500	1250	850	1800	1320	800	600	630	950	1500	1800	530	850	
	150	900	950	1180	1500	1800	1600	1320	1000	1700	1320	1000	800	850	1120	1500	1800	710	950	
	106	1000	1060	1250	1500	1600	1500	1320	1120	1600	1320	1120	950	1000	1180	1500	1800	800	1000	
	75	1120	1180	1250	1400	1500	1500	1320	1180	1500	1320	1180	1060	1120	1250	1400	1600	800	1000	
<b>224 000</b>	150	800	850	1060	1400	1700	1500	1180	900	1600	1250	900	710	750	1000	1400	1700	600	850	
	106	900	950	1120	1400	1500	1500	1250	1000	1500	1250	1000	850	900	1060	1400	1600	710	900	
	75	1000	1060	1180	1320	1400	1400	1250	1060	1400	1250	1060	1000	1000	1120	1320	1500	800	950	
<b>280 000</b>	150	710	750	1000	1320	1600	1500	1120	800	1500	1180	800	630	670	900	1320	1600	530	750	
	106	850	900	1060	1320	1400	1400	1120	900	1400	1180	900	800	800	1000	1250	1500	630	800	
	75	900	950	1060	1250	1320	1320	1180	1000	1320	1180	1000	900	900	1060	1250	1400	710	850	
	53	1000	1000	1120	1250	1320	1250	1180	1060	1320	1180	1060	1000	1000	1120	1250	1320	800	850	
<b>350 000</b>	150	630	670	900	1250	1500	1400	1000	710	1400	1060	710	560	560	800	1250	1500	425	670	
	106	750	800	950	1180	1320	1250	1060	850	1320	1060	800	710	710	900	1180	1400	560	710	
	75	850	850	1000	1180	1250	1250	1060	900	1250	1060	900	800	800	950	1180	1320	630	750	
	53	900	950	1000	1120	1180	1180	1060	950	1180	1060	950	900	900	1000	1120	1250	710	800	
<b>450 000</b>	150	530	600	800	1180	1250	1180	950	630	1320	950	600	475	500	710	1120	1500	355	600	
	106	670	710	900	1120	1250	1180	950	750	1250	1000	750	630	630	800	1120	1320	475	630	
	75	750	800	900	1120	1180	1120	1000	800	1180	1000	800	710	750	900	1060	1250	560	670	
	53	800	850	950	1060	1120	1120	1000	850	1120	1000	850	800	800	900	1060	1180	600	710	
<b>560 000</b>	150	475	500	750	1120	1060	1000	850	560	1180	900	530	400	425	630	1060	1320	300	530	
	106	600	630	800	1060	1180	1120	900	670	1180	900	670	560	560	750	1060	1250	400	600	
	75	670	710	850	1000	1120	1060	900	750	1120	950	750	670	670	800	1000	1180	500	600	
	53	750	750	850	1000	1060	1000	900	800	1060	950	800	710	750	850	1000	1060	560	630	
<b>710 000</b>	106	530	560	750	1000	1120	1060	800	600	1120	850	600	475	500	670	950	1180	355	530	
	75	630	630	750	950	1060	1000	850	670	1060	850	670	600	600	750	950	1060	425	560	
	53	670	710	800	900	1000	950	850	750	1000	850	750	710	670	750	900	1000	475	560	
<b>900 000</b>	106	450	500	670	900	1060	1000	750	530	1060	750	530	425	450	600	900	1120	300	475	
	75	560	600	710	900	1000	950	750	630	1000	800	600	530	530	670	850	1000	375	500	
	53	630	630	750	850	950	900	800	670	900	800	670	600	710	850	950	1050	425	500	
<b>1 120 000</b>	106	400	450	600	850	950	900	670	475	1000	710	450	355	375	530	850	1060	250	425	
	75	500	530	670	850	950	900	710	560	950	750	560	475	500	630	800	950	315	450	
	53	560	600	670	800	850	850	710	630	850	750	600	530	560	670	800	900	375	450	
	37,5	600	630	710	800	850	800	710	630	800	750	630	600	600	670	750	850	425	475	
<b>1 400 000</b>	106	355	400	560	800	850	800	630	425	900	670	400	315	335	475	750	1000	200	375	
	75	450	475	600	750	900	850	670	500	850	670	500	425	425	560	750	900	280	400	
	53	500	530	630	750	800	800	670	560	800	670	560	500	500	600	750	850	335	425	
	37,5	560	560	630	710	750	750	670	600	750	670	600	530	560	630	710	800	375	425	
<b>1 800 000</b>	75	400	425	530	710	850	750	600	450	800	630	450	355	375	500	710	850	236	355	
	53	450	475	560	710	750	750	630	500	800	630	450	450	450	560	670	800	280	375	
	37,5	500	530	600	670	710	710	630	530	700	630	530	500	500	600	750	800	315	375	
<b>2 240 000</b>	75	355	375	500	670	800	710	560	400	750	560	400	315	335	450	670	800	200	315	
	53	425	450	530	670	710	670	560	450	750	600	450	400	400	500	630	750	250	335	
	37,5	450	475	560	630	670	670	560	500	670	600	500	450	450	530	630	710	280	355	
<b>2 800 000</b>	75	315	335	450	630	750	670	500	375	710	530	355	280	300	400	630	750	170	300	
	53	375	400	475	600	670	630	530	425	710	530	400	355	375	450	600	710	212	300	
	37,5	425	450	500	600	630	630	530	450	630	560	450	400	425	475	600	670	250	315	
<b>3 550 000</b>	75	265	300	400	600	630	600	475	315	670	475	300	236	250	355	560	750	140	265	
	53	335	355	450	560	630	600	475	375	630	500	375	315	315	400	560	670	190	265	
	37,5	375	400	450	560	600	560	500	425	600	500	400	355	375	450	530	630	224	280	

max **1 800**

max **800** max **1 250**

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand. size **125 bis<sup>3)</sup>, 126 bis<sup>3)</sup>**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$									
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0	900	1400	
<b>≤224 000</b>	300	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	212	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
<b>280 000</b>	150	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	106	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
<b>355 000</b>	150	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	106	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
<b>450 000</b>	150	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	106	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
<b>560 000</b>	150	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	106	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	75	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
<b>710 000</b>	150	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	106	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	75	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	53	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
<b>900 000</b>	106	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1900	2000	2000	900	1400	
	75	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
	53	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400		
<b>1 120 000</b>	106	1800	1900	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	1900	2000	2000	1800	1800	2000	2000	2000	900	1320	
	75	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1900	2000	2000	2000	900	1400	
	53	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	900	1400	
	37,5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	1400	
<b>1 400 000</b>	106	1700	1700	1900	2000	2000	2000	2000	1800	2000	2000	2000	1800	2000	2000	1600	1700	1700	1800	2000	900	1250	
	75	1700	1800	1900	2000	2000	2000	2000	1800	2000	2000	2000	1800	2000	2000	1700	1700	1900	2000	2000	900	1320	
	53	1800	1800	1900	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	1900	2000	2000	1800	1800	1900	2000	2000	900	1320	
	37,5	1800	1900	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	1900	2000	2000	1800	1800	1900	2000	2000	900	1320	
<b>1 800 000</b>	106	1500	1600	1800	2000	2000	2000	1800	1600	2000	2000	2000	1500	2000	2000	1500	1700	2000	2000	2000	900	1180	
	75	1600	1600	1800	1900	2000	2000	2000	1800	1700	2000	2000	2000	1600	2000	2000	1600	1700	1900	2000	2000	900	1180
	53	1700	1700	1800	1900	2000	2000	2000	1900	1800	2000	2000	2000	1700	2000	2000	1600	1700	1900	2000	2000	900	1250
	37,5	1700	1700	1800	1900	1900	2000	2000	1900	1800	2000	2000	2000	1900	2000	2000	1800	1800	1900	2000	2000	900	1250
<b>2 240 000</b>	75	1600	1600	1800	1900	2000	2000	1900	1800	2000	2000	2000	1600	2000	2000	1500	1600	1700	1900	2000	900	1120	
	53	1600	1700	1800	1900	2000	2000	2000	1900	1800	2000	2000	2000	1600	2000	2000	1500	1600	1700	1900	2000	900	1180
	37,5	1700	1700	1800	1900	2000	2000	2000	1900	1800	2000	2000	2000	1700	2000	2000	1600	1700	1800	2000	2000	900	1180
<b>2 800 000</b>	75	1500	1500	1600	1800	1900	1700	1500	1800	1700	1500	1800	1700	1500	1800	1700	1500	1700	1500	1800	1900	900	1060
	53	1500	1600	1700	1800	1800	1800	1700	1600	1700	1600	1500	1700	1600	1500	1700	1600	1500	1600	1800	1800	900	1060
	37,5	1600	1600	1700	1700	1800	1700	1700	1600	1600	1700	1600	1600	1700	1600	1600	1700	1600	1600	1700	1800	900	1120
<b>3 550 000</b>	75	1320	1400	1500	1700	1800	1700	1600	1400	1320	1320	1320	1500	1700	1800	1400	1500	1600	1700	1800	850	1000	
	53	1400	1400	1500	1600	1700	1700	1600	1500	1700	1600	1500	1400	1500	1600	1500	1600	1500	1600	1700	1700	900	1000
	37,5	1500	1500	1500	1600	1700	1600	1600	1500	1700	1600	1500	1700	1600	1500	1700	1600	1500	1600	1700	1700	900	1000

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

3) Valori validi per cuscinetti a rulli conici sull'asse lento (cap. 17).

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

3) Values valid for taper roller bearings on low speed shaft (ch. 17).

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size 160

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$					
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315
<b>90 000</b>	500	1000	1120	1700	2650	2500	2360	2120	1250	2650	2120	1120	800	900	1400	2650	2650	710	1320
	355	1400	1500	2000	2650	2650	2650	2240	1600	2650	2630	1600	1250	1320	1800	2650	2650	1000	1500
<b>112 000</b>	355	1250	1320	1800	2650	2650	2650	2000	1500	2650	2120	1400	1060	1120	1600	2500	2650	850	1320
	250	1500	1600	2000	2500	2650	2650	2120	1700	2650	2240	1600	1400	1500	1800	2500	2650	1120	1400
<b>140 000</b>	355	1060	1180	1600	2360	2650	2650	1900	1250	2650	1900	1180	950	1000	1400	2360	2650	750	1180
	250	1320	1400	1800	2360	2650	2500	2000	1500	2650	2000	1500	1250	1320	1700	2240	2650	950	1250
	180	1500	1600	1900	2240	2500	2360	2000	1700	2500	2000	1700	1500	1500	1800	2240	2500	1120	1320
<b>180 000</b>	355	900	1000	1500	2240	2360	2240	1700	1120	2650	1800	1000	750	850	1250	2120	2650	600	1060
	250	1180	1250	1600	2120	2500	2240	1800	1320	2360	1800	1320	1060	1120	1500	2120	2500	800	1120
	180	1400	1700	2120	2240	2120	1800	1500	2240	1900	1500	1320	1320	1600	2000	2360	950	1180	
	125	1500	1600	1800	2000	2120	2120	1800	1600	2120	1900	1600	1500	1500	1700	2240	2500	1060	1250
<b>224 000</b>	355	800	900	1320	2120	2000	1800	1600	950	2240	1600	900	630	710	1060	2000	2500	475	950
	250	1060	1120	1500	2000	2360	2120	1700	1250	2240	1700	1180	950	1000	1320	2000	2360	710	1000
	180	1250	1320	1600	1900	2120	2000	1700	1400	2120	1700	1320	1180	1180	1500	1900	2240	850	1060
	125	1400	1600	1900	2000	1900	1700	1500	2000	2120	1900	1500	1320	1400	1600	1900	2120	950	1120
<b>280 000</b>	250	950	1000	1320	1900	2240	2000	1500	1120	2120	1600	1060	850	900	1250	1800	2240	600	900
	180	1120	1180	1500	1800	2000	1900	1600	1250	2000	1600	1250	1060	1320	1800	2120	2500	750	950
	125	1250	1320	1500	1800	1900	1800	1600	1320	1900	1600	1320	1180	1250	1500	1700	1900	850	1000
	90	1320	1400	1500	1700	1800	1800	1600	1400	1800	1600	1400	1320	1320	1500	1700	1800	950	1060
<b>355 000</b>	250	800	900	1250	1800	2120	1900	1400	1000	2000	1400	900	710	750	1060	1700	2120	500	800
	180	1000	1120	1320	1700	1900	1800	1400	1120	1900	1500	1120	900	950	1250	1700	2000	630	850
	125	1120	1180	1400	1600	1800	1700	1500	1250	1800	1500	1250	1060	1120	1320	1600	1800	750	900
	90	1250	1250	1400	1600	1700	1600	1500	1320	1700	1500	1320	1180	1250	1400	1600	1700	850	950
<b>450 000</b>	250	710	800	1120	1600	1900	1700	1250	850	1900	1320	800	600	630	950	1600	2120	400	710
	180	900	950	1180	1600	1800	1700	1320	1000	1800	1400	1000	800	850	1120	1500	1900	560	800
	125	1000	1060	1250	1500	1700	1600	1320	1120	1700	1400	1120	1000	1000	1180	1500	1700	670	800
	90	1120	1120	1320	1500	1500	1500	1320	1180	1600	1400	1180	1060	1120	1250	1500	1600	710	850
<b>560 000</b>	250	600	670	1000	1500	1600	1500	1180	750	1700	1180	670	500	530	850	1500	1900	335	670
	180	800	850	1120	1500	1700	1600	1250	900	1700	1250	900	710	750	1000	1400	1800	475	710
	125	900	950	1180	1400	1600	1500	1250	1000	1600	1250	900	900	900	1120	1400	1600	600	750
	90	1000	1060	1180	1400	1500	1400	1250	1060	1500	1250	1060	1000	1000	1180	1400	1500	670	750
<b>710 000</b>	250	500	560	900	1400	1250	1180	1060	670	1500	1120	560	400	450	710	1320	1600	265	600
	180	710	750	1000	1400	1600	1500	1120	800	1600	1180	800	630	650	900	1320	1700	400	630
	125	850	900	1060	1320	1500	1400	1120	950	1500	1180	900	800	800	1000	1320	1500	500	670
	90	900	950	1120	1250	1400	1320	1180	1000	1400	1180	900	900	900	1060	1250	1400	560	670
<b>900 000</b>	180	600	670	900	1250	1500	1400	1000	710	1500	1060	670	530	560	800	1250	1600	335	560
	125	750	800	950	1250	1400	1320	1060	850	1400	1060	800	710	710	1000	1180	1400	425	600
	90	850	850	1000	1180	1320	1250	1060	900	1320	1120	900	800	850	950	1180	1320	500	600
<b>1 120 000</b>	180	530	600	800	1180	1400	1320	950	630	1400	950	600	450	500	710	1180	1500	280	500
	125	670	710	900	1180	1320	1250	1000	750	1320	1000	750	630	670	850	1120	1320	375	530
	90	750	800	950	1120	1250	1180	1000	850	1180	1000	850	710	750	900	1120	1250	450	560
	63	850	850	950	1120	1120	1000	900	900	1120	1000	900	800	850	950	1060	1180	500	560
<b>1 400 000</b>	180	450	500	750	1120	1180	1120	850	560	1320	900	500	375	425	630	1060	1400	224	450
	125	600	630	800	1060	1250	1180	900	670	1250	950	670	560	600	750	1060	1250	335	475
	90	670	710	850	1060	1120	1120	900	750	1120	950	750	670	700	800	1000	1180	400	500
	63	750	800	900	1000	1060	900	800	800	1060	950	800	750	750	850	1000	1120	450	530
<b>1 800 000</b>	125	530	560	750	1000	1180	1060	800	600	1120	850	600	475	500	670	1000	1180	265	425
	90	600	710	800	950	1060	1000	850	670	1060	850	670	600	600	750	950	1120	335	450
	63	670	710	800	950	1000	950	850	750	1000	850	750	670	670	800	950	1000	375	475
<b>2 240 000</b>	125	475	500	670	950	1120	1000	750	560	1060	800	530	425	450	600	900	1120	236	400
	90	560	600	710	900	1000	950	800	630	1000	800	600	530	530	670	900	1060	300	400
	63	630	670	750	900	950	900	800	670	950	800	670	600	600	730	950	1060	335	425
<b>2 800 000</b>	125	400	450	600	900	1060	950	710	475	1000	710	450	355	375	530	850	1060	190	355
	90	500	530	670	850	950	900	710	560	950	750	560	475	475	630	850	1000	250	375
	63	560	600	710	800	900	850	750	630	900	750	600	530	560	670	800	900	300	375
<b>3 550 000</b>	125	355	400	560	800	950	850	630	425	950	670	400	300	335	475	800	1060	150	315
	90	450	475	600	800	900	850	670	500	900	670	500	400	425	560	800	950	212	335
	63	500	530	630	750	850	800	670	560	850	710	560	500	500	600	750	850	265	335

max **2 650**

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size **161**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$						
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	
<b><math>\leq 180\ 000</math></b>	500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
	355	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
<b>224 000</b>	355	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
	250	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
<b>280 000</b>	355	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
	250	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
<b>355 000</b>	355	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
	250	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
<b>450 000</b>	355	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
	250	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
<b>560 000</b>	250	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
	180	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
	125	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
<b>710 000</b>	250	2650	2800	3000	3000	3000	3000	2800	3000	3000	2800	2500	2650	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2000
	180	2800	2800	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2800	2800	3000	3000	3000	3000	1320	2000
	125	2800	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2800	2800	3000	3000	3000	1320	2120
	90	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1320	2120
<b>900 000</b>	250	2360	2500	2800	3000	3000	3000	3000	2500	3000	3000	2360	2360	2800	3000	3000	3000	3000	1320	1800
	180	2500	2650	2800	3000	3000	3000	3000	2650	3000	3000	2360	2360	2800	3000	3000	3000	3000	1320	1900
	125	2650	2800	3000	3000	3000	3000	3000	2800	3000	3000	2360	2360	2800	3000	3000	3000	3000	1320	1900
	90	2800	2800	3000	3000	3000	3000	3000	2800	3000	3000	2360	2360	2800	3000	3000	3000	3000	1320	1900
<b>1 120 000</b>	180	2360	2500	2650	3000	3000	3000	2800	2500	3000	2360	2360	2650	3000	3000	3000	3000	3000	1320	1700
	125	2500	2500	2800	3000	3000	3000	2800	2650	3000	2360	2500	2500	2650	3000	3000	3000	3000	1320	1800
	90	2500	2650	2800	2800	3000	3000	3000	2650	3000	2360	2500	2500	2650	2800	3000	3000	3000	1320	1800
	63	2650	2650	2800	2800	3000	3000	2800	2650	3000	2360	2650	2650	2800	2800	3000	3000	3000	1320	1800
<b>1 400 000</b>	180	2240	2240	2500	2800	3000	2800	2650	2360	3000	2650	2360	2360	2650	3000	3000	3000	3000	1320	1600
	125	2360	2360	2500	2800	2800	2800	2650	2360	3000	2650	2360	2360	2650	3000	3000	3000	3000	1320	1700
	90	2360	2500	2500	2650	2800	2800	2650	2360	3000	2650	2360	2360	2650	2800	3000	3000	3000	1320	1700
	63	2500	2500	2650	2650	2800	2800	2650	2360	3000	2650	2360	2360	2650	2800	3000	3000	3000	1320	1700
<b>1 800 000</b>	125	2240	2360	2500	2650	2800	2800	2500	2360	3000	2650	2240	2240	2500	2650	2800	3000	3000	1320	1500
	90	2360	2360	2500	2650	2800	2800	2650	2360	3000	2650	2240	2240	2500	2650	2800	3000	3000	1320	1600
	63	2360	2500	2500	2650	2650	2800	2650	2360	3000	2650	2240	2240	2500	2650	2800	3000	3000	1320	1600
<b>2 240 000</b>	125	2120	2120	2360	2500	2650	2650	2360	2240	3000	2650	2120	2000	2120	2240	2500	2650	2800	1250	1400
	90	2120	2240	2360	2500	2650	2650	2360	2240	3000	2650	2120	2120	2360	2500	2650	2800	3000	1320	1500
	63	2240	2240	2360	2500	2500	2360	2240	2240	3000	2650	2240	2240	2360	2500	2650	2800	3000	1320	1500
<b>2 800 000</b>	125	1900	2000	2120	2360	2500	2500	2240	2000	3000	2500	2240	2000	1900	1900	2120	2360	2500	1180	1320
	90	2000	2120	2240	2360	2500	2500	2240	2120	3000	2500	2240	2000	2120	2360	2500	2650	2800	1250	1400
	63	2120	2120	2240	2360	2360	2240	2120	2120	3000	2500	2240	2000	2120	2240	2360	2500	2650	1320	1400
<b>3 550 000</b>	125	1800	1800	2000	2240	2360	2240	2120	1900	3000	1700	1800	2000	2240	2360	1060	1250			
	90	1900	1900	2000	2240	2240	2240	2120	1900	3000	1800	1900	2000	2240	2360	1180	1250			
	63	1900	2000	2120	2240	2240	2120	2000	1900	3000	1900	1900	2000	2120	2240	1180	1320			
max 3 000																		max 1 320 max 2 120		

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

2) A radial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the axial load. If exceeded consult us.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$   
[daN] on low speed shaft end

grand.  
size **200**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$							
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45
<b>140 000</b>	1000 710	4500 4500	2000 2000	3150 3150																	
<b>180 000</b>	1000 710 500	4500 4500 4500	2000 2000 2000	3150 3150 3150																	
<b>224 000</b>	710 500 355	4500 4500 4500	2000 2000 2000	3150 3150 3150																	
<b>280 000</b>	710 500 355 250 180	4500 4500 4500 4500 4500	2000 2000 2000 2000 2000	3150 3150 3150 3150 3150																	
<b>355 000</b>	500 355 250 180	4500 4500 4500 4500	2000 2000 2000 2000	3150 3150 3150 3150																	
<b>450 000</b>	500 355 250 180	4000 4250 4500 4500	4250 4500 4500 4500	4500 4500 4500 4500	2000 2000 2000 2000	3150 3150 3150 3150															
<b>560 000</b>	500 355 250 180 125	3750 4000 4250 4250 4500	4000 4500 4500 4500 4500	4500 4500 4500 4500 4500	2000 2000 2000 2000 2000	3000 3000 3150 3150 3150															
<b>710 000</b>	500 355 250 180 125	3350 3550 4000 4000 4000	3550 4250 4500 4500 4500	4250 4500 4500 4500 4500	4500 4500 4500 4500 4500	2000 2000 2000 2000 2000	2650 2800 3000 3000 3000														
<b>900 000</b>	355 250 180 125	3350 3550 3750 3750	3550 3750 4000 4000	4000 4250 4500 4500	4250 4500 4500 4500	4500 4500 4500 4500	2000 2000 2000 2000	2650 2650 2800 2800													
<b>1 120 000</b>	355 250 180 125	3150 3350 3350 3550	3350 3750 3750 3750	3750 4000 4000 4250	4000 4250 4500 4500	4250 4500 4500 4500	4500 4500 4500 4500	2000 2000 2000 2000	2500 2500 2500 2650												
<b>1 400 000</b>	355 250 180 125	3000 3000 3150 3350	3000 3150 3550 3550	3350 3750 4000 4000	3550 3750 4250 4250	1900 2000 2240 2360	2240 2360 2360 2360														
<b>1 800 000</b>	355 250 180 125	2650 2800 3000 3000	2800 3000 3150 3150	3150 3550 3550 3550	3550 3750 4000 4000	3550 3750 4250 4250	1700 1900 2120 2120	2120 2120 2240 2240													
<b>2 240 000</b>	250 180 125	2650 2800 2800	2650 2800 3000	3000 3150 3150	3350 3550 3750	3550 3750 3750	1800 2000 2000	2000 2000 2120													
<b>2 800 000</b>	250 180 125	2360 2500 2650	2360 2500 2800	2800 3000 3000	3150 3150 3200	3550 3550 3650	1600 1900 1900	1900 1900 1900													
<b>3 550 000</b>	250 180 125	2240 2360 2360	2360 2360 2500	2650 2650 2650	3000 3000 2800	3000 3000 2800	2650 2650 2650	1500 1600 1700	1700 1800 1800												

max **4 500** max **2 000** max **3 150**

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

2) Contemporaneamente al carico assiale può agire un carico radiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

14 - Carichi radiali  $F_{r2}$  [daN] o assiali  $F_{a2}$  [daN]  
sull'estremità d'albero lento

14 - Radial loads  $F_{r2}$  [daN] or axial loads  $F_{a2}$  [daN] on low speed shaft end

grand.  
size **250**

$n_2 \cdot L_h$	$M_2$	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(2)}$						
		min <sup>-1</sup> · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	
<b>180 000</b>	1900	5000	5600	6300	6300	6300	6300	6300	6000	6300	6300	5600	4500	4750	6300	6300	6300	1400	3000	
	1320	6000	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	5600	6000	6300	6300	6300	6300	1200	3000	
<b>224 000</b>	1320	5300	6000	6300	6300	6300	6300	6300	6000	6300	6300	6000	5000	5300	6300	6300	6300	6300	1800	2800
	950	6000	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	2240	3000
<b>280 000</b>	1320	5000	5300	6300	6300	6300	6300	6300	5600	6300	6300	5300	4500	4750	6000	6300	6300	6300	1600	2650
	950	5600	6000	6300	6300	6300	6300	6300	6000	6300	6300	6000	5300	5600	6300	6300	6300	6300	2000	2800
	670	6000	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	2320	2800
<b>355 000</b>	950	5000	5300	6300	6300	6300	6300	6300	5600	6300	6300	5300	4750	5000	6000	6300	6300	6300	1800	2500
	670	5600	5600	6300	6300	6300	6300	6300	6000	6300	6300	6000	5300	6000	6300	6300	6300	6300	2120	2650
	475	6000	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6000	6300	6300	6000	5600	6000	6300	6300	6300	6300	2360	2650
<b>450 000</b>	950	4500	4750	5600	6300	6300	6300	6300	5000	6300	6300	5000	4250	4500	5600	6300	6300	6300	1600	2360
	670	5000	5300	6000	6300	6300	6300	6300	5300	6300	6300	5300	4750	5000	6000	6300	6300	6300	1900	2500
	475	5300	5600	6000	6300	6300	6300	6300	5600	6300	6300	5600	5300	5300	6000	6300	6300	6300	2120	2500
<b>560 000</b>	950	4250	4500	5300	6300	6300	6300	5600	4750	6300	6000	4500	4000	4250	5000	6300	6300	6300	1500	2240
	670	4750	4750	5600	6300	6300	6300	5600	5000	6300	6000	5000	4500	4500	5300	6300	6300	6300	1700	2240
	475	5000	5000	5600	6000	6300	6300	5600	5300	6300	6000	5300	4750	5000	5600	6000	6300	6300	1900	2360
	335	5300	5300	5600	6000	6300	6300	6000	5600	5300	6300	6000	5000	5300	5600	6000	6300	6300	2120	2360
<b>710 000</b>	950	3750	4000	5000	6000	6300	6300	5300	4250	6300	5300	4250	3550	3750	4750	6000	6300	6300	1250	2000
	670	4250	4500	5000	6000	6300	6300	5300	4500	6300	5600	4500	4000	4250	5000	6000	6300	6300	1600	2120
	475	4500	4750	5300	6000	6000	6300	5300	4750	6000	5300	4750	4500	4500	5000	5600	6300	6300	1800	2120
	335	4750	5000	5300	5600	6000	6000	5300	5000	6000	5300	5000	4750	4750	5300	5600	6000	6000	1900	2240
<b>900 000</b>	670	4000	4000	4750	5600	6000	6000	5000	4250	6000	5000	4250	3750	3750	4500	5600	6300	6300	1400	1900
	475	4250	4250	4750	5300	5600	5600	5000	4500	6000	5000	4500	4000	4250	4750	5300	6000	6300	1600	2000
	335	4500	4500	4750	5300	5600	5600	5300	4500	6000	5000	4500	4250	4500	4750	5300	5600	6000	1800	2000
<b>1 120 000</b>	670	3550	3750	4500	5300	5600	5300	4750	4000	5600	4750	3750	3350	3550	4250	5300	6000	6000	1250	1800
	475	4000	4000	4500	5000	5300	5300	4750	4250	5300	4750	4000	3750	4000	4250	5000	5600	6000	1500	1900
	335	4000	4250	4500	5000	5300	5000	4750	4250	5300	4750	4250	4000	4500	5000	5300	5600	6000	1600	1900
<b>1 400 000</b>	670	3350	3550	4000	5000	5300	5000	4250	3550	5300	4500	3550	3150	3150	4000	4750	5600	6000	1180	1700
	475	3550	3750	4250	4750	5000	5000	4250	3750	5000	4500	3750	3550	3550	4000	4750	5300	6000	1400	1700
	335	3750	4000	4250	4750	4750	4750	4250	4000	4750	4500	4500	3750	3750	4250	4750	5000	5000	1500	1800
<b>1 800 000</b>	670	3000	3150	3750	4500	5000	4750	4000	3350	5000	4000	3150	2800	3000	3550	4500	5300	6000	1000	1500
	475	3350	3350	4000	4500	4750	4500	4000	3550	4750	4250	3550	3150	3350	3750	4500	5000	5300	1250	1600
	335	3550	3550	4000	4250	4500	4500	4000	3750	4500	4250	3750	3350	3350	3750	4250	4750	4750	1400	1600
<b>2 240 000</b>	475	3000	3150	3550	4250	4500	4250	3750	3350	4500	4000	3150	3000	3000	3550	4250	4750	5000	1120	1500
	335	3150	3350	3750	4000	4250	4250	3750	3350	4250	3750	3350	3150	3150	3550	4000	4500	4500	1250	1500
max <b>6 300</b>																			max <b>2 800</b> max <b>4 500</b>	

Valori validi per albero lento **integrale** (ved. cap. 17).

Values valid for **solid** low speed shaft (see ch. 17).

grand.  
size **250 bis**

<b>180 000</b>	1900	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	5000
<b>224 000</b>	1320	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	5000
<b>280 000</b>	1320	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	5000
<b>355 000</b>	950	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	5000
<b>450 000</b>	950	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	5000
<b>560 000</b>	950	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	4500
<b>710 000</b>	950	6700	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	4250
<b>900 000</b>	670	6700	6700	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	4500
<b>1 120 000</b>	670	6000	6300	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3000	3750
<b>1 400 000</b>	670	5600	6000	6300	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3150	3550
<b>1 800 000</b>	670	5000	5300	6000	6700	7100	6700	6000	5300	7100	6700	6000	6700	7100	7100	7100	7100	7100	3150	3350
<b>2 240 000</b>	475	5000	5300	5600	6300	6300	6300	6300	5600	5300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	2650	3150
	335	530																		

## 15 - Dettagli costruttivi e funzionali

### Ingranaggio a vite

Numero di denti  $z_2$  della ruota a vite e  $z_1$  della vite, modulo assiale  $m_x$ , inclinazione d'elica media  $\gamma_m$ , rendimento statico  $\eta_s$  e momento d'inerzia  $J_1$  dell'ingranaggio a vite per riduttori e motorriduttori **R V**, **R IV**, **MR V**, **MR IV**, **MR 2IV**.

Per riduttori e motorriduttori **R IV**, **MR IV** e **MR 2IV**, il momento d'inerzia (escluso motore) sull'asse veloce è quello sulla vite diviso il quadrato del rapporto totale d'ingranaggio dell'ingranaggio cilindrico.

## 15 - Structural and operational details

### Worm gear pair

Number of teeth – wormwheel  $z_2$  and worm  $z_1$ , axial module  $m_x$ , reference lead angle  $\gamma_m$ , static efficiency  $\eta_s$  and worm gear pair moment of inertia  $J_1$  for gear reducers and gearmotors **R V**, **R IV**, **MR V**, **MR IV**, **MR 2IV**.

In the case of **R IV**, **MR IV** and **MR 2IV** gear reducers and gearmotors, the moment of inertia on the high speed shaft (disregarding motor) is that of the worm divided by the cylindrical gear pair total ratio squared.

<i>i</i>		Grandezza riduttore - Gear reducer size									
		32	40	50	63, 64	80, 81	100	125, 126	160, 161	200	250
7	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	21/3 2,2 $22^\circ 28'$ 0,71	21/3 2,8 $22^\circ 29'$ 0,71	21/3 3,4 $22^\circ 35'$ 0,71	28/4 3,5 $28^\circ 35'$ 0,74	28/4 4,5 $28^\circ 30'$ 0,74	—	—	—	—	—
10	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	20/2 2,3 $15^\circ 10'$ 0,65	20/2 2,8 $15^\circ 10'$ 0,65	20/2 3,5 $15^\circ 7'$ 0,65	30/3 3,3 $19^\circ 52'$ 0,69	30/3 4,2 $20^\circ 28'$ 0,7	30/3 5,3 $21^\circ 20'$ 0,7	30/3 6,6 $21^\circ 53'$ 0,7	30/3 8,6 $23^\circ 1'$ 0,72	—	—
13	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	26/2 1,8 $13^\circ 28'$ 0,62	26/2 2,3 $13^\circ 14'$ 0,62	26/2 2,9 $13^\circ 36'$ 0,63	26/2 3,7 $14^\circ 23'$ 0,64	26/2 4,7 $14^\circ 48'$ 0,64	26/2 5,9 $15^\circ 24'$ 0,65	39/3 5,2 $18^\circ 48'$ 0,68	39/3 6,8 $19^\circ 52'$ 0,69	39/3 8,5 $20^\circ 38'$ 0,7	—
16	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	32/2 1,5 $11^\circ 52'$ 0,6	32/2 1,9 $11^\circ 53'$ 0,6	32/2 2,4 $12^\circ 4'$ 0,6	32/2 3,1 $12^\circ 47'$ 0,61	32/2 3,9 $13^\circ 14'$ 0,62	32/2 4,9 $13^\circ 47'$ 0,63	32/2 6,2 $14^\circ 7'$ 0,63	32/2 8 $14^\circ 52'$ 0,64	48/3 7,1 $19^\circ 4'$ 0,68	48/3 9 $20^\circ 21'$ 0,69
20	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	20/1 2,3 $7^\circ 41'$ 0,5	20/1 2,8 $7^\circ 40'$ 0,5	20/1 3,5 $7^\circ 46'$ 0,5	40/2 2,5 $11^\circ 46'$ 0,6	40/2 3,2 $12^\circ 1'$ 0,6	40/2 4,1 $12^\circ 29'$ 0,61	40/2 5,1 $12^\circ 24'$ 0,61	40/2 6,6 $13^\circ 6'$ 0,62	40/2 8,3 $13^\circ 36'$ 0,63	40/2 10,4 $14^\circ 3'$ 0,63
25	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	25/1 1,9 $6^\circ 55'$ 0,48	25/1 2,4 $6^\circ 52'$ 0,48	25/1 3 $6^\circ 58'$ 0,48	25/1 3,8 $7^\circ 21'$ 0,5	25/1 4,8 $7^\circ 34'$ 0,5	25/1 6,1 $7^\circ 53'$ 0,51	50/2 4,2 $11^\circ 33'$ 0,59	50/2 5,4 $11^\circ 49'$ 0,6	50/2 6,8 $12^\circ 28'$ 0,61	50/2 8,6 $13^\circ 18'$ 0,62
32	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	32/1 1,5 $6^\circ$ 0,45	32/1 1,9 $6^\circ$ 0,45	32/1 2,4 $6^\circ 3'$ 0,45	32/1 3,1 $6^\circ 25'$ 0,46	32/1 3,9 $6^\circ 38'$ 0,47	32/1 4,9 $6^\circ 55'$ 0,48	32/1 6,2 $7^\circ 5'$ 0,49	32/1 8 $7^\circ 27'$ 0,5	32/1 10,1 $7^\circ 43'$ 0,51	64/2 6,8 $11^\circ 22'$ 0,59
40	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	40/1 1,3 $5^\circ 12'$ 0,42	40/1 1,6 $5^\circ 10'$ 0,42	40/1 2 $5^\circ 16'$ 0,42	40/1 2,5 $5^\circ 54'$ 0,44	40/1 3,2 $6^\circ 2'$ 0,45	40/1 4,1 $6^\circ 16'$ 0,46	40/1 5,1 $6^\circ 13'$ 0,46	40/1 6,6 $6^\circ 34'$ 0,47	40/1 8,3 $6^\circ 50'$ 0,48	40/1 10,4 $7^\circ 3'$ 0,49
50	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	50/1 1 $4^\circ 29'$ 0,38	50/1 1,3 $4^\circ 25'$ 0,38	50/1 1,6 $4^\circ 32'$ 0,38	50/1 2,1 $5^\circ 7'$ 0,41	50/1 2,7 $5^\circ 15'$ 0,42	50/1 3,3 $5^\circ 27'$ 0,43	50/1 4,2 $5^\circ 48'$ 0,44	50/1 5,4 $5^\circ 56'$ 0,45	50/1 6,8 $6^\circ 15'$ 0,46	50/1 8,6 $6^\circ 41'$ 0,47
63	$z_2/z_1$ $m_x$ $\gamma_m$ $\eta_s$	—	63/1 1 $3^\circ 43'$ 0,34	63/1 1,3 $3^\circ 50'$ 0,35	63/1 1,7 $4^\circ 21'$ 0,38	63/1 2,1 $4^\circ 27'$ 0,38	63/1 2,7 $4^\circ 39'$ 0,39	63/1 3,4 $4^\circ 57'$ 0,4	63/1 4,4 $5^\circ 5'$ 0,41	63/1 5,5 $5^\circ 22'$ 0,42	63/1 6,9 $5^\circ 46'$ 0,44
<b>Momento di inerzia</b> (di massa)											
$J_1$ [kg m <sup>2</sup> ] sulla vite ~											
<b>Moment of inertia</b> (of mass)											
$J_1$ [kg m <sup>2</sup> ] on the worm ~											

### Gioco angolare asse lento

Il gioco angolare dell'asse lento, a vite bloccata, è compreso **orientativamente** tra i valori indicati in tabella. Esso varia in funzione dell'esecuzione e della temperatura. A richiesta si possono fornire riduttori con **gioco controllato** o **ridotto** (ved. cap. 17): termine di consegna superiore al normale, sovrapprezzo; scegliere un fattore di servizio **maggiore**.

1) Alla distanza di 1 m dal centro dell'asse lento, il gioco angolare in mm si ottiene moltiplicando per 1 000 i valori di tabella (1 rad = 3438').

Grandezza riduttore Gear reducer size	Gioco angolare [rad] <sup>1)</sup> Angular backlash [rad] <sup>1)</sup>	
	min	max
<b>32</b>	0,0030	0,0118
<b>40</b>	0,0025	0,0100
<b>50</b>	0,0020	0,0080
<b>63, 64</b>	0,0018	0,0071
<b>80, 81</b>	0,0016	0,0063
<b>100</b>	0,0013	0,0050
<b>125, 126</b>	0,0011	0,0045
<b>160, 161</b>	0,0010	0,0040
<b>200</b>	0,0008	0,0032
<b>250</b>	0,0007	0,0028

### Low speed shaft angular backlash

A rough guide for low speed shaft angular backlash is given in the table (the worm being held stationary). Values vary according to design and temperature. Gear reducers with **controlled** or **reduced backlash** can be supplied on request (see ch. 17), subject to longer delivery times and price addition; choose a **higher** service factor.

1) At a distance of 1 m from the low speed shaft centre, angular backlash in mm is obtained multiplying the table value by 1 000 (1 rad = 3438').

## 15 - Dettagli costruttivi e funzionali

### Rendimento $\eta$

Il rendimento  $\eta$  è dato dal rapporto  $P_{N2} / P_{N1}$  per riduttori (cap. 7) e  $P_2 / P_1$  per i motoriduttori (cap. 9). I valori del rendimento così calcolati sono validi per condizioni di lavoro normali, vite motrice e lubrificazione corretta, dopo un buon rodaggio (ved. cap. 16) e con un carico vicino al valore nominale.

Il rendimento è più basso (di circa il 12% per viti con  $z_1 = 1$ ; 6% per viti con  $z_1 = 2$ ; 3% per viti con  $z_1 = 3$ ) nelle **prime ore di funzionamento** (circa 50) e, in generale, ad ogni avviamento a freddo.

Allo spunto il **rendimento «statico»**  $\eta_s$  (ved. tabella al paragrafo precedente) è molto più basso di  $\eta$  (per il fatto che a velocità 0 si deve vincere l'attrito di «primo distacco»); all'aumentare della velocità il rendimento aumenta fino a raggiungere il valore di catalogo.

Il **rendimento inverso**  $\eta_{inv}$ , che si ha quando la ruota a vite è motrice, è sempre inferiore a  $\eta$ . Può essere calcolato, con una buona approssimazione, con la formula:

$$\eta_{inv} \approx 2 - 1 / \eta; \quad \text{analogamente: } \eta_{s\ inv} \approx 2 - 1 / \eta_s$$

### Irreversibilità

Un riduttore o motoriduttore a vite è **dinamicamente irreversibile** (cessa istantaneamente di ruotare quando sull'asse della vite non ci sono più cause che mantengano in rotazione la vite stessa, es.: momento motore, inerzia dovuta alla vite e relativa ventola, motore, volani, giunti, ecc.) quando  $\eta < 0,5$  in quanto  $\eta_{inv}$  diventa minore di 0.

Questa condizione è necessaria quando c'è l'**esigenza di arrestare e trattenere** il carico, anche senza l'intervento di un freno. In presenza di vibrazioni continue l'irreversibilità dinamica può non essere possibile.

Un riduttore o motoriduttore è **staticamente irreversibile** (non è possibile metterlo in rotazione dall'asse lento) quando  $\eta_s < 0,5$ .

Questa condizione è necessaria quando c'è l'**esigenza di mantenere in sosta il carico**, in pratica tenuto conto che i rendimenti possono migliorare con il funzionamento è consigliabile che sia  $\eta_s \leq 0,4$  ( $\gamma_m < 5^\circ$ ). In presenza di vibrazioni continue l'irreversibilità statica può non essere possibile.

Un riduttore o motoriduttore ha una **bassa reversibilità statica** (è possibile metterlo in movimento dall'asse lento con momenti torcenti elevati e/o in presenza di vibrazioni) quando  $0,5 < \eta_s \leq 0,6$  ( $7^\circ 30' < \gamma_m \leq 12^\circ$ ).

Un riduttore o motoriduttore ha una **reversibilità statica completa** (è possibile metterlo in movimento dall'asse lento) quanto  $\eta_s > 0,6$  ( $\gamma_m > 12^\circ$ ).

Questa condizione è consigliabile quando c'è l'**esigenza di avviare con facilità il riduttore dall'asse lento**.

### Sovraccarichi

Poiché l'ingranaggio a vite è spesso sottoposto a elevati sovraccarichi statici e dinamici, in quanto è particolarmente idoneo a sopportarli, si presenta – più frequentemente che per altri tipi di ingranaggio – la necessità di verificare che il valore di questi sovraccarichi sia sempre inferiore a  $M_{2\ max}$  (cap. 7).

Normalmente si generano sovraccarichi quando si hanno:

- avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti;
- casi di riduttori irreversibili o poco reversibili in cui la ruota a vite diventa motrice per effetto delle inerzie della macchina azionata;
- potenza applicata superiore a quella richiesta; altre cause statiche o dinamiche.

Qui di seguito diamo alcune considerazioni generali su questi sovraccarichi e, per alcuni casi tipici, alcune formule per la loro valutazione. Quando non è possibile valutarli, inserire dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai  $M_{2\ max}$ .

### Momento torcente di spunto

Quando l'avviamento è a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), verificare che  $M_{2\ max}$  sia maggiore o uguale al momento torcente di spunto il quale può essere calcolato con la formula:

$$M_2 \text{ spunto} = \left( \frac{M_{\text{spunto}}}{M_N} \cdot M_2 \text{ disponibile} - M_2 \text{ richiesto} \right) \frac{J}{J + J_0 \cdot \eta} + M_2 \text{ richiesto}$$

dove:

$M_2$  richiesto è il momento torcente assorbito dalla macchina per lavoro e altri;

$M_2$  disponibile è il momento torcente in uscita dovuto alla potenza nominale del motore;

$J_0$  è il momento d'inerzia (di massa) del motore;

$J$  è il momento d'inerzia (di massa) esterno (riduttore, giunti, macchina azionata) in  $\text{kg m}^2$ , riferito all'asse del motore;

per gli altri simboli ved. cap. 2b.

NOTA: quando si vuole verificare che il momento torcente di spunto sia sufficientemente elevato per l'avviamento, considerare, nella valutazione di  $M_2$  disponibile il rendimento  $\eta_s$ , e nella valutazione di  $M_2$  richiesto, eventuali attriti di primo distacco.

## 15 - Structural and operational details

### Efficiency $\eta$

Efficiency  $\eta$  is derived from the  $P_{N2} / P_{N1}$  ratio in the case of gear reducers (ch. 7) and  $P_2 / P_1$  in the case of gearmotors (ch. 9). The values obtained will be valid assuming normal working conditions, worm operating as driving member, proper lubrication, adequate running-in (ch. 16), and a load near to the nominal value.

During the **initial working period** (about 50 hours) and generally at every cold start, efficiency will be lower (by about 12% for worms with  $z_1 = 1$ ; 6% for worms with  $z_1 = 2$  and 3% for worms with  $z_1 = 3$ ).

**«Static» efficiency**  $\eta_s$  on starting (see table in the preceding section) is much lower than  $\eta$  («starting friction» must be overcome at speed 0); as speed picks up gradually, efficiency will rise correspondingly until the catalogue value is reached.

**Inverse efficiency**  $\eta_{inv}$  – produced by the wormwheel as driver – is always less than  $\eta$ . It can be calculated approximately as follows:

$$\eta_{inv} \approx 2 - 1 / \eta; \quad \text{likewise: } \eta_{s\ inv} \approx 2 - 1 / \eta_s$$

### Irreversibility

A worm gear reducer or gearmotor is **dynamically irreversible** (that is, it ceases to turn the instant the wormshaft receives no further stimulus that would keep the worm itself in rotation e.g. motor torque, inertia from the worm and related fan, motor flywheels, couplings, etc.) when  $\eta < 0,5$  as  $\eta_{inv}$  then drops below 0.

This state becomes necessary wherever there is a **need for stopping and holding** the load, even without the aid of a brake. Where continuous vibration occurs, dynamic irreversibility may not be obtainable.

A gear reducer or gearmotor is **statically irreversible** (that is, rotation cannot be imparted by way of the low speed shaft) when  $\eta_s < 0,5$ .

This is a state **necessary to keep the load at standstill**; taking into account, however, that efficiency can increase with time spent in operation, it would be advisable to assume  $\eta_s \leq 0,4$  ( $\gamma_m < 5^\circ$ ). Where continuous vibration occurs, static irreversibility may not be obtainable.

A gear reducer or gearmotor has **low static reversibility** (i.e. rotation may be imparted by way of the low speed shaft with high torque and/or vibration) when  $0,5 < \eta_s \leq 0,6$  ( $7^\circ 30' < \gamma_m \leq 12^\circ$ ).

A gear reducer or gearmotor has **complete static reversibility** (i.e. rotation may be imparted by way of the low speed shaft) when  $\eta_s > 0,6$  ( $\gamma_m > 12^\circ$ ).

This state is advisable where there is a **need for easy start-up of the gear reducer by way of the low speed shaft**.

### Overloads

Since worm gear pairs are often subject to high static and dynamic overloads by dint of the fact that they are especially suited to bear them, the need arises – more so than with other gear pairs – for verifying that such overloads will always remain lower than  $M_{2\ max}$  (ch. 7).

Overloads are normally generated when one has:

- starting on full load (especially for high inertias and low transmission ratios), braking, shocks;
- irreversible gear reducers, or gear reducers with low reversibility in which the wormwheel becomes driver due to driven machine inertia;
- applied power higher than that required; other static or dynamic causes.

The following general observations on overloads are accompanied by some formulae for carrying out evaluations in certain typical instances.

Where no evaluation is possible, install safety devices which will keep values within  $2 \cdot M_{N2}$ .

### Starting torque

When starting on full load (especially for high inertias and low transmission ratios) verify that  $M_{2\ max}$  is equal to or greater than starting torque, by using the following formula:

$$M_2 \text{ start} = \left( \frac{M_{\text{start}}}{M_N} \cdot M_2 \text{ available} - M_2 \text{ required} \right) \frac{J}{J + J_0 \cdot \eta} + M_2 \text{ required}$$

where:

$M_2$  required is torque absorbed by the machine through work and friction;

$M_2$  available is output torque derived from the motor's nominal power rating;

$J_0$  is the moment of inertia (of mass) of the motor;

$J$  is the external moment of inertia (of mass) in  $\text{kg m}^2$  (gear reducers, couplings, driven machine) referred to the motor shaft;

for other symbols see ch. 2b.

NOTE: When seeking to verify that starting torque is sufficiently high for starting, take into account efficiency  $\eta_s$  when evaluating  $M_2$  available, and starting friction, if any, in evaluating  $M_2$  required.

## 15 - Dettagli costruttivi e funzionali

**Arresti di macchine con elevata energia cinetica (elevati momenti d'inerzia con elevate velocità) senza o con frenatura (con motore autofrenante o freno sull'asse della vite)**

Scegliere sempre un riduttore staticamente reversibile ( $\eta_s > 0,5$ ); se il motore è autofrenante verificare la sollecitazione di frenatura con la formula:

$$\left( \frac{M_f}{\eta_{s \text{ inv}}} \cdot i + M_2 \text{ richiesto} \right) \frac{J}{J + J_0/\eta_{s \text{ inv}}} - M_2 \text{ richiesto} \leq M_{2 \text{ max}}$$

dove:  
 $M_f$  è il momento frenante di taratura (ved. tabella del cap. 2b).  
 $\eta_{s \text{ inv}}$  è il rendimento statico inverso (ved. paragrafo precedente); per gli altri simboli ved. sopra e cap. 1.

Quando non è possibile scegliere un riduttore staticamente reversibile (cioè  $\eta_s \leq 0,5$ ) occorre che il rallentamento sia sufficientemente dolce (per evitare sollecitazioni troppo elevate al riduttore stesso) in modo che sia:

$$\frac{J_2 \cdot \alpha_2}{10} - M_2 \leq M_{2 \text{ max}}$$

dove:  
 $J_2 [\text{kg m}^2]$  è il momento d'inerzia (di massa) della macchina azionata riferito all'asse lento del riduttore;  
 $M_2 [\text{daN m}]$  è il momento torcente assorbito dalla macchina per lavoro e attriti;  
 $\alpha_2 [\text{rad/s}^2]$  è la decelerazione angolare dell'asse lento; può essere diminuita per mezzo di volani sull'asse della vite, rampe elettriche di decelerazione, diminuzione del momento frenante quando c'è frenatura, ecc.

Il valore di  $\alpha_2$  può essere valutato sulla base di considerazioni (in sicurezza) teoriche oppure sperimentalmente (per mezzo del tempo e dello spazio di arresto, ecc.). Se il motore è autofrenante  $\alpha_2$  può essere valutato (prudenzialmente) con la formula:

$$\alpha_2 = \frac{10 \cdot M_f}{J_0 \cdot i}$$

in cui si considera il motore a vuoto e sottoposto al momento frenante di taratura  $M_f$  [ $\text{daN m}$ ] (ved. tabella del cap. 2b).

### Funzionamento con motore autofrenante

**Tempo di avviamento  $ta$  e angolo di rotazione del motore  $\varphi a_1$**

$$ta = \frac{(J_0 + J \cdot \eta) \cdot n_1}{95,5 \left( M \text{ spunto} - \frac{M_2 \text{ richiesto}}{i \cdot \eta} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi a_1 = \frac{ta \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

**Tempo di frenatura  $tf$  e angolo di rotazione del motore  $\varphi f_1$**

$$tf = \frac{(J_0 + J \eta_{\text{inv}}) \cdot n_1}{95,5 \left( M_f + \frac{M_2 \text{ richiesto} \cdot \eta_{\text{inv}}}{i} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi f_1 = \frac{tf \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

dove:  
 $M$  spunto [ $\text{daN m}$ ] è il momento torcente di spunto del motore  $\left( \frac{955 \cdot P_1}{n_1} \cdot \frac{M \text{ spunto}}{M_N} \right)$  (ved. cap. 2b);  
 $M_f$  [ $\text{daN m}$ ] è il momento frenante di taratura del motore (ved. cap. 2b); per altri simboli ved. sopra e cap. 1.

La ripetitività di frenatura, con riduttore rodato e a regime termico, al variare della temperatura del freno e dello stato di usura della guarnizione di attrito è — entro i limiti normali del traferro e dell'umidità ambiente e con adeguata apparecchiatura elettrica — circa  $\pm 0,1 \cdot \varphi f_1$ .

Nella fase di riscaldamento ( $1 \div 3$  h dalle grandezze piccole alle grandi) i tempi e gli spazi di frenatura tendono ad aumentare fino a stabilizzarsi attorno ai valori corrispondenti ai rendimenti di catalogo.

### Durata della guarnizione di attrito

Orientativamente il numero di frenature ammesso tra due registrazioni è dato dalla formula:

$$\frac{W \cdot 10^5}{M_f \cdot \varphi f_1}$$

dove:  
 $W$  [MJ] è il lavoro di attrito fra due registrazioni del traferro indicato in tabella; per altri simboli ved. sopra.

Il valore del traferro va da un minimo di 0,25 a un massimo di 0,7; orientativamente il numero di registrazioni è 5.

## 15 - Structural and operational details

**Stopping machines with high kinetic energy (high moments of inertia combined with high speeds) with or without braking (braking applied to wormshaft, or use of brake motor)**

Select a gear reducer with static reversibility ( $\eta_s > 0,5$ ); if using a brake motor, verify braking stress with the following formula:

$$\left( \frac{M_f}{\eta_{s \text{ inv}}} \cdot i + M_2 \text{ required} \right) \frac{J}{J + J_0/\eta_{s \text{ inv}}} - M_2 \text{ required} \leq M_{2 \text{ max}}$$

where:  
 $M_f$  is the braking torque setting (see table in ch. 2b).  
 $\eta_{s \text{ inv}}$  is static inverse efficiency (see previous heading); for other symbols see above and ch. 1.

Where selection of a statically reversible gear reducer is not possible (i.e.  $\eta_s \leq 0,5$ ) slowing-down should be sufficiently gradual (avoiding application of excessive stress to the unit itself) as to ensure that:

$$\frac{J_2 \cdot \alpha_2}{10} - M_2 \leq M_{2 \text{ max}}$$

where:  
 $J_2 [\text{kg m}^2]$  is the moment of inertia (of mass) of the driven machine referred to the gear reducer's low speed shaft;  
 $M_2 [\text{daN m}]$  is torque absorbed by the machine through work and friction;  
 $\alpha_2 [\text{rad/s}^2]$  is the low speed shaft's angular deceleration; this may be reduced by flywheel fitted to the wormshaft, electric deceleration ramps, lowering of braking torque when braking systems are in use, etc.

$\alpha_2$  may be arrived at theoretically (within broadly safe limits) or experimentally (by testing against stopping time and distance etc.). If a brake motor is in use, the following formula may be used for a safe evaluation of  $\alpha_2$ :

$$\alpha_2 = \frac{10 \cdot M_f}{J_0 \cdot i}$$

in which the motor is presumed without load and subject to its braking torque setting  $M_f$  [ $\text{daN m}$ ] (see table in ch. 2b).

### Operation with brake motor

**Starting time  $ta$  and revolutions of motor  $\varphi a_1$**

$$ta = \frac{(J_0 + J \cdot \eta) \cdot n_1}{95,5 \left( M \text{ start} - \frac{M_2 \text{ required}}{i \cdot \eta} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi a_1 = \frac{ta \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

**Braking time  $tf$  and revolutions of motor  $\varphi f_1$**

$$tf = \frac{(J_0 + J \eta_{\text{inv}}) \cdot n_1}{95,5 \left( M_f + \frac{M_2 \text{ required} \cdot \eta_{\text{inv}}}{i} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi f_1 = \frac{tf \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

where:  
 $M$  start [ $\text{daN m}$ ] is motor starting torque  $\left( \frac{955 \cdot P_1}{n_1} \cdot \frac{M \text{ start}}{M_N} \right)$  (see ch. 2b);  
 $M_f$  [ $\text{daN m}$ ] is the braking torque setting of the motor (see ch. 2b); for other symbols see above and ch. 1.

With the gear reducer run in and operating at normal running temperature — assuming a regular air-gap and ambient humidity and utilizing suitable electrical equipment — repetition of the braking action, as affected by variation in temperature of the brake and by the state of wear of friction surface, is approx  $\pm 0,1 \cdot \varphi f_1$ .

During warm-up ( $1 \div 3$  h, small through to large sizes), braking times and distances tend to increase to the point of stabilizing at or around values corresponding to rated catalogue efficiency.

### Duration of friction surface

As a rough guide, the number of applications permissible between successive adjustments of the air-gap is given by the following formula:

$$\frac{W \cdot 10^5}{M_f \cdot \varphi f_1}$$

where:  
 $W$  [MJ] is the work of friction between successive adjustments of the air-gap as indicated in the table. For other symbols see above.


The air-gap should measure between 0,25 minimum and 0,7 maximum; as a rough guide, 5 adjustments can be made.

Grandezza motore Motor size	$W$ MJ
<b>63</b>	10,6
<b>71</b>	14
<b>80</b>	18
<b>90</b>	24
<b>100</b>	24
<b>112</b>	45
<b>132</b>	67
<b>160, 180M</b>	90
<b>180L, 200</b>	125


## 15 - Dettagli costruttivi e funzionali

### Lato entrata riduttori


Il lato entrata dei riduttori **R V** ha un piano lavorato e fori filettati per eventuale fissaggio supporto motore o altro.




Il lato entrata dei riduttori **R IV** ha una flangia lavorata e fori per eventuale fissaggio supporto motore o altro.




### Dimensioni viti di fissaggio dei piedi riduttore




### Posizione tappi



Forma costruttiva - Mounting position **B7**




Forma costruttiva - Mounting position **B6<sup>1</sup>**



UT.C 725

### V, IV, 2IV (100 ... 250)



1) Per servizio continuo e a velocità elevata è previsto un serbatoio d'espansione: interpellarci.

## 15 - Structural and operational details

### Gear reducers input face

The **R V** gear reducer input face has a machined surface with tapped holes for fitting motor mounting etc.

Grandezza riduttore Gear reducer size	<b>a</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>K Ø H8</b> 1) 2)	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>T Ø</b>	<b>U</b>
<b>32</b>	16	72	54	M 5	5	—	—	103	66
<b>40, 50</b>	20	81,5	66,5	M 5	5	—	—	119	80
<b>63 ... 81</b>	25	106	80	M 6	6	—	—	149	96
<b>100</b>	31,3	125	108	M 8	8	—	—	187	129
<b>125, 126</b>	40	166	136	M 8	8	78	216	252	157
<b>160 ... 200</b>	50	214	168	M 10	10	98	268	312	194
<b>250</b>	62,5	274	210	M 12	12	128	332	387	241

1) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

2) Lunghezza utile del foro 1,6 · K.

1) Working length of thread 2 · F.

2) Working length of hole 1,6 · K.

The **R IV** gear reducer input face has a machined flange with holes for fitting motor mountings etc.

Grandezza riduttore Gear reducer size	<b>F</b>	<b>K Ø</b>	<b>M<sub>1</sub> Ø</b>	<b>N<sub>1</sub> Ø</b>	<b>P<sub>1</sub> Ø H7</b>	<b>V<sub>1</sub> □</b>	<b>Q<sub>1</sub></b>	<b>S</b>
<b>32</b>	—	9,5	115	95	140	105	4	10
<b>40, 50</b>	M 8	9,5	115	95	140	105	4	11
<b>63 ... 81</b>	M 8	9,5	130	110	160	120	4,5	12
<b>100</b>	M 10	11,5	165	130	200	—	4,5	14
<b>125, 126</b>	M 10	—	165	130	200	—	4,5	16
<b>160 ... 200</b>	M 12	—	215	180	250	—	5	18
<b>250</b>	M 12	—	265	230	300	—	5	20


1) Lunghezza utile del filetto 1,25 · F.

1) Working length of thread 1,25 · F.

### Fixing bolt dimensions for gear reducer feet


Grandezza riduttore Gear reducer size	Vite Bolt UNI 5737-88 (l max)
<b>32</b>	M 6 × 25
<b>40</b>	M 8 × 35
<b>50</b>	M 8 × 40
<b>63, 64</b>	M 10 × 50
<b>80, 81</b>	M 12 × 60
<b>100</b>	M 14 × 55
<b>125, 126</b>	M 16 × 65
<b>160, 161</b>	M 20 × 80
<b>200</b>	M 24 × 90
<b>250</b>	M 30 × 120

### Plug position




Forma costruttiva - Mounting position **B6<sup>1</sup>**


### IV (100 ... 250)



1) For continuous duty and high input speed an expansion tank is envisaged: consult us.

### 2IV (40 ... 126)




**Estremità d'albero**

Estremità d'albero - Shaft end

Estremità d'albero Shaft end			Linguetta Parallel key			Cava Keyway		
D <sup>1)</sup> Ø	E <sup>2)</sup>	d Ø	b × h × l <sup>2)</sup>	b	t	t <sub>1</sub>		
11	j 6	23 (20)	M 5	4 × 4 × 18 (12)	4	2,5	12,7	
14	j 6	30 (25)	M 6	5 × 5 × 25 (16)	5	3	16,2	
16	j 6	30	M 6	5 × 5 × 25	5	3	18,2	
19	j 6	40 (30)	M 6	6 × 6 × 36 (25)	6	3,5	21,7	
24	j 6	50 (36)	M 8	8 × 7 × 45 (25)	8	4	27,2	
28	j 6	60 (42)	M 8	8 × 7 × 45 (36)	8	4	31,2	
32	k 6	80 (58)	M 10	10 × 8 × 70 (50)	10	5	35,3	
38	k 6	80 (58)	M 10	10 × 8 × 70 (50)	10	5	41,3	
40	h 7	58	M 10	12 × 8 × 50	12	5	43,3	
48	k 6	110 (82)	M 12	14 × 9 × 90 (70)	14	5,5	51,8	
55	m 6	110 (82)	M 12	16 × 10 × 90 (70)	16	6	59,3	
60	m 6	105	M 16	18 × 11 × 90	18	7	64,4	
70	j 6	105	M 16	20 × 12 × 90	20	7,5	74,9	
75	j 6	105	M 16	20 × 12 × 90	20	7,5	79,9	
90	j 6	130	M 20	25 × 14 × 110	25	9	95,4	
110	j 6	165	M 24	28 × 16 × 140	28	10	116,4	

1) Tolleranza valida solo per estremità d'albero veloce. Per estremità d'albero lento (cap. 17) la tolleranza del diametro D è **h7** per  $D \leq 60$ , **j6** per  $D \geq 70$ .

2) I valori tra parentesi sono relativi all'estremità d'albero corta.

**Shaft end**

Albero lento cavo - Hollow low speed shaft

Foro Hole			Cava Keyway	
D Ø H7	Linguetta Parallel key	b	t	t <sub>1</sub>
19	6 × 6 × 36	6	3,5	21,7
24	8 × 7 × 45	8	4	27,2
28	8 × 7 × 63	8	4	31,2
32	10 × 8 × 70	10	5	35,3
38	10 × 8 × 90	10	5	41,3
40	12 × 8 × 90	12	5	43,3
48	14 × 9 × 110	14	5,5	51,8
60	18 × 11 × 140	18	7	64,4
70	20 × 12 × 180	20	7,5	74,9
75	20 × 12 × 180	20	7,5	79,9
90	25 × 14 × 200	25	9	95,4
110	28 × 16 × 250	28	10	116,4

\* Lunghezza raccomandata.

\* Recommended length.

**Perno macchina**

Per il perno macchina sul quale va calettato l'albero cavo del riduttore si raccomandano le dimensioni riportate in tabella alla pagina seguente e indicate nelle figure sottostanti.

Grandezze 32 ... 50: calettamento con linguetta (fig. a) o calettamento con linguetta e anelli di bloccaggio (fig. b).

Grandezze 63 ... 250: calettamento con linguetta (fig. c) o calettamento con linguetta e bussola di bloccaggio (fig. d); ved. anche cap. 16 e 17.

Nel caso di perno macchina cilindrico con diametro unico D (figg. a, c) si consiglia, per la sede D lato introduzione, la tolleranza h6 o j6 anziché j6 o k6 per facilitare il montaggio.

**Importante:** il diametro del perno macchina in battuta contro il riduttore deve essere almeno  $(1,18 \div 1,25) \cdot D$ .

1) Tolerance valid only for high speed shaft end. Diameter D tolerance for low speed shaft end (ch. 17) is **h7** for  $D \leq 60$ , **j6** for  $D \geq 70$ .

2) Values in brackets are for short shaft end.

**Shaft end of driven machine**



Dimensions of shaft end to which the gear reducer's hollow shaft is to be keyed are those recommended in the table on following page and shown in the figures below.

Sizes 32 ... 50: fitting with key (fig. a) or fitting with key and locking rings (fig. b).

Sizes 63 ... 250: fitting with key (fig. c) or fitting with key and locking bush (fig. d); see also ch. 16 and 17.

In the case of cylindrical shaft end with only diameter D (fig. a, c), for the seat D on input side, we recommend tolerance h6 or j6 instead of j6 or k6 to facilitate mounting.

**Important:** the shoulder diameter of the shaft end of the driven machine abutting with the gear reducer must be at least  $(1,18 \div 1,25) \cdot D$ .

**32 ... 50****63 ... 250**

Grandezza riduttore Gear reducer size	D Ø H7/j6, k6	D <sub>3</sub> Ø H7/h6	E	E <sub>0</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	I	m	m <sub>0</sub>	n	r
<b>32</b>	19	15	62,5	67	0	59	8	36	21	19,5	—	1,5
<b>40</b>	24	19	76,5	81	13	54	14	45	23,5	18,5	—	1,5
<b>50</b>	28	24	87	91,5	16,5	61	14	63	21,5	11	—	1,5
<b>63, 64</b>	32	27	110	—	57	34	10	70	28	—	6	1,5
<b>80</b>	38	32	134	—	71	39,5	12	90	30	—	6	1,5
<b>81</b>	40	34	134	—	71	39,5	12	90	30	—	6	1,5
<b>100</b>	48	41	162	—	87	46,5	14	110	35	—	7	2
<b>125, 126</b>	60	52	193	—	102	55	16	140	32	—	7	2
<b>160</b>	70	62	228	—	124	63	16	180	35	—	8	2
<b>161</b>	75	66	228	—	124	63	18	180	35	—	8	2
<b>200</b>	90	80	274	—	150	75	21	200	50	—	9	3
<b>250</b>	110	98	331	—	180	90	25	250	55	—	10	3

## 16 - Installazione e manutenzione

### Generalità

Assicurarsi che la struttura sulla quale viene fissato il riduttore o il motorriduttore sia piana, livellata e sufficientemente dimensionata per garantire la stabilità del fissaggio e l'assenza di vibrazioni, tenuto conto di tutte le forze trasmesse dovute alle masse, al momento torcente, ai carichi radiali e assiali.

Collocare il riduttore o il motorriduttore in modo da garantire un ampio passaggio d'aria per la refrigerazione del riduttore e del motore (soprattutto dal lato ventola sia riduttore che motore).

Evitare: strozzature nei passaggi dell'aria; vicinanza con fonti di calore che possano influenzare la temperatura dell'aria di refrigerazione e del riduttore per irraggiamento; insufficiente ricircolazione d'aria e in generale applicazioni che compromettano il regolare smaltimento del calore.

Montare il riduttore in modo che non subisca vibrazioni.

In presenza di carichi esterni impiegare, se necessario, spine o arresti positivi.

Nel fissaggio tra riduttore e macchina e/o tra riduttore ed eventuale flangia **B5**, si raccomanda l'impiego di **adesivi bloccanti** tipo LOCTITE nelle viti di fissaggio (anche nei piani di unione per fissaggio con flangia).

Per installazione all'aperto o in ambiente aggressivo verniciare il riduttore o motorriduttore con vernice anticorrosiva, proteggendolo eventualmente anche con grasso idrorepellente (specie in corrispondenza delle sedi rotanti degli anelli di tenuta e delle zone di accesso alle estremità dell'albero).

Quando è possibile, proteggere il riduttore o motoriduttore con opportuni accorgimenti dall'irraggiamento solare e dalle intemperie: quest'ultima protezione **diventa necessaria** quando gli assi lento o veloce sono verticali o quando il motore è verticale con ventola in alto.

Per temperatura ambiente maggiore di 40 °C o minore di 0 °C interpellarsi.

Prima di effettuare l'allacciamento del motoriduttore assicurarsi che la tensione del motore corrisponda a quella di alimentazione. Se il senso di rotazione non corrisponde a quello desiderato, invertire due fasi della linea di alimentazione.

Quando l'avviamento è a vuoto (o comunque a carico molto ridotto) ed è necessario avere avviamimenti dolci, correnti di spunto basse, sollecitazioni contenute, adottare l'avviamento stella-triangolo.

Nel caso si prevedano sovraccarichi di lunga durata, urti o pericoli di bloccaggio, installare salvamotori, limitatori elettronici di momento torcente, giunti idraulici, di sicurezza, unità di controllo o altri dispositivi simili.

Per servizi con elevato numero di avviamimenti a carico è consigliabile la protezione del motore con **sonde termiche** (incorporate nello stesso): il relé termico non è idoneo in quanto dovrebbe essere tarato a valori superiori alla corrente nominale del motore.

Limitare i picchi di tensione dovuti ai contattori mediante l'impiego di varistori.

**Attenzione! La durata dei cuscinetti e il buon funzionamento di alberi e giunti dipendono anche dalla precisione dell'allineamento tra gli alberi.** Pertanto, occorre prestare la massima cura nell'allineamento del riduttore con il motore e con la macchina da comandare (se necessario, spessorare) interponendo tutte le volte che è possibile giunti elastici.

Quando una perdita accidentale di lubrificante può comportare gravi danni, aumentare la frequenza delle ispezioni e/o adottare accorgimenti opportuni (es.: indicatore a distanza di livello olio, lubrificante per industria alimentare, ecc.).

In presenza di ambiente inquinante, impedire in modo adeguato la possibilità di contaminazione del lubrificante attraverso gli anelli di tenuta o altro.

## 16 - Installation and maintenance

### General

Be sure that the structure on which gear reducer or gearmotor is fitted is plane, levelled and sufficiently dimensioned in order to assure fitting stability and vibration absence, keeping in mind all transmitted forces due to the masses, to the torque, to the radial and axial loads.

Position the gear reducer or gearmotor so as to allow a free passage of air for cooling both gear reducer and motor (especially at gear reducer and motor fan sides).

Avoid: any obstruction to the air-flow; heat sources near the gear reducer that might affect the temperature of cooling-air and of gear reducer for radiation; insufficient air recycle or any other factor hindering the steady dissipation of heat.

Mount the gear reducer so as not to receive vibrations.

When external loads are present use pins or locking blocks, if necessary.

When fitting gear reducer and machine and/or gear reducer and eventual flange **B5** it is recommended to use **locking adhesives** such as LOCTITE on the fastening screws (also on flange mating surfaces).

For outdoor installation or in a hostile environment protect the gear reducer or gearmotor with anticorrosion paint. Added protection may be afforded by water-repellent grease (especially around the rotary seating of seal rings and the accessible zones of shaft end).

Gear reducers and gearmotors should be protected wherever possible, and by whatever appropriate means, from solar radiation and extremes of weather; weather protection **becomes essential** when high or low speed shafts are vertically disposed, or where the motor is installed vertical with fan uppermost.

For ambient temperatures greater than 40 °C or less than 0 °C, consult us.

Before wiring-up the gearmotor, make sure that motor voltage corresponds to input voltage. If the direction of rotation is not as desired, invert two phases at the terminals.

Star-delta starting should be adopted for starting on no load (or with a very small load) and/or when the necessity is for smooth starts, low starting current and limited stresses.

If overloads are imposed for long periods of time, or if shocks or danger of jamming are envisaged, then motor-protections, electronic torque limiters, fluid couplings, safety couplings, control units or other suitable devices should be fitted.

Where duty cycles involve a high number of starts on-load, it is advisable to utilize **thermal probes** (fitted on the wiring) for motor protection; a thermal overload relay is unsuitable since its threshold must be set higher than the motor's nominal current rating.

Use varistors to limit voltage peaks due to contactors.

**Caution! Bearing life, good shaft and coupling running depend on alignment precision between the shafts.** Carefully align the gear reducer with the motor and the driven machine (with the aid of shims if need be), interposing flexible couplings whenever possible.

Whenever a leakage of lubricant could cause heavy damages, increase the frequency of inspections and/or envisage appropriate control devices (e.g.: remote oil level gauge, lubricant for food industry, etc.).

In polluting surroundings, take suitable precautions against lubricant contamination through seal rings or other.

## 16 - Installazione e manutenzione

Il riduttore o motoriduttore non deve essere messo in servizio prima di essere incorporato su una macchina che risulti conforme alla direttiva 98/37/CE.

Per motori autofrenanti o speciali, richiedere documentazione specifica.

### Montaggio di organi sulle estremità d'albero

Per il foro degli organi calettati sull'estremità d'albero, si raccomanda la tolleranza H7; per estremità d'albero veloce con  $D \geq 55$  mm, purché il carico sia uniforme e leggero, la tolleranza può essere G7; per estremità d'albero lento, salvo che il carico non sia uniforme e leggero, la tolleranza deve essere K7. Altri dati secondo tabella «Estremità d'albero» (cap. 15).

Prima di procedere al montaggio pulire bene e lubrificare le superfici di contatto per evitare il pericolo di grippaggio e l'ossidazione di contatto. Il montaggio e lo smontaggio si effettuano con l'aiuto di **tiranti** ed **estrattori** servendosi del foro filettato in testa all'estremità d'albero; per accoppiamenti H7/m6 e K7/j6 è consigliabile effettuare il montaggio a caldo riscaldando l'organo da calettare a  $80 \div 100$  °C.

### Albero lento cavo

Per il perno delle macchine sul quale va calettato l'albero cavo del riduttore, raccomandiamo le tolleranze j6 oppure k6 secondo le esigenze. Altri dati secondo quanto indicato al paragrafo «Estremità d'albero» e «Perno macchina» (cap. 15).

Per facilitare il montaggio e lo smontaggio dei riduttori grand. 63 ... 250 (con gola anello elastico), procedere come raffigurato nelle figg. a, b rispettivamente.

Per il fissaggio assiale si può adottare il sistema raffigurato nelle figg. c, d. Per grand. 63 ... 250, quando il perno macchina è senza battuta, si può interporre un distanziale tra l'anello elastico e il perno stesso (metà inferiore della figura d).

Utilizzando gli **anelli di bloccaggio** (grand. 32 ... 50, fig. e), o la **bussola di bloccaggio** (grandezze 63 ... 250, fig. f) si possono avere un montaggio e uno smontaggio più facili e precisi e l'eliminazione del gioco tra linguetta e relativa cava.

Gli anelli o la bussola di bloccaggio devono essere inseriti dopo il montaggio, il perno macchina deve essere come indicato al cap. 15. Non utilizzare bisolfuro di molibdeno o lubrificanti equivalenti per la lubrificazione delle superfici a contatto. Per il montaggio della vite si raccomanda l'impiego di **adesivi bloccanti** tipo LOCTITE 601. Per montaggi verticali a soffitto interpellarsi.

A richiesta si può fornire (cap. 17) la **rosetta** di montaggio, smontaggio (escluso grand. 32 ... 50) e fissaggio assiale riduttore con o senza gli **anelli** o la **bussola di bloccaggio** (dimensioni indicate in tabella) e il **cappellotto di protezione** albero lento cavo. Le parti a contatto con l'eventuale anello elastico devono essere a spigolo vivo.

## 16 - Installation and maintenance

Gear reducer or gearmotor should not be put into service before it has been incorporated on a machine which is conform to 98/37/EC directive.

For brake or special motors, consult us for specific information.

### Fitting of components to shaft ends

It is recommended that the bore of parts keyed to shaft ends is machined to H7 tolerance; G7 is permissible for high speed shaft ends  $D \geq 55$  mm, provided that load is uniform and light; for low speed shaft ends, tolerance must be K7 when load is not uniform and light. Other details are given in the «Shaft end» table (ch. 15). Before mounting, clean mating surfaces thoroughly and lubricate against seizure and fretting corrosion.

Installing and removal operations should be carried out with **pullers** and **jacking screws** using the tapped hole at the shaft butt-end; for H7/m6 and K7/j6 fits it is advisable that the part to be keyed is pre-heated to a temperature of  $80 \div 100$  °C.

### Hollow low speed shaft

For the shaft end of machines where the hollow shaft of the gear reducer is to be keyed, j6 or k6 tolerances are recommended (according to requirements). Other details are given under «Shaft end» and «Shaft end of driven machine» (ch. 15).


In order to have an easier installing and removing of gear reducer sizes 63 ... 250 (with circlip groove) proceed as per the drawings a, b, respectively.

The system illustrated in the fig. c, d is good for axial fastening. For sizes 63 ... 250, when shaft end of driven machine has no shoulder a spacer may be located between the circlip and the shaft end itself (as in the lower half of the fig. d).

The use of **locking rings** (sizes 32 ... 50, fig. e), or of **locking bush** (sizes 63 ... 250, fig. f) will permit easier and more accurate installing and removing and to eliminate backlash between key and keyway.

The locking rings or the locking bush are fitted after mounting, the shaft end of the driven machine must be as prescribed at ch. 15. Do not use molybdenum bisulphide or equivalent lubricant for the lubrication of the parts in contact. We recommend the use of a **locking adhesive** such as LOCTITE 601. For vertical ceiling-type mounting, contact us.

A **washer** for installing, removing (excluding sizes 32 ... 50) and axial fastening of gear reducer (ch. 17) with or without **locking rings** or **locking bush** (dimensions shown in the table) and a **protection cap** for the hollow low speed shaft can be supplied on request. Parts in contact with the circlip must have sharp edges.



Grandezza riduttore Gear reducer size	A	D Ø	D <sub>1</sub> Ø	D <sub>3</sub> Ø	E <sub>3</sub> ≈	F	F <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	L	n	Vite fissaggio assiale Bolt for axial fastening	UNI 5737-88	M [daN m] <sup>3)</sup>
<b>32</b>	—	19	22,5	15	—	—	—	14,8	2,8	6,3	1,1	M 8 × 25 <sup>1)</sup>	2,9	
<b>40</b>	—	24	27,5	19	—	—	—	14,8	2,8	12,6	1,2	M 8 × 25 <sup>1)</sup>	3,2	
<b>50</b>	—	28	32	24	—	—	—	18,5	3,2	12,6	1,2	M 10 × 30 <sup>1)</sup>	4,3	
<b>63,64</b>	18	32	23	27	9	M 10	M 6	10	—	19	6	M 10 × 35	4,3	
<b>80</b>	18	38	27	32	11	M 10	M 6	12	—	23	6	M 10 × 35	5,3	
<b>81</b>	18	40	28	34	11	M 10	M 6	12	—	23	6	M 10 × 35	5,3	
<b>100</b>	23	48	35	41	13	M 12	M 8	14	—	28	7	M 12 × 45	9,2	
<b>125, 126</b>	30	60	45	52	15	M 14	M 10	16	—	35	7	M 14 × 45	17	
<b>160</b>	36	70	54	62	15	M 16	M 12	19	—	40	8	M 16 × 50	21	
<b>161</b>	36	75	59	66	17	M 16	M 12	19	—	40	8	M 16 × 50 <sup>3)</sup>	21	
<b>200</b>	49	90	72	80	20	M 20	M 16	23	—	49	9	M 20 × 60 <sup>2)</sup>	43	
<b>250</b>	64	110	89	98	24	M 24	M 16	24	—	60	10	M 24 × 70 <sup>2)</sup>	83	

1) UNI 5931-84.

2) Per bussola di bloccaggio: M 20 × 65 e M 24 × 80 UNI 5737-88 classe 10.9.

3) Momento di serraggio per anelli o bussola di bloccaggio.

## Lubrificazione

La lubrificazione degli ingranaggi e dei cuscinetti della vite è a bagno d'olio; per grandezze 200 e 250, forma costruttiva B7 con velocità vite > 710 min<sup>-1</sup> i cuscinetti superiori della vite sono lubrificati per mezzo di una pompa (interna alla carcassa). Anche gli altri cuscinetti sono lubrificati a bagno d'olio o a sbattimento eccetto il cuscinetto superiore della ruota a vite, forma costruttiva V5 e V6, che è lubrificato con grasso «a vita» (anello NILOS per grandezze 161 ... 250).

Per **tutte le grandezze** è prevista la lubrificazione con **olio sintetico**. Gli oli sintetici possono sopportare temperature fino a **95 ÷ 110 °C**.

**Grandezze 32 ... 81:** i riduttori vengono forniti **completi di olio sintetico** (AGIP Blasia S 320, KLÜBER Klübersynth GH 6-320, MOBIL Glygoyle HE 320, SHELL Tivela S 320; per velocità vite < 280 min<sup>-1</sup> KLÜBER Klübersynth GH 6-680, MOBIL Glygoyle HE 680, SHELL Tivela S 680), per lubrificazione — in assenza di inquinamento dall'esterno — **«lunga vita»**, nelle quantità indicate nei cap. 8 e 10 e nella targa di lubrificazione. Temperatura ambiente 0 ÷ 40 °C con punte fino a -20 °C e +50 °C.

**Grandezze 100 ... 250:** i riduttori vengono forniti **senza olio**; prima di metterli in funzione, immettere fino a livello, **olio sintetico** (AGIP Blasia S, ARAL Degol GS, BP-Energol SG-XP, MOBIL Glygoyle HE, SHELL Tivela S, KLÜBER Klübersynth GH6 ...) avente la gradazione di viscosità ISO indicata in tabella. Normalmente il primo campo di velocità riguarda il rotismo **V**, il secondo **IV** e **V**, (bassa velocità); il terzo **gruppi e V, IV, 2IV** (bassa velocità). Dopo il rodaggio (ved. sotto) si consiglia (per velocità della vite > 180 min<sup>-1</sup>) di sostituire l'olio effettuando possibilmente un accurato

1) UNI 5931-84.

2) For locking bush: M 20 × 65 and M 24 × 80 UNI 5737-88 class 10.9.

3) Tightening torque for locking rings or bush.

## Lubrication

Gear pairs and bearings on worm are oil-bath lubricated; sizes 200 and 250 mounting position B7 with worm speed > 710 min<sup>-1</sup> have upper bearings on worm lubricated by a pump inside the casing. Other bearings are likewise lubricated by oil-bath, or splashed, with the exception of upper-bearings on wormwheel in mounting position V5 and V6, where life-grease lubrication is employed (NILOS ring in sizes 161 ... 250).

All sizes are envisaged with **synthetic oil** lubrication. Synthetic oil can withstand temperature up to **95 ÷ 110 °C**.

**Sizes 32 ... 81:** gear reducers are supplied **filled with synthetic oil** (AGIP Blasia S 320, KLÜBER Klübersynth GH 6-320, MOBIL Gly-goyle HE 320, SHELL Tivela S 320; when worm speed ≤ 280 min<sup>-1</sup> KLÜBER Klübersynth GH 6-680, MOBIL Glygoyle HE 680, SHELL Tivela S 680), providing **«long life»** lubrication, assuming pollution-free surroundings; quantities as indicated in ch. 8 and 10, and on the lubrication plate. Ambient temperature 0 ÷ 40 °C with peaks of -20 °C and +50 °C.

**Sizes 100 ... 250:** gear reducers are supplied **without oil**; before putting into service, fill to the specified level with **synthetic oil** (AGIP Blasia S, ARAL Degol GS, BP-Energol SG-XP, MOBIL Glygoyle HE, SHELL Tivela S, KLÜBER Klübersynth GH6 ...) having the ISO viscosity-grade given in the table. Under normal conditions, the first speed range is for train of gears **V**, the second **IV** and **V**, (low speed), and the third **combined units** and **V, IV, 2IV** (low speed). Once the running-in period has been completed (see below) an oil change accompanied by a thorough clean-out is advisable for worm

### ISO viscosity grade

Mean kinematic viscosity [cSt] at 40 °C.

### Gradazione di viscosità ISO

Valore medio [cSt] della viscosità cinematica a 40 °C.

Velocità vite Worm speed min <sup>-1</sup>	Temperatura ambiente 0 ÷ 40 °C <sup>2)</sup> – Olio sintetico / Ambient temperature 0 ÷ 40 °C <sup>2)</sup> – Synthetic oil			
	Grandezza riduttore - Gear reducer size			
100	125 ... 161 B3 <sup>1)</sup> , V5, V6	200, 250 B3 <sup>1)</sup> , V5, V6	B6, B7, B8	
2 800 ÷ 1 400 <sup>3)</sup>	320	320	220	
1 400 ÷ 710 <sup>3)</sup>	320	320	320	220
710 ÷ 355 <sup>3)</sup>	460	460	460	320
355 ÷ 180 <sup>3)</sup>	680	680	460	
< 180	680	680	680	460

1) Non indicata in targa.

2) Sono ammesse punte di temperatura ambiente di 10 °C (20 °C per ≤ 460 cSt) in meno o 10 °C in più.

3) Per queste velocità si consiglia, dopo rodaggio, di sostituire l'olio.

1) Not stated in name plate.

2) Peaks of 10 °C above and 10 °C (20 °C for ≤ 460 cSt) below the ambient temperature range are acceptable.

3) For these speeds we advise to replace oil after running-in.

**Gruppi riduttori e motoriduttori:** la lubrificazione è indipendente e pertanto valgono le norme dei singoli riduttori.

Orientativamente l'**intervallo di lubrificazione**, in assenza di inquinamento dall'esterno, è quello indicato in tabella. Per sovraccarichi forti dimezzare i valori.

Temperatura olio [°C]	Intervallo di lubrificazione [h] - Olio sintetico
≤ 65	18 000
65 ÷ 80	12 500
80 ÷ 95	9 000
95 ÷ 110	6 300

Non miscelare oli sintetici di marche diverse; se per il cambio dell'olio si vuole utilizzare un tipo di olio diverso da quello precedentemente impiegato, effettuare un accurato lavaggio.

Oil temperature [°C]	Oil-change interval [h] - Synthetic oil
≤ 65	18 000
65 ÷ 80	12 500
80 ÷ 95	9 000
95 ÷ 110	6 300

Never mix different makes of synthetic oil; if oil-change involves switching to a type different from that used hitherto, then give the gear reducer a thorough clean-out.

## 16 - Installazione e manutenzione

**Rodaggio:** è consigliabile un rodaggio di circa 400 ÷ 1 600 h affinché l'ingranaggio possa raggiungere il suo massimo rendimento (cap. 15); durante questo periodo la temperatura dell'olio può raggiungere valori più elevati del normale.

**Anelli di tenuta:** la durata dipende da molti fattori quali velocità di strisciamento, temperatura, condizioni ambientali, ecc.; orientativamente può variare da 3 150 a 25 000 h.

**Attenzione:** per i riduttori grandezze 100 ... 250, prima di allentare il tappo di carico con valvola (simbolo  ) attendere che il riduttore si sia raffreddato e aprire con cautela.

### Sostituzione motore

Poiché i motoriduttori sono realizzati con motore **normalizzato**, la sostituzione del motore — in caso di avaria — è facilitata al massimo. È sufficiente osservare le seguenti norme:


- assicurarsi che il motore abbia gli accoppiamenti lavorati in classe precisa (UNEL 13501-69; DIN 42955);
- pulire accuratamente le superfici di accoppiamento;
- controllare ed eventualmente ribassare la linguetta, in modo che tra la sua sommità e il fondo della cava del foro ci sia un gioco di 0,1 ÷ 0,2 mm; se la cava sull'albero è uscente, spinare la linguetta;

#### per MR V:

- controllare che la tolleranza dell'accoppiamento (di spinta) foro/estremità d'albero sia G7/j6 per  $D \leq 28$  mm, F7/k6 per  $D \geq 38$  mm;
- lubrificare le superfici di accoppiamento contro l'ossidazione di contatto;

#### per MR IV, 2IV:

- controllare che la tolleranza dell'accoppiamento (bloccato normale) foro/estremità d'albero sia K6/j6 per  $D \leq 28$  mm, J6/k6 per  $D \geq 38$  mm; la lunghezza della linguetta deve essere almeno 0,9 la larghezza del pignone;
- assicurarsi che i motori abbiano cuscinetti e sbalzi (quota S) come indicato in tabella;



- montare sul motore il distanziale (con mastice; assicurarsi che fra la cava linguetta e la battuta dell'albero motore ci sia un tratto cilindrico rettificato di almeno 1,5 mm) e il pignone (quest'ultimo riscaldato a 80 ÷ 100 °C), bloccando il tutto con viti in testa o con collare d'arresto;
- lubrificare con grasso la dentatura del pignone, la sede rotante dell'anello di tenuta e l'anello di tenuta stesso, ed effettuare — con molta cura — il montaggio.

### Sistemi di fissaggio pendolare

La forma e la robustezza della carcassa consentono: **interessanti** sistemi di fissaggio pendolare, per es. anche motoriduttore con trasmissione a cinghia.

Di seguito vengono indicati alcuni significativi sistemi di fissaggio pendolare con le relative indicazioni per la scelta e l'installazione.

I sistemi di fissaggio pendolare **fornibili** sono indicati nel cap. 17.

**IMPORTANTE.** Nel fissaggio pendolare il motoriduttore deve essere sopportato radialmente e assialmente dal perno della macchina e ancorato contro la sola rotazione mediante un vincolo **libero assialmente** e con **giochi di accoppiamento** sufficienti a consentire le piccole oscillazioni, sempre presenti, senza generare pericolosi carichi supplementari sul motoriduttore stesso. Lubrificare con prodotti adeguati le cerniere e le parti soggette a scorrimento; per il montaggio delle viti si raccomanda l'impiego di adesivi bloccanti tipo LOCTITE 601.

## 16 - Installation and maintenance

**Running-in:** a period of about 400 ÷ 1 600 h is advisable, by which time the gear pair will have reached maximum efficiency (ch. 15); oil temperature during this period is likely to reach higher levels than would normally be the case.

**Seal rings:** duration depends on several factors such as dragging speed, temperature, ambient conditions, etc.; as a rough guide; it can vary from 3 150 to 25 000 h.

**Warning:** for gear reducers sizes 100 ... 250, before unscrewing the filler plug with valve (symbol  ) wait until the unit has cooled and then open with caution.

### Motor replacement

As all gearmotors are fitted with **standard** motors, motor replacement in case of breakdown is extremely easy. Simply observe the following instructions:

- be sure than the mating surfaces are machined under accuracy rating (UNEL 13501-69; DIN 42955);
- clean surfaces to be fitted, thoroughly;
- check and, if necessary, lower the parallel key so as to leave a clearance of 0,1 ÷ 0,2 mm between its tip and the bottom of the keyway; if shaft keyway is without end, lock the key with a pin;

#### for MR V:

- check that the fit-tolerance (push-fit) between holes hole-shaft end is G7/j6 for  $D \leq 28$  mm, F7/k6 for  $D \geq 38$  mm;
- lubricate surfaces to be fitted against fretting corrosion;


#### for MR IV, 2IV:

- check that the fit-tolerance (standard locking) between holes and shaft end is K6/j6 for  $D \leq 28$  mm, and J6/k6 for  $D \geq 38$  mm; key length should be at least 0,9 pinion width;
- ensure that motor bearings and overhangs (dimension S) are as shown in the table;

Grandezza motore Motor size	Capacità di carico dinamico min [daN] Min. dynamic load capacity [daN]		Sbalzo max 'S' Max dimension 'S' mm
	Anteriore Front	Posteriore Rear	
<b>63</b>	450	335	16
<b>71</b>	630	475	18
<b>80</b>	900	670	20
<b>90</b>	1 320	1 000	22,5
<b>100</b>	2 000	1 500	25
<b>112</b>	2 500	1 900	28
<b>132</b>	3 550	2 650	33,5
<b>160</b>	4 750	3 350	37,5
<b>180</b>	6 300	4 500	40
<b>200</b>	8 000	5 600	45
<b>225</b>	10 000	7 100	47,5

- mount the spacer (with rubber cement check that between keyway and motor shaft shoulder there is a grounded cylindrical part of at least 1,5 mm) and the pinion (the latter to be preheated to a temperature of 80 ÷ 100 °C) on the motor, locking the assembly with either a bolt to the shaft butt-end, or a stop collar;
- lubricate the pinion toothings, and the seal ring and its rotary seating with grease, assembling with extreme care.

### Shaft-mounting arrangements



The strength and shape of the casing offer: **advantageous** possibilities for shaft mounting even – for instance – in the case of gearmotor with belt drive.


A few shaft mounting arrangements are shown here with the relative details as to selection, and installation.

In ch. 17 are shown the shaft-mounting arrangements which **can be supplied**.


**IMPORTANT.** When shaft mounted, the gearmotor must be supported both axially and radially by the shaft end of the driven machine, as well as anchored against rotation only, by means of a reaction having **freedom of axial movement** and sufficient **clearance in its couplings** to permit minor oscillations – always in evidence – without provoking dangerous overloads on the actual gearmotor. Pivots and components subject to sliding have to be properly lubricated; we recommend the use of a locking adhesive such as LOCTITE 601 when fitting the bolts.

## 16 - Installazione e manutenzione

Per grandezze 32 ... 126 è fornibile (cap. 17) un sistema di reazione con bullone a molle a tazza, semielastico ed economico.




Sistema di reazione per grandezze 63 ... 250 (cap. 17) semielastico con molle a tazza con staffa.




For sizes 32 ... 126 can be supplied (ch. 17) a semi-flexible and economical reaction arrangement, with bolt using disc springs.

Sistema di reazione rigido con braccio di reazione per grandezze 63 ... 250 (cap. 17) per ancoraggio a distanza variabile. Per senso di rotazione opposto a quello indicato ruotare il braccio di reazione di 180°.





Rigid reaction arrangement for variable-distance anchorage for sizes 63 ... 250 (ch. 17) using a torque arm. Where direction of rotation is opposite to the one shown in the drawing, turn the torque arm through 180°.

Sistema di reazione come sopra per grandezze 100 ... 250 (cap. 17), ma elastico; è possibile installare dispositivi di sicurezza contro sovraccarichi accidentali. Indipendentemente dal senso di rotazione il braccio di reazione elastico può essere ruotato di 180°.



Similar to the previous arrangement for sizes 100 ... 250 (ch. 17), but using a flexible torque arm; safety devices may be installed to prevent accidental overloads. The flexible torque arm may be turned through 180° regardless of direction of rotation.

Per i casi più comuni, forza peso  $G$  ortogonale o parallela alla reazione  $R_R$  come indicato negli schemi, il calcolo delle reazioni vincolari si effettua nel modo seguente:



- $G$  [daN]: forza peso circa uguale, numericamente, alla massa del motoriduttore (cap. 10);
- $M_2$  [daN m]: momento torcente in uscita da considerare con il segno + o – in funzione del senso di rotazione indicato in figura;
- $x$  [m]: quota  $x = G + 0,2 \cdot Y$  (cap. 10);
- $y$  [m]: quota  $y = 0,5 \cdot B$  (cap. 10);
- $x_R$  [m]: quota  $x_R = 0,5 \cdot A$  (schema a sinistra) oppure  $x_R = H + S$  (schema a destra) (cap. 10 e 17);
- $I, s$  [m]: la quota  $s$  deve essere la minore possibile.

1) reazione  $R_R$  del vincolo R:

$$R_R = (1 / x_R) \cdot [G \cdot x + (\pm M_2)] \quad [\text{daN}]$$

2) momento flettente  $M_{fA}$  nella sezione del cuscinetto A:

**A**  $M_{fA} = [G \cdot (y + s)] - [(\pm R_R) \cdot s]$



3) reazione radiale  $R_A$  del cuscinetto A:

**A**  $R_A = \frac{1}{l} \{ [G \cdot (y + s + l)] - [(\pm R_R) \cdot (s + l)] \}$



4) reazione radiale  $R_B$  del cuscinetto B:

$$R_B = \frac{M_{fA}}{l}$$



## 16 - Installation and maintenance



Semi-flexible reaction arrangement for sizes 63 ... 250 (ch. 17) using disc springs and bracket.



For the majority of normal cases, where weight force  $G$  is orthogonal or parallel to reaction  $R_R$  as illustrated in the drawings, reactions are calculated thus:



- $G$  [daN]: weight force almost equal numerically to gearmotor mass (ch. 10);
- $M_2$  [daN m]: output torque expressed by + or – according to the direction of rotation in the drawing;
- $x$  [m]: dimension to  $x = G + 0,2 \cdot Y$  (ch. 10);
- $y$  [m]: dimension  $y = 0,5 \cdot B$  (ch. 10);
- $x_R$  [m]: dimension  $x_R = 0,5 \cdot A$  (drawing on the left) or  $x_R = H + S$  (drawing on the right) (ch. 10 and 17);
- $I, s$  [m]: dimension  $s$  must be the shortest possible;

1) reaction  $R_R$  produced by support R:

[\text{daN}]

2) bending moment  $M_{fA}$  through the cross-section of bearing A:

**B**  $M_{fA} = \sqrt{[G \cdot (y + s)]^2 + [R_R \cdot s]^2} \quad [\text{daN m}]$

3) radial reaction  $R_A$  produced by bearing A:

**B**  $R_A = \frac{1}{l} \sqrt{[G \cdot (y + s + l)]^2 + [R_R \cdot (s + l)]^2} \quad [\text{daN}]$


4) radial reaction  $R_B$  produced by bearing B:

[\text{daN}]

## 17 - Accessori ed esecuzioni speciali

### Alberi lenti

Descrizione aggiuntiva alla designazione per l'ordinazione: albero lento normale o bispongente.



Il diametro esterno dell'elemento o del distanziale in battuta contro il riduttore deve essere  $(1,25 \pm 1,4) \cdot D$ .

### Albero lento integrale (grandezza 250)

Per consentire gli elevati carichi radiali indicati a catalogo (250 bis), il riduttore grandezza 250 può essere fornito con albero lento integrale e cuscinetti maggiorati. Le dimensioni non cambiano (manca rosetta sulla estremità d'albero).

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **albero lento integrale pos. 1 o 2 bispongente**.

### Albero lento cavo maggiorato

I riduttori e motoriduttori grandezze 32 ... 64 e 100 possono essere forniti con albero lento cavo maggiorato; dimensioni come da tabella seguente.

Grandezza riduttore Gear reducer size	D Ø H7	Linguetta Parallel key b x h x l*	Cava Keyway b	t	t <sub>1</sub>
32	20	6 x 6 x 36	6	4 <sup>1)</sup>	22,2 <sup>1)</sup>
40	25	8 x 7 x 45	8	4,5 <sup>1)</sup>	27,7 <sup>1)</sup>
50	30	8 x 7 x 63	8	5 <sup>1)</sup>	32,2 <sup>1)</sup>
63 <sup>2)</sup> , 64 <sup>2)</sup>	35	10 x 8 x 90	10	6 <sup>1)</sup>	37,3 <sup>1)</sup>
100	50	14 x 9 x 110	14	5,5 <sup>1)</sup>	53,8

\* Lunghezza raccomandata.

1) Valori **non** unificati.

2) Senza gola anello elastico.

\* Recommended length.

1) **Not** unified values.

2) Without circlip groove.


Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **albero lento cavo maggiorato**.

### Flangia

Tutti i riduttori e motoriduttori possono essere forniti con flangia **B5** con fori passanti e centraggio «foro».

Si raccomanda l'impiego, sia nelle viti che nei piani di unione, di adesivi bloccanti tipo LOCTITE.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **flangia B5**.



### Sopportazione rinforzata asse lento

I riduttori e motoriduttori grandezze 63 ... 126 possono essere forniti con cuscinetti a rulli conici sull'asse lento per consentire elevati carichi radiali e/o assiali; valori a richiesta, escluso quelli delle grandezze 100 ... 126 che sono indicati nel cap. 14.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **sopportazione rinforzata asse lento**.

### Sopportazione rinforzata asse veloce

I riduttori R IV grandezze 80 ... 126 con  $i_N \leq 160$  possono essere forniti con cuscinetti a rulli cilindrici sull'asse veloce per consentire elevati carichi radiali, valori **x 1,6** per grandezze 80 ... 100, **x 1,4** per grandezze 125 e 126 (cap. 13); questa esecuzione è di serie per le grandezze 160 ... 250.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **sopportazione rinforzata asse veloce**.

## 17 - Accessories and non-standard designs

### Low speed shafts


Supplementary description when ordering by designation: standard, or double extension low speed shaft.

Grand. riduttore Gear reducer size	D Ø	E	D <sub>1</sub> Ø	h	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	I	2 Z	Vite Bolt	Massa Mass [kg]
UNI 5737-88										
32	19	h7	30	28	4	108	138	36	78	M 6 x 20
40	24	h7	36	35	5	128	164	45	92	M 8 x 25
50	28	h7	42	35	5	148	190	63	106	M 8 x 25
63, 64	32	h7	58	47	5	184	242	70	126	M 10 x 30
80	38	h7	58	47	5	208	266	90	150	M 10 x 30
81	40	h7	58	47	5	208	266	90	150	M 10 x 30
100	48	h7	82	57	6	262	344	110	180	M 12 x 40
125, 126	60	h7	105	82	8	317	422	140	212	M 16 x 45
160	70	j6	105	82	8	355	460	180	250	M 16 x 45
161	75	j6	105	82	8	355	460	180	250	M 16 x 45
200	90	j6	130	102	10	430	560	200	300	M 20 x 60
250	110	j6	165	135	12	525	690	250	360	M 24 x 60
										39
										51

The shoulder outer diameter of the part, or of spacer abutting with the gear reducer must be  $(1,25 \pm 1,4) \cdot D$ .

### Solid low speed shaft (size 250)


In order to permit the high radial loads given in the catalogue (250 bis), the gear reducer size 250 can be supplied with solid low speed shaft and strengthened bearings. Dimensions remain unchanged (missing the washer on shaft end).



Supplementary description when ordering by **designation: solid low speed shaft pos. 1 or 2 or double extension**.

### Oversized hollow low speed shaft

The gear reducers and gearmotors sizes 32 ... 64 and 100 can be supplied with oversized hollow low speed shaft; dimensions are according to table on the left.



Supplementary description when ordering by **designation: oversized hollow low speed shaft**.

### Flange

All gear reducers and gearmotors can be supplied with **B5** flange having clearance holes and spigot «recess».

Locking adhesives such as LOCTITE are recommended both around threads and on mating surfaces.

Supplementary description when ordering by **designation: flange B5**.

Grandezza riduttore Gear reducer size	F Ø	G Ø	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	M Ø	N Ø	P	Q	S	V	Z	Massa Mass kg
32	7	55	34,5	71	100	80	120	4	10	95	39	0,5
40	9,5	68	41,5	80	115	95	140	4	11	110	46	0,8
50	9,5	85	49	80	130	110	160	4,5	12	125	53	1
63, 64	11,5	80	58,5	100	165	130	200	4,5	14	152	63	2
80, 81	14	110	69,5	112	215	180	250	5	16	196	75	3,2
100	14	130	84,5	132	265	230	300	5	18	248	90	5,5
125, 126	18	180	99,5	150	300	250	350	6	20	290	106	8,5
160, 161	18	230	118,5	180	350	300	400	6	22	350	125	13
200	18 <sup>8</sup>	250	137,5	200	400	350	450	6	22	—	150	20
250	22 <sup>8</sup>	350	163	236	500	450	550	6	25	—	180	31

### Strengthened low speed shaft bearings

Gear reducers and gearmotors sizes 63 ... 126 can be supplied with taper roller bearings supporting the low speed shaft, allowing increased radial and/or axial loads. Values for sizes 100 ... 126 are given in ch. 14, other values, consult us.

Supplementary description when ordering by **designation: strengthened low speed shaft bearings**.

### Strengthened high speed shaft bearings

Gear reducers R IV sizes 80 ... 126 with  $i_N \leq 160$  can be supplied with cylindrical roller bearings supporting the high speed shaft allowing increased radial loads, values **x 1,6** for sizes 80 ... 100, **x 1,4** for sizes 125 and 126 (ch. 13); this design is standard for sizes 160 ... 250.

Supplementary description when ordering by **designation: strengthened high speed shaft bearing**.

## 17 - Accessori ed esecuzioni speciali

### Gioco controllato o ridotto

Riduttori o motorriduttori con **gioco controllato o ridotto**.

Valori pari a 1/2 (controllato) o 1/4 (ridotto) di quelli massimi indicati al cap. 15; esecuzione con gioco ridotto non possibile per RV e MRV con velocità in entrata  $n_i > 1\,400 \text{ min}^{-1}$ .

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **gioco controllato o ridotto**.

### Flangia quadrata per servomotori

I motoriduttori MR V e MR IV 32 ... 81 possono essere forniti con flangia attacco motore per accoppiamento con servomotori e, solo per MR V, completi di collare di bloccaggio del calettamento con linguetta fra vite e albero motore; per MR IV il pignone della prima riduzione calettato direttamente sulla estremità dell'albero motore elimina giochi e quindi urti sul calettamento stesso.

Tenuto conto che i servomotori non hanno dimensioni normalizzate, per la scelta verificare tutte le dimensioni di accoppiamento indicate in tabella; la quota **d** determina la grandezza motore normalizzato IEC nella designazione motoriduttore di catalogo (ved. capp. 3 e 9). Per le altre dimensioni motoriduttore ved. cap. 10.


In caso di smontaggio del motore, allentare prima il collare di bloccaggio.

Per le verifiche di resistenza del calettamento, della flangia attacco motore e dei cuscinetti motore in funzione di prestazioni, velocità, massa e lunghezza del motore stesso, **interpellarsi**.

Può essere fornita l'esecuzione con **gioco controllato o ridotto** (cap. 15 e pag. 89).

Per servomotoriduttori completi di motore sincrono «brushless» e asincroni «vettoriale» in esecuzione specifica per automazione, ved. cat. SR. Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **flangia quadrata ... - ...** (indicare quota  $V_1$  – quota d; es.: 145-24).

Foro per serraggio collare  
Hole for hub clamp tightening



Esempi di servomotoriduttori a vite con servomotore sincrono «brushless» e asincrono «vettoriale» ved cat. SR 04


Examples of worm servogearmotors with synchronous «brushless» and asynchronous «vector» servomotor of cat. SR 04

### Motoriduttore con giunto interposto

I motoriduttori **MR V 160 ... 250** possono essere forniti con l'interposizione, tra motore e riduttore, di un giunto (a denti di acciaio/resina) o di un giunto elastico.

Questa esecuzione di motoriduttore utilizza un riduttore in esecuzione **UO2B** (estremità di vite ridotta), al quale si aggiungono – oltre al motore – una flangia, un distanziale e il giunto.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** (che è quella dei motoriduttori di cap. 9) per l'ordinazione: **motoriduttore con giunto o con giunto elastico**.



## 17 - Accessories and non-standard designs

### Controlled or reduced backlash

Gear reducers and gearmotors with worm gear pair **controlled or reduced backlash**.

Values are 1/2 (controlled backlash) or 1/4 (reduced backlash) those stated on ch. 15; reduced backlash designed not possible for RV and MRV with input speed  $n_i > 1\,400 \text{ min}^{-1}$ .

Supplementary description when ordering by designation: **controlled backlash** or **reduced backlash**.

### Square flange for servomotors

MR V and MR IV 32 ... 81 gearmotors can be supplied with motor mounting flange when coupling with servomotors and, only for MR V, with hub clamp for fitting with key between gear reducer worm shaft and motor shaft; for MR IV first reduction pinion keyed directly onto motor shaft end permits to avoid backlash and consequently shock on the same keying.

Considering that servomotors do not have any standardised dimensions, when selecting verify all coupling dimensions stated in the table; **d** dimension determines IEC standardised motor size in catalogue gearmotor designation (see ch. 3 and 9).

For other gearmotor dimensions see ch. 10.

In case of motor removing, first loosen the hub clamp.

For the **verifications** of keying, motor mounting flange and motor bearing resistance according to motor performances, speed, mass and length, **consult us**.

Controlled or reduced backlash design can be supplied (see ch. 15 and pag. 89).

Servogearmotors complete with synchronous «brushless» and asynchronous «vector» motors designed for automation: see cat. SR.

Supplementary description when ordering by **designation: square flange ... - ...** (state  $V_1$  – d dimension; e.g.: 145-24).

Grandezza riduttore size	<b>V<sub>1</sub></b> □ 1)	<b>F</b>	<b>K</b> Ø	<b>M<sub>1</sub></b> Ø	<b>N<sub>1</sub></b> Ø H7	<b>P<sub>1</sub></b> Ø	<b>Q<sub>1</sub></b>	<b>S</b>	<b>d</b> Ø	<b>e</b>
32	90	M 6	7	100	80	120	4	9,5	11	23
40, 50	90	M 6 <sup>4</sup>	—	100	80	120	4	9	11	23
	105	M 8	9,5	115	95	140	4	11	14	30
	120	—	9,5 <sup>4</sup>	130	110	160	4,5	11	19	40
	105	M 8 <sup>4</sup>	—	115	95	140	4	10	14	30
63 ... 81	120	M 8	9,5	130	110	160	4,5	12	19	40
	145	—	11,5 <sup>4</sup>	165	130	195	4,5	12	19	50
	—	—	—	—	—	—	—	—	24	60

1) Lunghezza utile del filetto  $1,5 \cdot F$ .

2) Per grand. 40 solo  $d = 11$  e 14.

3) Per grand. 63 e 64 con  $V_1 = 145$  solo  $d = 24$ .

1) Working length of thread  $1,5 \cdot F$ .

2) For size 40,  $d = 11$  and 14 only.

3) For size 63 and 64 with  $V_1 = 145$   $d = 24$  only.

### Gearmotor with interposed coupling

Gearmotors **MR V 160 ... 250** can be supplied with a coupling ready fitted between gear reducer and motor. This may be a steel/plastic serrated coupling or a flexible coupling.

This kind of gearmotor utilizes **UO2B** gear reducer design (with reduced wormshaft end) to which a flange, a spacer and then the coupling are added, in addition to the motor itself.

Supplementary description when ordering by **designation** (the same as for gearmotors in ch. 9): **gearmotor with coupling or with flexible coupling**.


Grandezza - Size riduttore gear reducer	motore motor	<b>G</b>
<b>160, 161</b>	<b>180</b>	330
<b>200</b>	<b>180, 200</b>	375
<b>250</b>	<b>180, 200 225, 250 B5R</b>	440 470

## 17 - Accessori ed esecuzioni speciali


### Sistemi di fissaggio pendolare

Ved. chiarimenti tecnici al cap. 16.


Per i valori delle quote **A**, **B** ved. cap. 8 e 10.



Questo sistema si può applicare — anzi è **preferibile** — sui lati 1. Descrizione aggiuntiva alla designazione per l'ordinazione: **bullone di reazione a molle a tazza**.



Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **bullone di reazione a molle a tazza con staffa**.



Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **braccio di reazione rigido con staffa** (per orientamento braccio di reazione ved. cap. 16) o **elastico con staffa**.

### Rosetta albero lento cavo

Tutti i riduttori o motoriduttori possono essere forniti di rosetta, anello elastico (escluse grand. 32 ... 50), vite per il fissaggio assiale e cappellotto di protezione (cap. 16).

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **rosetta albero lento cavo**.

## 17- Accessories and non-standard designs

### Shaft-mounting arrangements

See technical explanations at ch. 16.

For dimensions **A**, **B** see ch. 8 and 10.

Grand. riduttore Gear reducer size	Vite Bolt	Molla a tazza Disc spring	T	F Ø	R 1)	$M_2 \leq$ 2)
UNI 5737-88	DIN 2093					daN m
<b>32</b>	M 6 × 40	A 18 n. 2	8 ÷ 10	8	4,9	—
<b>40</b>	M 8 × 55	A 25 n. 2	10 ÷ 14	11	6,5	—
<b>50</b>	M 8 × 55	A 25 n. 2	10 ÷ 14	11	6,5	20
<b>63, 64</b>	M 12 × 70*	A 35,5 n. 2	14 ÷ 17	20	8,8	31,5
<b>80, 81</b>	M 12 × 90	A 35,5 n. 3	18 ÷ 25	20	10,8	56
<b>100</b>	M 16 × 110	A 50 n. 2	23 ÷ 32	20	13,1	100
<b>125, 126</b>	M 16 × 110	A 50 n. 2	23 ÷ 32	20	13,1	160

1) Valore teorico: tolleranza 0 ÷ -1.

2) Per  $M_2$  maggiori impiegare 2 bulloni di reazione o il sistema con staffa (ved. sotto).

\* Vite modificata.

1) Theoretical value: tolerance 0 ÷ -1.

2) For higher  $M_2$  values, utilize 2 reaction bolts or the arrangement with bracket (see below).

\* Modified bolt.

It is **better** if this arrangement is applied on sides 1.

Supplementary description when ordering by **designation: reaction bolt using disc springs**.

Grand. riduttore Gear reducer size	Vite Bolt	Molla a tazza Disc spring	T	F Ø	S	U	R 1)
UNI 5737-88	DIN 2093						
<b>63, 64</b>	M 12 × 70*	A 35,5 n. 1	14 ÷ 17	20	38	23	6,8
<b>80, 81</b>	M 12 × 90	A 35,5 n. 2	18 ÷ 25	20	38	23	8,8
<b>100</b>	M 16 × 110	A 50 n. 2	25 ÷ 32	20	50	30	13,1
<b>125, 126</b>	M 16 × 110	A 50 n. 2	25 ÷ 32	20	50	30	13,1
<b>160, 161</b>	M 20 × 130	A 63 n. 3	23 ÷ 38	24	65	40	17,9
<b>200</b>	M 24 × 160	A 80 n. 2	29 ÷ 48	30	80	48	20,7
<b>250</b>	M 30 × 200	A 100 n. 2	37 ÷ 60	36	100	40	26,2

1) Valore teorico: tolleranza 0 ÷ -1.

\* Vite modificata.

1) Theoretical value: tolerance 0 ÷ -1.

\* Modified bolt.

Supplementary description when ordering by designation: reaction bolt using disc springs and bracket.

Grand. riduttore Gear reducer size	f Ø	O	S	L	X Ø	Y	Z ≈	I
<b>63, 64</b>	12	280 ÷ 350	38	14	—	—	—	50
<b>80, 81</b>	12	280 ÷ 350	38	14	—	—	—	56
<b>100</b>	16	410 ÷ 510	50	17	52	242	84	74
<b>125, 126</b>	16	410 ÷ 510	50	17	52	242	84	74
<b>160, 161</b>	22	580 ÷ 680	65	24	64	285	147	92
<b>200</b>	28	580 ÷ 680	80	30	88	305	137	113
<b>250</b>	28	580 ÷ 680	100	30	88	305	137	141

Supplementary description when ordering by **designation: rigid** (for torque arm positioning, see ch. 16) or **flexible torque arm using bracket**.

### Hollow low speed shaft washer

All gear reducers and gearmotors can be supplied with washer, circlip (excluding sizes 32 ... 50), bolt for axial fastening and protection cap (ch. 16).

Supplementary description when ordering by **designation: hollow low speed shaft washer**.

## Rosetta albero lento cavo con anelli o bussola di bloccaggio

Tutti i riduttori e motoriduttori, grandezze 32 ... 161, possono essere forniti di rosetta, anello elastico (escluse grand. 32 ... 50), anelli di bloccaggio (grand. 32 ... 50) o bussola di bloccaggio (grand. 63 ... 250), vite per il fissaggio assiale e cappellotto di protezione (cap. 16).

Descrizione aggiuntiva alla designazione per l'ordinazione: **rosetta albero lento cavo con anelli o bussola di bloccaggio.**

## Protezione albero lento cavo

I riduttori e motoriduttori, grandezze 32 ... 161, possono essere forniti del solo cappellotto di protezione della zona non utilizzata dell'albero lento cavo (cap. 16).

Descrizione aggiuntiva alla designazione per l'ordinazione: **protezione albero lento cavo.**

## Riduttori esecuzione ATEX II 2 GD e 3 GD

Per consentirne l'utilizzo in zone con atmosfere potenzialmente esplosive, conformi alla direttiva comunitaria ATEX 94/9/CE, categoria **2 GD** (per funzionamento in zone 1 (gas), 21 (polveri): presenza di atmosfera esplosiva **probabile**) e **3 GD** (per funzionamento in zone 2 (gas), 22 (polveri): presenza di atmosfera esplosiva improbabile) con temperatura superficiale 135 °C (T4).

Le varianti principali di questo prodotto sono:

- anelli di tenuta in gomma fluorata;
- tappi metallici; tappo di carico con filtro e valvola;
- targa speciale con marcatura ATEX e dati dei limiti applicativi;

Per la categoria 2 GD, in funzione dell'**intervallo minimo di controllo**, anche:

2 GD controllo mensile

– doppi anelli di tenuta asse lento;

2 GD controllo trimestrale (grand. 200, 250)

– doppi anelli di tenuta asse lento;

– sensore temperatura olio;

tale soluzione è consigliabile qualora il riduttore sia difficilmente accessibile o quanto si voglia diminuire la frequenza dei controlli.

Temperatura ambiente di funzionamento: -20 °C ÷ +40 °C.

Le «**Istruzioni di installazione e manutenzione riduttori ATEX**» UT.D 123 (più eventuale documentazione aggiuntiva) sono parte **integrante della fornitura di ogni riduttore**; ogni indicazione in esse contenuta deve essere scrupolosamente applicata. In caso di necessità interpellarci.

### Scelta grandezza riduttore

Per determinazione della grandezza riduttore procedere come indicato al cap. 6, tenendo presente le seguenti ulteriori limitazioni:

- massima velocità entrata  $n_1 \leq 1\ 500 \text{ min}^{-1}$ ;
- **fattore di servizio richiesto** determinato come al cap. 6 aumentato con i fattori di tabella 1 e comunque **mai inferiore a 0,85**.

**Tabella 1. Fattore correttivo fs**

	2 G/D	3 G/D
Fattore correttivo fs richiesto	1,25	1,12

Verificare, infine, che la **potenza applicata**  $P_1$  sia minore o uguale alla potenza termica nominale  $P_{tN}$  (ved. **tabelle a pag. 92**) moltiplicata per il fattore correttivo di **tabella 2** e i fattori correttivi di catalogo (ved. cap. 4).

**Tabella 2. Fattore correttivo ft**

	2 G/D	3 G/D
Fattore correttivo ft (potenza termica)	0,8	0,9

Descrizione aggiuntiva alla **designazione<sup>2)</sup>** per l'ordinazione: **esecuzione ATEX II ...**

- ... 3 GD T4** grand. 32 ... 250
- ... 2 GD T4 controllo mensile** grand. 32 ... 250
- ... 2 GD T4 controllo trimestrale** grand. 200 ... 250

2) Questa designazione, in caso di motoriduttore, riguarda la **sola parte riduttore**.

## Hollow low speed shaft washer with locking rings or bush

All gear reducers and gearmotors can be supplied with washer, circlip (excluding sizes 32 ... 50), locking rings (sizes 32 ... 50) or locking bush (sizes 63 ... 250), bolt for axial fastening and protection cap (ch. 16).

Supplementary description when ordering by **designation: hollow low speed shaft washer with locking rings or bush.**

## Hollow low speed shaft protection

Gear reducers and gearmotors, sizes 32 ... 161, can be supplied with only the protection cap for the area not utilized by the hollow low speed shaft (ch. 16).

Supplementary description when ordering by **designation: hollow low speed shaft protection.**

## Gear reducer design ATEX II 2 GD and 3 GD

Worm gear reducers and gearmotors may be supplied according to European Community Directive ATEX 94/9/EC in order to be used in potentially explosive atmospheres - category **2GD** (for operation in zones 1 (gas), 21 (dust): **probable** presence of explosive atmosphere) and **3 GD** (for operation in zones 2 (gas) 22 (dust): **improbable** presence of explosive atmosphere) - with surface temperature T 135 °C (T4).

These are the main variations of the product:

- fluoro-rubber seal rings;
- metal plugs; filler plug with filter and valve;
- special name plate with ATEX mark and indication of application limits;

For category 2 GD also, depending on **minimum control intervals**, also:

- 2 GD monthly control
- double seal rings on low speed shaft;
- 2 GD quarterly control (size 200, 250)
- double seal rings on low speed shaft;
- oil temperature probe;

this solution is advisable when the gear reducer has difficult access or when a decrease in control frequency is required.

Operating ambient temperature: -20 °C ÷ +40 °C.

The «**Installation and maintenance instructions for ATEX gear reducers**» UT.D 123 (with the additional documentation, if any) are **integral part of the supply** of each gear reducer; every indication stated in it must be carefully applied. In case of needs, consult us.

### Gear reducer size selection

Determine the size of gear reducer as indicated in ch. 6 considering following additional limitations:

- maximum input speed  $n_1 \leq 1\ 500 \text{ min}^{-1}$ ;
- **service factor requested** determined according to ch. 6 increased with the factors stated in table 1 - **never lower than 0,85**.

**Table 1. Corrective factor fs**

	2 G/D	3 G/D
Corrective factor of fs required	1,25	1,12

Verify, at last, that the **applied power**  $P_1$  is lower than or equal to nominal thermal power  $P_{tN}$  (see **tables on pag. 92**) multiplied by the corrective factor stated on **table 2** and the corrective factors of catalogue (see ch. 4).

**Table 2. corrective factor for ft**

	2 G/D	3 G/D
Corrective factor of ft (thermal power)	0,8	0,9

Additional description when ordering by **designation<sup>2)</sup>**:

**design ATEX II ...**

- ... 3 GD T4** sizes 32 ... 250
- ... 2 GD T4 monthly control** sizes 32 ... 250
- ... 2 GD T4 quarterly control** sizes 200 ... 250

2) For gearmotors, this designation refers to the only **gear reducer part**.

## 17 - Accessori ed esecuzioni speciali

**Pt<sub>N</sub> [kW]** per riduttori e motoriduttori

grand. / Size 32

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	0,82	0,67	—	—	0,44	—	—	—	—	—
1 120	—	0,61	—	—	0,4	—	—	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

grand. / Size 50

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	1,72	1,4	1,29	1,18	0,92	0,84	0,76	0,68	—	—
1 120	1,58	1,28	1,16	1,06	0,83	0,76	0,68	0,62	—	—
900	1,43	1,16	1,05	0,96	0,75	0,69	0,63	—	—	—
710	1,31	1,05	0,96	0,88	0,69	0,63	0,57	—	—	—
560	1,2	0,96	0,88	0,81	0,63	0,58	—	—	—	—
450	1,1	0,89	0,82	0,75	0,58	0,54	—	—	—	—
355	1,01	0,81	—	—	0,53	—	—	—	—	—
280	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—

grand. / Size 80, 81

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	4,15	3,59	3,04	2,82	2,58	2,1	1,83	1,66	1,49	1,32
1 120	3,82	3,28	2,76	2,54	2,34	1,82	1,65	1,5	1,35	—
900	3,51	2,99	2,51	2,31	2,11	1,65	1,49	1,36	1,23	—
710	3,17	2,7	2,27	2,09	1,91	1,49	1,35	1,23	1,11	—
560	2,89	2,46	2,06	1,89	1,75	1,36	1,22	1,13	—	—
450	2,67	2,28	1,9	1,75	1,61	1,24	1,13	1,05	—	—
355	2,47	2,09	1,73	1,6	1,49	1,14	1,04	—	—	—
280	2,31	1,94	1,61	1,49	—	1,06	0,96	—	—	—
224	2,11	1,8	1,5	—	—	0,99	—	—	—	—
180	1,98	1,69	1,4	—	—	—	—	—	—	—
140	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

grand. / Size 125, 126

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	—	15,2	14	12,2	11,2	10,4	8	7,1	6,6	5,9
1 120	—	13,1	11,9	10,3	9,5	8,8	6,7	6	5,6	—
900	—	11,3	10,2	8,9	8,1	7,5	5,8	5,1	4,76	—
710	—	9,6	8,7	7,5	6,9	6,4	4,89	4,36	4,03	—
560	—	8,3	7,4	6,4	5,8	5,4	4,17	3,7	3,44	—
450	—	7,2	6,4	5,6	5,1	4,7	3,6	3,21	2,99	—
355	—	6,2	5,6	4,81	4,4	4,11	3,12	2,81	—	—
280	—	5,5	4,99	4,27	3,92	3,64	2,77	2,49	—	—
224	—	4,91	4,46	3,81	3,49	3,24	2,48	2,23	—	—
180	—	4,42	3,98	3,4	3,11	—	2,21	2,01	—	—
140	—	3,9	3,51	3,01	2,75	—	1,97	—	—	—
112	—	3,48	3,14	2,68	—	—	1,75	—	—	—
90 <sup>1)</sup>	—	3,14	2,85	—	—	—	—	—	—	—

grand. / Size 200

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	—	—	33,1	31,3	27	25,1	19,4	17,7	16,2	14,5
1 120	—	—	28,6	26,9	23,2	21,5	16,7	15	13,9	12,3
900	—	—	24,7	23,1	20	18,3	14,5	12,8	11,7	10,5
710	—	—	21,2	19,9	17	15,7	12,2	10,9	10	8,9
560	—	—	18,2	17	14,5	13,4	10,4	9,3	8,5	7,6
450	—	—	15,8	14,7	12,6	11,6	9	8	7,3	6,5
355	—	—	13,7	12,7	10,8	10	7,7	6,9	6,3	5,7
280	—	—	12	11,2	9,5	8,8	6,8	6,1	5,6	—
224	—	—	10,7	10	8,5	7,8	6	5,4	5	—
180	—	—	9,6	9	7,6	7	5,4	4,85	4,52	—
140	—	—	8,4	7,8	6,6	6,1	4,74	4,25	3,93	—
112	—	—	7,5	7,1	5,9	5,5	4,17	3,83	—	—
90 <sup>1)</sup>	—	—	6,8	6,3	5,3	4,93	3,79	3,46	—	—

## 17- Accessories and non-standard designs

Pt<sub>N</sub> [kW] for gear reducers and gearmotors

grand. / size 40

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	1,14	0,93	0,84	0,77	0,6	0,55	0,49	—	—	—
1 120	1,04	0,84	0,76	0,69	0,55	0,49	0,45	—	—	—
900	0,94	0,76	0,7	0,64	0,5	0,46	—	—	—	—
710	0,87	0,7	0,63	0,58	0,45	0,41	—	—	—	—
560	0,8	0,64	—	—	0,41	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	0,38	—	—	—	—	—

grand. / Size 63, 64

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	2,73	2,34	1,97	1,81	1,67	1,3	1,17	1,08	0,96	—
1 120	2,49	2,13	1,79	1,64	1,5	1,17	1,06	0,97	—	—
900	2,28	1,93	1,62	1,48	1,37	1,06	0,95	0,88	—	—
710	2,07	1,75	1,46	1,34	1,24	0,96	0,87	—	—	—
560	1,9	1,61	1,34	1,23	—	0,88	0,8	—	—	—
450	1,76	1,48	1,24	1,14	—	0,82	—	—	—	—
355	1,62	1,37	1,13	1,04	—	0,74	—	—	—	—
280	1,51	1,27	1,06	—	—	—	—	—	—	—

grand. / Size 160, 161

n <sub>vite</sub> min <sup>-1</sup> worm <sup>2)</sup>	u <sub>vite</sub> worm									
	7	10	13	16	20	25	32	40	50	63
1 400	—	23,4	21,8	18						

## 17 - Accessori ed esecuzioni speciali

**Motori:** nella tabella seguente sono indicati i requisiti minimi per i motori da installare con i riduttori in zone con atmosfere potenzialmente esplosive e i motori fornibili da Rossi Motoriduttori

Zona Zone	Categoria apparecchio richiesta <sup>1)</sup> Required category of equipment <sup>1)</sup>		Riduttore Gear reducer	Motore Motor	Riduttore Gear reducer	Motore fornibile da Rossi Motoriduttori Motor supplied by Rossi Motoriduttori	
	Riduttore Gear reducer	Motore Motor				≤132	≥160
1	2 G/D <sup>3)</sup> 2 G EEExd 2 G EExde	2 G EEExd with thermistors or Pt100	2 GD c, k T135°C (T4)	con termistori o Pt100	2 GD EEEx d <sup>3)</sup> IIB T135°C (T4)	2 GD EEEx d <sup>3)</sup> IIB T135°C (T4)	2 GD EEEx d <sup>3)</sup> IIB T135°C (T4)
21	2 D	2 D IP65				2 D T135°C IP65 <sup>4)</sup>	
2	3 G	3 G EEExn	–	3 GD c, k T135°C (T4) <sup>5)</sup>	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) <sup>4)</sup>	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) <sup>4)</sup>	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) <sup>4)</sup>
22	3 D	3 D IP54 <sup>2)</sup>	–				

1) Gli apparecchi idonei per zona 1 lo sono anche per zona 2; analogamente quelli idonei per zona 21 lo sono anche per zona 22.

2) Per polveri conduttrici il motore deve essere 2 D IP65.

3) Disponibile anche EEx de.

4) Non fornibile con servoventilatore.

5) In caso di motoriduttore destinato alla zona 2, la classe di temperatura dell'assieme (motore e riduttore) diventa T3.

EEx e metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: sicurezza aumentata, norma di riferimento EN 50019;

EEx d metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: custodia a prova di esplosione, norma di riferimento EN 50018;

EEx de metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: combinazione dei 2 metodi precedenti, norme di riferimento EN 50018 e EN 50019;

EEx nA metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: antiscintilla, norma di riferimento EN 50021;

c metodo di protezione per gli apparecchi non elettrici: costruzione sicura, norma di riferimento prEN 13463-5;

k metodo di protezione per gli apparecchi non elettrici: immersione in liquido, norma di riferimento prEN 13463-8;

Per il metodo di protezione degli apparecchi elettrici per l'uso in presenza di polveri combustibili: norma di riferimento **EN 50281**.

### Varie

– Serbatoio d'espansione per funzionamento continuo e a velocità elevata di riduttori e motoriduttori **IV 100 ... 250** e **2IV 100 ... 126** forma costruttiva **B6**.

– Riduttori e motoriduttori grandezze **100 ... 250** forniti **completi di olio sintetico**.

– Motoriduttori con:

- **motore autofrenante** (anche monofase) **HFV** con **freno di sicurezza e/o stazionamento** a.c.c. (grand. 63 ... 132) con ingombri quasi uguali al motore normale e momento frenante  $M_f \geq M_N$ , massima economicità;
- **motore a doppia polarità**, normale **HF**, autofrenante **F0** e **HFV** a 2.4, 2.6, 2.8, 2.12, 4.6, 4.8, 6.8 poli;
- **motore autofrenante per traslazione** a 2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.12 poli (sempre con freno a.c.c. silenzioso, ved. foto) **FV0**;



– motore: a.c.c.; monofase; antideflagrante; con seconda estremità d'albero; con protezione, tensione e frequenza speciali; con protezioni contro i sovraccarichi e il surriscaldamento;

– **motore senza ventola** con refrigerazione esterna **per convezione naturale** (grand. 63 ... 112); esecuzione normalmente utilizzata per ambiente tessile.

– Riduttori e motoriduttori con **limitatore meccanico di momento torcente** in **uscita** grand. riduttore **32 ... 160** (escluso grand. 81).

Esecuzione riduttore con limitatore meccanico ad attrito di momento torcente (guarnizioni d'attrito senza amianto), compatto, con elevato momento torcente trasmisibile – fino a **300** daN m – e di alto livello di qualità.

Protegge la trasmissione da sovraccarichi accidentali escludendo gli effetti del momento d'inerzia delle masse a monte e, anche se il riduttore è irreversibile (essendo il limitatore in uscita), a valle.

Quando il momento torcente trasmesso tende a superare quello di taratura si ha lo «slittamento» della trasmissione che però **resta** in presa con un momento torcente pari a quello di taratura del limitatore; lo slittamento cessa quando il carico ritorna normale; nel caso di sovraccarichi di breve durata la macchina può riprendere il normale funzionamento (dopo rallentamento o fermata) senza che siano necessarie manovre di riavviamento.

## 17- Accessories and non-standard designs

**Motors:** the following table contains the minimum requirements for motors to be installed with gear reducers in areas with potentially explosive atmospheres and the motors which can be supplied by Rossi Motoriduttori.

Zona Zone	Categoria apparecchio richiesta <sup>1)</sup> Required category of equipment <sup>1)</sup>		Riduttore Gear reducer	Motore Motor	Riduttore Gear reducer	Motore fornibile da Rossi Motoriduttori Motor supplied by Rossi Motoriduttori	
	Riduttore Gear reducer	Motore Motor				≤132	≥160
1	2 G/D <sup>3)</sup> 2 G EEExd 2 G EExde	2 G EEExd with thermistors or Pt100	2 GD c, k T135°C (T4)	con termistori o Pt100	2 GD EEEx d <sup>3)</sup> IIB T135°C (T4)	2 GD EEEx d <sup>3)</sup> IIB T135°C (T4)	2 GD EEEx d <sup>3)</sup> IIB T135°C (T4)
21	2 D	2 D IP65				2 D T135°C IP65 <sup>4)</sup>	
2	3 G	3 G EEExn	–	3 GD c, k T135°C (T4) <sup>5)</sup>	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) <sup>4)</sup>	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) <sup>4)</sup>	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) <sup>4)</sup>
22	3 D	3 D IP54 <sup>2)</sup>	–				

1) The devices suitable for zone 1 are also suitable for zone 2; similarly the devices suitable for zone 21 are also suitable for zone 22.

2) For conductive dusts motor must be 2 D IP 65.

3) Also EEx available.

4) It cannot be supplied with independent cooling fan.

5) For gearmotors used in zone 2, the temperature class of the assembly (gear reducer and motor) becomes T3.

EEx e type of protection for electrical apparatus: increased safety, reference standard EN 50019;

EEx d type of protection for electrical apparatus: flameproof, reference standard EN 50018;

EEx de type of protection for electrical apparatus: combination of 2 previous types, reference standard EN 50018 and EN 50019;

EEx nA type of protection for electrical apparatus: non-sparking, reference standard EN 50021;

c type of protection for non-electrical equipment: safe construction, reference standard prEN 13463-5;

k type of protection for non-electrical equipment: liquid, immersion, reference standard prEN 13463-8;

For type of protection of electrical apparatus for use in the presence of combustible dust: reference standard **EN 50281**.

### Miscellaneous

– Expansion tank for continuous duty and high speed running of gear reducers and gearmotors **IV 100 ... 250** and **2IV 100 ... 126** mounting position **B6**.

– Gear reducers and gearmotors sizes **100 ... 250** supplied **filled with synthetic oil**.

– Gearmotors with:

– **HFV** (also single-phase) **brake motor** with d.c. **safety and/or parking brake** (sizes 63 ... 132) having overall dimensions nearly the same of a standard motor and braking torque  $M_f \geq M_N$ , maximum economy;

– **two-speed motor**, **HF** standard motor, **F0** and **HFV** brake motors: 2.4, 2.6, 2.8, 2.12, 4.6, 4.8, 6.8 poles;

– **FV0 brake motor for traverse movements**: 2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.12 poles (always with low noise d.c. brake, see picture);



– motor featuring: d.c. supply; single-phase; explosion-proof; with second shaft end; with non-standard protection, voltage and frequency; provided with devices against overloads and overheating;

– **motor without fan** cooled **by natural convection** (size 63 ... 112); design for textile industry.


– Gear reducers and gearmotors with **mechanical torque limiter** on **output** shaft, gear reducer sizes **32 ... 160** (excluding size 81).

Gear reducer design with mechanical **friction** type torque limiter (friction surfaces without asbestos), compact and with high transmissible torque – up to **300** daN m – and top quality standards.


It protects the drive from accidental overloads by excluding the effect of inertia loads transmitted from up-line masses and, also if the gear reducer is irreversible (the torque limiter being mounted on the output shaft), inertia loads transmitted from down-line masses.

When the transmitted torque tends to exceed the setting value the drive «slips» although it **remains** engaged with torque equal to the limiter setting value; slipping stops as soon as the load returns to normal; in the case of very brief overloads the driven machine will continue normal operation (after decelerating or stopping) without requiring reset procedures.


## 17 - Accessori ed esecuzioni speciali



Montaggio limitatore esterno  
External limiter mounting



Montaggio limitatore intermedio  
Intermediate limiter mounting



Montaggio limitatore nei gruppi (combinati)  
Limiter mounting onto combined units

Questo sistema, essendo esterno all'ingranaggio, ha taratura costante al variare del senso di rotazione e non modifica la rigidità e la precisione d'ingranaggio tra vite e ruota a vite (importante per garantire, nel tempo, la corretta trasmissione del momento e il contenimento del gioco tra i denti); consente, inoltre, anche il **fissaggio pendolare**, con limitatore sia **esterno** (maggiore accessibilità), sia **intermedio** (maggiore protezione antinfortunistica). Può essere interposto, **nei gruppi**, tra riduttore a vite iniziale e quello finale grand. **100 ... 250**.

A richiesta segnalatore di scorrimento. Per maggiori dettagli ved. **documentazione specifica**.

— **Modulo MLA e MLS limitatore meccanico di momento torcente in entrata**, grand. motore 80 ... 200 (180 per MLS).

Modulo limitatore meccanico di momento torcente da interporre tra riduttore e motore normalizzato IEC in B5 (o motovariatore a cinghia o epicicloidale) o, nei **gruppi**, tra riduttore iniziale e riduttore a vite finale grand. **50 ... 250**.

Esecuzione assialmente molto compatta; ottima sopportazione con cuscinetti — obliqui a due corone di sfere (grand. motore  $\leq 112$ ) o a rulli conici a «O» — lubrificati a vita.

Protegge la trasmissione da sovraccarichi accidentali escludendo gli effetti del momento d'inerzia delle masse a monte e, se il riduttore è reversibile (essendo il limitatore in entrata), a valle.

**Il tipo LA è ad attrito** (guarnizioni d'attrito senza amianto). Quando il momento torcente trasmesso tende a superare quello di taratura si ha lo «slittamento» della trasmissione che però **resta** in presa con un momento torcente pari a quello di taratura del limitatore; lo slittamento cessa quando il carico ritorna normale; nel caso di sovraccarichi di durata molto breve la macchina può riprendere il normale funzionamento (dopo rallentamento o ferma) senza che siano necessarie manovre di riavviamento.

**Il tipo LS è a sfere**. Quando il momento torcente trasmesso tende a superare quello di taratura si ha il «disinnesto» della trasmissione, che quindi **non resta** in presa, e si verifica l'arresto della macchina.

I tipi LA e LS sono meccanicamente intercambiabili. A richiesta segnalatore di scorrimento. Per maggiori dettagli ved. **documentazione specifica**.

## 17- Accessories and non-standard designs

a richiesta  
on request

a richiesta  
on request

U17 747

The system, as the unit is mounted externally to the gear pair, will not affect the rigidity and meshing precision between worm and worm wheel (this is important to ensure the correct transmission of torque and the limitation of undue backlash between teeth through time). The system also permits **shaft mounting** with the limiter mounted externally (easily accessible) or in the **intermediate** position (better safety protection). It can be interposed, in the **combined units**, between initial worm gear reducer and final worm gear reducer, sizes **100 ... 250**.

On request slide detector. For more details see **specific literature**.

— **MLA and MLS unit, mechanical torque limiter on input shaft**, motor sizes **80 ... 200** (180 for MLS).

Mechanical torque limiter unit to be interposed between gear reducer and B5 mounting position motor standardized to IEC or (wide belt or planetary motor-variator) or, in **combined units**, between the initial gear reducer and the final worm gear reducer, sizes **50 ... 250**.


Axially ultra-compact design: excellent load bearing with life lubricated double row angular contact ball bearings (motor size  $\leq 112$ ) or «O» disposed taper roller bearings.

The unit protects the drive from accidental overloads by excluding inertia loads transmitted from up-line masses and if the gear reducer is reversible (the torque limiter being on the input shaft), inertia loads transmitted from down-line masses.


**LA unit is friction type** (friction surfaces without asbestos). When the transmitted torque tends to exceed the setting, the drive «slips» although **it remains** engaged and transmits torque equal to the limiter setting value; slipping stops as soon as the load returns to normal; in the case of very brief overloads the driven machine will continue normal operation (after decelerating or stopping) without requiring reset procedures.

**LS unit is ball type**. When the transmitted torque tends to exceed the setting, the drive is «disengaged» so **it does not remain** connected. The driven machine will therefore stop.


LA and LS units are mechanically interchangeable. On request slide detector. For more details see **specific literature**.




MLA  
ad attrito  
friction



MLS  
a sfere  
balls



MLS / MLA  
montaggio tra riduttore  
e motore o motovariatore  
mounted between gear reducer  
and motor or motor-variator



MLS / MLA  
montaggio nei gruppi (combinati)  
mounted onto combined units

U17 745

— Hollow low speed shaft with acme-type thread.

— Gearmotors with interposed compact clutch-brake or fluid coupling/brake unit.

— Semi-flexible and hydrodynamic couplings.

— Special paint options:

— **external, single-compound**: antirust zinc primer plus blue RAL 5010 DIN 1843 synthetic paint (excluding sizes 32 ... 81);

— **external, dual-compound**: dual-compound epoxy-polyamidic antirust primer plus dual-compound blue RAL 5010 DIN 1843 polyurethane enamel (excluding sizes 32 ... 81).

— Special seal rings; **double seal** (excluding sizes 32 ... 50).

— For high transmission ratios combined units can be also obtained with initial gearmotor **MR IV** with final gear reducer size  $\leq 81$  and with initial gearmotor **MR 2IV** for final gear reducer size  $\geq 100$ .

- Albero lento cavo filettato TpN.
- Motoriduttori con interposto gruppo compatto innesto-freno o giunto idraulico-freno.
- Giunti semielastici ed idrodinamici.
- Verniciature speciali possibili:
  - verniciatura **esterna monocomponente**: fondo antiruggine con fosfati di zinco più vernice sintetica blu RAL 5010 DIN 1843 (escluse grand. 32 ... 81);
  - verniciatura **esterna bicomponente**: fondo antiruggine epossidi-poliammidico bicomponente più smalto poliuretanico bicomponente blu RAL 5010 DIN 1843 (escluse grand. 32 ... 81).
- Anelli di tenuta speciali; **doppia tenuta** (escluse grand. 32 ... 50).
- Per elevati rapporti di trasmissione i gruppi possono essere ottenuti anche con motoriduttore iniziale **MR IV** per riduttore finale grandezza  $\leq 81$  e con motoriduttore iniziale **MR 2IV** per grandezza riduttore finale  $\geq 100$ .

## 18 - Formule tecniche

Formule principali, inerenti le trasmissioni meccaniche, secondo il Sistema Tecnico e il Sistema Internazionale di Unità (SI).

Grandezza	Size	Con unità Sistema Tecnico With Technical System units	Con unità SI With SI units
<b>tempo</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di un momento di avviamento o di frenatura	starting or stopping time as a function of an acceleration or deceleration, of a starting or braking torque	$t = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot M} [s]$	$t = \frac{J \cdot \omega}{M} [s]$
<b>velocità</b> nel moto rotatorio	<b>velocity</b> in rotary motion	$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{60} = \frac{d \cdot n}{19,1} [m/s]$	$v = \omega \cdot r [m/s]$
<b>velocità angolare</b>	<b>speed n</b> and <b>angular velocity <math>\omega</math></b>	$n = \frac{60 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{19,1 \cdot v}{d} [\text{min}^{-1}]$	$\omega = \frac{v}{r} [\text{rad/s}]$
<b>accelerazione</b> o decelerazione in funzione di un tempo di avviamento o di arresto	<b>acceleration</b> or deceleration as a function of starting or stopping time		$a = \frac{v}{t} [\text{m/s}^2]$
<b>accelerazione</b> o decelerazione <b>angolare</b> in funzione di un tempo di avviamento o di arresto, di un momento di avviamento o di frenatura	<b>angular acceleration</b> or deceleration as a function of a starting or stopping time, of a starting or braking torque	$\alpha = \frac{n}{9,55 \cdot t} [\text{rad/s}^2]$ $\alpha = \frac{39,2 \cdot M}{Gd^2} [\text{rad/s}^2]$	$\alpha = \frac{\omega}{t} [\text{rad/s}^2]$ $\alpha = \frac{M}{J} [\text{rad/s}^2]$
<b>spazio</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di una velocità finale o iniziale	starting or stopping <b>distance</b> as a function of an acceleration or deceleration, of a final or initial velocity		$s = \frac{a \cdot t^2}{2} [m]$ $s = \frac{v \cdot t}{2} [m]$ $\varphi = \frac{\alpha \cdot t^2}{2} [\text{rad}]$
<b>angolo</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione angolare, di una velocità angolare finale o iniziale	starting or stopping <b>angle</b> as a function of an angular acceleration or deceleration, of a final or initial angular velocity	$\varphi = \frac{n \cdot t}{19,1} [\text{rad}]$	$\varphi = \frac{\omega \cdot t}{2} [\text{rad}]$
<b>massa</b>	<b>mass</b>	$m = \frac{G}{g} \left[ \frac{\text{kgf s}^2}{\text{m}} \right]$	$m$ è l'unità di massa [kg] $m$ is the unit of mass [kg] $G = m \cdot g [\text{N}]$
<b>peso</b> (forza peso)	<b>weight</b> (weight force)	$G$ è l'unità di peso (forza peso) [kgf] $G$ is the unit of weight (weight force) [kgf]	$F = m \cdot g [\text{N}]$ $F = \mu \cdot m \cdot g [\text{N}]$ $F = m \cdot g (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) [\text{N}]$
<b>forza</b> nel moto traslatorio verticale (sollevamento), orizzontale, inclinato ( $\mu$ = coefficiente di attrito; $\varphi$ = angolo d'inclinazione)	<b>force</b> in vertical (lifting), horizontal, inclined motion of translation ( $\mu$ = coefficient of friction; $\varphi$ = angle of inclination)	$F = G [\text{kgf}]$ $F = \mu \cdot G [\text{kgf}]$ $F = G (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) [\text{kgf}]$	
<b>momento dinamico <math>Gd^2</math>, momento d'inerzia <math>J</math></b> dovuto ad un moto traslatorio ( $\frac{Gd^2}{4}$ ) (numericamente $J = \frac{4}{4}$ )	<b>dynamic moment <math>Gd^2</math>, moment of inertia <math>J</math></b> due to a motion of translation (numerically $J = \frac{4}{4}$ )	$Gd^2 = \frac{365 \cdot G \cdot v^2}{n^2} [\text{kgf m}^2]$	$J = \frac{m \cdot v^2}{\omega^2} [\text{kg m}^2]$
<b>momento torcente</b> in funzione di una forza, di un momento dinamico o di inerzia, di una potenza	<b>torque</b> as a function of a force, of a dynamic moment or of a moment of inertia, of a power	$M = \frac{F \cdot d}{2} [\text{kgf m}]$ $M = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot t} [\text{kgf m}]$ $M = \frac{716 \cdot P}{n} [\text{kgf m}]$	$M = F \cdot r [\text{N m}]$ $M = \frac{J \cdot \omega}{t} [\text{N m}]$ $M = \frac{P}{\omega} [\text{N m}]$
<b>lavoro, energia</b> nel moto traslatorio, rotatorio	<b>work, energy</b> in motion of translation, in rotary motion	$W = \frac{G \cdot v^2}{19,6} [\text{kgf m}]$ $W = \frac{Gd^2 \cdot n^2}{7160} [\text{kgf m}]$	$W = \frac{m \cdot v^2}{2} [\text{J}]$ $W = \frac{J \cdot \omega^2}{2} [\text{J}]$
<b>potenza</b> nel moto traslatorio, rotatorio	<b>power</b> in motion of translation, in rotary motion	$P = \frac{F \cdot v}{75} [\text{CV}]$ $P = \frac{M \cdot n}{716} [\text{CV}]$	$P = F \cdot v [\text{W}]$ $P = M \cdot \omega [\text{W}]$
<b>potenza</b> resa all'albero di un motore monofase ( $\cos \varphi$ = fattore di potenza)	<b>power</b> available at the shaft of a single-phase motor ( $\cos \varphi$ = power factor)	$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{736} [\text{CV}]$	$P = U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi [\text{W}]$
<b>potenza</b> resa all'albero di un motore trifase	<b>power</b> available at the shaft of a three-phase motor	$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{425} [\text{CV}]$	$P = 1,73 \cdot U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi [\text{W}]$

Nota. L'accelerazione o decelerazione si sottintendono costanti; i moti traslatorio e rotatorio si sottintendono rispettivamente rettilineo e circolare.

## 18 - Technical formulae

Main formulae concerning mechanical drives, according to the Technical System and International Unit System (SI).

Con unità SI With SI units
$t = \frac{v}{a} [\text{s}]$
$t = \frac{J \cdot \omega}{M} [\text{s}]$
$v = \omega \cdot r [\text{m/s}]$
$\omega = \frac{v}{r} [\text{rad/s}]$
$a = \frac{v}{t} [\text{m/s}^2]$
$\alpha = \frac{\omega}{t} [\text{rad/s}^2]$
$\alpha = \frac{M}{J} [\text{rad/s}^2]$
$s = \frac{a \cdot t^2}{2} [\text{m}]$
$s = \frac{v \cdot t}{2} [\text{m}]$
$\varphi = \frac{\alpha \cdot t^2}{2} [\text{rad}]$
$\varphi = \frac{\omega \cdot t}{2} [\text{rad}]$
$m$ è l'unità di massa [kg] $m$ is the unit of mass [kg] $G = m \cdot g [\text{N}]$
$F = m \cdot g [\text{N}]$
$F = \mu \cdot m \cdot g [\text{N}]$
$F = m \cdot g (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) [\text{N}]$
$M = F \cdot r [\text{N m}]$
$M = \frac{J \cdot \omega}{t} [\text{N m}]$
$M = \frac{P}{\omega} [\text{N m}]$
$W = \frac{m \cdot v^2}{2} [\text{J}]$
$W = \frac{J \cdot \omega^2}{2} [\text{J}]$
$P = F \cdot v [\text{W}]$
$P = M \cdot \omega [\text{W}]$
$P = U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi [\text{W}]$
$P = 1,73 \cdot U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi [\text{W}]$

Note. Acceleration or deceleration are understood constant; motion of translation and rotary motion are understood rectilinear and circular respectively.

# Worldwide Sale and Service Network

## AUSTRALIA

ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA Pty. Ltd.  
AU - Perth WA  
Phone +61 8 94557399  
fax +61 8 94557299  
e-mail: info.australia@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.com.au

ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA Pty. Ltd.  
AU - Victoria 3805  
Phone +61 3 9705 6066  
fax +61 3 9705 6043  
e-mail: info.australia@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.com.au

ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA Pty. Ltd.  
AU - Sydney NSW  
Phone +61 2 9723 0600  
fax +61 2 9723 0611  
e-mail: info.australia@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.com.au

## CANADA

ROSSI GEARMOTORS  
Division of Habasit Canada Limited  
CA - Oakville, Ontario  
Phone +1 800 770 6750  
fax +1 800 268 2358  
e-mail: info.canada@habasit.com  
www.rossi-group.com

## CHINA

ROSSI GEARMOTORS CHINA P.T.I.  
CN - Shanghai  
Phone +86 21 3350 5345  
fax +86 21 3350 6177  
e-mail: info.china@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.cn

## DENMARK

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +45 38 11 22 42  
fax +45 38 11 22 58  
e-mail: info.denmark@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.dk

## FRANCE

ROSSI MOTOREDUCTEURS S.A.R.L.  
FR - Saint Priest  
Phone +33 472 477930  
fax +33 472 477949  
e-mail: info.france@rossi-group.com  
www.rossimotoreducteurs.fr

## GERMANY

HABASIT ROSSI GmbH  
DE - Eppertshausen  
Phone +49 6071 / 969 - 0  
fax +49 6071 / 969 - 150  
e-mail: info.germany@habasitrossi.com  
www.habasitrossi.de

## ICELAND

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +45 38 11 22 42  
fax +45 38 11 22 58  
e-mail: info.denmark@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.dk

## INDIA

ROSSI GEARMOTORS Pvt. Ltd.  
IN - Coimbatore  
Phone +91 422 262 7879  
fax +91 422 262 7214  
e-mail: info.india@rossi-group.com  
www.rossi-group.com

## MEXICO

ROSSI GEARMOTORS  
A Division of Habasit America  
US - Suwanee  
Phone +1 800 931 2044  
fax +1 678 288 3658  
e-mail: rossi.info@us.habasit.com  
www.habasitamerica.com

## NETHERLANDS

HABASIT NETHERLANDS B.V.  
NL - Nijkerk  
Phone +31 33 247 20 30  
Fax: +31 33 246 15 99  
e-mail: netherlands@habasit.com  
www.rossi-group.com

## NEW ZEALAND

ROSSI GEARMOTORS NEW ZEALAND Ltd.  
NZ - Auckland  
Phone +61 9 263 4551  
fax +61 9 263 4557  
e-mail: info.nz@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.com.au

## NORWAY

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +47 38 11 22 42  
fax +47 38 11 22 58  
e-mail: info.denmark@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.dk

## PORTUGAL

ROSSI MOTORREDUCTORES S.L.  
ES - Viladecans (Barcelona)  
Phone +34 93 6377248  
fax +34 93 6377404  
e-mail: info.spain@rossi-group.com  
www.rossimotorreductores.es

## SPAIN

ROSSI MOTORREDUCTORES S.L.  
ES - Viladecans (Barcelona)  
Phone +34 93 6377248  
fax +34 93 6377404  
e-mail: info.spain@rossi-group.com  
www.rossimotorreductores.es

## SWEDEN

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +45 38 11 22 42  
fax +45 38 11 22 58  
e-mail: info.denmark@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.dk

## SWITZERLAND

HABASIT AG  
CH - Reinach - Basel  
Phone +41 61 715 15 75  
fax +41 61 715 15 56  
e-mail: info.ch@habasit.com  
www.habasit.ch

## TAIWAN

HABASIT ROSSI (TAIWAN) LTD.  
TW - Taipei Hsien  
Phone +886 2 22670538  
fax +886 2 22670578  
e-mail: info.he@habasit.com  
www.rossi-group.com

## UNITED KINGDOM

HABASIT ROSSI Limited  
UK - Coventry  
Phone +44 2476 644646  
fax +44 2476 644535  
e-mail: info.uk@habasitrossi.com  
www.habasitrossi.co.uk

## UNITED STATES

ROSSI GEARMOTORS  
A Division of Habasit America  
US - Suwanee  
Phone +1 800 931 2044  
fax +1 678 288 3658  
e-mail: rossi.info@us.habasit.com  
www.habasitamerica.com

### Our Partner

Habasit is the worldwide market leader in the belting industry for power transmission, conveying and processing solutions



### HABASIT AG

Römerstrasse 1  
CH - 4153 Reinach - Switzerland  
tel. +41 61 715 15 15  
fax +41 61 715 15 55  
e-mail: info@habasit.com  
www.habasit.com

For worldwide sale and service network visit our websites [www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com) and [www.habasit.com](http://www.habasit.com)

### Manufactured by

Rossi Motoriduttori S.p.A.  
Via Emilia Ovest 915/A  
41100 Modena - Italy  
Phone +39 059 33 02 88  
fax +39 059 82 77 74  
e-mail: info@rossi-group.com  
www.rossi-group.com

Registered trademarks  
Copyright Rossi Motoriduttori  
Subject to alterations  
Printed in Italy  
Publication data:  
4001BRO.AWO-it1208HQR  
4001BRO.AWO-en1208HQR